




写真3 上弦材の破断面 (R27)

写真 3

信濃川側

入江側



梁部



