


写真4 PC鋼より線の破断面



入江側



信濃川側

PC鋼より線はすべての箇所において、延性破断の様相を呈している。

写真 4