令和４年６月に通報のあった事案 （油流出）

通報日		発生地 （発生源不明の場合は発見地点）			原因者	発生源	原因	流出物	流出量	河川名等			現地確認機関	対応等
6月	7日	南魚沼市	大月	事業場	事業者	ドラム缶等	管理不徹底	エンジンオイル	推定5L程度	信濃川水系	山王川	水路	県、市、消防、警察	吸着マットの設置（市、原因者）
6月	14日	魚沼市	小平尾	一般住民宅	一般住民	重機・車両	管理不徹底	作動油	不明	信濃川水系	和田川	農業用排水路	県、市、消防、警察、土地改良区	油吸着材の散布及び吸着マットの設置（市、消防）
6月	17日	阿賀野市	中島	排水路	不明	不明	不明	灯油	不明	阿賀野川水系	駒林川	排水路	県、市、消防、警察	オイルフェンスの設置（消防）
6月	21日	関川村	大石	河川	自然由来	不明	自然由来	不明	不明	荒川水系	滝倉沢	河川	国	吸着マットの設置（国）
6月	22日	南魚沼市	五日町	一般住民宅	一般住民	ホームタンク	管理不徹底	灯油	不明	信濃川水系	古川	側溝	県、市、消防、警察	吸着マットの設置（市）、油を含む土壌の回収（原因者）
6月	22日	南魚沼市	市野江	道路	自動車運転者	重機・車両	交通事故	エンジンオイル	不明	信濃川水系	天神川	側溝	消防、警察	吸着マットの設置（消防）
6月	25日	魚沼市	原虫野	道路	自動車運転者	重機・車両	交通事故	エンジンオイル	不明	信濃川水系	魚野川	側溝	消防、警察	吸着マットの設置（消防）
6月	27日	湯沢町	土樽	事業場	事業者	事業所施設	管理不徹底	重油	不明			地下浸透	県、町、消防	油を含む土壌の回収（原因者）
6月	28日	南魚沼市	浦佐	工事現場	事業者	ホームタンク	取扱不注意	不明	不明	信濃川水系	魚野川	側溝	市、消防、警察	油処理剤散布（原因者）
6月	29日	新発田市	真野原	道路	自動車運転者	重機・車両	交通事故	不明	不明	加治川水系	派川加治川	排水路	消防	吸着マットの設置（消防）

本資料には、県が個別に報道発表を行った事案並びに県外、新潟市、長岡市及び上越市で発生した事案は含みません。

令和４年６月に通報のあった事案 （その他事案）

通報日		発生地 （発生源不明の場合は発見地点）			原因者	発生源	原因	流出物	流出量	河川名等			現地確認機関	対応等
6月	9日	妙高市	栗原	農業用水路	不明	不明	不明	不明	不明	関川水系	矢代川	農業用水路	県、市、警察、 土地改良区	現場確認

本資料には、県が個別に報道発表を行った事案並びに県外、新潟市、長岡市及び上越市で発生した事案は含みません。