令和４年８月に通報のあった事案 （油流出）

通報日		発生地 （発生源不明の場合は発見地点）			原因者	発生源	原因	流出物	流出量	河川名等			現地確認機関	対応等
8月	3日	新発田市	島潟	事業場	事業者	事業所施設	管理不徹底	機械油	不明	阿賀野川水系	中田川	農業用水路	県、消防	吸着マットの設置（消防）
8月	4日	胎内市	下館	水路	自然由来	その他	その他	原油	不明	荒川水系	烏川	水路	県、市	吸着マット及びオイルフェンスの設置（市）
8月	4日	小千谷市	若葉	事業場	自動車運転者	重機・車両	交通事故	軽油、機械油	軽油100L、機械油10～15L	信濃川水系	天田川	側溝	県、市、消防	吸着マットの設置（市）、オイルフェンスの設置（市、消防）
8月	9日	南魚沼市	上十日町	一般住民宅	事業者	工事現場	取扱不注意	灯油	不明	信濃川水系	城入川	側溝	県、市、消防、警察	吸着マットの設置（消防及び原因者）
8月	9日	新発田市	小川	道路	自動車運転者	重機・車両	交通事故	エンジンオイル	不明	落堀川水系	十文字川	側溝	県、消防、土地改良区	油吸着材散布（消防）、吸着マットの設置（県、消防）
8月	15日	阿賀町	津川	道路	不明	不明	不明	エンジンオイル（推定）	少量	阿賀野川水系	姥堂川	側溝	県、消防	油吸着材散布（消防）、吸着マット及びオイルフェンスの設置（県）
8月	18日	十日町市	四日町新田	一般住民宅	一般住民	配管	故障・破損	灯油	少量	信濃川水系	みだれ川	側溝	消防、警察	現場確認
8月	25日	三条市	西大崎	側溝	不明	不明	不明	不明	推定100mL未満	信濃川水系	信濃川	側溝	県、市、土地改良区	吸着マットの設置（土地改良区）
8月	26日	新発田市	佐々木	事業場	事業者	ホームタンク	取扱不注意	灯油	推定60L	阿賀野川水系	新発田川	道路側溝	県、市、消防	土嚢、吸着マット及びオイルフェンスの設置（原因者）
8月	26日	村上市	下鍛冶屋	一般住民宅	一般住民	重機・車両	取扱不注意	軽油	少量	荒川水系	春木山大沢川	排水路	県	吸着マットの設置（県）
8月	30日	妙高市	栗原	一般住民宅	一般住民	その他	管理不徹底	不明	不明	関川水系	矢代川	農業用水路	市、消防、警察、土地改良区	吸着マットの設置（消防）

本資料には、県が個別に報道発表を行った事案並びに県外、新潟市、長岡市及び上越市で発生した事案は含みません。