（1）ーア 概況調査（環境監視調査）

井戸の緒元	流域番号		1	3	4	5	5	6
	井戸番号		5840034	5810001	3100004	2060129	3090035	3030011
	市町村名		村上市	関川村	胎内市	新発田市	新発田市	阿賀野市
	地区名		古渡路	辰田新	大字富岡	舟入	真野原外	分田
	調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
	用途		一般飲用井戸	工業用水井戸	工業用水井戸	生活用水井戸	工業用水井戸	その他の井戸
	井戸の深度（m）			30	18.5			
	調査担当機関		新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局
	分析担当機関		保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所
	採水年月日（西暦）		2022/7/13	2022/7/13	2022/7/27	2023/1/23	2022/7/27	2023/1/23
	水温（℃）		15.8	15.5	13.6	14.7	14.3	12.6
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/L）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
	全ｼｱﾝ	検出されないこと	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	鉛	≦0.01	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
	六価ｸﾛﾑ	≦0.02	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
	砒素	≦0.01	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
	総水銀	≦0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02					＜ 0.002	
	四塩化炭素	≦0.002					＜ 0.0002	
	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.002				＜ 0.0002		
	1，2ージｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004						
	1，1ージｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1				＜ 0.01		
	ｼｽー1，2ージｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					＜ 0.002		
	ﾄﾗﾝｽー1，2ージｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					＜ 0.002		
	1，2ージｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04				＜ 0.004		
	1，1，1ートﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1						
	1，1，2ートﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01				＜ 0.001		
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01				＜ 0.0005		
	1，3ージｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素		**0.90**	**0.36**	**0.29**	＜ 0.01	**2.8**	＜ 0.01
	亜硝酸性窒素		＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	**0.91**	**0.37**	**0.30**	＜ 0.02	**2.8**	＜ 0.02
	ふっ素	≦0.8	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	ほう素	≦1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	1，4ージｵｷｻﾝ	≦0.05	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
その他の項目	pH	5.8～8.6※	6.2	6.0	6.6	6.6	6.6	6.7
	EC（mS/m）		12	13	17	38	14	25

※水道水の水質基準値を参考として掲載

（1）ーア 概況調査（環境監視調査）

井戸の緒元	流域番号		10	11	13	13	15	16
	井戸番号		3220002	3610003	2130135	3630002	2110032	4060018
	市町村名		五泉市	田上町	燕市	三条市	見附市	長岡市
	地区名		村松	大字羽生田	小池	猪子場新田	双葉町	寺泊硲田
	調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
	用途		生活用水井戸	一般飲用井戸	その他の井戸	その他の井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度（m）		28	8	150	80	137	6
	調査担当機関		新発田地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	長岡地域振興局	長岡市
	分析担当機関		保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	長岡地域振興局	長岡市
	採水年月日（西暦）		2022/8/8	2022/12/19	2022/11/29	2022/11/28	2023/1/31	2023/01/11
	水温（℃）		15.2	13.4	14.8	14.5	13.4	17.0
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/L）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
	全ｼｱﾝ	検出されないこと	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	鉛	≦0.01	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
	六価ｸﾛﾑ	≦0.02	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
	砒素	≦0.01	＜ 0.005	＜ 0.005	***0.069***	***0.016***	＜ 0.005	＜ 0.005
	総水銀	≦0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02			＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	
	四塩化炭素	≦0.002			＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	
	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.002	＜ 0.0002		＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
	1，2ージｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004			＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	
	1，1ージｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1	＜ 0.01		＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
	ｼｽー1，2ージｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		＜ 0.002		＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
	ﾄﾗﾝｽー1，2ージｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		＜ 0.002		＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
	1，2ージｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	＜ 0.004		＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004
	1，1，1ートﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1			＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	
	1，1，2ートﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006			＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	＜ 0.001		＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	**0.0008**		＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
	1，3ージｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素		**2.0**	**3.4**	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	**0.15**
	亜硝酸性窒素		＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	**2.0**	**3.4**	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02	**0.16**
	ふっ素	≦0.8	＜ 0.1	＜ 0.1	**0.2**	＜ 0.1	**0.1**	＜ 0.1
	ほう素	≦1	＜ 0.1	＜ 0.1	**0.2**	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	1，4ージｵｷｻﾝ	≦0.05	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
その他の項目	pH	5.8～8.6※	6.0	5.7	7.4	6.8	6.9	6.7
	EC（mS/m）		10	15	97	33	38	26

※水道水の水質基準値を参考として掲載

（1）ーア 概況調査（環境監視調査）

井戸の緒元	流域番号		17	17	18	19	20	21
	井戸番号		2020009	4030001	4010015	2150043	2050016	2050075
	市町村名		長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	柏崎市	小千谷市
	地区名		三ツ郷屋町	与板乙	塚野山	栄町	大久保	山谷
	調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度（m）		42	15	60		84	150
	調査担当機関		長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡地域振興局	長岡地域振興局
	分析担当機関		長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡地域振興局	長岡地域振興局
	採水年月日（西暦）		2023/01/11	2023/01/31	2023/01/31	2023/01/30	2022/12/13	2022/12/13
	水温（℃）		16.0	14.5	22.5	15.8	17.0	11.8
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/L）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
	全ｼｱﾝ	検出されないこと	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	鉛	≦0.01	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
	六価ｸﾛﾑ	≦0.02	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
	砒素	≦0.01	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
	総水銀	≦0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02						
	四塩化炭素	≦0.002						
	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.002	＜ 0.0002	＜ 0.0002		＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
	1，2ージｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004					＜ 0.0004	＜ 0.0004
	1，1ージｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1	＜ 0.01	＜ 0.01		＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
	ｼｽｰ1，2ージｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		＜ 0.002	＜ 0.002		＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
	ﾄﾗﾝｽｰ1，2ージｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		＜ 0.002	＜ 0.002		＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
	1，2ージｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	＜ 0.004	＜ 0.004		＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004
	1，1，1ートﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1					＜ 0.0005	
	1，1，2ートﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	＜ 0.001	＜ 0.001		＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	＜ 0.0005	＜ 0.0005		＜ 0.0005		＜ 0.0005
	1，3ージｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素		**0.06**	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
	亜硝酸性窒素		＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	**0.07**	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02
	ふっ素	≦0.8	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	**0.1**	**0.1**	＜ 0.1
	ほう素	≦1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	1，4ージｵｷｻﾝ	≦0.05	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
その他の項目	pH	5.8～8.6※	6.2	6.6	7.5	6.8	8.0	7.6
	EC（mS/m）		25	23	19	21	28	17

※水道水の水質基準値を参考として掲載

（1）ーア 概況調査（環境監視調査）

井戸の緒元	流域番号		22	23	24	25	28	28
	井戸番号		4450002	4630037	4620024	2100114	2170114	2220263
	市町村名		魚沼市	南魚沼市	南魚沼市	十日町市	妙高市	上越市
	地区名		今泉	四十日	長崎	馬場	工団町	大町
	調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
	用途		生活用水井戸	工業用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	工業用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度（m）		33	80	50	4	130	150
	調査担当機関		南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局	上越地域振興局	上越市
	分析担当機関		保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	上越地域振興局	上越市
	採水年月日（西暦）		2022/7/12	2022/7/12	2022/7/5	2022/7/5	2022/7/11	2022/8/30
	水温（℃）		11.5	12.9	11.3	12.4	15.3	17.2
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/L）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
	全ｼｱﾝ	検出されないこと	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	鉛	≦0.01	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	**0.006**
	六価ｸﾛﾑ	≦0.02	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
	砒素	≦0.01	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
	総水銀	≦0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02					＜ 0.002	＜ 0.002
	四塩化炭素	≦0.002					＜ 0.0002	＜ 0.0002
	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.002		＜ 0.0002			＜ 0.0002	0.0003
	1，2ージｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004					＜ 0.0004	＜ 0.0004
	1，1ージｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1		＜ 0.01			＜ 0.01	＜ 0.01
	ｼｽｰ1，2ージｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			＜ 0.002			＜ 0.002	＜ 0.002
	ﾄﾗﾝｽｰ1，2ージｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			＜ 0.002			＜ 0.002	＜ 0.002
	1，2ージｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04		＜ 0.004			＜ 0.004	＜ 0.004
	1，1，1ートﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1					＜ 0.0005	＜ 0.0005
	1，1，2ートﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006					＜ 0.0006	＜ 0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01		＜ 0.001			＜ 0.001	＜ 0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01		＜ 0.0005			＜ 0.0005	＜ 0.0005
	1，3ージｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素		**1.1**	**0.74**	**0.95**	**1.1**	**0.25**	**0.01**
	亜硝酸性窒素		＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	**1.1**	**0.75**	**0.96**	**1.1**	**0.26**	**0.02**
	ふっ素	≦0.8	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	ほう素	≦1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	1，4ージｵｷｻﾝ	≦0.05	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
その他の項目	pH	5.8～8.6※	5.8	6.4	6.2	6.7	6.7	7.0
	EC（mS/m）		8	18	6	13	15	21

※水道水の水質基準値を参考として掲載

（1）ーア 概況調査（環境監視調査）

井戸の緒元	流域番号		28	28	28	29	30	30
	井戸番号		2220338	2220371	5420011	5620002	6030014	6040010
	市町村名		上越市	上越市	上越市	糸魚川市	佐渡市	佐渡市
	地区名		新光町	西本町	大潟区土底浜	能生	大字千種	新穂
	調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度（m）		7	7	7	16.6	5	>4
	調査担当機関		上越市	上越市	上越市	上越地域振興局	佐渡地域振興局	佐渡地域振興局
	分析担当機関		上越市	上越市	上越市	上越地域振興局	新潟県	新潟県
	採水年月日（西暦）		2022/8/24	2022/9/5	2022/8/24	2022/7/26	2022/7/11	2022/7/11
	水温（℃）		15.0	15.7	16.2	15.0	15.4	15.8
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/L）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
	全ｼｱﾝ	検出されないこと	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	鉛	≦0.01	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
	六価ｸﾛﾑ	≦0.02	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
	砒素	≦0.01	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
	総水銀	≦0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02	＜ 0.002	＜ 0.002				
	四塩化炭素	≦0.002	＜ 0.0002	＜ 0.0002				
	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.002	＜ 0.0002	＜ 0.0002				
	1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004	＜ 0.0004	＜ 0.0004				
	1，1ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1	＜ 0.01	＜ 0.01				
	ｼｽｰ1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		＜ 0.002	＜ 0.002				
	ﾄﾗﾝｽｰ1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		＜ 0.002	＜ 0.002				
	1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	＜ 0.004	＜ 0.004				
	1，1，1ーﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	＜ 0.0005	＜ 0.0005				
	1，1，2ーﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006	＜ 0.0006	＜ 0.0006				
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	＜ 0.001	＜ 0.001				
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	＜ 0.0005	＜ 0.0005				
	1，3ーｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素		＜ 0.01	**0.01**	**2.7**	**1.0**	**0.17**	**0.48**
	亜硝酸性窒素		＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	＜ 0.02	**0.02**	**2.7**	**1.0**	**0.18**	**0.49**
	ふっ素	≦0.8	＜ 0.1	**0.1**	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	ほう素	≦1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	1，4ｰｼﾞｵｷｻﾝ	≦0.05	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
その他の項目	pH	5.8～8.6※	6.9	6.7	6.5	7.1	5.6	6.4
	EC（mS/m）		21	32	21	35	12	19

※水道水の水質基準値を参考として掲載

（1）ーア 概況調査（環境監視調査）

井戸の緒元	流域番号		30	32	32	32	32
	井戸番号		6050020	2010168	2010169	3230004	3450010
	市町村名		佐渡市	新潟市	新潟市	新潟市	新潟市
	地区名		畑野	北区太田	西区内野西	江南区木津	西蒲区巻甲
	調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度（m）						
	調査担当機関		佐渡地域振興局	新潟市	新潟市	新潟市	新潟市
	分析担当機関		新潟県	新潟市衛生環境研究所	新潟市衛生環境研究所	新潟市衛生環境研究所	新潟市衛生環境研究所
	採水年月日（西暦）		2022/7/14	2022/7/19	2022/7/19	2022/7/19	2022/7/19
	水温（℃）		16.5	14.6	15.3	16.5	16.3
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/L）					
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
	全ｼｱﾝ	検出されないこと	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	鉛	≦0.01	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	**0.005**
	六価ｸﾛﾑ	≦0.02	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
	砒素	≦0.01	＜ 0.005	＜ 0.005	**0.006**	***0.014***	***0.017***
	総水銀	≦0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと					
	PCB	検出されないこと					
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02		＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
	四塩化炭素	≦0.002		**0.0004**	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.002		＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
	1，2ージｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004		＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004
	1，1ージｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1		＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
	ｼｽｰ1，2ージｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
	ﾄﾗﾝｽｰ1，2ージｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
	1，2ージｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04		＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004
	1，1，1ートﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1		＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
	1，1，2ートﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006		＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01		＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01		＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
	1，3ージｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002					
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006					
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003					
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02					
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
	ｾﾚﾝ	≦0.01					
	硝酸性窒素		**1.7**	**3.0**	**4.1**	＜ 0.01	＜ 0.01
	亜硝酸性窒素		＜ 0.01	＜ 0.01	**0.01**	＜ 0.01	＜ 0.01
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	**1.7**	**3.0**	**4.1**	＜ 0.02	＜ 0.02
	ふっ素	≦0.8	＜ 0.1	**0.1**	**0.1**	**0.2**	**0.1**
	ほう素	≦1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	1，4ージｵｷｻﾝ	≦0.05	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
その他の項目	pH	5.8～8.6※	6.6	6.1	6.5	6.4	6.6
	EC（mS/m）		25	10	28	28	45

※水道水の水質基準値を参考として掲載

（1）ーイ　概況調査（事業場等監視調査）

井戸の緒元	流域番号		
	井戸番号		
	市町村名		
	地区名		
	調査区分		
	用途		
	井戸の深度（m）		
	調査担当機関		
	分析担当機関		
	採水年月日（西暦）		
	水温（℃）		
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/L）	
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003	
	全ｼｱﾝ	検出されないこと	
	鉛	≦0.01	該当する地点なし
	六価ｸﾛﾑ	≦0.02	
	砒素	≦0.01	
	総水銀	≦0.0005	
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと	
	PCB	検出されないこと	
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02	
	四塩化炭素	≦0.002	
	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.002	
	1，2ージｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004	
	1，1ージｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1	
	ｼｽｰ1，2ージｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		
	ﾄﾗﾝｽｰ1，2ージｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		
	1，2ージｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	
	1，1，1ートﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	
	1，1，2ートﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006	
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	
	1，3ージｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002	
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006	
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003	
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02	
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01	
	ｾﾚﾝ	≦0.01	
	硝酸性窒素		
	亜硝酸性窒素		
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	
	ふっ素	≦0.8	
	ほう素	≦1	
	1，4ージｵｷｻﾝ	≦0.05	
その他の項目	pH	5.8～8.6※	
	EC（mS/m）		

※水道水の水質基準値を参考として掲載