（3） 継続監視調査

井戸の緒元	流域番号		1	1	2	4	4	5
	井戸番号		2120012	2120056	5820016	3100001	3110001	2060031
	市町村名		村上市	村上市	村上市	胎内市	胎内市	新発田市
	地区名		安良町	瀬波横町	羽ヶ榎	東本町	黒川	城北町
	調査区分		定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査
	用途		生活用水井戸	一般飲用井戸	一般飲用井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸
	井戸の深度（m）				6		8	
	図幅名称		村上	村上	坂町	中条	中条	新発田
	調査担当機関		新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局
	分析担当機関		保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	新発田地域振興局	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所
	採水年月日（西暦）		2013/08/20	2013/08/20	2013/08/20	2013/08/21	2013/08/20	2014/02/12
	水温（℃）		13.6	14.5	18.7	14.7	13.5	14.7
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/l）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003						
	全ｼｱﾝ	検出されないこと						
	鉛	≦0.01						
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05						
	砒素	≦0.01				***0.043***		
	総水銀	≦0.0005						
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02						
	四塩化炭素	≦0.002						
	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	≦0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	***0.01***
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004						
	1，1－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
	ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	**0.077**
	ﾄﾗﾝｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	***0.079***
	1，1，1－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005
	1，1，2－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	**0.0015**	<0.0005	**0.0007**		***0.061***	<0.0005
	1，3－ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01						
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素							
	亜硝酸性窒素							
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10						
	ふっ素	≦0.8						
	ほう素	≦1						
	1，4－ｼﾞｵｷｻﾝ	≦0.05						
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.2	6.2	5.8	5.9	5.9	6.4
	EC（mS/m）		20	22	20	13	16	19

（3） 継続監視調査

井戸の緒元	流域番号		5	5	5	6	10	10
	井戸番号		3070005	3080001	3090045	3030001	2180010	2180010
	市町村名		聖籠町	新発田市	新発田市	阿賀野市	五泉市	五泉市
	地区名		三賀	高山寺	稲荷岡	中央町	南本町	南本町
	調査区分		定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査
	用途		生活用水井戸	一般飲用井戸	一般飲用井戸	その他の井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度（m）		6	5		8		
	図幅名称		新発田	新発田	稲荷岡	水原	村松	村松
	調査担当機関		新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局
	分析担当機関		保健環境科学研究所	新発田地域振興局	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所
	採水年月日（西暦）		2013/08/19	2013/08/19	2013/08/19	2013/08/19	2013/07/30	2014/01/28
	水温（℃）		14.2	16.4	15.9	15.0	17.2	13.0
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/l）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003		**0.0006**				
	全ｼｱﾝ	検出されないこと						
	鉛	≦0.01						
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05						
	砒素	≦0.01						
	総水銀	≦0.0005						
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02						
	四塩化炭素	≦0.002						
	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	≦0.002	<0.0002		<0.0002	***0.0057***		<0.0002
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004						
	1，1－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002		<0.002	**0.002**	<0.002	<0.002
	ﾄﾗﾝｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004		<0.004	**0.004**	<0.004	<0.004
	1，1，1－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，1，2－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005		**0.0036**	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，3－ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01						
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素							
	亜硝酸性窒素							
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10						
	ふっ素	≦0.8						
	ほう素	≦1						
	1，4－ｼﾞｵｷｻﾝ	≦0.05						
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.2	5.9	6.3	6.5	6.2	6.3
	EC（mS/m）		17	18	17	31	11	11

（3） 継続監視調査

井戸の緒元	流域番号		10	10	10	10	10	10
	井戸番号		2180088	2180088	2180096	2180096	3220001	3220001
	市町村名		五泉市	五泉市	五泉市	五泉市	五泉市	五泉市
	地区名		駅前	駅前	南本町	南本町	村松甲	村松甲
	調査区分		定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査
	用途		その他の井戸	その他の井戸	一般飲用井戸	一般飲用井戸	その他の井戸	その他の井戸
	井戸の深度（m）		45	45	35	35	40	40
	図幅名称		村松	村松	村松	村松	村松	村松
	調査担当機関		新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局
	分析担当機関		保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所
	採水年月日（西暦）		2013/07/30	2014/02/04	2013/07/30	2014/01/28	2013/07/30	2014/01/28
	水温（℃）		16.4	12.0	17.4	12.2	14.4	14.1
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/l）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003						
	全ｼｱﾝ	検出されないこと						
	鉛	≦0.01						
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05						
	砒素	≦0.01						
	総水銀	≦0.0005						
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02						
	四塩化炭素	≦0.002						
	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	≦0.002		<0.0002		<0.0002		<0.0002
	1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004						
	1，1ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽｰ1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	**0.003**	**0.002**
	ﾄﾗﾝｽｰ1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	**0.005**	**0.004**
	1，1，1ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，1，2ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	**0.003**	**0.002**
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	***0.067***	***0.03***
	1，3ｰｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01						
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素							
	亜硝酸性窒素							
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10						
	ふっ素	≦0.8						
	ほう素	≦1						
	1，4ｰｼﾞｵｷｻﾝ	≦0.05						
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.4	6.4	6.1	6.4	5.8	6.0
	EC（mS/m）		9	9	11	11	11	11

（3） 継続監視調査

井戸の緒元	流域番号		10	10	10	10	11	11
	井戸番号		3220003	3220003	3220007	3220007	2090004	2090018
	市町村名		五泉市	五泉市	五泉市	五泉市	加茂市	加茂市
	地区名		本田屋	本田屋	千原	千原	八幡	上条
	調査区分		定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	その他の井戸	その他の井戸
	井戸の深度（m）		20	20	14	14	12	30
	図幅名称		村松	村松	村松	村松	加茂	加茂
	調査担当機関		新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局
	分析担当機関		保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所
	採水年月日（西暦）		2013/07/30	2014/01/28	2013/07/30	2014/01/28	2013/08/26	2013/08/26
	水温（℃）		15.4	12.5	15.8	13.5	16.6	13.7
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/l）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003						
	全ｼｱﾝ	検出されないこと						
	鉛	≦0.01						
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05						
	砒素	≦0.01						
	総水銀	≦0.0005						
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02						
	四塩化炭素	≦0.002						
	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	≦0.002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004						
	1，1－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	**0.002**
	ﾄﾗﾝｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	**0.004**
	1，1，1－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，1，2－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	**0.015**
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	**0.0008**	**0.0011**	**0.0084**	**0.0088**	<0.0005	<0.0005
	1，3－ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01						
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素							
	亜硝酸性窒素							
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10						
	ふっ素	≦0.8						
	ほう素	≦1						
	1，4－ｼﾞｵｷｻﾝ	≦0.05						
その他の項目	pH	5.8～8.6	5.7	5.8	6.0	6.1	6.3	6.0
	EC（mS/m）		11	11	13	13	12	18

（3） 継続監視調査

井戸の緒元	流域番号		12	12	12	13	13	13
	井戸番号		3420017	3440012	3440025	2040013	2130005	2130011
	市町村名		弥彦村	燕市	燕市	三条市	燕市	燕市
	地区名		美山	吉田東栄町	吉田東栄町	田島	南	長渡
	調査区分		定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査
	用途		その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸
	井戸の深度（m）			10		12	15	10
	図幅名称		弥彦	越後吉田	越後吉田	三条	三条	越後吉田
	調査担当機関		三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局
	分析担当機関		保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所
	採水年月日（西暦）		2014/02/18	2013/07/30	2013/07/30	2013/08/26	2013/07/22	2013/07/30
	水温（℃）		14.5	15.8	17.5	14.8	13.1	15.9
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/l）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003						
	全ｼｱﾝ	検出されないこと						
	鉛	≦0.01						
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05						
	砒素	≦0.01						
	総水銀	≦0.0005						
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02						
	四塩化炭素	≦0.002						
	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	≦0.002	***0.30***	<0.0002	**0.0005**	**0.0009**	**0.0011**	***0.0039***
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004						
	1，1－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1	**0.02**	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		**5.7**	<0.002	<0.002	<0.002	**0.078**	<0.002
	ﾄﾗﾝｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		**0.018**	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	***5.7***	<0.004	<0.004	<0.004	***0.080***	<0.004
	1，1，1－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，1，2－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	***0.69***	<0.002	<0.002	<0.002	**0.015**	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，3－ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01						
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素							
	亜硝酸性窒素							
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10						
	ふっ素	≦0.8						
	ほう素	≦1						
	1，4－ｼﾞｵｷｻﾝ	≦0.05						
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.7	6.5	6.4	6.4	6.2	6.5
	EC（mS/m）		30	34	90	37	15	38

（3） 継続監視調査

井戸の緒元	流域番号		13	13	13	13	13	13
	井戸番号		2130039	2130077	2130087	2130101	2130114	2130127
	市町村名		燕市	燕市	燕市	燕市	燕市	燕市
	地区名		南	燕	燕	灰方	南	本町
	調査区分		定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査
	用途		その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸
	井戸の深度（m）			18	18		18	18
	図幅名称		三条	三条	三条	越後吉田	三条	三条
	調査担当機関		三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局
	分析担当機関		保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所
	採水年月日（西暦）		2013/07/22	2013/12/10	2013/12/10	2013/07/30	2013/12/10	2013/12/10
	水温（℃）		12.8	13.0	12.5	15.5	13.4	14.4
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/l）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003						
	全ｼｱﾝ	検出されないこと						
	鉛	≦0.01						
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05						
	砒素	≦0.01						
	総水銀	≦0.0005						
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02						
	四塩化炭素	≦0.002						
	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	≦0.002	***0.0044***	<0.0002	***0.32***	***0.037***	***0.0029***	**0.0012**
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004						
	1，1－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		**0.68**	**0.007**	**0.030**	<0.002	<0.002	**0.002**
	ﾄﾗﾝｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		**0.004**	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	***0.68***	**0.009**	**0.032**	<0.004	<0.004	**0.004**
	1，1，1－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	**0.0015**	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，1，2－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	***0.087***	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，3－ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01						
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素							
	亜硝酸性窒素							
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10						
	ふっ素	≦0.8		<0.1				
	ほう素	≦1						
	1，4－ｼﾞｵｷｻﾝ	≦0.05						
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.5	7.3	6.7	6.5	6.5	6.7
	EC（mS/m）		32	24	26	31	42	31

（3） 継続監視調査

井戸の緒元	流域番号		13	13	16	17	17	17
	井戸番号		2130143	2130151	4040014	2020033	2020099	2020118
	市町村名		燕市	燕市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市
	地区名		水道町	南	城之丘	蔵王	北園町	雨池町
	調査区分		定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査
	用途		その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度（m）		120	10	15	60		
	図幅名称		三条	三条	出雲崎	長岡	長岡	長岡
	調査担当機関		三条地域振興局	三条地域振興局	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市
	分析担当機関		保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市
	採水年月日（西暦）		2013/12/10	2013/07/22	2014/01/15	2014/01/14	2014/01/16	2014/01/14
	水温（℃）		14.5	17.0	15.6	14.0	12.0	14.0
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/l）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003						
	全ｼｱﾝ	検出されないこと						
	鉛	≦0.01						
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05						
	砒素	≦0.01						**0.009**
	総水銀	≦0.0005						
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02						
	四塩化炭素	≦0.002						
	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	≦0.002	***0.28***	***0.0048***	***0.0037***	<0.0002	**0.0009**	***0.0022***
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004						
	1，1－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		**1.1**	**0.024**	<0.002	**0.006**	**0.03**	<0.002
	ﾄﾗﾝｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		**0.009**	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	***1.1***	**0.026**	<0.004	**0.008**	**0.032**	<0.004
	1，1，1－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，1，2－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	**0.006**	<0.0005
	1，3－ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01						
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素							
	亜硝酸性窒素							
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10						
	ふっ素	≦0.8						
	ほう素	≦1						
	1，4－ｼﾞｵｷｻﾝ	≦0.05						
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.8	6.5	7.5	6.8	7.0	6.8
	EC（mS/m）		49	30	26	34	32	22

（3） 継続監視調査

井戸の緒元	流域番号		17	17	17	19	19	20
	井戸番号		2020119	2020120	2020144	2150002	2150003	2050034
	市町村名		長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	柏崎市
	地区名		大島本町	大島本町	干場	東町	滝の下町	藤井
	調査区分		定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	工業用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度（m）		45	50	100		20	80
	図幅名称		長岡	長岡	長岡	栃尾	栃尾	柏崎
	調査担当機関		長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡地域振興局
	分析担当機関		長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡地域振興局
	採水年月日（西暦）		2014/01/10	2014/01/10	2014/01/15	2014/01/16	2014/01/16	2013/12/17
	水温（℃）		13.6	12.8	14.1	13.6	13.1	15.6
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/l）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003						
	全ｼｱﾝ	検出されないこと						
	鉛	≦0.01						
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05						
	砒素	≦0.01						
	総水銀	≦0.0005						
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02						
	四塩化炭素	≦0.002						
	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	≦0.002	<0.0002	<0.0002	**0.0005**	<0.0002	<0.0002	
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004						
	1，1－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		**0.01**	**0.01**	**0.054**	<0.002	<0.002	
	ﾄﾗﾝｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	**0.012**	**0.012**	***0.056***	<0.004	<0.004	
	1，1，1－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1，1，2－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1，3－ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01						
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素							
	亜硝酸性窒素							
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10						
	ふっ素	≦0.8						
	ほう素	≦1						**0.4**
	1，4－ｼﾞｵｷｻﾝ	≦0.05						
その他の項目	pH	5.8～8.6	7.3	6.8	6.7	6.3	6.8	6.7
	EC（mS/m）		28	34	59	10	17	81

（3） 継続監視調査

井戸の緒元	流域番号		20	20	20	21	23	25
	井戸番号		2050048	2050070	2050073	2080061	4630001	2100001
	市町村名		柏崎市	柏崎市	柏崎市	小千谷市	南魚沼市	十日町市
	地区名		田塚	北斗町	桜木町	片貝	六日町	城之古
	調査区分		定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査
	用途		その他の井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度（m）		1.4	7	4	48	40	17
	図幅名称		柏崎	柏崎	柏崎	片貝	塩沢	十日町
	調査担当機関		長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局	南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局
	分析担当機関		長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局
	採水年月日（西暦）		2013/12/10	2013/12/10	2013/12/10	2014/01/08	2013/12/03	2013/07/16
	水温（℃）		9.5	17.2	16	3.8	12.2	12.2
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/l）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003				<0.0003		
	全ｼｱﾝ	検出されないこと						
	鉛	≦0.01						
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05						
	砒素	≦0.01						
	総水銀	≦0.0005						
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02						
	四塩化炭素	≦0.002						
	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	≦0.002		<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002
	1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004						
	1，1ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1		<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
	ｼｽｰ1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.002	<0.002		<0.002	<0.002
	ﾄﾗﾝｽｰ1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.002	<0.002		<0.002	<0.002
	1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04		<0.004	<0.004		<0.004	<0.004
	1，1，1ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1		<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005
	1，1，2ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03		<0.002	<0.002		<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01		**0.0077**	**0.0009**		<0.0005	**0.0011**
	1，3ｰｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01						
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素							
	亜硝酸性窒素							
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10						
	ふっ素	≦0.8	**0.4**					
	ほう素	≦1						
	1，4ｰｼﾞｵｷｻﾝ	≦0.05						
その他の項目	pH	5.8～8.6	7.9	7.1	7.1	6.6	7.0	6.3
	EC（mS/m）		53	37	26	11	19	17

（3） 継続監視調査

井戸の緒元	流域番号		25	25	25	25	25	25
	井戸番号		2100002	2100004	2100005	2100010	2100048	2100102
	市町村名		十日町市	十日町市	十日町市	十日町市	十日町市	十日町市
	地区名		山本	昭和町	高田町	下条	新座甲	田川町
	調査区分		定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査
	用途		工業用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度（m）		40	5	2	10	3	
	図幅名称		十日町	十日町	十日町	岩沢	十日町	十日町
	調査担当機関		南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局
	分析担当機関		長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局
	採水年月日（西暦）		2013/07/16	2013/07/16	2013/07/16	2013/07/02	2013/07/02	2013/07/02
	水温（℃）		11.0	16.8	16.5	10.3	12.8	9.7
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/l）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003						
	全ｼｱﾝ	検出されないこと						
	鉛	≦0.01						
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05						
	砒素	≦0.01						
	総水銀	≦0.0005						
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02						
	四塩化炭素	≦0.002						
	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	≦0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004						
	1，1－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		**0.15**	<0.002	**0.006**	<0.002	**0.24**	<0.002
	ﾄﾗﾝｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	***0.15***	<0.004	**0.008**	<0.004	***0.24***	<0.004
	1，1，1－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，1，2－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	***0.081***	<0.002	<0.002	<0.002	***0.18***	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	***0.50***	**0.0023**	**0.0072**	<0.0005	***0.076***	**0.0020**
	1，3－ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01						
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素							
	亜硝酸性窒素							
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10						
	ふっ素	≦0.8						
	ほう素	≦1						
	1，4－ｼﾞｵｷｻﾝ	≦0.05						
その他の項目	pH	5.8～8.6	7.3	6.6	6.8	6.5	6.6	6.7
	EC（mS/m）		14	17	18	13	16	14

（3） 継続監視調査

井戸の緒元	流域番号		25	25	26	26	27	28
	井戸番号		4810007	4810008	2170137	4820031	5410012	2220039
	市町村名		十日町市	十日町市	妙高市	津南町	上越市	上越市
	地区名		中屋敷	中屋敷	高柳	下船渡	柿崎区柿崎	新光町3
	調査区分		定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査
	用途		生活用水井戸	一般飲用井戸	生活用水井戸	その他の井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度（m）		12	18	15	11	16	6
	図幅名称		千手	千手	高田東部	大割野	潟町	高田西部
	調査担当機関		南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局	上越地域振興局	南魚沼地域振興局	上越市	上越市
	分析担当機関		長岡地域振興局	長岡地域振興局	上越地域振興局	長岡地域振興局	上越市	上越市
	採水年月日（西暦）		2013/07/02	2013/12/03	2013/08/20	2013/12/03	2013/08/22	2013/08/21
	水温（℃）		13.9	12.0	16.2	15.3	24.5	16.9
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/l）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003			<0.0003			
	全ｼｱﾝ	検出されないこと						
	鉛	≦0.01						
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05						
	砒素	≦0.01						
	総水銀	≦0.0005						
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02						
	四塩化炭素	≦0.002						
	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	≦0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	***0.8***
	1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004						
	1，1ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
	ｼｽｰ1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		0.002	<0.002	<0.002		<0.002	**2**
	ﾄﾗﾝｽｰ1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	0.009
	1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	0.004	<0.004	<0.004		<0.004	***2***
	1，1，1ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005
	1，1，2ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	**0.003**	<0.002	<0.002		**0.003**	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	***0.089***	<0.0005	**0.0033**		<0.0005	<0.0005
	1，3ｰｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01				***0.048***		
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素							
	亜硝酸性窒素							
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10						
	ふっ素	≦0.8						
	ほう素	≦1						
	1，4ｰｼﾞｵｷｻﾝ	≦0.05						
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.5	6.5	6.4	6.9	6.7	6.5
	EC（mS/m）		15	16	21	17	29	44

（3） 継続監視調査

井戸の緒元	流域番号		28	28	28	28	28	28
	井戸番号		2220047	2220096	2220160	2220205	2220267	2220272
	市町村名		上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市
	地区名		栄町	石橋	南本町	南本町	木田	黒井
	調査区分		定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査
	用途		生活用水井戸	その他の井戸	生活用水井戸	その他の井戸	その他の井戸	生活用水井戸
	井戸の深度（m）		7		6	60	7	10
	図幅名称		高田西部	高田西部	高田東部	高田東部	高田西部	潟町
	調査担当機関		上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市
	分析担当機関		上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市
	採水年月日（西暦）		2013/08/21	2013/08/21	2013/08/21	2013/08/21	2013/08/22	2013/08/22
	水温（℃）		15.5	14.9	14.4	15.0	16.0	17.0
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/l）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003						
	全ｼｱﾝ	検出されないこと						
	鉛	≦0.01						
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05						<0.04
	砒素	≦0.01						
	総水銀	≦0.0005						
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02						<0.002
	四塩化炭素	≦0.002						
	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	≦0.002	**0.0004**	***0.0044***	***0.018***	***0.021***	**0.0007**	<0.0002
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004					<0.0004	<0.0004
	1，1－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002	**0.002**	**0.077**	**0.031**	<0.002	<0.002
	ﾄﾗﾝｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004	**0.004**	***0.079***	**0.033**	<0.004	<0.004
	1，1，1－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，1，2－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，3－ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01					<0.001	<0.001
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素							
	亜硝酸性窒素							
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10						
	ふっ素	≦0.8						
	ほう素	≦1						
	1，4－ｼﾞｵｷｻﾝ	≦0.05						
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.8	6.5	6.8	7.0	6.5	6.6
	EC（mS/m）		48	29	28	30	40	200

（3） 継続監視調査

井戸の緒元	流域番号		28	28	28	28	29	30
	井戸番号		5420001	2170028	2170084	2170144	2160022	6020030
	市町村名		上越市	妙高市	妙高市	妙高市	糸魚川市	佐渡市
	地区名		大潟区潟町	工団町	栗原	工団町	大町	河原田本町
	調査区分		定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	詳細調査	定期モニタリング調査
	用途		その他の井戸	工業用水井戸	工業用水井戸	生活用水井戸	その他の井戸	生活用水井戸
	井戸の深度（m）		9	60	72	150	30	6
	図幅名称		潟町	高田東部	高田東部	高田東部	糸魚川	河原田
	調査担当機関		上越市	上越地域振興局	上越地域振興局	上越地域振興局	上越地域振興局	佐渡地域振興局
	分析担当機関		上越市	上越地域振興局	上越地域振興局	上越地域振興局	上越地域振興局	（財）新潟県環境衛生研究所
	採水年月日（西暦）		2013/08/22	2013/08/20	2013/08/20	2013/08/20	2013/08/19	2013/08/28
	水温（℃）		14.6	15.0	13.9	16.2	15.8	18.7
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/l）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003						
	全ｼｱﾝ	検出されないこと						
	鉛	≦0.01						
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05						
	砒素	≦0.01						**0.009**
	総水銀	≦0.0005						
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02			<0.002			
	四塩化炭素	≦0.002		<0.0002		<0.0002	**0.0004**	
	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	≦0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	**0.002**	<0.0002	
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004		<0.0004		<0.0004	<0.0004	
	1，1－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002	**0.007**	<0.002	**0.003**	<0.002	
	ﾄﾗﾝｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004	**0.009**	<0.004	**0.005**	<0.004	
	1，1，1－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	**0.0023**	<0.0005		
	1，1，2－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006					<0.0006	
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	***0.044***	<0.002	<0.002		
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	**0.0081**	**0.002**	**0.0009**	<0.0005		
	1，3－ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01		<0.001		**0.004**		
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素							
	亜硝酸性窒素							
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10						
	ふっ素	≦0.8						
	ほう素	≦1						
	1，4－ｼﾞｵｷｻﾝ	≦0.05						
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.0	6.6	6.1	7.2	7.0	6.9
	EC（mS/m）		41	26	23	45	34	86

（3） 継続監視調査

井戸の緒元	流域番号		30	30	30	30	32	32
	井戸番号		6020066	6050012	6060017	6060032	2010030	2010047
	市町村名		佐渡市	佐渡市	佐渡市	佐渡市	新潟市	新潟市
	地区名		河原田諏訪町	畑野	真野新町	金丸	中央区女池西	西区赤塚
	調査区分		定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	その他の井戸	生活用水井戸
	井戸の深度（m）				3		2.7	
	図幅名称		河原田	畑野	河原田	河原田	新潟南部	内野
	調査担当機関		佐渡地域振興局	佐渡地域振興局	佐渡地域振興局	佐渡地域振興局	新潟市	新潟市
	分析担当機関		(財)新潟県環境衛生研究所	(財)新潟県環境衛生研究所	(財)新潟県環境衛生研究所	(財)新潟県環境衛生研究所	新潟市衛生環境研究所	新潟市衛生環境研究所
	採水年月日（西暦）		2013/08/28	2013/08/28	2013/08/27	2013/08/28	2013/08/05	2013/08/05
	水温（℃）		19.1	14.5	19.3	16.0	15.0	15.1
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/l）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003						
	全ｼｱﾝ	検出されないこと						
	鉛	≦0.01						
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05						
	砒素	≦0.01	**0.008**		**0.009**	**0.010**		
	総水銀	≦0.0005						
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02						
	四塩化炭素	≦0.002						
	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	≦0.002	<0.0002				<0.0002	
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004						
	1，1－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1	<0.01				<0.01	
	ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002				<0.002	
	ﾄﾗﾝｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002				<0.002	
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004				<0.004	
	1，1，1－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005				<0.0005	
	1，1，2－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	**0.003**				<0.002	
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005				<0.0005	
	1，3－ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01						
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素		**1.5**	<0.005				**16**
	亜硝酸性窒素		**0.006**	<0.005				<0.005
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	**1.5**	<0.01				***16***
	ふっ素	≦0.8						
	ほう素	≦1						
	1，4－ｼﾞｵｷｻﾝ	≦0.05						
その他の項目	pH	5.8～8.6	5.7	7.2	6.4	7.6	6.8	6.8
	EC（mS/m）		47	23	55	58	27	38

（3） 継続監視調査

井戸の緒元	流域番号		32	32	32	32	－	－
	井戸番号		2010056	2010058	2010068	2010084	6020011	6070001
	市町村名		新潟市	新潟市	新潟市	新潟市	佐渡市	佐渡市
	地区名		西区木場	西区小平方	西区五十嵐3の町	西区内野西	沢根篭町	小木町
	調査区分		定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査	定期モニタリング調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	その他の井戸	一般飲用井戸	生活用水井戸	その他の井戸
	井戸の深度（m）		16	16		11	5	8
	図幅名称		内野	新潟南部	内野	内野	相川	小木
	調査担当機関		新潟市	新潟市	新潟市	新潟市	佐渡地域振興局	佐渡地域振興局
	分析担当機関		新潟市衛生環境研究所	新潟市衛生環境研究所	新潟市衛生環境研究所	新潟市衛生環境研究所	（財）新潟県環境衛生研究所	（財）新潟県環境衛生研究所
	採水年月日（西暦）		2013/08/05	2013/08/05	2013/08/05	2013/08/05	2013/08/28	2013/08/27
	水温（℃）		15.6	13.9	16.5	17.9	18.1	23.5
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/l）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003						
	全ｼｱﾝ	検出されないこと						
	鉛	≦0.01						
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05						
	砒素	≦0.01					<0.005	
	総水銀	≦0.0005						
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02						
	四塩化炭素	≦0.002						
	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	≦0.002						<0.0002
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004						
	1，1－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1						<0.01
	ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ							**0.020**
	ﾄﾗﾝｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ							<0.002
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04						**0.022**
	1，1，1－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1						<0.0005
	1，1，2－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03						**0.017**
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01						**0.0039**
	1，3－ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01						
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素				**14**	**5.3**		
	亜硝酸性窒素				<0.005	<0.005		
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10			***14***	**5.3**		
	ふっ素	≦0.8		***1***				
	ほう素	≦1	***2***					
	1，4－ｼﾞｵｷｻﾝ	≦0.05						
その他の項目	pH	5.8～8.6	8.2	8.6	6.8	7.0	7.3	7.1
	EC（mS/m）		240	62	52	22	45	59

（3） 継続監視調査

井戸の緒元	流域番号		－
	井戸番号		6080014
	市町村名		佐渡市
	地区名		羽茂本郷
	調査区分		定期モニタリング調査
	用途		一般飲用井戸
	井戸の深度（m）		10
	図幅名称		羽茂本郷
	調査担当機関		佐渡地域振興局
	分析担当機関		（財）新潟県環境衛生研究所
	採水年月日（西暦）		2013/08/27
	水温（℃）		14.0
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/l）	
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003	
	全ｼｱﾝ	検出されないこと	
	鉛	≦0.01	
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05	
	砒素	≦0.01	
	総水銀	≦0.0005	
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと	
	PCB	検出されないこと	
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02	
	四塩化炭素	≦0.002	
	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	≦0.002	<0.0002
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004	
	1，1－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1	<0.01
	ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002
	ﾄﾗﾝｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004
	1，1，1－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005
	1，1，2－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006	
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	**0.0018**
	1，3－ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002	
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006	
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003	
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02	
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01	
	ｾﾚﾝ	≦0.01	
	硝酸性窒素		
	亜硝酸性窒素		
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	
	ふっ素	≦0.8	
	ほう素	≦1	
	1，4－ｼﾞｵｷｻﾝ	≦0.05	
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.9
	EC（mS/m）		30