（1）ーア 概況調査（環境監視調査）

井戸の緒元	流域番号		1	1	2	4	4	5
	井戸番号		2120048	5840005	5820003	3100021	3110008	2060042
	市町村名		村上市	村上市	村上市	胎内市	胎内市	新発田市
	地区名		塩町	上野	坂町	乙	東牧	中央町
	調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
	用途		一般飲用井戸	一般飲用井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	その他の井戸	その他の井戸
	井戸の深度（m）			7				4
	図幅名称		村上	塩野町	中条	中条	中条	新発田
	調査担当機関		新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局
	分析担当機関		新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局
	採水年月日（西暦）		2011/07/26	2011/07/19	2011/07/26	2011/07/25	2011/07/25	2011/07/11
	水温（℃）		14.5	10.8	14.9	18.4	13.8	14.8
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/L）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全ｼｱﾝ	検出されないこと	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	砒素	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	≦0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	≦0.002				<0.0002	<0.0002	<0.0002
	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	≦0.002						
	1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004				<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1，1ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽｰ1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾄﾗﾝｽｰ1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1，1，1ーﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，1，2ーﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006				<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，3ーｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素		**1.9**	**2.2**	**0.13**	**0.49**	**2.7**	<0.005
	亜硝酸性窒素		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	**1.9**	**2.2**	**0.13**	**0.49**	**2.7**	<0.01
	ふっ素	≦0.8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	ほう素	≦1	<0.1	<0.1	<0.1	**0.2**	<0.1	<0.1
	1，4ｰｼﾞｵｷｻﾝ	≦0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.2	6.0	5.8	6.7	5.9	6.1
	EC（mS/m）		13	9	14	16	12	20

（1）ーア 概況調査（環境監視調査）

井戸の緒元	流域番号		5	6	6	8	9	10
	井戸番号		3080001	3020001	3030013	3810010	2070004	2180013
	市町村名		新発田市	阿賀野市	阿賀野市	阿賀町	新潟市	五泉市
	地区名		高山寺	下里	小境	津川	秋葉区北上	泉町
	調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
	用途		一般飲用井戸	工業用水井戸	その他の井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	一般飲用井戸
	井戸の深度（m）		5	76	69		38	42
	図幅名称		新発田	新津	新津	津川	新津A2	新津
	調査担当機関		新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新潟市	新発田地域振興局
	分析担当機関		新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新潟市衛生環境研究所	新発田地域振興局
	採水年月日（西暦）		2011/07/25	2011/07/11	2012/01/24	2011/07/11	2011/07/19	2011/07/11
	水温（℃）		15.6	15.0	12.0	17.2	16.2	14.7
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/L）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003	**0.0004**	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全ｼｱﾝ	検出されないこと	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	砒素	≦0.01	<0.005	***0.019***	**0.008**	<0.005	***0.018***	<0.005
	総水銀	≦0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02		<0.002			<0.002	<0.002
	四塩化炭素	≦0.002		<0.0002			<0.0002	<0.0002
	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	≦0.002						<0.0002
	1，2ージｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004		<0.0004			<0.0004	<0.0004
	1，1ージｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1		<0.01			<0.01	<0.01
	ｼｽｰ1，2ージｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.002			<0.002	<0.002
	ﾄﾗﾝｽｰ1，2ージｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.002			<0.002	<0.002
	1，2ージｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04		<0.004			<0.004	<0.004
	1，1，1ートﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1		<0.0005			<0.0005	<0.0005
	1，1，2ートﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006		<0.0006			<0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03		<0.002			<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01		<0.0005			<0.0005	<0.0005
	1，3ージｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素		**1.6**	<0.005	<0.005	**1.0**	<0.005	**1.8**
	亜硝酸性窒素		**0.005**	<0.005	**0.014**	<0.005	<0.005	<0.005
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	**1.6**	<0.01	**0.01**	**1.0**	<0.01	**1.8**
	ふっ素	≦0.8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	**0.5**	<0.1
	ほう素	≦1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	**0.7**	<0.1
	1，4ージｵｷｻﾝ	≦0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.0	7.1	6.7	6.2	7.3	6.2
	EC（mS/m）		15	19	26	10	96	12

（1）ーア 概況調査（環境監視調査）

井戸の緒元	流域番号		11	12	12	12	13	14
	井戸番号		2090046	3410009	3480003	3430012	2040037	3620004
	市町村名		加茂市	新潟市	新潟市	燕市	三条市	三条市
	地区名		後須田	西蒲区岩室温泉	南区味方	横田	西四日町	森町
	調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
	用途		その他の井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	その他の井戸	その他の井戸	一般飲用井戸
	井戸の深度（m）		101	30	4	120	16	7
	図幅名称		矢代田	弥彦C2	新津A1	三条	三条	森町
	調査担当機関		三条地域振興局	新潟市	新潟市	三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局
	分析担当機関		保健環境科学研究所	新潟市衛生環境研究所	新潟市衛生環境研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所
	採水年月日（西暦）		2012/01/30	2011/07/19	2011/07/19	2011/07/11	2011/07/12	2011/07/11
	水温（℃）		13.0	15.8	13.9	16.5	15.2	13.3
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/L）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全ｼｱﾝ	検出されないこと	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	砒素	≦0.01	***0.018***	<0.005	<0.005	<0.005	***0.015***	<0.005
	総水銀	≦0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと		<0.0005				
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素	≦0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	≦0.002						
	1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
	1，1ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	ｼｽｰ1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	ﾄﾗﾝｽｰ1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
	1，1，1ーﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1，1，2ーﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1，3ーｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002		<0.0002				
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006		<0.0006				
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003		<0.0003				
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02		<0.002				
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	ｾﾚﾝ	≦0.01		<0.002				
	硝酸性窒素		**0.015**	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	**1.7**
	亜硝酸性窒素		**0.010**	<0.005	<0.005	<0.005	**0.010**	<0.005
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	**0.02**	<0.01	<0.01	<0.01	**0.01**	**1.7**
	ふっ素	≦0.8	**0.1**	<0.1	**0.1**	**0.3**	**0.1**	<0.1
	ほう素	≦1	<0.1	<0.1	<0.1	**0.2**	<0.1	<0.1
	1，4ーｼﾞｵｷｻﾝ	≦0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.6	6.8	6.8	7.0	6.5	6.0
	EC（mS/m）		18	30	12	54	29	10

（1）ーア 概況調査（環境監視調査）

井戸の緒元	流域番号		15	15	16	17	18	19
	井戸番号		3640002	2110010	4060022	2020083	5020015	2150005
	市町村名		長岡市	見附市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市
	地区名		中条新田	昭和町	寺泊木島	西千手	小国町二本柳	金沢
	調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度（m）		40	88	7	25	60	6
	図幅名称			見附				
	調査担当機関		長岡市	長岡地域振興局	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市
	分析担当機関		長岡市	長岡地域振興局	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市
	採水年月日（西暦）		2012/01/25	2011/12/13	2012/01/24	2012/01/24	2012/01/24	2011/11/16
	水温（℃）		15.0	15.5	9.5	13.0	10.0	12.0
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/L）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全ｼｱﾝ	検出されないこと	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	砒素	≦0.01	***0.020***	**0.005**	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	≦0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002
	四塩化炭素	≦0.002	<0.0002		<0.0002	<0.0002		<0.0002
	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	≦0.002						
	1，2ージｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004	<0.0004		<0.0004	<0.0004		<0.0004
	1，1ージｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01
	ｼｽー1，2ージｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002
	ﾄﾗﾝｽー1，2ージｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002
	1，2ージｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004
	1，1，1ートﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005
	1，1，2ートﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006	<0.0006		<0.0006	<0.0006		<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005
	1，3ージｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素		**0.044**	**0.030**	**0.47**	<0.005	<0.005	<0.005
	亜硝酸性窒素		<0.005	<0.005	**0.008**	<0.005	<0.005	<0.005
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	**0.04**	**0.03**	**0.47**	<0.01	<0.01	<0.01
	ふっ素	≦0.8	**0.1**	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	ほう素	≦1	<0.1	**0.1**	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	1，4ージｵｷｻﾝ	≦0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.7	7.5	6.3	6.2	7.1	6.3
	EC（mS/m）		41	39	20	28	21	21

（1）ーア 概況調査（環境監視調査）

井戸の緒元	流域番号		20	21	21	22	23	24
	井戸番号		2050002	2080027	2080028	4420002	4630019	4620023
	市町村名		柏崎市	小千谷市	小千谷市	魚沼市	南魚沼市	南魚沼市
	地区名		中央町	片貝	城内	堀之内	五日町	塩沢
	調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	その他の井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度（m）		8	50	80	10	40	61
	図幅名称		柏崎	片貝	小千谷	小千谷	十日町	十日町
	調査担当機関		長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局	南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局
	分析担当機関		長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局
	採水年月日（西暦）		2011/12/13	2011/12/13	2011/12/13	2011/07/26	2011/07/26	2012/01/17
	水温（℃）		18.1	6.5	18.9	12.8	11.5	12.5
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/L）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003	<0.0003	***0.0059***	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全ｼｱﾝ	検出されないこと	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	砒素	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005	**0.010**	<0.005	<0.005
	総水銀	≦0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	≦0.002				<0.0002	<0.0002	<0.0002
	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	≦0.002						
	1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004				<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1，1ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽｰ1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾄﾗﾝｽｰ1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1，1，1ーﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，1，2ーﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006				<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，3ーｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素		**0.57**	**2.4**	<0.005	**0.007**	**1.0**	**0.42**
	亜硝酸性窒素		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	**0.57**	**2.4**	<0.01	**0.01**	**1.0**	**0.42**
	ふっ素	≦0.8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	ほう素	≦1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	**0.1**
	1，4ーｼﾞｵｷｻﾝ	≦0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
その他の項目	pH	5.8～8.6	7.1	6.4	6.6	6.0	6.4	6.8
	EC（mS/m）		10	12	49	12	12	20

（1）ーア 概況調査（環境監視調査）

井戸の緒元	流域番号		24	25	26	27	28	28
	井戸番号		4610009	2100096	4820017	5410002	2220259	2220283
	市町村名		湯沢町	十日町市	津南町	上越市	上越市	上越市
	地区名		湯沢	駅通	大割野	柿崎区直海浜	港町	中央
	調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
	用途		その他の井戸	その他の井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	工業用水井戸	工業用水井戸
	井戸の深度（m）		80		12	5	260	8
	図幅名称		越後湯沢	十日町	松之山温泉	柿崎	潟町	潟町
	調査担当機関		南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局	上越市	上越市	上越市
	分析担当機関		長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局	上越市	上越市	上越市
	採水年月日（西暦）		2012/01/23	2011/07/25	2011/07/25	2011/10/19	2011/10/19	2011/10/19
	水温（℃）		10.8	15.3	15.0	17.6	21.1	16.4
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/L）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全ｼｱﾝ	検出されないこと	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	砒素	≦0.01	**0.005**	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	≦0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002
	四塩化炭素	≦0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002
	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	≦0.002						
	1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004	<0.0004	<0.0004	<0.0004		<0.0004	<0.0004
	1，1ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
	ｼｽｰ1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002
	ﾄﾗﾝｽｰ1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002
	1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004
	1，1，1ーﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005
	1，1，2ーﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006	<0.0006	<0.0006	<0.0006		<0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005
	1，3ーｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素		**0.72**	**1.6**	**0.89**	**1.1**	**0.011**	**0.009**
	亜硝酸性窒素		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	**0.72**	**1.6**	**0.89**	**1.1**	**0.01**	**0.01**
	ふっ素	≦0.8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	ほう素	≦1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	1，4ｰｼﾞｵｷｻﾝ	≦0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.9	6.8	6.2	6.8	7.4	6.7
	EC（mS/m）		15	19	10	18	86	39

（1）ーア 概況調査（環境監視調査）

井戸の緒元	流域番号		28	28	28	29	29	30
	井戸番号		5420047	5460002	2170125	2160022	5630014	6020053
	市町村名		上越市	上越市	妙高市	糸魚川市	糸魚川市	佐渡市
	地区名		大潟区上小舟津浜	中郷区藤沢	栗原	大町	須沢	八幡
	調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
	用途		工業用水井戸	生活用水井戸	工業用水井戸	その他の井戸	その他の井戸	一般飲用井戸
	井戸の深度（m）		32	5	217.5	30	16.6	25
	図幅名称		潟町	関山	高田東部	糸魚川	糸魚川	河原田
	調査担当機関		上越市	上越市	上越地域振興局	上越地域振興局	上越地域振興局	佐渡地域振興局
	分析担当機関		上越市	上越市	上越地域振興局	上越地域振興局	上越地域振興局	新潟県
	採水年月日（西暦）		2011/10/19	2011/10/20	2011/07/19	2011/07/20	2011/07/20	2011/07/19
	水温（℃）		17.4	19.0	17.5	18.3	14.4	22.5
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/L）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全ｼｱﾝ	検出されないこと	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	砒素	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	≦0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	≦0.002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	≦0.002						
	1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1，1ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽｰ1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾄﾗﾝｽｰ1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1，1，1ーﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，1，2ーﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，3ーｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素		**2.3**	**0.24**	<0.005	**2.5**	**0.58**	**2.6**
	亜硝酸性窒素		<0.005	**0.017**	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	**2.3**	**0.25**	<0.01	**2.5**	**0.58**	**2.6**
	ふっ素	≦0.8	<0.1	<0.1	**0.1**	<0.1	<0.1	<0.1
	ほう素	≦1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	**0.6**
	1，4ｰｼﾞｵｷｻﾝ	≦0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.2	6.6	7.6	7.1	7.8	7.1
	EC（mS/m）		18	15	24	33	24	118

（1）ーア 概況調査（環境監視調査）

井戸の緒元	流域番号		30	31	32	32
	井戸番号		6060009	2190006	2010059	2010073
	市町村名		佐渡市	佐渡市	新潟市	新潟市
	地区名		真野新町	加茂歌代	北区島見町	中央区長潟
	調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
	用途		一般飲用井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	その他の井戸
	井戸の深度（m）		4.5	60	24	5
	図幅名称		河原田	両津	新潟B2	新潟C2
	調査担当機関		佐渡地域振興局	佐渡地域振興局	新潟市	新潟市
	分析担当機関		新潟県	新潟県	新潟市衛生環境研究所	新潟市衛生環境研究所
	採水年月日（西暦）		2011/07/19	2011/07/19	2011/07/19	2011/07/19
	水温（℃）		15.6	15.2	15.7	16.0
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/L）				
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全ｼｱﾝ	検出されないこと	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	砒素	≦0.01	***0.011***	<0.005	<0.005	***0.038***
	総水銀	≦0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと				
	PCB	検出されないこと				
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	≦0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	≦0.002		<0.0002		
	1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1，1ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽｰ1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾄﾗﾝｽｰ1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1，1，1ーﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，1，2ーﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，3ーｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002				
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006				
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003				
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02				
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ｾﾚﾝ	≦0.01				
	硝酸性窒素		**2.7**	**0.090**	**5.8**	<0.005
	亜硝酸性窒素		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	**2.7**	**0.09**	**5.8**	<0.01
	ふっ素	≦0.8	<0.1	<0.1	<0.1	**0.1**
	ほう素	≦1	<0.1	<0.1	<0.1	**0.3**
	1，4ｰｼﾞｵｷｻﾝ	≦0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
その他の項目	pH	5.8～8.6	7.2	7.0	6.7	7.2
	EC（mS/m）		41	19	22	51