（2）汚染井戸周辺地区調査

井戸の緒元	流域番号		2	2	2	2	2	4	4	4	4	4
	井戸番号		5830011	5830012	5830014	5830021	5830022	3100043	3100047	3100048	3100049	3100050
	市町村名		村上市	村上市	村上市	村上市	村上市	胎内市	胎内市	胎内市	胎内市	胎内市
	地区名		塩谷	塩谷	塩谷	塩谷	塩谷	笹口浜	笹口浜	笹口浜	笹口浜	笹口浜
	調査区分		汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査
	用途		その他の井戸	一般飲用井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度（m）			5				10	60	10		15
	図幅名称		坂町	坂町	坂町	坂町	坂町	坂町	稲荷岡	稲荷岡	坂町	坂町
	調査担当機関		新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局
	分析担当機関		保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所
	採水年月日（西暦）		2009/08/24	2009/08/24	2009/08/24	2009/08/24	2009/08/24	2009/06/18	2009/06/18	2009/06/18	2009/06/18	2009/06/18
	水温（℃）		17.0	14.9	15.5	15.0	14.9	13.2	15.0	11.4	13.5	16.0
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/l）										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01										
	全ｼｱﾝ	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	≦0.002										
	1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004										
	1，1ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					
	ｼｽｰ1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
	1，1，1ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					
	1，1，2ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					
	1，3ｰｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002										
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006										
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003										
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02										
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01										
	ｾﾚﾝ	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.2	6.3	6.3	6.2	6.1	6.6	7.0	6.9	7.1	6.0
	EC（mS/m）		36	35	18	28	22	18	21	29	8	21

（2）汚染井戸周辺地区調査

井戸の緒元	流域番号		4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
	井戸番号		3100051	3100052	3100055	3100056	2060005	2060082	2060083	2060084	2060085	2060086
	市町村名		胎内市	胎内市	胎内市	胎内市	新発田市	新発田市	新発田市	新発田市	新発田市	新発田市
	地区名		笹口浜	高畑	笹口浜	高畑	佐々木	佐々木	佐々木	佐々木	佐々木	佐々木
	調査区分		汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸
	井戸の深度（m）			14	25	67	8	7			6	
	図幅名称		稲荷岡	中条	坂町	稲荷岡	新発田	新発田	新発田	新発田	新発田	新発田
	調査担当機関		新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局
	分析担当機関		保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所
	採水年月日（西暦）		2009/06/18	2009/06/18	2009/06/18	2009/06/18	2009/08/31	2009/08/31	2009/08/31	2009/08/31	2009/08/31	2009/08/31
	水温（℃）		14.0	14.0	13.8	13.5	15.9	14.1	16.0	15.6	14.6	16.8
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/l）										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01										
	全ｼｱﾝ	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						
	四塩化炭素	≦0.002										
	1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004										
	1，1ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02										
	ｼｽｰ1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04										
	1，1，1ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1										
	1，1，2ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03										
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01										
	1，3ｰｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002										
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006										
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003										
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02										
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01										
	ｾﾚﾝ	≦0.01										
	硝酸性窒素						**3.6**	**1.5**	**0.14**	<0.005	**1.9**	**0.24**
	亜硝酸性窒素						<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10					**3.6**	**1.5**	**0.14**	<0.01	**1.9**	**0.24**
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.4	6.8	7.1	7.0	5.5	5.5	6.3	6.3	6.2	6.3
	EC（mS/m）		17	13	8	47	16	9	10	16	13	6

（2）汚染井戸周辺地区調査

井戸の緒元	流域番号		5	5	9	9	9	9	9	9	9	9
	井戸番号		2060087	3070033	3240008	3240009	3240010	3240011	3240012	3240013	3240014	3240015
	市町村名		新発田市	聖籠町	新潟市	新潟市	新潟市	新潟市	新潟市	新潟市	新潟市	新潟市
	地区名		佐々木	藤寄	江南区船戸山	江南区船戸山	江南区船戸山	江南区船戸山	江南区船戸山	江南区船戸山	江南区亀田本町	江南区船戸山
	調査区分		汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査
	用途		その他の井戸	その他の井戸								
	井戸の深度（m）				8	5	5	8	4	4	7	
	図幅名称		新発田	新発田	新潟C2	新潟C2	新潟C2	新潟C2	新潟C2	新潟C2	新潟C2	新潟C2
	調査担当機関		新発田地域振興局	新発田地域振興局	新潟市	新潟市	新潟市	新潟市	新潟市	新潟市	新潟市	新潟市
	分析担当機関		保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	新潟市	新潟市	新潟市	新潟市	新潟市	新潟市	新潟市	新潟市
	採水年月日（西暦）		2009/08/31	2009/08/31	2009/11/24	2009/11/24	2009/11/24	2009/11/24	2009/11/24	2009/11/24	2009/11/24	2009/11/24
	水温（℃）		15.4	16.5	14.7	15.3	14.2	13.8	14.5	14.5	15.7	14.5
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/l）										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01										
	全ｼｱﾝ	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004										
	1，1ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02										
	ｼｽｰ1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04										
	1，1，1ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1										
	1，1，2ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03										
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01										
	1，3ｰｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002										
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006										
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003										
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02										
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01										
	ｾﾚﾝ	≦0.01										
	硝酸性窒素		**4.6**	<0.005	**0.092**	**1.3**	<0.005	<0.005	**0.041**	**0.24**	**0.94**	**0.74**
	亜硝酸性窒素		<0.005	<0.005	**0.043**	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	**0.005**	**0.46**	<0.005
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	**4.6**	<0.01	**0.14**	**1.3**	<0.005	<0.005	**0.041**	**0.25**	**1.4**	**0.74**
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.1	6.2	6.2	6.2	6.1	6.1	6.5	6.3	6.6	6.2
	EC（mS/m）		21	19	16	18	14	13	15	17	22	11

（2）汚染井戸周辺地区調査

井戸の緒元	流域番号		10	10	10	10	10	12	12	12	12	12
	井戸番号		2180040	2180041	2180074	2180075	2180076	3440002	3440011	3440021	3440030	3440033
	市町村名		五泉市	五泉市	五泉市	五泉市	五泉市	燕市	燕市	燕市	燕市	燕市
	地区名		本町	馬場町	本町	宮町	本町	吉田東栄町	吉田東栄町	吉田春日町	吉田春日町	吉田東栄町
	調査区分		汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査
	用途		その他の井戸	その他の井戸	一般飲用井戸	その他の井戸	生活用水井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸
	井戸の深度（m）			50		50		10			10	15
	図幅名称		村松	村松	村松	村松	村松	弥彦	弥彦	弥彦	弥彦	弥彦
	調査担当機関		新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局
	分析担当機関		保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所
	採水年月日（西暦）		2009/08/25	2009/08/25	2009/08/25	2009/08/25	2009/08/25	2010/01/19	2010/01/19	2010/01/19	2010/01/19	2010/01/19
	水温（℃）		14.0	14.6	13.5	15.6	15.5	14.1	15.7	14.5	10.7	13.1
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/l）										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01										
	全ｼｱﾝ	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004										
	1，1ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ｼｽｰ1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1，1，1ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，1，2ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，3ｰｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002										
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006										
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003										
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02										
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ｾﾚﾝ	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	5.4	5.3	5.4	5.7	5.5	6.6	6.6	6.5	6.7	6.6
	EC（mS/m）		10	10	10	11	11	24	26	26	23	24

（2）汚染井戸周辺地区調査

井戸の緒元	流域番号		12	12	13	13	13	13	13	13	13	13
	井戸番号		3440037	3440039	2040013	2040014	2040042	2040043	2040095	2040096	2130002	2130132
	市町村名		燕市	燕市	三条市	三条市	三条市	三条市	三条市	三条市	燕市	燕市
	地区名		吉田東栄町	吉田東栄町	田島	田島	田島	田島	田島	田島	小池	小池
	調査区分		汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査
	用途		その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	工業用水井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸
	井戸の深度（m）		10		12	13	100	6	70	80	12	
	図幅名称		弥彦	弥彦	三条	三条	三条	三条	三条	三条	三条	三条
	調査担当機関		三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局
	分析担当機関		保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所
	採水年月日（西暦）		2010/01/19	2010/01/19	2010/01/12	2010/01/12	2010/01/12	2010/01/12	2010/01/12	2010/01/12	2009/05/21	2009/05/21
	水温（℃）		14.8	14.8	14.1	12.2	14.5	14.2	14.3	14.0	21.5	14.9
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/l）										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01										
	全ｼｱﾝ	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004										
	1，1－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004	<0.004	***0.25***	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	1，1，1－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	1，1，2－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	1，3－ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002										
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006										
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003										
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02										
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01	<0.001	<0.001								
	ｾﾚﾝ	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8									**0.1**	**0.1**
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.6	6.6	6.4	6.5	7.0	6.5	7.3	6.7	6.6	6.6
	EC（mS/m）		15	21	35	23	36	26	43	37	25	42

（2）汚染井戸周辺地区調査

井戸の緒元	流域番号		13	13	13	13	13	13	16	16	16	16
	井戸番号		2130133	2130134	2130135	2130136	2130137	2130138	4060008	4060019	4060020	4060021
	市町村名		燕市	燕市	燕市	燕市	燕市	燕市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市
	地区名		小池	小池	小池	柳山	柳山	杉柳	寺泊竹森	寺泊竹森	寺泊竹森	寺泊竹森
	調査区分		汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査
	用途		その他の井戸	その他の井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度（m）		130	130	150	15			8	131	30	
	図幅名称		三条	三条	三条	三条	三条	三条	三条	三条	三条	三条
	調査担当機関		三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市
	分析担当機関		保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市
	採水年月日（西暦）		2009/05/21	2009/05/21	2009/05/21	2009/05/21	2009/05/21	2009/05/21	2010/03/03	2010/03/03	2010/03/03	2010/03/03
	水温（℃）		15.4	15.0	15.9	14.9	15.2	15.2	14.5	18.0	15.8	13.1
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/l）										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01										
	全ｼｱﾝ	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004										
	1，1ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02										
	ｼｽｰ1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04										
	1，1，1ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1										
	1，1，2ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03										
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01										
	1，3ｰｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002										
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006										
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003										
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02										
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01										
	ｾﾚﾝ	≦0.01										
	硝酸性窒素								<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	亜硝酸性窒素								<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10							<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ふっ素	≦0.8	**0.1**	**0.2**	**0.3**	**0.1**	**0.1**	<0.1				
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	7.0	7.0	7.0	6.5	6.7	6.7	6.4	7.3	7.2	6.8
	EC（mS/m）		68	61	77	54	31	46	17	140	110	55

（2）汚染井戸周辺地区調査

井戸の緒元	流域番号		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	井戸番号		2020179	2020180	2010183	2010184	2020185	2020094	2020096	2020100	2020190	2020175
	市町村名		長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市
	地区名		蓮潟	蓮潟	蓮潟	蓮潟	寺島町	北園町	原町	原町	原町	寺島町
	調査区分		汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度（m）		60			20		70	80	150		7
	図幅名称		長岡	長岡	長岡	長岡	長岡	長岡	長岡	長岡	長岡	長岡
	調査担当機関		長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市
	分析担当機関		長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市
	採水年月日（西暦）		2009/10/26	2009/10/26	2009/10/26	2009/10/26	2009/10/26	2010/03/02	2010/03/02	2010/03/02	2010/03/02	2009/09/03
	水温（℃）		14.8	14.8	15.0	15.8	13.8	11.8	11.9	13.5	11.7	15.5
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/l）										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01										
	全ｼｱﾝ	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										<0.005
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05										
	砒素	≦0.01										<0.005
	総水銀	≦0.0005										
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004										
	1，1－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02										
	ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04						<0.004	**0.007**	**0.037**	**0.031**	
	1，1，1－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1										
	1，1，2－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01						<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，3－ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002										
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006										
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003										
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02										
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	ｾﾚﾝ	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										<0.1
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6						7.0	7.2	7.3	6.9	
	EC（mS/m）							35	34	29	29	

（2）汚染井戸周辺地区調査

井戸の緒元	流域番号		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	井戸番号		2020178	2020179	2020180	2020181	2020182	2020186	2020187	2020188	2020189	2020191
	市町村名		長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市
	地区名		寺島町	蓮潟	蓮潟	蓮潟	寺島町	曙	曙	曙	曙	関原町
	調査区分		汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度（m）			60			50	60				60
	図幅名称		長岡	長岡	長岡	長岡	長岡	長岡	長岡	長岡	長岡	長岡
	調査担当機関		長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市
	分析担当機関		長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市
	採水年月日（西暦）		2009/09/03	2009/09/03	2009/09/03	2009/09/03	2009/09/03	2010/02/09	2010/02/09	2010/02/09	2010/02/09	2010/03/05
	水温（℃）		15.5	15.6	15.0	14.6	14.5	12.2	12.0	13.0	12.3	13.7
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/l）										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01										
	全ｼｱﾝ	検出されないこと										
	鉛	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05										
	砒素	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					
	総水銀	≦0.0005										
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004										
	1，1ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02										
	ｼｽｰ1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04										
	1，1，1ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1										
	1，1，2ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03										
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					
	1，3ｰｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002										
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006										
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003										
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02										
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	ｾﾚﾝ	≦0.01										
	硝酸性窒素											**1.9**
	亜硝酸性窒素											**0.006**
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10										**1.9**
	ふっ素	≦0.8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6						6.5	6.9	6.7	7.2	5.6
	EC（mS/m）							24	27	27	29	15

（2）汚染井戸周辺地区調査

井戸の緒元	流域番号		17	17	17	24	24	24	25	25	25	25
	井戸番号		2020192	2020193	2020194	4620029	4620030	4620032	2100128	2100131	2100132	2100133
	市町村名		長岡市	長岡市	長岡市	南魚沼市	南魚沼市	南魚沼市	十日町市	十日町市	十日町市	十日町市
	地区名		関原町	関原町	五反田町	宮野下	宮野下	宮野下	明石町	城之古	城之古	明石町
	調査区分		汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	工業用水井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸
	井戸の深度（m）			100	110	100	70	50	120	60	150	150
	図幅名称		長岡	長岡	長岡	越後湯沢	越後湯沢	越後湯沢	松之山温泉	松之山温泉	松之山温泉	松之山温泉
	調査担当機関		長岡市	長岡市	長岡市	南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局
	分析担当機関		長岡市	長岡市	長岡市	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局
	採水年月日（西暦）		2010/03/05	2010/03/05	2010/03/05	2010/01/26	2010/01/26	2010/01/26	2010/02/23	2010/02/23	2010/02/23	2010/02/23
	水温（℃）		13.0	13.1	12.8	12.0	10.0	10.0	10.5	13.0	4.5	15.5
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/l）										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01										
	全ｼｱﾝ	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004										
	1，1－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02							<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04							<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1，1，1－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1							<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，1，2－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03							<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01							***0.023***	**0.01**	<0.0005	***0.02***
	1，3－ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002										
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006										
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003										
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02										
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01										
	ｾﾚﾝ	≦0.01										
	硝酸性窒素		**0.018**	**0.024**	<0.005							
	亜硝酸性窒素		**0.006**	<0.005	**0.008**							
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	**0.024**	**0.029**	**0.013**							
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1				**0.3**	**0.2**	<0.1				
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.8	6.5	7.1	7.0	6.8	6.6	7.6	5.9	7.8	7.7
	EC（mS/m）		21	19	14	25	23	14	18	11	13	16

（2）汚染井戸周辺地区調査

井戸の緒元	流域番号		25	25	25	25	25	25	25	25	28	28
	井戸番号		2100147	2100148	2100149	2100142	2100143	2100144	2100145	2100146	5420034	5420036
	市町村名		十日町市	十日町市	十日町市	十日町市	十日町市	十日町市	十日町市	十日町市	上越市	上越市
	地区名		北新田	川治	北新田	中条	中条	中条	中条	中条	犀潟	犀潟
	調査区分		汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査
	用途		その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	その他の井戸	その他の井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度（m）		80	150	70	7.5	3.2		100		8	6
	図幅名称		松之山温泉	十日町	松之山温泉	十日町	十日町	十日町	十日町	十日町	柿崎	柿崎
	調査担当機関		南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局	上越市	上越市
	分析担当機関		長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	上越市	上越市
	採水年月日（西暦）		2010/02/23	2010/02/23	2010/02/23	2010/01/27	2010/01/27	2010/01/27	2010/01/27	2010/01/27	2009/11/13	2009/11/13
	水温（℃）		12.0	12.0	12.5	8.5	9.0	5.5	10.0	11.0	14.0	16.5
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/l）										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01										
	全ｼｱﾝ	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004										
	1，1ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002							
	ｼｽｰ1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004							
	1，1，1ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005							
	1，1，2ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002							
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005							
	1，3ｰｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002										
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006										
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003										
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02										
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01										
	ｾﾚﾝ	≦0.01										
	硝酸性窒素					1	5.9	2.6	0.094	<0.005	4.4	1.7
	亜硝酸性窒素					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10				1	5.9	2.6	0.09	<0.01	4.4	1.7
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	7.2	6.7	6.9	6.1	6.0	6.3	7.4	7.6	6.4	6.5
	EC（mS/m）		22	10	19	13	14	9	12	15	24.2	24.4

（2）汚染井戸周辺地区調査

井戸の緒元	流域番号		28	28	28	28	28	28	28	29	29	29
	井戸番号		5420040	5420045	2220122	2220124	2220125	2220126	2220129	2170033	2170039	2170040
	市町村名		上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	糸魚川市	糸魚川市	糸魚川市
	地区名		犀潟	犀潟	長面	長面	長面	平成町	平成町	中央	清崎	清崎
	調査区分		汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査
	用途		その他の井戸	生活用水井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	生活用水井戸
	井戸の深度（m）		10	5	15	120	200	65	30		40	30
	図幅名称		柿崎	柿崎	高田東部	高田東部	高田東部	高田東部	高田東部	糸魚川	糸魚川	糸魚川
	調査担当機関		上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越地域振興局	上越地域振興局	上越地域振興局
	分析担当機関		上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所
	採水年月日（西暦）		2009/11/13	2009/11/13	2009/12/03	2009/11/09	2009/11/09	2009/12/03	2009/12/03	2009/12/16	2009/12/16	2009/12/16
	水温（℃）		15.0	16.3	14.5	17.0	17.0	14.5	13.3	14.9	14.0	16.1
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/l）										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01										
	全ｼｱﾝ	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	アルキル水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004										
	1，1ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	ｼｽｰ1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
	1，1，1ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	1，1，2ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	1，3ｰｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002										
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006										
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003										
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02										
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01										
	ｾﾚﾝ	≦0.01										
	硝酸性窒素		**5.3**	**3.2**						**0.009**	**1.8**	**2.8**
	亜硝酸性窒素		<0.005	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	**5.3**	**3.2**						**0.01**	**1.8**	**2.8**
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.6	6.5	7.0	6.9	7.6	6.8	6.9	6.9	7.5	7.4
	EC（mS/m）		28.8	21.6	24.4	44.6	40.6	44.9	45.9	4	14	24

（2）汚染井戸周辺地区調査

井戸の緒元	流域番号		29	29	29	29	29	30	30	30	30	30
	井戸番号		2170041	2170042	2170043	2170044	2170045	6030003	6030011	6030013	6030050	6030051
	市町村名		糸魚川市	糸魚川市	糸魚川市	糸魚川市	糸魚川市	佐渡市	佐渡市	佐渡市	佐渡市	佐渡市
	地区名		上刈	一の宮	上刈	一の宮	上刈	千種	千種	千種	千種	千種
	調査区分		汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査
	用途		生活用水井戸	一般飲用井戸	その他の井戸	生活用水井戸	その他の井戸	生活用水井戸	一般飲用井戸	一般飲用井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度（m）		30		8	28			20	27		
	図幅名称		糸魚川	糸魚川	糸魚川	糸魚川	糸魚川	相川②	相川②	相川②	相川②	相川②
	調査担当機関		上越地域振興局	上越地域振興局	上越地域振興局	上越地域振興局	上越地域振興局	佐渡地域振興局	佐渡地域振興局	佐渡地域振興局	佐渡地域振興局	佐渡地域振興局
	分析担当機関		保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所
	採水年月日（西暦）		2009/12/16	2009/12/16	2009/01/18	2009/01/18	2009/01/18	2009/11/09	2009/11/09	2009/11/09	2009/11/09	2009/11/09
	水温（℃）		10.7	15.2	13.3	15.5	13.5	15.0	15.6	20.5	17.2	13.0
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/l）										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01										
	全ｼｱﾝ	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004										
	1，1ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02										
	ｼｽｰ1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04										
	1，1，1ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1										
	1，1，2ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03										
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01										
	1，3ｰｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002										
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006										
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003										
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02										
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01										
	ｾﾚﾝ	≦0.01										
	硝酸性窒素		**5**	**4.2**	**5.8**	<0.005	**1.3**	**0.91**	**0.88**	**2.7**	**0.12**	**0.36**
	亜硝酸性窒素		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	**0.005**	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	**5**	**4.2**	**5.8**	<0.01	**1.3**	**0.91**	**0.88**	**2.7**	**0.12**	**0.36**
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.2	6.3	5.6	7.6	7.3	8.0	8.0	7.3	7.9	8.0
	EC（mS/m）		14	18	15	12	36	48	64	55	53	57

（2）汚染井戸周辺地区調査

井戸の緒元	流域番号		30	30	30	30	30	30
	井戸番号		6060052	6060028	6060029	6060030	6060031	6060032
	市町村名		佐渡市	佐渡市	佐渡市	佐渡市	佐渡市	佐渡市
	地区名		千種	金丸	金丸	金丸	金丸	金丸
	調査区分		汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査
	用途		一般飲用井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	一般飲用井戸
	井戸の深度（m）			40		27	37	5
	図幅名称		相川②	河原田	河原田	河原田	河原田	河原田
	調査担当機関		佐渡地域振興局	佐渡地域振興局	佐渡地域振興局	佐渡地域振興局	佐渡地域振興局	佐渡地域振興局
	分析担当機関		保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所
	採水年月日（西暦）		2009/11/09	2009/11/09	2009/11/09	2009/11/09	2009/11/09	2009/11/09
	水温（℃）		17.9	15.0	15.5	15.0	15.4	15.0
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/l）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01						
	全ｼｱﾝ	検出されないこと						
	鉛	≦0.01						
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05						
	砒素	≦0.01		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	***0.012***
	総水銀	≦0.0005						
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02						
	四塩化炭素	≦0.002						
	1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004						
	1，1ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02						
	ｼｽｰ1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04						
	1，1，1ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1						
	1，1，2ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03						
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01						
	1，3ｰｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01						
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素		**1.4**					
	亜硝酸性窒素		<0.005					
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	**1.4**					
	ふっ素	≦0.8						
	ほう素	≦1						
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.3	6.8	6.5	6.3	6.4	6.3
	EC（mS/m）		14	7.6	21	29	28	34