

平成30年8月に通報のあった事案（油流出）

通報日	発生地 (発生源不明の場合は発見地点)			原因者	発生源	原因	流出物	流出量	河川名等			現地確認機関	対応等
8月 3日	新発田市	古館	路上	自動車運転者	事故車両	交通事故	エンジンオイル	少量	落堀川水系	大井川	用水路	県、市、消防、土地改良区	吸着マット設置（消防、土地改良区）
8月 6日	三条市	笹岡	水路	事業者	事業所施設	その他	機械油	不明	信濃川水系	五十嵐川	大平川	県、市、消防	吸着マット設置（原因者、市）
8月 13日	三条市	高屋敷	路上	自動車運転者	事故車両	故障・破損	エンジンオイル	不明	信濃川水系	五十嵐川	水路	県、市	吸着マット設置（県）
8月 14日	阿賀町	豊川	事業場	事業者	事業所施設	管理不徹底	ガソリン	少量	阿賀野川水系	常浪川	用水路	町、消防	オイルフェンス、吸着マット設置（消防）
8月 27日	新発田市	横山	路上	自動車運転者	事故車両	交通事故	エンジンオイル	少量		坂井川	用水路	消防、警察	吸着マット設置（消防）
8月 27日	胎内市	苔実	ホームタンク	一般住民	ホームタンク	取扱不注意	灯油	50～100L	落堀川水系	附廻川	河川	市、消防	オイルフェンス設置（市）
8月 27日	柏崎市	西山町妙法寺	河川	不明	不明	不明	不明	不明	鯖石川水系	草生水川	河川	県、市	吸着マット設置（県、市）

本資料には、県が個別に報道発表を行った事案並びに新潟市、長岡市及び上越市で発生した事案は含みません。

平成30年8月に通報のあった事案（魚類へい死）

通報日	発生地 (発生源不明の場合は発見地点)			原因者	発生源	原因	へい死魚種	へい死魚数	河川名等			現地確認機関	対応等
8月 6日	新発田市	五十公野	潟	自然由来	その他	自然発生	コイ、フナ、小魚等	数千匹	阿賀野川水系	新発田川	升潟	県、市	水質検査を実施、酸欠によるものと推定（県）
8月 17日	聖籠町	杉谷内	放水路	不明	不明	不明	コイ、フナ	50～60匹	阿賀野川水系	新発田川放水路		県、町	水質検査の結果、酸欠の可能性がある。（県）

本資料には、県が個別に報道発表を行った事案並びに新潟市、長岡市及び上越市で発生した事案は含みません。

平成30年8月に通報のあった事案（その他）

通報日	発生地 (発生源不明の場合は発見地点)			原因者	発生源	原因	流出物	流出量	河川名等			現地確認機関	対応等
8月 9日	阿賀町	日野川甲	事業場	事業者	事業所施設	管理不徹底	汚水	不明	阿賀野川水系	常浪川	河川	県、町、警察、消防	現場を確認した結果、水質に異常がないことを確認、事業者指導（県）
8月 23日	柏崎市	新赤坂	事業場	事業者	事業所施設	取扱不注意	活性炭	不明		いさざ川	河川	県、市	現地を確認し、流出が止まったことを確認（県）

本資料には、県が個別に報道発表を行った事案並びに新潟市、長岡市及び上越市で発生した事案は含みません。