

平成30年11月に通報のあった事案（油流出）

通報日		発生地 (発生源不明の場合は発見地点)			原因者	発生源	原因	流出物	流出量	河川名等			現地確認機関	対応等
11月	1日	新発田市	御幸町	路上	事業者	重機・車両	故障・破損	作動油	約60L	阿賀野川水系	新発田川	水路	県、市、消防	中和剤で処置、吸着マット設置（原因者）
11月	3日	聖籠町	大夫興野	路上	自動車運転者	重機・車両	取扱不注意	灯油	10L		新潟東港	水路	警察、消防	吸着材で処置（消防）
11月	4日	阿賀町	津川	河川	不明	不明	不明	不明	不明	阿賀野川水系	姥堂川	河川	消防	オイルフェンス設置（消防）
11月	6日	佐渡市	両津湊	事業場	事業者	ドラム缶等	取扱不注意	機械油	少量	両津湾（丙）	加茂湖		県、市、警察、消防	中和剤で処置（事業者）吸着マット設置（消防）
11月	17日	胎内市	あかね町	水路	不明	不明	不明	不明	不明	落堀川水系	柴橋川	水路	県、市、警察、消防	オイルフェンス、吸着マット設置（県、消防）
11月	19日	阿賀野市	学校町	学校	官公庁	配管	故障・破損	灯油	最大100L	阿賀野川水系	駒林川	水路	市	吸着マット設置（原因者）、オイルフェンス設置（消防）
11月	19日	五泉市	赤海	一般住民宅	一般住民	ホームタンク	取扱不注意	灯油	160L	阿賀野川水系	太田川	水路	市、警察、消防	オイルフェンス設置（消防）
11月	19日	三条市	西大崎	水路	不明	不明	不明	不明	不明	信濃川水系	新川排水路	側溝	県、消防、土地改良区	吸着マット設置（土地改良区）

本資料には、県が個別に報道発表を行った事案並びに新潟市、長岡市及び上越市で発生した事案は含みません。

平成30年11月に通報のあった事案（油流出）

通報日		発生地 (発生源不明の場合は発見地点)			原因者	発生源	原因	流出物	流出量	河川名等			現地確認機関	対応等
11月	24日	柏崎市	北条	一般住民宅	一般住民	ホームタンク	取扱不注意	灯油	50L	鯖石川水系	長鳥川	用水路	市、消防	吸着マット設置（消防）

本資料には、県が個別に報道発表を行った事案並びに新潟市、長岡市及び上越市で発生した事案は含みません。