

令和元年10月18日
17時15分
防災局原子力安全対策課

柏崎刈羽原子力発電所での火災発生について（最終報）

本日16時01分に発生した、柏崎刈羽原子力発電所の大湊側補助ボイラー建屋の電源室内の火災について、東京電力から、16時40分に柏崎市消防が現場を確認し、鎮火を確認したとの報告を受けました。

今回の火災の原因等については、改めて東京電力に説明を求めます。

なお、柏崎刈羽原子力発電所は、現在、全号機とも定期点検により停止中であり、この火災による放射能漏れなどはないとのことです。

また、県が実施している放射線モニタリングでは、異常な値は検出されていません。発電所周辺の県放射線モニタリングの状況はこちらからご覧いただけます。

<http://housyasen.pref.niigata.lg.jp/>

本件についてのお問い合わせ先

原子力安全対策課 伊藤

(直通) 025-282-1693 (内線) 6460