

## 柏崎刈羽原子力発電所の安全対策の確認のとりまとめについて（案）

東京電力の説明に疑問が残る事項等については、引き続き国へ確認するが、これまでの議論について、以下の方針によりとりまとめ作業に着手する。

## 〈とりまとめの方針〉

- 1 確認事項 22 項目について、国や東京電力の説明や質疑の概要を、図表を用いてとりまとめる。
- 2 これまでの議論をまとめた議論の状況の整理(資料No. 3)やその補足資料(技術委員会資料)を添付する。

## 報告書の構成イメージ

## 本文

- 1 序文
- 2 経緯
- 3 確認結果の概要 ※ 議論の状況の整理の参照先を記載
  - (1) 建屋基礎底面の最大傾斜が目安値である 1/2,000 を上回ることの評価
  - (2) 施設の液状化対策
  - (3) 水撃による圧力波の冷却水系への影響
  - (4) 冷却水系、循環水系の損傷による内部溢水への対処
  - (5) 情報操作システムへの不正アクセス防止
  - (6) 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備及び運用手順
  - (7) 格納容器の破損防止対策
  - (8) 計装設備の計測範囲の変更、電源設備の強化等
  - (9) 事故対応時の環境対策、体制等
  - (10) 重大事故対処手順、作業者の教育・訓練及び心理的負担
  - (11) 運転適格性の確認
  - (12) F V 関係：フィルタベント設備の耐震性（地下式含む）
  - (13) F V 関係：技術委員会にて指摘頂いた事項に対する対応状況
  - (14) 地下水対策
  - (15) 緊急時対策所
  - (16) 水素爆発対策
  - (17) 原子力災害時の情報発信
  - (18) 耐震評価
  - (19) 使用済燃料プールの安全対策
  - (20) 残余のリスク等への対応
  - (21) 自然現象への対策
  - (22) 核物質防護、不正入域
- 4 結び

## 添付資料

議論の状況の整理(資料 No. 3)、資料 No. 3 補足資料(技術委員会資料)