

## 新発田市本町地内における鉛による土壌汚染について(終報)

新発田市本町地内において、事業者が実施した土壌調査の結果、鉛が土壌溶出量基準値を超えて検出されたこと(3月4日公表)を受け、県では、周辺の地下水調査を実施しました。

その結果、全ての地点で鉛は検出されませんでした。

## 概要

- (1) 調査地点：新発田市本町地内3地点
- (2) 試料採取日：令和8年3月6日
- (3) 調査結果

## ○ 地下水

単位：mg/L

調査項目	調査結果	環境基準値	検出下限値
鉛	検出されず(3地点)	0.01以下	0.005

本件についてのお問い合わせ先  
環境対策課〔担当〕遠藤  
(直通) 025-280-5157 (内線) 2716