

一般県道 寺泊与板線（年友改良）R8.4.27供用 長岡地域整備部

工事前写真



道路が沈下し、水たまりができ通行しづらい状況

工事後写真



道路が平坦になり、円滑に通行できる状況