


84 道路施設の老朽化対策

トンネル老朽化対策の事例（魚沼市 主要地方道小出奥只見線 15号駒見トンネル）



■ 覆工コンクリートに損傷がみられ、落下する危険がある。

■ 剥落防止工(FRPメッシュ)を実施

○対策の効果

- 主要地方道小出奥只見小出線は、魚沼市小出市街地から奥只見ダムへとつながるアクセス道路であるとともに、日本一の貯水量を誇る奥只見ダムや奥只見スキー場へのルートとして観光道路の役割も担っています。
- 当該路線が通行不能となった場合、迂回路がないため孤立が発生します。
- 修繕が必要な部材を補修することで、老朽化に起因する重大事故を発生させることなく、道路利用者の安全を確保することができました。