



胎内川ダムの工事現場内の土壌から基準値を超える^{ひそ}砒素が検出されました

二級河川胎内川上流にある胎内川ダム(胎内市大字下荒沢地内)の工事現場において、工事に伴う土壌調査を行ったところ、土壌汚染対策法の基準値を超える^{ひそ}砒素が検出されました。

1 調査結果

○土壌溶出量

有害物質の種類	調査結果	基準値
砒素及びその化合物	0.019 mg/L	0.01 mg/L

試料採取日：令和8年8月25日

2 県の対応

- ・周辺井戸の有無を調査しましたが、現時点では水道水源、飲用井戸、営業用井戸及び農業用井戸は確認されていません。
- ・今後、県環境部局と調整のうえ、適切に対応します。

本件についての問い合わせ先

新発田地域振興局

新発田地域整備部 副部長 佐藤

(直通) 0254-26-9544