

平成30年10月に通報のあった事案（油流出）

通報日		発生地 (発生源不明の場合は発見地点)			原因者	発生源	原因	流出物	流出量	河川名等			現地確認機関	対応等
10月	10日	新発田市	藤塚浜	小学校	官公庁	配管	故障・破損	灯油	最大6L	地下浸透			市	汚染土壌回収（市）
10月	12日	三条市	西本成寺	水路	不明	不明	不明	不明	不明	信濃川水系	貝喰川	水路	県、市、消防	吸着マット設置（消防）
10月	12日	新発田市	小戸宇足無沢	ダム	事業者	船舶	管理不徹底	機械油	不明	加治川水系	加治川	ダム	県	吸着マット、中和剤（原因者）
10月	24日	燕市	分水大武	水路	不明	不明	不明	不明	不明	信濃川水系	西川	水路	県、市、消防、警察	吸着マット、オイルフェンス設置（消防）
10月	24日	柏崎市	与板	河川	不明	不明	不明	不明	不明	鯖石川水系	鯖石川		県、市	現場確認の結果、異常が無いことを確認（県、市）
10月	25日	糸魚川市	小滝	路上	自動車運転者	事故車両	交通事故	機械油	少量	姫川水系	姫川	道路側溝	県、警察	流出油を全量回収（原因者）
10月	31日	村上市	大場沢	事業場	事業者	事業所施設	管理不徹底	灯油	数L～10L	三面川水系	三面川	農業排水路	県、市、消防	流出油を回収（原因者、消防）

本資料には、県が個別に報道発表を行った事案並びに新潟市、長岡市及び上越市で発生した事案は含みません。

平成30年10月に通報のあった事案（魚類へい死）

通報日		発生地 (発生源不明の場合は発見地点)			原因者	発生源	原因	へい死魚種	へい死魚数	河川名等			現地確認機関	対応等
10月	9日	三条市	南四日町	河川	不明	不明	不明	小魚	約100匹	信濃川水系	島田川		県、市	水質検査の結果、酸欠の可能性がある。(県)
10月	10日	五泉市	寺沢	水路	不明	不明	不明	小魚	20数匹	信濃川水系	能代川	水路	市	水質検査の結果、酸欠の可能性がある。(県)
10月	19日	十日町市	寅乙	河川	不明	不明	不明	不明	10匹程度	信濃川水系	中沢川	河川	国、県、市	水質検査の結果、異常が無いことを確認。(県)

本資料には、県が個別に報道発表を行った事案並びに新潟市、長岡市及び上越市で発生した事案は含みません。