

令和元年10月18日  
16時40分  
防災局原子力安全対策課

**柏崎刈羽原子力発電所での火災発生について（第1報）**

本日16時04分頃に、東京電力から柏崎刈羽原子力発電所の大湊側補助ボイラー建屋の電源室内で火災が発生したとの報告を受けました。

東京電力は消防に通報するとともに、初期消火を行っており、炎は消えているとのことですが、柏崎市消防が現場を確認中です。

なお、柏崎刈羽原子力発電所は、現在、全号機とも定期点検により停止中であり、この火災による放射能漏れなどはないとのことですが。

また、県が実施している放射線モニタリングでは、異常な値は検出されていません。発電所周辺の県放射線モニタリングの状況はこちらからご覧いただけます。

<http://housyasen.pref.niigata.lg.jp/>

本件についてのお問い合わせ先

原子力安全対策課 伊藤

(直通) 025-282-1693 (内線) 6460