

# 柏崎刈羽原子力発電所の安全対策の確認

令和5年度第1回  
技術委員会  
資料 No. 1

## これまでの実施内容

## 現在、東京電力に確認している内容

## 今後

設置変更許可の  
審査内容の確認  
(平成30年度)

柏崎刈羽原発の  
安全対策概要の  
確認・視察  
(令和元、3年度)

フィルタベント  
設備の確認  
(平成25～29年度)

福島原発事故の  
検証  
(平成24～令和2年度)

左記を踏まえ  
22項目に整理

No.	確認事項
1	建屋基礎底面の最大傾斜が目安値である1/2,000を上回ることの評価
2	施設の液状化対策
3	水撃による圧力波の冷却水系への影響
4	冷却水系、循環水系の損傷による内部溢水への対処
5	情報操作システムへの不正アクセス防止
6	最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備及び運用手順
7	格納容器の破損防止対策
8	計装設備の計測範囲の変更、電源設備の強化等
9	事故対応時の環境対策、体制等
10	重大事故対処手順、作業者の教育・訓練及び心理的負担
11	運転適格性の確認
12	F V フィルタベント設備の耐震性（地下式含む）
13	関係 技術委員会にて指摘頂いた事項に対する対応状況
14	地下水対策
15	緊急時対策所
16	水素爆発対策
17	原子力災害時の情報発信
18	耐震評価
19	使用済燃料プールの安全対策
20	残余のリスク等への対応
21	自然現象への対策
22	核物質防護、不正入域

東電の説明  
を踏まえ、  
疑問が残る  
事項を整理

疑問が残る事項について国へ説明を求める

核物質防護に  
関する一連の  
不適切事案  
(令和2年度)