



# 砂防施設の効果事例 (H28年台風9号)

新潟県

## からさわがわ 空沢川 (糸魚川市根小屋)

平成28年8月23日、空沢川で土石流が発生した。平成25年に完成した堰堤が土石流を捕捉し、下流の集落への被害を軽減した。

土石流発生前 (H25.10月撮影)



土石流発生後 (H28.8.25撮影)

