

県内で採取した水道原水と水道水中の放射性物質の検査結果について（第 453 報）

県内で、10月2日及び本日採取した水道原水と水道水の分析を行ったところ、結果は以下のとおりでした。

【検査機関】新潟県放射線監視センター新潟分室

【検出された主な核種】

水道原水（河川水、地下水等）

（単位：Bq/kg）

採水地点	今回の測定値		
	放射性セシウム		放射性ヨウ素
	セシウム 134	セシウム 137	ヨウ素 131
三条地域水道用水供給企業団浄水場（五十嵐川大谷ダム）	検出されず（0.93未満）	検出されず（0.63未満）	検出されず（0.54未満）

水道水

（単位：Bq/kg）

採水地点（水道水の取水地点）	今回の測定値		
	放射性セシウム		放射性ヨウ素
	セシウム 134	セシウム 137	ヨウ素 131
新潟市満願寺浄水場（阿賀野川下流）	検出されず（0.74未満）	検出されず（0.67未満）	検出されず（0.68未満）
東港地域水道用水供給企業団（阿賀野川中流）	検出されず（0.78未満）	検出されず（0.7未満）	検出されず（0.63未満）
上越市城山浄水場（名立川・桑取川） 2	検出されず（0.58未満）	検出されず（0.76未満）	検出されず（0.63未満）
胎内市並槻浄水場（荒川・地下水併用）	検出されず（0.64未満）	検出されず（0.59未満）	検出されず（0.69未満）
三条市大崎浄水場（五十嵐川）	検出されず（0.74未満）	検出されず（0.79未満）	検出されず（0.69未満）
三条地域水道用水供給企業団浄水場（五十嵐川）	検出されず（0.78未満）	検出されず（0.54未満）	検出されず（0.53未満）
津南町中央簡易水道低区（地下水） 2	検出されず（0.78未満）	検出されず（0.49未満）	検出されず（0.66未満）
十日町市室野浄水場（城川）	検出されず（0.74未満）	検出されず（0.79未満）	検出されず（0.6未満）
佐渡市丸ツブリ浄水場（新保川） 2	検出されず（0.64未満）	検出されず（0.63未満）	検出されず（0.74未満）
粟島浦村釜谷地区簡易水道（大沢） 2	検出されず（0.69未満）	検出されず（0.63未満）	検出されず（0.58未満）
新潟市西区曾和 放射線監視センター（信濃川下流）	検出されず（0.58未満）	検出されず（0.7未満）	検出されず（0.66未満）
食品衛生法の規格基準（飲料水）	10		3

注 カッコ内の数値（「未満」の）は検出限界値¹です。表中の「検出されず」という表記は、検出限界値が Bq/kg の測定で、放射性物質が検出されなかったことを意味します。

- 1 検出限界値とは・・・測定において検出できる最小値であり、放射性物質の測定では、同じ機器で測定しても、検体毎に検出限界値は変動します。
- 2 採水日は10月2日
- 3 放射性ヨウ素の基準は設定されていません。

【測定の単位について】

Bq（ベクレル）は放射線を出す能力を表す単位のことです。例えば、ある放射性物質に「1ベクレルの放射能がある。」と言った場合、その放射性物質は1秒間に1回原子が壊れて放射線を出すことを表しています。

本件についてのお問い合わせ先

新潟県福祉保健部生活衛生課 電話：025-280-5208
 内線：2677