

図 1 落下した全体構造物

上弦材破断

定着部破壊

朱鷺メッセ側

佐渡汽船側

R27 R26 R25 R24 R23 R22 R21 R20 R19

PCより線の破断

R27 R26 R25 R24 R23 R22 R21 R20 R19

入江側

定着部破壊

上弦材破断

佐渡汽船側

朱鷺メッセ側

R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27

R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27

信濃川側

