

平成30年6月に通報のあった事案（油流出）

通報日		発生地 (発生源不明の場合は発見地点)			原因者	発生源	原因	流出物	流出量	河川名等			現地確認機関	対応等
6月	7日	燕市	中川	事業場	事業者	事業所施設	取扱不注意	不明	不明	新川水系	旧木山川	用水路	県、市、消防、警察、土地改良区	吸着マット設置（消防）、事業者指導（県、警察）
6月	21日	阿賀野市	中島	路上	自動車運転者	事故車両	交通事故	オイル	1L	阿賀野川水系	駒林川	排水路	市、消防、警察	吸着マット設置（消防）

本資料には、県が個別に報道発表を行った事案並びに新潟市、長岡市及び上越市で発生した事案は含みません。

平成30年6月に通報のあった事案（魚類へい死）

通報日		発生地 (発生源不明の場合は発見地点)			原因者	発生源	原因	へい死魚種	へい死魚数	河川名等			現地確認機関	対応等
6月	9日	加茂市	高須町	水路	不明	不明	不明	ザリガニ	約40匹	信濃川水系	加茂川	水路	県、市	水質に異常がないことを確認（県）

本資料には、県が個別に報道発表を行った事案並びに新潟市、長岡市及び上越市で発生した事案は含みません。

平成30年6月に通報のあった事案（その他）

通報日		発生地 (発生源不明の場合は発見地点)			原因者	発生源	原因	流出物	流出量	河川名等			現地確認機関	対応等
6月	5日	五泉市	佐取	事業場	事業者	事業所施設	管理不徹底	土砂	不明	阿賀野川水系	阿賀野川	水路	国、県、市	事業者指導（県）
6月	15日	糸魚川市	長楯ダム	河川	自然由来	その他	自然由来	岩石	不明	姫川水系	小滝川	ダム	国、県、市	現場を確認した結果、河川に異常がないことを確認（県）
6月	18日	妙高市	田口	事業場	事業場	配管	管理不徹底	希硫酸	600L	地下浸透			県、市、消防、警察	汚染土壌除去（事業者）井戸の水質検査（県）
6月	29日	見附市	元町	事業場	事業者	その他	取扱不注意	ペンキ	約100mL	信濃川水系	才川	用水路	県、市	現地を確認し、流出が止まっていることを確認（県、市）

本資料には、県が個別に報道発表を行った事案並びに新潟市、長岡市及び上越市で発生した事案は含みません。