

平成30年9月に通報のあった事案（油流出）

通報日		発生地 (発生源不明の場合は発見地点)			原因者	発生源	原因	流出物	流出量	河川名等			現地確認機関	対応等
9月	2日	新発田市	緑町	水路	不明	不明	不明	不明	不明	阿賀野川水系	中田川	下水路	市、消防、警察	吸着マット設置（市、消防）
9月	7日	加茂市	下条	水路	自動車運転者	事故車両	交通事故	エンジンオイル	不明	信濃川水系	加茂川	水路	県、市、消防、警察	吸着マット設置（消防）
9月	7日	柏崎市	藤元町	一般住民宅	事業者	ホームタンク	取扱不注意	灯油	不明	鯖石川水系	よしやぶ川	調整池	県、市	吸着マット設置（市）
9月	18日	阿賀野市	百津	路上	一般住民	重機・車両	取扱不注意	エンジンオイル	500mL	阿賀野川水系	安野川	河川	県、市、警察、消防	吸着マット、オイルフェンス設置（消防）
9月	20日	十日町市	山谷	水路	一般住民	重機・車両	取扱不注意	軽油	50L	信濃川水系	貝沢川	水路	市、県、国	オイルフェンス設置（県、国）
9月	21日	新発田市	上三光	水路	一般住民	重機・車両	取扱不注意	軽油	不明	加治川水系	姫田川	水路	県、工事業者（発見者）	吸着マット設置（工事業者）
9月	27日	糸魚川市	中宿	路上	自動車運転者	重機・車両	交通事故	機械油	ごく少量	西頸城海域		道路側溝	国、市、警察、消防	吸着マット設置（国）
9月	28日	佐渡市	真野大川	作業小屋	一般住民	ホームタンク	取扱不注意	灯油	35L	小川内川水系	小川内川	排水路	県、市、消防	吸着マット設置（市）

本資料には、県が個別に報道発表を行った事案並びに新潟市、長岡市及び上越市で発生した事案は含みません。

平成30年9月に通報のあった事案（油流出）

通報日		発生地 (発生源不明の場合は発見地点)			原因者	発生源	原因	流出物	流出量	河川名等			現地確認機関	対応等
9月	29日	糸魚川市	能生	漁港	事業者	船舶	故障・破損	軽油	不明	西頸城海域		能生漁港	県、市、警察、海保、消防、漁協	オイルフェンス設置（県）、中和剤散布（漁協）

本資料には、県が個別に報道発表を行った事案並びに新潟市、長岡市及び上越市で発生した事案は含みません。

平成30年9月に通報のあった事案（魚類へい死）

通報日		発生地 (発生源不明の場合は発見地点)			原因者	発生源	原因	へい死魚種	へい死魚数	河川名等			現地確認機関	対応等
9月	7日	五泉市	船越	水路	不明	不明	不明	ザリガニ、カニ	100匹	阿賀野川水系		下条江	県、市	水質検査をした結果、水質に異常がないことを確認、（県）

本資料には、県が個別に報道発表を行った事案並びに新潟市、長岡市及び上越市で発生した事案は含みません。