

平成31年2月に通報のあった事案（油流出）

通報日		発生地 (発生源不明の場合は発見地点)			原因者	発生源	原因	流出物	流出量	河川名等			現地確認機関	対応等
2月	1日	柏崎市	劔	路上	自動車運転者	事故車両	交通事故	不明	不明	鯖石川水系	別山川	用水路	県、市	吸着マット設置（県）
2月	12日	見附市	学校町	工事現場	事業者	重機・車両	故障・破損	機械油	数L	信濃川水系	才川	水路	県、市	吸着マット設置（市） オイルフェンス設置（県）
2月	13日	阿賀野市	保田	事業場	事業者	重機・車両	故障・破損	機械油	約30L	阿賀野川水系	都辺田川	水路	市、警察、消防、国	吸着マット設置（消防、原因者）、 オイルフェンス設置（消防）
2月	18日	出雲崎町	小釜谷	路上	自動車運転者	事故車両	交通事故	機械油	数L	島崎川水系	釜谷川	側溝	県、警察、消防	吸着マット等設置（県、消防）
2月	19日	十日町市	福島	工事現場	事業者	重機・車両	その他	機械油	不明	信濃川水系	渋海川	河川	県、市、警察、消防	吸着マット設置（原因者）
2月	18日	燕市	分水大武新田	一般住民宅	一般住民	ホームタンク	取扱不注意	灯油	200L	信濃川水系	大河津分水路	水路	県、市、消防、国	オイルフェンス、吸着マット設置 （県、消防、国）
2月	19日	燕市	分水大武	河川	不明	不明	不明	不明	不明	信濃川水系	西川	河川	県、市、消防	オイルフェンス、吸着マット設置（消防）
2月	19日	佐渡市	両津湊	水路	不明	不明	不明	不明	少量	両津湾	加茂湖		県、市、漁協	吸着マット設置（市）
2月	25日	五泉市	船越	水路	不明	不明	不明	不明	不明	阿賀野川水系	早出川	水路	市、消防、警察	吸着マット設置（消防）

本資料には、県が個別に報道発表を行った事案並びに新潟市、長岡市及び上越市で発生した事案は含みません。