

平成31年3月に通報のあった事案（油流出）

通報日		発生地 (発生源不明の場合は発見地点)			原因者	発生源	原因	流出物	流出量	河川名等			現地確認機関	対応等
3月	4日	見附市	本所	水路	不明	不明	不明	不明	不明	信濃川水系	才川	用水路	県、市	吸着マット設置（市）、オイルフェンス設置（県）
3月	6日	柏崎市	北条	一般住民宅	一般住民	ホームタンク	取扱不注意	灯油	100～200L	鯖石川水系	長鳥川	用水路	県、市、警察、消防	吸着マット、オイルフェンス設置（県）
3月	13日	糸魚川市	上刈	路上	自動車運転者	重機・車両	交通事故	軽油	最大200L	姫川水系		水路	市、道路管理者	吸着マット設置, バキューム吸引（道路管理者）
3月	17日	三条市	大平	一般住民宅	一般住民	ホームタンク	取扱不注意	灯油	20～100L	信濃川水系	大平川	水路	県、市、消防	吸着マット設置（消防）
3月	25日	燕市	横田	水路	自動車運転者	事故車両	交通事故	機械油	約1L	新川水系	大通川	水路	県、消防、土地改良区	吸着マット設置（消防、土地改良区）
3月	26日	妙高市	岡崎新田	河川	事業者	車両・重機	その他	軽油	少量			地下浸透	県、市、警察、消防	オイルフェンス設置、土砂撤去（原因者）
3月	31日	聖籠町	東港	路上	自動車運転者	重機・車両	交通事故	エンジンオイル	不明	日本海		水路	消防	吸着マット設置（消防）

本資料には、県が個別に報道発表を行った事案並びに新潟市、長岡市及び上越市で発生した事案は含みません。

平成31年3月に通報のあった事案（魚類へい死）

通報日		発生地 (発生源不明の場合は発見地点)			原因者	発生源	原因	へい死魚種	へい死魚数	河川名等			現地確認機関	対応等
3月	20日	五泉市	一本杉	水路	事業者	事業所施設	取扱不注意	不明	数十匹	信濃川水系	五部一川	排水路	県、市	事業者指導（県）

本資料には、県が個別に報道発表を行った事案並びに新潟市、長岡市及び上越市で発生した事案は含みません。