

令和2年9月に通報のあった事案（油流出）

通報日		発生地 (発生源不明の場合は発見地点)			原因者	発生源	原因	流出物	流出量	河川名等			現地確認機関	対応等
9月	12日	南魚沼市	大木六	一般住民宅	一般住民	ホームタンク	管理不徹底	灯油	約100L	信濃川水系	串川	農業用水路	県、市、消防、警察	吸着マット設置（消防）、ACライト処理（原因者）
9月	13日	南魚沼市	野中	一般住民宅	一般住民	ホームタンク	管理不徹底	灯油	2L～5L	信濃川水系	三国川	排水路	県、市、消防、警察	活性炭処理（市）
9月	14日	三条市	鶴田	一般住民宅	一般住民	ホームタンク	取扱不注意	灯油	約220L	信濃川水系	新川排水路	水路	県、市、消防	吸着マット設置（消防）、流出物回収（県、市）
9月	17日	柏崎市	下大新田	河川	不明	不明	不明	不明	不明	鯖石川水系	別山川	河川	県、市	吸着マット設置（県）
9月	19日	南魚沼市	長森新田	一般住民宅	一般住民	ホームタンク	取扱不注意	軽油	40～50L	信濃川水系	魚野川	農業用水路	県、市、消防、警察	吸着マット設置（消防）
9月	22日	南魚沼市	南田中	一般住民宅	一般住民	ホームタンク	取扱不注意	軽油	40～50L	信濃川水系	窪川	側溝	県、市、消防、警察	吸着マット設置（消防）、中和剤散布（消防）
9月	25日	南魚沼市	長崎	事業場	事業者	その他	故障・破損	機械油	最大5L(推測)	信濃川水系	登川	農業排水路	県、市、消防、警察、土地改良区	吸着マット設置（原因者）

本資料には、県が個別に報道発表を行った事案並びに新潟市、長岡市及び上越市で発生した事案は含みません。