

令和2年12月&令和3年1月 鵜川ダム工事の様子

定点写真



ダムサイト 上流から下流を望む(R2年12月上旬撮影)



原石山を望む(R2年12月上旬撮影)



ダムサイト 上流から下流を望む(R3年1月中旬撮影)



洪水吐シュート部 上流から下流を望む(R3年1月中旬撮影)

今月のトピックス☆

遅ればせながら新年あけましておめでとうございます。
今年も鶴川ダム工事の様子を定期的に更新していきますのでよろしくお願いいたします。
昨年の12月は冬支度のため、現場作業はしておらず現場の後片付けを行いました。鶴川ダムで使用している建設機械は大型のものが多く、一度現場内で解体してから搬出する必要があります。
また年明け1月には昨年と違って変わり大雪となり現場内だけでなく、一般道路の安全も確保しながら除雪作業を行っています。



①大型ダンプ解体前状況



②大型ダンプ解体状況



③大型ダンプ搬出状況



④工事用道路除雪状況



⑤工事用道路除雪状況



⑥工事用道路除雪状況