

柏崎刈羽原子力発電所の状況（7月分）

 令和3年8月13日
 防災局原子力安全対策課

1. 運転保守状況

項目 号機	炉型	定格出力 (万kW)	営業運転 開始日	8月12日現在 の状況	発電電力量 (7月分) (MWh/月)	設備利用率 (7月分) (%) [注]	中越沖地震発生時の状況 (上段：発生前) (下段：発生後)	概 要
1号機	BWR	110.0	S60. 9.18	定期検査中 H23. 8. 6～	0	0	停止中	特になし
2号機	BWR	110.0	H 2. 9.28	定期検査中 H19. 2.19～	0	0	調整運転中 自動停止	
3号機	BWR	110.0	H 5. 8.11	定期検査中 H19. 9.19～	0	0	運 転 中 自動停止	
4号機	BWR	110.0	H 6. 8.11	定期検査中 H20. 2.11～	0	0	運 転 中 自動停止	
5号機	BWR	110.0	H 2. 4.10	定期検査中 H24. 1.25～	0	0	停止中	
6号機	A BWR	135.6	H 8.11. 7	定期検査中 H24. 3.26～	0	0	停止中	
7号機	A BWR	135.6	H 9. 7. 2	定期検査中 H23. 8.23～	0	0	運 転 中 自動停止	

注：定格熱出力一定運転を行っているため、設備利用率は100%を超える場合がある。

2. 原子炉等規制法及び電気事業法に該当しない極く軽度な事象等（7月15日～8月12日発生分）

該当なし。

3. その他（7月15日～8月12日発生分）

(1) 消火配管の不適切な溶接工事への対応について

8月11日、県は、柏崎市、刈羽村とともに、安全協定に基づく月例の状況確認を実施し、申告があった配管の溶接不良の調査状況について現場確認を行うとともに、さらなる調査と原因究明、工事管理・品質管理を徹底するよう要請した。

 担当：原子力安全対策課
 (直通) 025-282-1696 (内線) 6453, 6454