



令和6年1月19日15:00

新潟県災害対策本部

令和6年能登半島地震による被害状況をお知らせします。

(第20報・令和6年1月19日13時00分発表)

## 【被害状況等】

## 1 人的・建物被害の状況

	人的被害（人）						住宅被害（棟）						非住家被害 （半壊以上）（棟）		被災程度 調査対象 総数
	計	死者	行方 不明者	重傷者	軽傷者	程度 不明	計	全壊	半壊	一部 破損	床上 浸水	床下 浸水	公共 建物	その他	
県全体	49	0	0	5	44	0	5,884	37	887	4,946	0	14	0	29	
市町村別															
● 新潟市	22			1	21		2,625	33	848	1,744					9,194
● 長岡市	5			1	4		264		3	261				6	
● 三条市	3				3		226		2	224				20	
● 柏崎市	3				3		297	3	5	289					
● 新発田市	なし						15			15					
● 小千谷市	3				3		10			10					
● 加茂市	なし						47			47					
● 十日町市	なし						20			20				1	
● 見附市	2			2			106			106				1	
● 村上市	なし						1			1					
● 燕市	なし						361			361					
● 糸魚川市	4				4		514			514					
● 妙高市	なし						13			13					
● 五泉市	1				1		142			142					
● 上越市	6			1	5		1,055	1	20	1,020		14		1	
● 阿賀野市	なし						64			64					
● 佐渡市	なし						104		8	96					
● 魚沼市	なし						なし								
● 南魚沼市	なし						なし								
● 胎内市	なし						1			1					
● 聖籠町	なし						2		1	1					
● 弥彦村	なし						なし								
● 田上町	なし						なし								
● 阿賀町	なし						8			8					
● 出雲崎町	なし						1			1					
● 湯沢町	なし						なし								
● 津南町	なし						1			1					
● 刈羽村	なし						7			7					
● 関川村	なし						なし								
● 粟島浦村	なし						なし								

●：災害救助法適用市町村（14市町）

## 2 孤立集落について

孤立集落発生の情報なし

## 3 避難指示等の発令について

### ○ 避難指示等の発令の状況

市町村	避難情報	対象	発令日時	解除日時
新潟市	避難指示	北区、東区、中央区、江南区 西区、西蒲区の全域	1/1 16:13	移行
		海岸付近	1/2 01:15	1/2 10:00
柏崎市	避難指示	石地地区ほか8地区	1/1 16:12	1/2 10:00
出雲崎町	避難指示	473世帯/1,017人	1/1 16:50	1/2 01:20

市町村	避難情報	対象	発令日時	解除日時
新潟市	避難指示	西区大野、寺尾の一部	1/3 14:00	

## 4 避難所の開設状況について

- ・新潟市 開設数 2施設 避難人数 24人
- ・他市町村については閉鎖済み

## 【県等の対応状況等】（令和6年1月19日13時00分現在）

### 1 県・市町村の災害対応体制について

#### （1）県の体制

- ・本庁 地震災害対策本部 1月1日16時10分 設置
- ・地域 長岡地域振興局災害対策本部現地本部 1月1日16時10分 設置

#### （2）市町村の体制

- ・新潟市 地震災害対策本部 1月1日16時12分 設置
- ・長岡市 災害対策本部 1月1日16時34分 設置
- 災害警戒本部 4日09時00分 移行
- 9日12時00分 解散
- 災害警戒本部 9日17時59分 設置
- 17日12時00分 解散
- ・三条市 災害対策本部 1月1日16時25分 設置
- 2日08時05分 解散
- ・柏崎市 地震災害対策本部 1月1日16時10分 設置
- 警戒本部 2日16時18分 移行
- ・新発田市 災害対策本部 1月1日16時12分 設置
- 警戒本部 2日01時15分 移行
- 2日10時00分 解散
- ・加茂市 災害対策本部 1月1日16時30分 設置
- 9日10時30分 解散
- ・見附市 災害対策本部 1月1日16時30分 設置
- 4日16時20分 解散
- ・村上市 災害対策本部 1月1日16時12分 設置
- 2日13時15分 解散
- ・燕市 災害対策本部 1月1日16時30分 設置
- ・糸魚川市 地震災害対策本部 1月1日16時15分 設置
- ・妙高市 災害対策本部 1月1日18時00分 設置
- ・五泉市 災害対策本部 1月1日16時45分 設置
- ・上越市 地震災害対策本部 1月1日16時10分 設置
- ・阿賀野市 地震災害警戒本部 1月1日17時00分 設置
- 2日17時00分 解散
- ・佐渡市 災害対策本部 1月1日16時16分 設置
- 2日17時30分 解散
- 災害警戒本部 9日17時59分 設置
- 10日12時00分 解散
- ・胎内市 災害警戒本部 1月1日17時00分 設置
- 2日10時00分 解散
- ・聖籠町 地震・津波災害警戒本部 1月1日16時40分 設置
- 2日10時30分 解散

- ・ 出雲崎町 災害対策本部 1月1日 16時50分 設置  
2日 10時00分 解散
- ・ 刈羽村 災害警戒本部 1月1日 16時40分 設置

## 2 災害救助法の適用について

- ・ 対象市町村：14市町（新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、加茂市、見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、佐渡市、南魚沼市、出雲崎町）
- ・ 適用年月日：令和6年1月1日
- ・ 内 容：市町が実施した避難所の設置等の救助費用を県と国で負担

<広域応援・受援 G>

- ・新潟市からの「チームにいがた」への応援要請を受け、住家被害認定調査業務の応援を1月7日（日）から実施している。  
また、1月19日（金）から新潟市の追加要請を受けた秋田県の応援職員（1日20人）も加わり210人体制で、現地調査を行っている。
- ・なお、1月15日（月）から加わっている山形県及び山形県内市町村の応援職員（1日20人）も引き続き現地調査を行っている。
- ・家屋等の被害情報について、現在応援要請のない市町村についても継続的に状況確認を行っているところ。
- ・糸魚川市から新たに第2次調査の調査員について「チームにいがた」への応援要請があり、1月22日（月）から県振興局職員を2名派遣する予定。

## 令和6年1月1日の地震による被害状況・対応状況等

### ●被害状況等

#### ◆公立学校

【学校数】 県立学校（本校・分校） 117 校、市町村立学校 668 校

【被害状況】 人的被害はなし。物的被害は下表のとおり（県立 53 校、市町村立 248 校）。

地区	市町村名	県立	市町村立	計	主な被害状況
下越	新潟市	12	<u>120</u>	<u>132</u>	門柱のモルタル一部にはがれ、壁剥離・ひび、断水、正面玄関前液状化、下駄箱倒壊、貯水槽の陥没、受水槽の水漏れ、給水管の破裂、グラウンド液状化・陥没、職員駐車場亀裂、屋上プールオーバーフローの蓋破損、屋外配管破損による漏水、昇降機が作動しない、ガス使用不可、武道場屋根破損
	村上市	1	0	1	敷地内消火栓から水吹き出し ⇒元栓を閉めて水を止めている
	阿賀野市	1	1	2	玄関壁タイル破損、トイレタイル2枚落下
	五泉市	0	6	6	天井一部に亀裂。
	佐渡市	4	12	16	校舎ジョイントのステンレスカバー落下、壁剥離、漏水
	粟島浦村	0	1	1	壁にひび割れ
中越	長岡市	6	0	6	外壁破損、渡り廊下つなぎ目部分の壁損傷
	三条市	2	11	13	液状化・陥没、校舎ジョイントのステンレスカバー落下、昇降口階段ひび割れ、消火用水槽の水が止まらない、体育館シャッターが1カ所下りない、壁タイル2枚破損、プール入口フェンスの変形、音楽室モニター破損、駐車場にひび
	柏崎市	5	<u>23</u>	<u>28</u>	1階ガスヒートポンプが作動しない。各教室暖房の集中管理が作動しない。（不着火表示）柱亀裂、階段室ひび割れ
	小千谷市	1	1	2	校舎エキスパンションジョイント破損。校舎をつなぐ免振ジョイント部分のずれ（1カ所）
	十日町市	3	0	3	校舎エキスパンションジョイント破損、壁にひび割れ
	見附市	2	2	4	1階ガスヒートポンプが作動しない。各教室暖房の集中管理が作動しない（不着火表示）、野球場に亀裂
	燕市	1	6	7	消火ポンプ故障、4階プールの蓋がはがれ、一部破損。校舎1か所に大量のコンクリート片や砂埃、廊下天井部分の部品の外れ、給水管から漏水
	加茂市	1	2	3	水道管破裂、プールの水位低下
	出雲崎町	0	2	2	外壁クラック破損、トイレ水漏れ
	魚沼市	1	0	1	自転車小屋損傷
	南魚沼市	1	1	2	校舎廊下の増築時のつなぎ目部分にずれ、側溝ひび割れ
刈羽村	0	2	2	校舎エキスパンションジョイントの一部変形。継続的な断水。一部天井のはがれ。格技場天井の一部落下。継続的な断水。	

地区	市町村名	県立	市町村立	計	主な被害状況
上越	上越市	8	55	63	校舎エキスパンションジョイント破損、水漏れ⇒止水栓を止めている ボイラー損傷。3階廊下の天井のコンクリート片落下（30cm×30cm）。校舎と校舎の接合部分のずれ。壁の亀裂。 職員室前の廊下の隆起。体育館天井から落下物あり。消火ポンプ水漏れ。廊下天井のボードのかけら落下。 体育館天井パネル破損、歩道に面した土留めブロックの倒壊、体育館窓枠の歪み
	糸魚川市	4	1	5	水漏れ、廊下に亀裂あり、壁にひび割れ
	妙高市	0	2	2	給食室のダクト落下。壁の破損（10cm×10cm程度）。
計		53	<u>248</u>	<u>301</u>	

#### 《県立学校について》

##### ○新潟工業高校

1月9日(火)・10日(水) 臨時休業

1月11日(木) 学年ごとに分散登校

1月12日(金) 臨時休業 ※オンラインでの授業や課題配付を実施

1月15日(月) 3年生は登校して授業を実施

1・2年生はオンラインでの授業や課題配付により学びを保障

1月16日(火)・17日(水) 臨時休業

1月18日(木) 3年生は登校して授業を実施

1・2年生はオンラインでの授業や課題配付により学びを保障

1月19日(金) 午前2年生、午後1年生が登校して授業を実施

3年生はオンラインでの授業や課題配付により学びを保障

1月22日(月) 3年生と2年生は登校して授業を実施

1年生はオンラインでの授業や課題配付により学びを保障

※ 23日(火)以降は、3年生は毎日登校、1・2年生は分散登校とオンラインなどの併用で学びを保障

#### 《市町村立学校の始業日延期について》

##### ○坂井輪中学校（新潟市）の状況

1月9日(火)、10日(水) 臨時休業。

11日(木) から代替え施設の使用、又はオンラインでの授業の実施。  
対応の終期は未定。

3年生、特別支援学級 ……学区内の小学校の空き教室を使用。

1、2年生 ……オンラインで実施。

※上記以外は延期なし。

◆私立学校

- 人的被害はなし。
- 物的被害状況は下表のとおり。

地区	市町村名	計	主な被害状況
下越	新潟市	11	校地内地盤沈下（5～15cm）数か所 校舎内部壁面破損・亀裂・ゆがみ、備え付けスクリーン落下、一部天井破損、校地の亀裂破損、マリア像土台石破損 構内壁のタイル破損（約20か所）、窓ガラスひび1か所、天井電灯傾き1か所 園舎内の廊下壁クラック1か所、ホール天井や壁のひび割れ・欠損数か所、階段部の塗装一部剥がれ、ガラスケースの落下・損壊 全てのエアコンの電源が入らない 4F大ホール天井照明が外れ宙吊り状態、既存建物と増築建物のジョイント、部分の資材落下（2F3F4F） 校舎周り50cm～1m陥没数ヶ所、エクステンション破損、室外機異常 棚の破損、校舎内壁のひび割れ、駐車場内柱カバーの破損 校舎外壁にクラック1箇所（1階保健室の外壁部分）、5階教室の天井（石膏ボード）の一部が剥がれて落下 女子寮の浴室タイル剥離、玄関路面のブロック隆起 天井・壁・床のひび割れ、破損、実習機器等の破損
	佐渡市	1	校舎に亀裂
中越	長岡市	2	校舎の水道管破損 3Fトイレ壁のタイル一部落下
	見附市	1	防火扉破損、校長室の棚の破損、壁掛け時計や石膏像の破損
	柏崎市	4	園舎土台回りに隙間、段差。園内に亀裂数か所 教室パーティションの沈み込み、蛍光灯2基落下、時計2基落下破損 教室棟と管理棟接合部ひずみ 学生寮の断水（水道管の破裂）
	三条市	1	天井固定のスピーカーが落下
上越	上越市	1	天井ひび割れ数か所、トイレのタイル割れ等
	糸魚川市	1	トイレのタイル壁のタイルの剥がれ多数、CDプレーヤー・マリア像・教具等の落下破損
計		22	

◆文化施設（文化ホール、博物館）

- 公立文化施設の被害状況は下表のとおり。  
 被害が確認された施設 30 施設（204 施設中）  
     県立          4 施設          （ 5 施設中）  
     市町村立    26 施設          （199 施設中）  
 ※いずれの施設も開館に影響なし

地区	市町村名	県立	市町村立	計	主な被害状況				
下越	新潟市	3	0	3	県立万代島美術館（県）…展示室の天井板（15 cm）の破損と落下、展示室前の床板（横 20 cm×縦 10 cm）の破損、稼働パネルの破損、授乳室天井の亀裂				
					県立自然科学館（県）…展示物の破損（小規模）1 か所、展示ケース内の薬品漏れ 2 か所、動植物収蔵庫の備品（ホルマリン瓶 2 本）破損、物体（調査中）破損によりプラスチック片の落下 3 か所、屋上塔屋の貯水タンク及び上水用（飲料水）タンクから漏水、床のひび割れ（複数個所）、駐車場のひび割れ（1 か所）				
					新潟県民会館（県）…大ホールのホワイエの内壁の亀裂、ギャラリー倉庫天井の亀裂				
	阿賀野市	0	2	2	吉田東伍記念博物館（阿賀野市）…鬼瓦にズレ				
					歴史民俗資料館（阿賀野市）…収蔵品でパネル、軽い物で床に落下多数、土器が倒れ接合部から分解された物 2 点				
	佐渡市	0	9	9	きらりうむ佐渡（佐渡市）…映像設備不具合				
					金井歴史民俗資料館（佐渡市）…蛍光灯落下、資料数点破損				
					新穂歴史民俗資料館（佐渡市）…資料 1 点破損				
					佐渡國小木民俗博物館（佐渡市）…収蔵庫瓦ズレ・転落 2 枚、新館瓦転落 2 枚				
					両津郷土博物館（佐渡市）…資料数点破損				
佐渡奉行所（佐渡市）…トイレ壁ヒビ、御役所壁一部剥離等									
赤泊郷土資料館（佐渡市）…展示物の祭りの棚の提灯が落下（2 個破損）									
赤泊総合文化会館（佐渡市）…3 階多目的ホールの照明のガラスが数枚落下、3 階図書室天井材欠片落下、窓枠と壁に隙間発生									
中越	三條市	0	1	1	歴史民俗産業資料館（三條市）…壁面の一部がひび割れ、漆喰が隔離した。格子窓のズレ。				
					長岡市	1	0	1	県立近代美術館（県）…外壁タイルに複数個所の亀裂
					十日町市	0	1	1	森の学校（十日町市）…壁に亀裂などの被害

地区	市町村名	県立	市町村立	計	主な被害状況
中越	加茂市	0	1	1	加茂市文化会館（加茂市）…石燈籠の倒壊によるガラス、エアコン配管の破裂
	柏崎市	0	1	1	文化会館アルフォーレ（柏崎市）…外構部に軽微なひび等の破損
	見附市	0	1	1	見附市文化ホール（見附市）…外構タイルに地盤沈下箇所あり、入口インターロッキングの陥没、自走式音響反射板、レール用蓋の破損
	魚沼市	0	1	1	目黒邸資料館（魚沼市）…展示室天井材の一部剥落1か所、研修室天井の一部破損1か所
	南魚沼市	0	1	1	トミオカホワイト美術館（南魚沼市）…美術館内の壁クロス亀裂多数
	刈羽村	0	1	1	刈羽村生涯学習センター「ラピカ」文化ホール…外構の沈下、陥没、段差、外壁・タイル破損、移動式観覧席駆動部品の破損
上越	上越市	0	4	4	上越文化会館（上越市）…正面玄関入口扉開閉不可（チケット売り場側の扉）、大ホール舞台天井一部剥離、市民サロン入口内壁タイル亀裂・剥離、正面玄関入口床タイル亀裂
					上越市立歴史博物館（上越市）…エレベーター停止・空調機停止、ポスターフレーム落下破損
					小林古径記念美術館（上越市）…市内施設にて展示中の所蔵品の破損（3点）
					高田城三重櫓（上越市）…築地塀の漆喰部分にひび割れ（表面3か所、裏面16か所）、管理棟内（トイレ含む）の水道から赤水確認（トイレは使用可能であるが、飲水・手洗いに支障あり）
	妙高市	0	2	2	妙高市文化ホール（妙高市）…天井送風器、吸気口、照明器具一部脱落
					斐太歴史民俗資料館（妙高市）…書棚転倒・損傷
	糸魚川市	0	1	1	長者ヶ原考古館（糸魚川市）…展示品4点破損、3点大破
計		4	26	30	

◆文化財

○ 国、県指定等文化財の被害状況は下表のとおり。

現時点で被害が確認された文化財 60 件

国指定等文化財 17 件

国登録文化財 38 件

県指定等文化財 5 件

※公開している文化財のうち、被害による休館は旧笹川家住宅のみ

◆被害状況（国指定等文化財・国登録文化財）

※ 公開している文化財のうち、被害による休館は旧笹川家住宅のみ

地区	市町村名	被害物件		種別	主な被害状況
下越	新潟市	1	新潟県議会旧議事堂	重要文化財	窓ガラスの破損、内装の漆喰壁にひび
	新潟市	2	旧笹川家住宅	重要文化財	外壁の落下、壁・基礎のひび、瓦の落下 等
	新潟市	3	旧齋藤氏別邸庭園 旧齋藤家別邸（旧齋藤氏別邸庭園）	名勝 日本遺産	庭園の液状化による陥没、別邸2階の土壁のひび・剥落 等
	新潟市	4	北方文化博物館	登録有形文化財	主屋内土壁のひび・剥落、ガラス戸の破損 等
	新潟市	5	樋木酒造	登録有形文化財	土壁の一部崩落、玄関窓ガラスの破損
	新潟市	6	木揚場教会	登録有形文化財	天井モルタルの一部落下、土壁のひび 等
	新潟市	7	高須家住宅	登録有形文化財	土蔵の漆喰の一部剥落
	新潟市	8	旧片桐家住宅	登録有形文化財	壁面の一部にひび、庭石の一部崩れ
	新潟市	9	瓢亭（旧花岡家住宅）	登録有形文化財	壁面の数か所にひび、お手洗い天井破損
	新潟市	10	二宮家住宅	登録有形文化財	雨漏りの発生、屋根瓦のズレ
	新潟市	11	小鍛冶屋（旧高島家住宅）	登録有形文化財	外壁の一部崩落
	新潟市	12	原家住宅	登録有形文化財	灯笼の転倒、廊下の壁の崩落
	新潟市	13	行形亭	登録有形文化財	主屋座敷の壁ひび割れ、土蔵外壁のひび割れ 等
	新潟市	14	鍋茶屋主屋	登録有形文化財	砂壁の亀裂、剥がれ。
	新潟市	15	石本家住宅主屋	登録有形文化財	玄関の壁の一部崩落
	新潟市	16	小林家住宅主屋	登録有形文化財	床の間の土壁のひび
	新潟市	17	齋藤家住宅	登録有形文化財	扉の一部破損

地区	市町村名		被害物件	種別	主な被害状況
下越	新発田市	18	三光寺本堂	登録有形文化財	外壁・内壁の漆喰壁のひび割れ、砂壁・漆喰壁の一部欠落等
	<u>阿賀野市</u>	<u>19</u>	<u>石井家住宅主屋</u>	<u>登録有形文化財</u>	<u>仏間の土壁の崩落</u>
	阿賀町	20	五十嵐家住宅	重要文化財	主屋のヌカヤのタイル壁等や上手蔵・下手蔵の壁に亀裂等
中越	長岡市	21	旧長谷川家住宅	重要文化財	主屋・蔵の壁面（漆喰）等に多数のひび割れ
	長岡市	22	白山媛神社奉納船絵馬	重要有形民俗文化財 日本遺産	船絵馬1点が落下により表面の和紙の一部を損傷等
	加茂市	23	山重仲町通店座敷棟、山の蔵	登録有形文化財	漆喰壁の剥がれや亀裂
	三条市	24	旧今井家住宅新館	登録有形文化財	館内漆喰壁の一部剥離
	三条市	25	三条市歴史民俗産業資料館（旧武徳殿）	登録有形文化財	館内・館外の漆喰壁の一部剥離、格子窓のズレ
	<u>三条市</u>	<u>26</u>	<u>本成寺</u>	<u>登録有形文化財</u>	<u>客殿の壁の剥落や柱の亀裂、庫裏の壁の亀裂</u>
	<u>三条市</u>	<u>27</u>	<u>旧外山虎松商店店舗兼主屋</u>	<u>登録有形文化財</u>	<u>壁の亀裂や剥落</u>
	燕市	<u>28</u>	今井家住宅（含 旧今井銀行）	登録有形文化財	建物接合部の漆喰壁の一部崩落、建物壁のひび等
	出雲崎町	<u>29</u>	割烹 みよや	登録有形文化財	壁にひび割れ
	出雲崎町	<u>30</u>	季節宿國安	登録有形文化財	主屋の梁のずれや壁のひび割れ、土蔵の窓枠・壁損傷等
	柏崎市	<u>31</u>	吉田家住宅主屋	登録有形文化財	梁と柱の結合部のうち1か所のズレ
	柏崎市	<u>32</u>	喬柏園（旧柏崎公会堂）	登録有形文化財	床や内壁のひび割れ等
十日町市	<u>33</u>	角屋社屋別館	登録有形文化財	屋内白壁にひび割れ（10箇所）	

	市町村名		被害物件	種別	主な被害状況
上越	上越市	<u>34</u>	春日山城跡	史跡	天守台跡で地割れ発生
	上越市	<u>35</u>	旧酢屋呉服店	登録有形文化財	土蔵の外壁崩落及び亀裂、主屋の内壁に亀裂等
	上越市	<u>36</u>	白田家住宅主屋	登録有形文化財	内壁の亀裂、内壁土壁の剥落、ガラス等破損等
	<u>上越市</u>	<u>37</u>	<u>瀧本家住宅離れ（懐徳亭）</u>	<u>登録有形文化財</u>	<u>建物が傾き、天井・壁等に亀裂・剥落</u>
	<u>上越市</u>	<u>38</u>	<u>高橋あめや主屋</u>	<u>登録有形文化財</u>	<u>ショーウィンドウの土台部分に亀裂</u>
	<u>上越市</u>	<u>39</u>	<u>料亭宇喜世</u>	<u>登録有形文化財</u>	<u>本館の基礎・柱の傾き、内壁に亀裂・剥落、北門の傾き等</u>
	<u>上越市</u>	<u>40</u>	<u>幸村家住宅主屋</u>	<u>登録有形文化財</u>	<u>建物の歪み、屋根瓦の破損、内壁の漆喰壁に亀裂・剥落等</u>
	<u>上越市</u>	<u>41</u>	<u>高野醤油味噌醸造店土蔵及び作業場</u>	<u>登録有形文化財</u>	<u>土蔵の漆喰部の一部に亀裂・剥落、土台の一部粉碎破損等</u>
	妙高市	<u>42</u>	新日本電工株式会社妙高工場赤煉瓦建屋	登録有形文化財	外壁に亀裂
	糸魚川市	<u>43</u>	旧高野寫眞館（高野家住宅主屋）	登録有形文化財	二階の壁面の剥がれ（3か所）
	糸魚川市	<u>44</u>	おくのほそ道の風景地 親しらず	名勝	落石1か所
糸魚川市	<u>45</u>	島道鉱泉	登録有形文化財	壁が剥がれ、柱の傾き等	
佐渡	佐渡市	<u>46</u>	妙宣寺五重塔	重要文化財	屋根瓦3箇所破損
	佐渡市	<u>47</u>	旧佐渡鉱山採鉱施設 佐渡金銀山遺跡 佐渡相川の鉱山及び 鉱山町の文化的景観	重要文化財 史跡 重要文化的景観	大立竪坑捲揚機室の覆工コンクリートの3箇所落下
	佐渡市	<u>48</u>	佐渡金銀山遺跡 （大間地区） 佐渡相川の鉱山及び 鉱山町の文化的景観	史跡 重要文化的景観	煉瓦倉庫1棟の外壁・屋根材の破損
	佐渡市	<u>49</u>	佐渡金銀山遺跡 （北沢地区） 佐渡相川の鉱山及び 鉱山町の文化的景観	史跡 重要文化的景観	50mシックナーのコンクリート片剥落
	佐渡市	<u>50</u>	佐渡金銀山遺跡 （佐渡奉行所跡） 佐渡相川の鉱山及び 鉱山町の文化的景観	史跡 重要文化的景観	トイレ壁のヒビ、御役所壁一部剥離等
	佐渡市	<u>51</u>	佐渡金銀山遺跡 （相川金銀山跡）	史跡	法面崩落
	佐渡市	<u>52</u>	佐渡西三川の砂金山 由来の農山村景観	重要文化的景観	道路脇石積みの一部崩落
	佐渡市	<u>53</u>	佐渡小木海岸	天然記念物及び名勝	駐車場脇斜面の落石
	佐渡市	<u>54</u>	佐渡市宿根木伝統的 建造物群保存地区	重要伝統的建造 物群	土砂流入や落石による伝統的建造物2棟の破損等
	佐渡市	<u>55</u>	蓮華峰寺大門	登録有形文化財	石柱1基の倒壊

◆被害状況（県指定等文化財）

※ 公開している文化財のうち、被害による休館はなし

地区	市町村名	被害物件	種別	主な被害状況
下越	新潟市	1 高森の大ケヤキ	天然記念物	幹や枝など数か所が折損
	<u>新発田市</u>	<u>2 市島家住宅</u>	<u>有形文化財</u>	<u>居室部南山亭内壁に亀裂</u>
中越	柏崎市	<u>3 石井神社拜殿</u>	有形文化財	向拝の組物にずれが発生
上越	<u>上越市</u>	<u>4 吹上遺跡出土品</u>	<u>有形文化財</u>	<u>弥生土器 1 点の破損</u>
	糸魚川市	<u>5 相馬御風宅</u>	史跡	雁木の束石破損、灯籠倒壊、壁の亀裂、階段の壁の剥がれ

◆社会教育施設（公民館、図書館、青年の家、視聴覚センター、生涯学習センター）

- 人的被害はなし。
- 社会教育施設の被害状況は下表のとおり。

地区	市町村名	県立	市町村立	計	主な被害状況
下越	新潟市	2	6	8	図書館の天井（空調口）から水漏れ、本が数十冊濡れた。学習センターの天井備え付けスピーカーの取付部が一部破損。公民館で周辺が液状化、水道管破損で断水、地下の壁剥がれ、床にひび割れあり、衛生空調回路の警報ブザーが鳴動 外壁が一部破損、玄関前のタイル地面隆起。
	新発田市	0	1	1	青少年宿泊施設のトイレのタイル剥がれ
	阿賀町	0	1	1	公民館の扉が開かない（鍵穴のズレ）
	胎内市	1	0	1	体育館上部の窓ガラスにひび割れ1か所 ⇒今後、修理について業者に依頼予定
	佐渡市	0	1	1	図書館の学習室、天井に剥離、ひびあり
中越	柏崎市	0	2	2	公民館で一部ガラスが割れ、閉鎖している箇所あり。一部漏水あり、外構沈下あり
	小千谷市	0	1	1	小千谷市立図書館の書棚2台倒れ、書棚3台破損。
	燕市	0	4	4	交流センターで天井の壁が落下。公民館の壁かけの時計が落下。図書館で書棚が倒れて本が落下。
	三条市	0	4	4	公民館の玄関スロープと周辺、自動ドアに亀裂。トイレのタイルひび割れ。止水栓が漏水。
上越	上越市	0	4	4	市民交流施設で彫刻のひとつが転倒。 図書館で地下の書庫で書棚が転倒。会館で屋根の雪止めにずれが生じている。学習センターでスポットライトが2つ落下。
	妙高市	0	1	1	図書館の壁等クラック数箇所、天井ボード損傷数箇所
	糸魚川市	0	8	8	図書館の書棚が倒れる。本が散乱。天井に損壊。 公民館の犬走、内壁、外壁、物置土間コンクリートにクラック多数。軒裏破損。トイレ内壁タイル落下。額縁が落下。
計		3	33	36	

◆社会体育施設

- 人的被害はなし。
- 物的被害状況は下表のとおり。  
現時点で被害が確認された施設 **60**施設  
     県立          1 施設  
     市町村立 **59**施設

地区	市町村名	県立	市町村立	計	主な施設の被害状況
下越	新潟市	0	23	23	西海岸公園市営プール…プール可動床の故障、天井の一部破損
	阿賀野市	0	3	3	大和体育館…体育館トイレタイル2枚剥がれ落下
	阿賀町	0	1	1	鹿瀬体育館…玄関ガラス破損
	佐渡市	0	<b>10</b>	<b>10</b>	両津総合体育館…アリーナ天井一部剥離、天井壁ひび等
中越	柏崎市	0	2	2	柏崎市総合体育館…メインアリーナ内壁の一部落下とクラック等
	見附市	0	1	1	見附市民野球場…施設看板の破損
	<b>燕市</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>トレーニングセンタービジョンよしだ…プール地下配管破損等</b>
	刈羽村	0	5	5	刈羽村第2体育館…アリーナ床全面沈下等
上越	上越市	1	8	9	謙信公武道館…壁ひび割れ等 上越市総合体育館…照明器具振れ止め金具の落下
計		1	<b>59</b>	<b>60</b>	

※ 上記施設のうち、休館または利用制限している施設

地区	市町村名	県立	市町村立	計	施設名
下越	新潟市	0	2	2	西海岸公園市営プール、鳥屋野運動公園球技場
	佐渡市	0	6	6	両津総合体育館、新穂体育館、新穂武道館、佐渡スポーツハウス、羽茂 B&G 海洋センター、赤泊体育館
上越	上越市	0	2	2	上越市総合体育館、清里スポーツセンター
計		0	10	10	

令和6年1月19日  
新潟県災害対策本部

生活再建に向けた県の支援等を取りまとめた「被災者支援の手引き  
(第2版)」を県ホームページに掲載しました。

令和6年能登半島地震により被害を受けられた方の生活再建に向けた県の支援等を取りまとめた「被災者支援の手引き(第2版)」を作成し、県ホームページに掲載しましたのでお知らせします。

記

1 掲載場所

トップページ「注目情報」>令和6年能登半島地震に関する情報>生活再建に向けた県の支援

2 掲載内容

- 被災者生活再建支援制度・被災者住宅応急修理制度
- 経済面の支援(貸付)
- 県税、学校、医療・福祉関連等の特例措置

3 その他

- ・掲載情報は、令和6年1月19日現在のものです。
- ・今後、更に支援の追加等の更新があった際、掲載を予定しています。

【本件についてのお問い合わせ先】

新潟県災害対策本部  
生活再建支援部 生活再建支援班  
電話 025-282-1777

## 令和6年能登半島地震の義援金受入について

### 対応状況

- ・ 日本赤十字社新潟県支部及び新潟県共同募金会と連携の上、義援金口座を開設し、1月9日より義援金の受付を開始。
- ・ 1月18日現在の受入件数及び金額は次のとおり。
- ・ これまでの義援金受入れ時と同様に、100万円以上贈呈いただいた方で希望される場合は県ホームページで公表しています。

(単位:円)

受付機関	合 計	
	件数	金 額
新潟県災害対策本部	398	68,045,063
日本赤十字社新潟県支部	189	16,229,045
新潟県共同募金会	285	6,594,489
合 計	872	90,868,597

土日・祝日の更新は行いません。

- 受付期間  
令和6年1月9日（火）から令和6年6月28日（金）まで（予定）
- 受付方法  
口座振込

### 【取扱金融機関】

金融機関	口座名	口座番号
ゆうちょ銀行	新潟県災害対策本部	00190-7-588900
	日赤令和6年能登半島地震災害義援金	00150-7-325411
	新潟県共募能登半島地震災害義援金	00130-0-515716
第四北越銀行県庁支店	新潟県災害対策本部	(普通)5021841
大光銀行新潟支店		(普通)3570321
第四北越銀行白山支店	日本赤十字社新潟県支部	(普通)5050125
第四北越銀行白山支店	社会福祉法人	(普通)1590791
大光銀行新潟支店	新潟県共同募金会	(普通)3043002

### ※ 振込手数料について

- ・ 全国のゆうちょ銀行本支店及び郵便局の窓口での振込・振替の手数料は無料です。
- ・ 第四北越銀行、大光銀行の本支店間における窓口での振込の手数料は無料です。  
(いずれの場合も ATM・ネットバンキング等からの振込については、手数料がかかります。)

令和6年能登半島地震による被害状況等について（第9報）

下線部は前回からの変更箇所

1 公共土木施設関係  
(1) 施設点検関係

地域機関名	点検状況	道路	河川	砂防	その他	出動班数計
村上	完了	13班	11班	9班	11班	44班
新発田	完了	37班	36班	3班	3班	79班
新津	完了	12班	14班	5班	—	17班
津川	完了	11班	9班	9班	—	29班
新潟	完了	—	32班	3班	4班	32班
三条	完了	36班	25班	10班	—	48班
長岡	完了	44班	17班	21班	—	82班
与板	完了	16班	10班	13班	2班	18班
小千谷	完了	24班	18班	17班	—	34班
魚沼	完了	28班	27班	27班	1班	83班
十日町	完了	42班	38班	21班	—	44班
南魚沼	完了	42班	16班	21班	2班	81班
柏崎	完了	22班	13班	16班	3班	54班
上越	完了	41班	22班	—	4班	67班
上越東	完了	17班	12班	11班	—	17班
妙高	完了	—	—	21班	—	21班
糸魚川	完了	26班	26班	23班	5班	26班
佐渡	完了	13班	2班	1班	—	14班
流域下水	完了	—	—	—	25班	25班
計		424班	328班	231班	60班	815班

※施設を重複しパトロールしているため、各施設パトの合計が出動班数とは一致しない。  
※点検が完了している地域機関においても、余震等により点検を実施する場合がある。

(2) 河川関係

○県管理河川の被災状況 9河川 12箇所（うち9箇所で応急工事实施、9箇所完了）

- ・ 一級河川<sup>わしのきおどおり</sup>鷲ノ木大通川（新潟市南区<sup>わしのきしんでん</sup>鷲ノ木新田） 堤防法面損傷  
応急復旧工事（シート張り）完了
- ・ 二級河川<sup>さいこうじ</sup>西光寺川（糸魚川市<sup>ひらうし</sup>平牛地内） 護岸損傷
- ・ 二級河川<sup>つちくら</sup>前川（糸魚川市土倉） 河道埋塞（流水に影響なし）

- ・ 一級河川中ノロ川（新潟市南区下塩俵<sup>しもしおだわら</sup>） 堤防法面亀裂  
応急復旧工事（シート張り）完了
- ・ 一級河川中ノロ川（新潟市西区大野町） 堤防亀裂  
応急復旧工事（シート張り）完了
- ・ 一級河川西川（新潟市西区新通） 堤防亀裂  
応急復旧工事（シート張り）完了
- ・ 一級河川西川（新潟市西区坂井） 堤防亀裂  
応急復旧工事（シート張り）完了
- ・ 二級河川新川（新潟市西区新通） 堤防亀裂  
応急復旧工事（シート張り）完了
- ・ 二級河川新川（新潟市西区大潟） 堤防亀裂  
応急復旧工事（シート張り）完了
- ・ 一級河川保倉川（上越市頸城区下吉） 堤防舗装亀裂  
応急復旧工事（シート張り）完了
- ・ 二級河川洞丸川（佐渡市水渡田） 堤防亀裂  
応急復旧工事（シート張り）完了
- ・ 二級河川外城川（佐渡市加茂歌代） 護岸背面沈下
- ・ 津波による河川遡上に対する水防警報 : 9 地域  
解除 9 地域（村上、新発田、新津、新潟、三条、長岡、柏崎、上越、佐渡）

### (3) ダム関係

- ・ 全ダム異常なし（点検対象ダム 18 基、1 次点検・2 次点検完了）

### (4) 海岸関係

- ・ 海岸施設被害報告なし（パトロール実施済）
- ・ 上越海岸（上越市居多<sup>きた</sup>～五智国分<sup>ごちこくぶ</sup>地内）において津波により土砂、資材等が散乱  
県、上越市、なおえつ浜茶屋組合と連携し、撤去作業中

### (5) 砂防関係

- ・ 池の平川（糸魚川市 普通河川）  
斜面崩落しているが、河道確保済み。（2 農地関係(5)参照）
- ・ 南魚沼地域振興局で雪崩パトロールを行い異常なし（2 班出動）
- ・ 芳山（よしやま）地すべり（糸魚川市大字木浦（このうら）国交省所管）  
斜面崩壊しており、農道通行不能（民家なし）点検済み。糸魚川市にて対応検討中
- ・ 広田（ひろた）地すべり（糸魚川市大字北山（きたやま）国交省所管）  
宅地裏土間コンクリートに亀裂が発生。応急復旧（シート張り）実施済み
- ・ 中野口（なかのくち）地すべり（糸魚川市大字中野口（なかのくち）国交省所管）  
地すべり防止施設（水路工、ふとん籠、横孔 Bo）が破損。  
斜面崩壊が発生したが人的・家屋被害なし（点検済み）。対策については検討中。
- ・ 西ノ平（にしのだいら）がけ崩れ（糸魚川市大字市振（いちぶり）国交省所管）  
斜面崩壊が発生したが人的・家屋被害なし（点検済み）。
- ・ 土砂災害警戒区域（4,037 箇所）の緊急点検を 9 日までに実施済。  
（震度 5 強以上の範囲を対象とし、直営 3 地域 9 班及び（一社）新潟県地質調査業協会の 16 業者が点検を実施。）

## (6) 道路関係

○県管理道路の被災状況（全面通行止め） 8箇所（うち6箇所解除）

NO	路線名	区間名	理由	規制状況	対応状況
1	(主) 佐渡一周線	佐渡市松ヶ崎 ～岩首	土砂崩れ	1/1 16:47～18:37	解除済
2	(一) 黒井停車場線	上越市黒井	道路冠水	1/1 17:40～ 1/2 14:00	解除済
3	(一) 青柳高田線 【歩道のみ】	上越市本町5 丁目	民地家屋 壁面剥落	1/1 18:30～ 1/11 17:00	解除済
4	(一) 姫川港青海線	糸魚川市須沢 (姫川橋)	地震発生に伴う 事前通行規制	1/1 19:30～ 1/4 15:00	解除済
5	(一) 原之町上下浜停 車場線	上越市柿崎区 坂田新田	道路陥没	1/1 19:25～ 1/2 16:30	解除済
6	(一) 親不知外波線	糸魚川市外波 (外波川橋)	地震発生に伴う 通行規制	1/2 8:40～ 1/4 15:00	解除済
7	(一) 上越糸魚川自転 車道線	糸魚川市百川 ～鬼伏	舗装亀裂	1/4 9:00～	災害復旧準 備中
8	(主) 上越安塚柏崎線	上越市大島区 板山	道路欠壊	1/11 13:30～	災害復旧準 備中

## (7) 都市関係

- ・鳥屋野潟公園 液状化発生。園路陥没あり。  
デンカビッグスワンスタジアム外壁に一部剥がれあり。  
※ビッグスワン等に一時約 80 名の避難者（2日8時時点 全員帰宅）  
ビックスワン：指定緊急避難場所に指定されている

## (8) 港湾施設

### 1) 港湾施設（県内港湾 10 港）

#### ①パトロール完了 10 港（直営 7 班、委託 11 班）

（新潟港、直江津港、両津港、小木港、柏崎港、赤泊港、岩船港、寺泊港、姫川港、二見港）

- ・異常なし 3 港（岩船港、寺泊港、姫川港）
- ・異常あり 7 港（新潟港、柏崎港、直江津港、両津港、小木港、赤泊港、二見港）

#### 【異常あり 7 港の詳細】

##### ア 新潟西港

- ・みなとトンネル

現時点で異常報告なし

入船みなとタワーに 2 名避難中 ⇒ 1/1 19:05 時点で避難者は建物  
から退出

- ・信濃川左岸緑地で照明の灯具が 1 基破損 ⇒ バリケード措置済

- ・佐渡汽船第1バースのふ頭に段差が生じたが利用に支障なし
- ・臨港道路入船橋の取付部にクラック発生 ⇒ 通行可能、簡易補修済

#### イ 直江津港

- ・漁協施設の水道設備の破損 ⇒ 漁協で修繕
- ・係留施設の背後で段差や亀裂があるが、迂回などにより利用  
⇒ 災害復旧準備中
- ・佐渡汽船可動橋取付部の道路で段差や亀裂（佐渡汽船冬期運休中）  
⇒ 災害復旧準備中
- ・海岸施設一部損傷 ⇒ 災害復旧準備中

#### ウ 両津港

- ・臨港道路等で液状化による噴砂及び歩道陥没により、一部通行止め  
⇒ バリケード措置済、迂回路有、仮復旧に向けて作業中
- ・係留施設の背後で段差や亀裂があるが、迂回などにより利用
- ・機械設備で不具合があり修繕依頼済 ⇒ 不具合については仮復旧済
- ・緑地内で段差や亀裂（佐渡市に管理委託箇所）⇒ 市でバリケード措置済

#### エ 小木港

- ・係留施設の背後で段差や亀裂があるが、迂回などにより利用 ⇒ 災害復旧準備中
- ・緑地で段差や亀裂 ⇒ バリケード措置済、災害復旧準備中

#### オ 柏崎港

- ・係留施設及びその背後で段差 ⇒ バリケード措置済、災害復旧準備中

#### カ 赤泊港

- ・係留施設の背後で段差や亀裂があるが、迂回などにより利用  
⇒ 災害復旧準備中

#### キ 二見港

- ・船揚場に段差があるが利用可能 ⇒ 災害復旧準備中

## 2) 関連施設

- ・コンベンションセンター施設内の被害なし。

外壁など建物外周は1月2日午前11時に点検、12時時点で外周・駐車場を含め全館で被害なしと確認。発災時、エレベーターが停止し、展望室に来場客22名が待機したが、18時に1基が復旧し、低層階に避難完了。1月1日は18時で営業を臨時終了したが、1月2日以降はコンベンションセンター、展望室、ホテルともに通常営業。

- ・ホテル日航新潟（津波避難ビル）の2階、3階に避難者あり。1月2日8時の時点で避難者はすべて帰宅済み。

- ・直江津港 INPEX、JERA、東北電力は、現時点で異常なし
- ・新潟国際貿易ターミナルは、現時点で異常なし

(9) 企業局関係

1) 発電施設（水力・太陽光発電所）

- ・ 施設の被害なし

2) 工業用水道施設

①新潟臨海工業用水道

- ・ 工業用水の供給は継続中（浄水施設の一部機器に損傷が発見されたが、予備機の運転により影響なし 損傷した機器についても部品交換を行い復旧済み）
- ・ 管路の漏水（4か所）は復旧済み

②上越工業用水道

- ・ 工業用水の供給は継続中（場内施設の被害なし）
- ・ 管路の漏水（5か所）について応急対策済み（4か所は復旧済み、1か所は復旧工事の時期を調整中）

③栃尾工業用水道

- ・ 施設の被害なし

2 農地関係

(1) 被害状況

農地 14 件 施設 184 件 生活環境施設 20 件

地域振興局	市町村	農地 (箇所数)	施設(箇所数)						生活環境施設(箇所数)				
			計	ため池	頭首工	用排水路	揚水機	農道	橋梁	計	集落排水	営農飲雑	その他※1
新潟	新潟市		58		1	23	33	1		2			2
巻	燕市		10			2	7	1		1			1
	弥彦村		2				2						
長岡	長岡市	1	2			1		1					
柏崎	柏崎市	2	74	2		45	5	21	1	4	1		3
	刈羽村		2					1	1	2	2		
上越	上越市		1			1				9	9		
	妙高市									1		1	
糸魚川	糸魚川市	4	11			3		8		1		1	
佐渡	佐渡市	7	24			14	1	9					
計		14	184	2	1	89	48	42	2	20	12	2	6

※1 その他は、農村公園、農村環境改善センター

[主な被害内容]

- 【農地】畦畔崩れ
- 【ため池】ゲートの損傷等
- 【頭首工】開閉器の損傷
- 【用排水路】護岸、管路損傷
- 【揚水機】構造物周辺の沈下
- 【農道】舗装亀裂
- 【橋梁】取付部の段差
- 【集落排水】管路の亀裂等
- 【営農飲雑】管路の破損
- 【その他】農村公園の一部沈下等

(2) 県管理施設（頭首工、排水機場）

17か所のうち、17か所 機能に異常なし（排水機場壁の崩落1箇所）

(3) 農業用ダム

・現時点で被害報告なし（点検対象ダム21基、1次点検・2次点検完了）

(4) 防災重点農業用ため池

・現時点で被害報告なし（点検対象414か所、全て点検完了）

(5) 地すべり区域（農村振興局）

- ・点検対象 291区域 全て点検完了
- ・糸魚川市の1区域（池の平）で斜面崩落を確認。河道は確保
- ・長岡市の1区域（神妙野）で斜面崩落を確認。河道は確保

(6) 農業集落排水施設等

・農業集落排水施設

16市町村の全て点検完了

うち、上越市（9施設）、刈羽村（2施設）、柏崎市（1施設）で被害あり。

上越市の被害は処理場内の小配管の亀裂等に対応済み。汚水処理機能に支障なし、使用制限なし。

刈羽村の被害は公共柵<sup>\*</sup>破損等に対応済み。汚水処理機能に支障なし、使用制限なし。

※複数住宅からの下水を集める施設

柏崎市の被害は配管継手部のズレ、1月5日に復旧済み。

・営農飲雑用水施設

10市町村の全て点検完了

うち、妙高市（1施設）、糸魚川市（1施設）で被害あり。妙高市の被害は上水としている管路が破損、1月1日に復旧済み。糸魚川市の被害は上水としている管路が破損、1月2日に復旧済み。

### 3 農林水産関係

(1) 農畜産業関係

①農作物被害

- ・いちご（新潟市）：栽培棚からの落下による損傷（0.1ha）
- ・いちご（上越市）：揺れによる擦れにより一部の果実が損傷（0.2ha）
- ・チューリップ（新潟市）：ハウス内の液状化により廃棄（2棟）
- ・小松菜（新潟市）：ハウス内の液状化による廃棄（0.01ha）

②農畜産業施設被害等

- ・パイプハウス等 新潟市：11棟、上越市：2棟、刈羽村：3棟 計16棟
- ・農作業場 新潟市、三条市及び上越市ほか13市町村 182棟
- ・農業機械被害 新潟市、三条市、長岡市ほか3市 10台
- ・農業用ハウス附帯設備（暖房機）の燃料漏れ（新潟市：1件）
- ・ポンプ小屋（新潟市：1棟）：液状化による沈下
- ・乾燥調製施設（上越市：1件）：米搬送パイプの損傷 →復旧
- ・わさび園（柏崎市：1棟）：受水槽ポンプの配管破損 →復旧
- ・ぶどうのフリーズドライ加工施設（上越市：1棟）：基礎のひび割れ等
- ・チューリップ栽培棚の崩れ（新潟市：0.02ha） →復旧
- ・いちご栽培棚の落下（新潟市：0.1ha）
- ・採卵鶏の飼料タンクの破損（燕市：1件）→応急修繕済
- ・鶏舎（上越市：1棟）：鶏舎の集卵配送ラインの破損等 →復旧
- ・養豚場（胎内市：1棟）：浄化槽の排水処理管の破損

(2) 水産・漁港関係

- ・海面は14漁協すべてに聞き取り済み
- ・内水面は23漁協すべてに聞き取り済み
- ・サケ増殖施設 被害なし
- ・錦鯉業者 全日本錦鯉振興会新潟地区内事業者 異常なし
- ・漁船被害については、漁船保険にて対応。

①漁船：17隻

- ・糸魚川市 市振漁港 1隻 使用していない小型船舶(非漁船)が津波で流出  
→存在を確認。被害なし
- ・ 能生漁港 1隻 陸上に上げておいた漁船が横転 →復旧
- ・ 3隻 係留中の漁船が津波の影響で軽度損傷
- ・ 筒石漁港 1隻 係留中の漁船が津波の影響で軽度損傷
- ・ 上越市 名立漁港 1隻 係留中の漁船が津波の影響で軽度損傷
- ・ 大瀧漁港 1隻 係留中の漁船が津波の影響で軽度損傷
- ・ 6隻 船外機浸水
- ・ 柏崎市 柏崎港 2隻 津波の引潮による着底でプロペラの損傷
- ・ 佐渡市 羽茂漁港 1隻 津波により港外に流出し一時漂流。その後赤泊  
地先に漂着し回収済、該当漁船は全損

②漁具：4か所

- ・糸魚川市 地先海域に設置した刺し網漁具が複数流出(調査中)  
海中の大型定置網のアンカーロープが切断され操業不可  
市振漁港、親不知漁港 陸上で保管していた漁網が津波で流出  
→回収済

③施設：40 箇所

- ・糸魚川市 能生漁港 荷捌き所の海水取水ポンプが津波で浸水 → 復旧  
ベニズワイガニ加工場のシャッター 3 枚破損
- 市振漁港 定置網漁業の漁獲物の選別機が浸水し一部稼働できない状態
- ・上越市 直江津港 漁協事務所が液状化でやや沈下し傾く
- 大潟漁港 船を陸に引き上げるための機器 8 機が津波で浸水
- ・長岡市 寺泊港 漁協事務所の地盤沈下
- ・佐渡市 加茂湖沿岸のカキむき作業小屋 25 棟が地震で 10 cm 程度沈下。うち、少なくとも 5 棟で排水（生産）に支障あり。  
佐渡海洋深層水水産施設が埋設配管破損・漏水のため深層水の供給を停止中。水槽への飼育水供給は別系統で対応済み（破損個所の調査継続中）

④飼育魚等：1 箇所

- ・佐渡市 陸上水槽で飼育中の稚ナマコの一部が地震による揺れで水槽外へ流出

⑤漁港関係

- ・県営 16 漁港すべてパトロール完了
- 両津漁港（加茂湖地区）：港内道路・船揚場にひび割れ及び段差が発生  
⇒ カラーコーン措置済
- 小木漁港：港内道路（歩道）沈下 ⇒ バリケード措置済  
港内道路（車道）陥没 2 箇所  
⇒ 1 箇所復旧、1 箇所バリケード措置済（一部通行止め）
- 能生漁港：係留施設の背後に段差 ⇒ バリケード措置済
- ・市村漁港 8 市村パトロール完了
- 多田漁港（佐渡市）：物揚場にひび割れ ⇒ カラーコーン措置済

(3) 林道・治山施設関係

- ・林道：調査対象路線<sup>\*</sup>の確認完了  
（佐渡市：3 路線）：法面崩壊、舗装亀裂  
（長岡市：3 路線）：倒木  
※積雪が少なく調査可能な路線
- ・治山施設：重要施設 全地域振興局が調査完了 被害なし  
その他施設 全地域振興局が調査完了 被害なし  
※調査対象は人家・公共施設等の周辺施設
- ・林地被害：（佐渡市 1 箇所）：落石

#### (4) 林産物関係

##### きのこ生産施設

- ・(十日町市ほか7市：27施設)：培養瓶・菌床の落下、栽培棚の倒壊等(調査中)
- ・(阿賀野市ほか1市：2施設)：作業建物の一部破損、パイプハウスの歪み(調査中)

##### 木材市場

- ・(新潟市：1施設)：土場の舗装亀裂等

##### 製材工場

- ・(佐渡市：1施設)：事務所床の亀裂拡大

#### (5) J Aの共同利用施設 44棟

- ・J Aカントリーエレベーター：9棟

(三条市…1棟：雨どいの落下、色選集塵ダクト破損

長岡市…2棟：オイルサービスタンクの損傷、昇降機の異音、

刈羽村…1棟：機械の一部不具合、

上越市…4棟：シャッターの破損、敷地内の地盤沈下、集塵ダクトの破損等、

妙高市…1棟：施設内階段基部の一部破損)

- ・J A選果場及びJ A集出荷場：5棟

(三条市…1棟：外壁のひび割れ、

加茂市…1棟：床のひび割れ、

長岡市…1棟：地盤沈下による敷地内の段差の発生、

柏崎市…1棟：施設内冷凍庫の大型シャッターのゆがみ、

見附市…1棟：オーバースライダー下部の一部損傷)

- ・J Aの米倉庫：16棟

(新潟市…4棟：水道管の破損、外壁の一部損傷、屋根瓦の一部損傷等、

阿賀野市…2棟：内部の窓ガラスの破損、壁の一部崩れ

三条市…4棟：建物のひび割れ、水道管の破損等、

加茂市…1棟：外構アスファルトのひび割れ、

田上町…1棟：倉庫外部点検タラップ及び室外機カバーの破損

長岡市…1棟：外壁の一部破損、

柏崎市…1棟：倉庫外壁の破損、天井の一部破損、

上越市…2棟：窓ガラスの破損、建屋周辺の陥没等)

- ・J Aラック米倉庫：3棟

(柏崎市…1棟：配管の破損等、

上越市…2棟：ラック倉庫のラックの破損、パレットのずれによる機械稼働不可)

- ・ J Aの種苗生産施設：3棟  
（柏崎市…2棟：シャッターのゆがみ、開閉扉の内壁破損等、  
上越市…1棟：天井の一部破損）
  
- ・ J A精米所：2棟  
（柏崎市…1棟：倉庫外壁の破損、天井板の破損、  
糸魚川市…1棟：壁の破損 →復旧）
  
- ・ J Aの資材倉庫（新潟市：2棟）：通用口扉の損傷、倉庫本体の傾斜等
- ・ J Aのかんしょ貯蔵庫（新潟市：1棟）：外壁の一部破損
- ・ J Aのもち工場（長岡市：1棟）：水道管の破損
- ・ J Aの大豆乾燥調製施設（上越市：1棟）シャッターの破損
- ・ J Aの精米工場（新潟市：1棟）内壁のひび割れ、施設内機械設備の破損等
  
- （6）農業法人所有の米倉庫等 2棟
  - ・ 農業法人所有の米倉庫（新潟市：1棟）：床の隆起
  - ・ 農業法人所有のライスセンター（糸魚川市：1棟）：粳タンクの破損、昇降機の変形、乾燥機のゆがみ等
  
- （7）J A米倉庫の荷崩れ、一部破袋 23棟  
（阿賀野市：2棟、新潟市：4棟、三条市：2棟、加茂市：1棟、田上町：1棟、  
燕市：2棟、長岡市：1棟、柏崎市：3棟、上越市：7棟）
  
- （8）農業法人の米・大豆倉庫の荷崩れ、一部破袋 3棟  
（新潟市：1棟、上越市：2棟）
  
- （9）卸売市場
  - ・ 地方卸売市場（水産）の冷蔵庫の荷崩れ（柏崎市：1棟、上越市：1棟）
  - ・ 地方卸売市場（水産）の荷捌き所の配管の亀裂（佐渡市：1棟）
  - ・ 地方卸売市場（水産）の内壁のひび割れ等（新潟市：1棟）  
→いずれも市場機能に支障なし
  
- （10）農業大学校
  - ・ 酪農生産実習室内における牛の除糞装置の一部損傷
  - ・ 乳牛哺育舎における給水管の漏水

令和6年1月19日

13時00分現在

災害ボランティア調整班

### 災害ボランティアについて

#### ○新潟市西区災害ボランティアセンター

月日	実施内容
1月2日 (火)	県社会福祉協議会からセンターへスタッフ、 コーディネーターを派遣
1月3日 (水)	ボランティアセンターを立上げ、 約95件のニーズ把握調査を実施
1月4日 (木)	ボランティアの募集を、新潟市西区社会福祉協議会ホームページ にて開始 ( <a href="https://nigatanishiku-syakyō.jp">https://nigatanishiku-syakyō.jp</a> )
1月6日 (土)	・新潟市西区においてボランティア活動開始 ・1/9(火)から災害ボランティアセンターを黒埼地区「みどりと 森の運動公園(西区板井1018-1)」に移転 ※ボランティア依頼の相談は、引き続き西区社会福祉協議会で 受付
1月7日 (日)	・1/10(水)～1/12(金)のボランティアを募集(1日50人程度)
1月8日 (月祝)	・降雪のため一般ボランティア活動中止 (協力団体による活動は実施)
1月9日 (火)	・センター移転のため、活動は行わない。 ・1/10(水)～1/12(金)のボランティアは定員に達し、募集終了 ・1/13(土)～1/14(日)のボランティアを募集(1日50人程度) ・県内市町村社会福祉協議会よりセンターへスタッフ派遣開始
1月10日 (水)	・災害ボランティア参加者の高速道路無料化措置開始 対象道路 新潟県内の高速道路が無料 無料措置を受けるには、高速道路株式会社(NEXCO 東日本)ホ ームページから、「災害ボランティア車両高速道路通行証明 書」を印刷し、ボランティア当日に持参 ボランティア活動終了後、センターから「ボランティア活動 確認印」の押印が必要 <NEXCO 東日本ホームページアドレス> <a href="https://www.e-nexco.co.jp/news/important_info/2019/1018/00002623.html">https://www.e-nexco.co.jp/news/important_info/2019/1018/00002623.html</a>
1月11日 (木)	・1/15(月)～1/19(金)のボランティアを募集(1日50人程度)
1月15日 (月)	・1/15(月)～1/19(金)のボランティアは定員に達し、募集終了
1月17日 (水)	・一般ボランティア活動は行わず、団体によるボランティア活動 のみ実施 ・1/20(土)～1/21(日)のボランティアを募集(1日50人程度)
1月18日 (木)	・一般ボランティアを受け入れ、通常どおり活動を実施 ・1/20(土)～21(日)のボランティアは定員に達し、募集終了

○ボランティア参加人数

1月6日	7日	8日	9日	10日	11日
80人	78人	24人	活動なし	75人	96人

12日	13日	14日	15日	16日	17日
80人	88人	125人	50人	47人	40人

18日	19日	20日	21日	22日	23日
64人					

○今後の活動について

- ・ 県社会福祉協議会、新潟市社会福祉協議会、新潟市西区社会福祉協議会と連携して情報共有を行い、円滑にボランティア活動が図られるよう支援していく（ボランティア募集に係る広報周知など）。

お問い合わせ先			
項目	所属	担当者	連絡先
<b>統括調整グループ</b>			
1 人的・建物被害の状況 2 孤立集落について 3 避難指示等の発令について 4 避難所の開設状況について	危機対策課 福祉保健総務課	新保 遠山	025-282-1630 025-280-5172
<b>広域応援・受援 G</b>			
広域応援・受援 G	防災企画課	堀川	025-282-1601
<b>ライフライン交通情報班</b>			
交通、ライフラインに関する情報	交通政策課 道路建設課	斎藤 田中	025-280-5108 025-280-5846
<b>医療活動支援班</b>			
医療機関の被害状況・対応状況について	地域医療政策課 病院局業務課	菊池 櫻井	025-280-5182 025-280-5264
<b>保健福祉班</b>			
	健康づくり支援課 障害福祉課	富山 小河原	025-280-5785 025-280-5209
<b>衛生・廃棄物班</b>			
水道被害状況について	生活衛生課	安齋 今井	025-280-5786 025-280-5208
市町村一般廃棄物の収集状況等について	資源循環推進課	南 藤田	025-280-5159 025-280-5160
<b>教育対策班</b>			
学校・文化施設等の被害状況等について	教育庁総務課	西	025-280-5885
<b>生活再建支援班</b>			
住家被害認定調査について	文化課	茂野	025-280-5618
<b>住宅確保対策班</b>			
建築住宅関係、都市関係について	営繕課	細道	025-280-5445
<b>事業再建支援班</b>			
民間企業等の被害状況について	産業政策課	石附	025-280-5231
<b>義援金受入配分班</b>			
1 義援金の受付について	出納局管理課	南	025-280-5481
2 義援金の配分について	県民生活課	岩浪	025-280-5131
<b>生活基盤対策部</b>			
1 公共土木施設関係 (1) 施設点検関係	監理課	幸田	025-280-5383
同 (2) 河川関係～(4) 海岸関係	河川管理課	南波	025-280-5849
同 (5) 砂防関係	砂防課	内藤	025-280-5853
同 (6) 道路関係	道路管理課	石野	025-280-5844
同 (7) 都市関係	都市整備課	佐藤	025-280-5710
同 (8) 港湾施設	港湾整備課	田口	025-280-5867
同 (9) 企業局関係	企業局施設課	山田	025-280-5880
2 農地関係	農地建設課	河村	025-280-5829
3 農林水産関係 (農業関係)	経営普及課	江口	025-280-5813
同 (林業関係)	林政課	太田	025-280-5819
同 (水産業関係)	水産課	本間	025-280-5977
<b>食料物資部 食料班</b>			
食料等支援の対応状況	食品・流通課	湯田	025-280-5303
<b>救援物資班</b>			
救援物資の対応状況	地域産業振興課	榎	025-282-1757
<b>輸送調整班</b>			
食料及び救援物資の輸送状況	港湾振興課	高橋	025-282-1758
<b>災害ボランティア調整班</b>			
災害ボランティアについて	県民生活課	岩浪	025-280-5131
<b>警備・交通・地域対策班</b>			
警備・交通・地域対策について	県警警備第二課	災害係	025-285-0110(内 5782)