

令和6年能登半島地震による被害状況をお知らせします。

(第13報・令和6年1月12日13時00分発表)

【被害状況等】

1 人的・建物被害の状況

	人的被害（人）						住宅被害（棟）						非住家被害 （半壊以上）（棟）		被災程度 調査対象 総数
	計	死者	行方 不明者	重傷者	軽傷者	程度 不明	計	全壊	半壊	一部 破損	床上 浸水	床下 浸水	公共 建物	その他	
県全体	48	0	0	5	43	0	2,824	11	347	2,451	1	14	0	8	6,847
市町村別															
●新潟市	21			1	20		665	9	340	316					
●長岡市	5			1	4		87			87				1	
●三条市	3				3		90		2	88				5	
●柏崎市	3				3		144	1	3	140					
●新発田市	なし						7			7					
●小千谷市	3				3		10			10					
●加茂市	なし						31			31					
●十日町市	なし						16			16				1	
●見附市	2			2			31			31					
●村上市	なし						なし								
●燕市	なし						223			223					
●糸魚川市	4				4		415			415					
●妙高市	なし						8			8					
●五泉市	1				1		77			77					
●上越市	6			1	5		891	1		875	1	14		1	
●阿賀野市	なし						29			29					
●佐渡市	なし						85			85					
●魚沼市	なし						なし								
●南魚沼市	なし						なし								
●胎内市	なし						なし								
●聖籠町	なし						1		1						
●弥彦村	なし						なし								
●田上町	なし						なし								
●阿賀町	なし						8			8					
●出雲崎町	なし						1			1					
●湯沢町	なし						なし								
●津南町	なし						1			1					
●刈羽村	なし						4		1	3					
●関川村	なし						なし								
●粟島浦村	なし						なし								

●：災害救助法適用市町村（14市町）

2 孤立集落について

孤立集落発生の情報なし

3 避難指示等の発令について

○ 避難指示等の発令の状況

市町村	避難情報	対象	発令日時	解除日時
新潟市	避難指示	北区、東区、中央区、江南区 西区、西蒲区の全域	1/1 16:13	移行
		海岸付近	1/2 01:15	1/2 10:00
柏崎市	避難指示	石地地区ほか8地区	1/1 16:12	1/2 10:00
出雲崎町	避難指示	473世帯/1,017人	1/1 16:50	1/2 01:20

市町村	避難情報	対象	発令日時	解除日時
新潟市	避難指示	西区大野、寺尾の一部	1/3 14:00	

4 避難所の開設状況について

- ・新潟市 開設数 2施設 避難人数 26人
- ・他市町村については閉鎖済み

【県等の対応状況等】（令和6年1月12日13時00分現在）

1 県・市町村の災害対応体制について

（1）県の体制

- ・本庁 地震災害対策本部 1月1日16時10分 設置
- ・地域 長岡地域振興局災害対策本部現地本部 1月1日16時10分 設置

（2）市町村の体制

- ・新潟市 地震災害対策本部 1月1日16時12分 設置
- ・長岡市 災害対策本部 1月1日16時34分 設置
- 災害警戒本部 4日09時00分 移行
- 9日12時00分 解散
- 災害警戒本部 9日17時59分 設置
- ・三条市 災害対策本部 1月1日16時25分 設置
- 2日08時05分 解散
- ・柏崎市 地震災害対策本部 1月1日16時10分 設置
- 警戒本部 2日16時18分 移行
- ・新発田市 災害対策本部 1月1日16時12分 設置
- 警戒本部 2日01時15分 移行
- 2日10時00分 解散
- ・加茂市 災害対策本部 1月1日16時30分 設置
- 9日10時30分 解散
- ・見附市 災害対策本部 1月1日16時30分 設置
- 4日16時20分 解散
- ・村上市 災害対策本部 1月1日16時12分 設置
- 2日13時15分 解散
- ・燕市 災害対策本部 1月1日16時30分 設置
- ・糸魚川市 地震災害対策本部 1月1日16時15分 設置
- ・妙高市 災害対策本部 1月1日18時00分 設置
- ・五泉市 災害対策本部 1月1日16時45分 設置
- ・上越市 地震災害対策本部 1月1日16時10分 設置
- ・阿賀野市 地震災害警戒本部 1月1日17時00分 設置
- 2日17時00分 解散
- ・佐渡市 災害対策本部 1月1日16時16分 設置
- 2日17時30分 解散
- 災害警戒本部 9日17時59分 設置
- 10日12時00分 解散
- ・胎内市 災害警戒本部 1月1日17時00分 設置
- 2日10時00分 解散
- ・聖籠町 地震・津波災害警戒本部 1月1日16時40分 設置
- 2日10時30分 解散
- ・出雲崎町 災害対策本部 1月1日16時50分 設置
- 2日10時00分 解散
- ・刈羽村 災害警戒本部 1月1日16時40分 設置

2 災害救助法の適用について

- ・対象市町村：14市町（新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、加茂市、見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、佐渡市、南魚沼市、出雲崎町）
- ・適用年月日：令和6年1月1日
- ・内容：市町が実施した避難所の設置等の救助費用を県と国で負担

1月12日(金) 13:00 報告

※下線部:変更点(なし)

<広域応援・受援 G>

- ・新潟市からの「チームにいがた」への応援要請を受け、住家被害認定調査業務の応援を1月7日(日)から実施している。加えて、新潟市の要請を受け、山形県及び山形県内市町村から応援を受けることが決定した。(1日20人、1月15日(月)から派遣開始。)
- ・家屋等の被害情報について現在収集している市町村もあることから、現在応援要請のない市町村についても、継続的に状況確認を行っている。

令和6年1月1日の地震による被害状況・対応状況等

●被害状況等

◆公立学校

【学校数】 県立学校（本校・分校） 117校、市町村立学校 668校

【被害状況】 人的被害はなし。物的被害は下表のとおり（県立 53校、市町村立 193校）。

地区	市町村名	県立	市町村立	計	主な被害状況
下越	新潟市	12	<u>105</u>	<u>117</u>	門柱のモルタル一部にはがれ、壁剥離・ひび、断水、正面玄関前液状化、下駄箱倒壊、貯水槽の陥没、受水槽の水漏れ、給水管の破裂、グラウンド液状化・陥没、職員駐車場亀裂、屋上プールオーバーフローの蓋破損、屋外配管破損による漏水、昇降機が作動しない、ガス使用不可、武道場屋根破損
	村上市	1	0	1	敷地内消火栓から水吹き出し ⇒元栓を閉めて水を止めている
	阿賀野市	1	1	2	玄関壁タイル破損、トイレタイル2枚落下
	五泉市	0	6	6	天井一部に亀裂。
	佐渡市	4	12	16	校舎ジョイントのステンレスカバー落下、壁剥離、漏水
	粟島浦村	0	1	1	壁にひび割れ
中越	長岡市	<u>6</u>	0	<u>6</u>	外壁破損、渡り廊下つなぎ目部分の壁損傷
	三条市	2	11	13	液状化・陥没、校舎ジョイントのステンレスカバー落下、昇降口階段ひび割れ、消火用水槽の水が止まらない、体育館シャッターが1カ所下りない、壁タイル2枚破損、プール入口フェンスの変形、音楽室モニター破損、駐車場にひび
	柏崎市	5	5	10	1階ガスヒートポンプが作動しない。各教室暖房の集中管理が作動しない。（不着火表示）柱亀裂、階段室ひび割れ
	小千谷市	1	1	2	校舎エキスパンションジョイント破損。校舎をつなぎ免振ジョイント部分のずれ（1カ所）
	十日町市	3	0	3	校舎エキスパンションジョイント破損、壁にひび割れ
	見附市	2	2	4	1階ガスヒートポンプが作動しない。各教室暖房の集中管理が作動しない（不着火表示）、野球場に亀裂
	燕市	1	6	7	消火ポンプ故障、4階プールの蓋がはがれ、一部破損。校舎1か所に大量のコンクリート片や砂埃、廊下天井部分の部品の外れ、給水管から漏水
	加茂市	1	2	3	水道管破裂、プールの水位低下
	出雲崎町	0	2	2	外壁クラック破損、トイレ水漏れ
	魚沼市	1	0	1	自転車小屋損傷
	南魚沼市	1	1	2	校舎廊下の増築時のつなぎ目部分にずれ、側溝ひび割れ
刈羽村	0	2	2	校舎エキスパンションジョイントの一部変形。継続的な断水。一部天井のはがれ。格技場天井の一部落下。継続的な断水。	

地区	市町村名	県立	市町村立	計	主な被害状況
上越	上越市	8	33	41	校舎エキスパンションジョイント破損、水漏れ⇒止水栓を止めている ボイラー損傷。3階廊下の天井のコンクリート片落下（30 cm×30 cm）。校舎と校舎の接合部分のずれ。壁の亀裂。 職員室前の廊下の隆起。体育館天井から落下物あり。消火ポンプ水漏れ。廊下天井のボードのかけら落下。 体育館天井パネル破損、歩道に面した土留めブロックの倒壊、体育館窓枠の歪み
	糸魚川市	4	1	5	水漏れ、廊下に亀裂あり、壁にひび割れ
	妙高市	0	2	2	給食室のダクト落下。壁の破損（10 cm×10 cm程度）。
計		<u>53</u>	<u>193</u>	<u>246</u>	

《県立学校について》

○新潟工業高校

1月9日(火)・10日(水) 臨時休業

1月11日(木) 学年ごとに分散登校

1月12日(金) 臨時休業 ※オンラインでの授業や課題配付を実施

1月15日(月) 3年生は登校して授業を実施

1・2年生はオンラインでの授業や課題配付により学びを保障

※ 15日(月)8時45分～9時15分に学校での取材は可。この件に関する問い合わせは高等学校教育課まで。

※ 16日(火)以降は、日替わりで登校学年を決めて授業を実施

《市町村立学校の始業日延期について》

○坂井輪中学校（新潟市）の状況

1月9日（火）、10日（水）臨時休業。

11日（木）から代替え施設の使用、又はオンラインでの授業の実施。

対応の終期は未定。

3年生、特別支援学級 ……学区内の小学校の空き教室を使用。

1、2年生 ……オンラインで実施。

※上記以外は延期なし。

◆私立学校

- 人的被害はなし。
- 物的被害状況は下表のとおり。

地区	市町村名	計	主な被害状況
下越	新潟市	11	校地内地盤沈下（5～15cm）数か所 校舎内部壁面破損・亀裂・ゆがみ、備え付けスクリーン落下、一部天井破損、校地の亀裂破損、マリア像土台石破損 構内壁のタイル破損（約20か所）、窓ガラスひび1か所、天井電灯傾き1か所 園舎内の廊下壁クラック1か所、ホール天井や壁のひび割れ・欠損数か所、階段部の塗装一部剥がれ、ガラスケースの落下・損壊 全てのエアコンの電源が入らない 4F大ホール天井照明が外れ宙吊り状態、既存建物と増築建物のジョイント、部分の資材落下（2F3F4F） 校舎周り50cm～1m陥没数ヶ所、エクステンション破損、室外機異常 棚の破損、校舎内壁のひび割れ、駐車場内柱カバーの破損 校舎外壁にクラック1箇所（1階保健室の外壁部分）、5階教室の天井（石膏ボード）の一部が剥がれて落下 女子寮の浴室タイル剥離、玄関路面のブロック隆起 天井・壁・床のひび割れ、破損、実習機器等の破損
	佐渡市	1	校舎に亀裂
中越	長岡市	2	校舎の水道管破損 3Fトイレ壁のタイル一部落下
	見附市	1	防火扉破損、校長室の棚の破損、壁掛け時計や石膏像の破損
	柏崎市	3	園舎土台回りに隙間、段差。園内に亀裂数か所 教室パーティションの沈み込み、蛍光灯2基落下、時計2基落下破損 教室棟と管理棟接合部ひずみ 学生寮の断水（水道管の破裂）
	三条市	1	天井固定のスピーカーが落下
上越	上越市	1	天井ひび割れ数か所、トイレのタイル割れ等
	糸魚川市	1	トイレのタイル壁のタイルの剥がれ多数、CDプレーヤー・マリア像・教具等の落下破損
	計	21	

◆文化施設（文化ホール、博物館）

- 公立文化施設の被害状況は下表のとおり。
 被害が確認された施設 30施設（204 施設中）
 県立 4施設（5 施設中）
 市町村立 26施設（199 施設中）
 ※いずれの施設も開館に影響なし

地区	市町村名	県立	市町村立	計	主な被害状況
下越	新潟市	<u>3</u>	<u>0</u>	<u>3</u>	県立万代島美術館（県）…展示室の天井板（15 cm）の破損と落下、展示室前の床板（横 20 cm×縦 10 cm）の破損、稼働パネルの破損、授乳室天井の亀裂
					県立自然科学館（県）…展示物の破損（小規模）1 か所、展示ケース内の薬品漏れ 2 か所、動植物収蔵庫の備品（ホルマリン瓶 2 本）破損、物体（調査中）破損によりプラスチック片の落下 3 か所、屋上塔屋の貯水タンク及び上水用（飲料水）タンクから漏水、床のひび割れ（複数個所）、駐車場のひび割れ（1 か所）
					<u>新潟県民会館（県）…大ホールのホワイエの内壁の亀裂、ギャラリー倉庫天井の亀裂</u>
	阿賀野市	0	2	2	吉田東伍記念博物館（阿賀野市）…鬼瓦にズレ
					歴史民俗資料館（阿賀野市）…収蔵品でパネル、軽い物で床に落下多数、土器が倒れ接合部から分解された物 2 点
	佐渡市	0	9	9	きらりうむ佐渡（佐渡市）…映像設備不具合
					金井歴史民俗資料館（佐渡市）…蛍光灯落下、資料数点破損
					新穂歴史民俗資料館（佐渡市）…資料 1 点破損
					佐渡國小木民俗博物館（佐渡市）…収蔵庫瓦ズレ・転落 2 枚、新館瓦転落 2 枚
					両津郷土博物館（佐渡市）…資料数点破損
佐渡奉行所（佐渡市）…トイレ壁ヒビ、御役所壁一部剥離等					
赤泊郷土資料館（佐渡市）…展示物の祭りの棚の提灯が落下（2 個破損）					
赤泊総合文化会館（佐渡市）…3 階多目的ホールの照明のガラスが数枚落下、3 階図書室天井材欠片落下、窓枠と壁に隙間発生					
佐渡中央文化会館（佐渡市）…大ホールステージのボルト・金具等数個落下、エントランス天井照明シェード（笠部分）1 個落下、数個ズレ					
中越	三条市	0	1	1	歴史民俗産業資料館（三条市）…壁面の一部がひび割れ、漆喰が隔離した。格子窓のズレ。
	長岡市	1	0	1	県立近代美術館（県）…外壁タイルに複数個所の亀裂
	十日町市	0	1	1	森の学校（十日町市）…壁に亀裂などの被害

地区	市町村名	県立	市町村立	計	主な被害状況
中越	加茂市	0	1	1	加茂市文化会館（加茂市）…石燈籠の倒壊によるガラス、エアコン配管の破裂
	柏崎市	0	1	1	文化会館アルフォーレ（柏崎市）…外構部に軽微なひび等の破損
	見附市	0	1	1	見附市文化ホール（見附市）…外構タイルに地盤沈下箇所あり、入口インターロッキングの陥没、自走式音響反射板、レール用蓋の破損
	魚沼市	0	1	1	目黒邸資料館（魚沼市）…展示室天井材の一部剥落1か所、研修室天井の一部破損1か所
	南魚沼市	0	1	1	トミオカホワイト美術館（南魚沼市）…美術館内の壁クロス亀裂多数
	刈羽村	0	1	1	刈羽村生涯学習センター「ラピカ」文化ホール…外構の沈下、陥没、段差、外壁・タイル破損、移動式観覧席駆動部品の破損
上越	上越市	0	4	4	上越文化会館（上越市）…正面玄関入口扉開閉不可（チケット売り場側の扉）、大ホール舞台天井一部剥離、市民サロン入口内壁タイル亀裂・剥離、正面玄関入口床タイル亀裂
					上越市立歴史博物館（上越市）…エレベーター停止・空調機停止、ポスターフレーム落下破損
					小林古径記念美術館（上越市）…市内施設にて展示中の所蔵品の破損（3点）
					高田城三重櫓（上越市）…築地塀の漆喰部分にひび割れ（表面3か所、裏面16か所）、管理棟内（トイレ含む）の水道から赤水確認（トイレは使用可能であるが、飲水・手洗いに支障あり）
	妙高市	0	2	2	妙高市文化ホール（妙高市）…天井送風器、吸気口、照明器具一部脱落 斐太歴史民俗資料館（妙高市）…書棚転倒・損傷
糸魚川市	0	1	1	長者ヶ原考古館（糸魚川市）…展示品4点破損、3点大破	
計		<u>4</u>	<u>26</u>	<u>30</u>	

◆文化財

○ 国、県指定等文化財の被害状況は下表のとおり。

現時点で被害が確認された文化財 47 件

国指定等文化財 17 件

国登録文化財 27 件

県指定等文化財 3 件

※公開している文化財のうち、被害による休館は旧笹川家住宅のみ

◆被害状況（国指定等文化財・国登録文化財）

※ 公開している文化財のうち、被害による休館は旧笹川家住宅のみ

地区	市町村名	被害物件		種別	主な被害状況
下越	新潟市	1	新潟県議会旧議事堂	重要文化財	窓ガラスの破損、内装の漆喰壁にひび
	新潟市	2	旧笹川家住宅	重要文化財	外壁の落下、壁・基礎のひび、瓦の落下 等
	新潟市	3	旧齋藤氏別邸庭園 旧齋藤家別邸（旧齋藤氏別邸庭園）	名勝 日本遺産	庭園の液状化による陥没、別邸2階の土壁のひび・剥落 等
	新潟市	4	北方文化博物館	登録有形文化財	主屋内土壁のひび・剥落、ガラス戸の破損 等
	新潟市	5	樋木酒造	登録有形文化財	土壁の一部崩落、玄関窓ガラスの破損
	新潟市	6	木揚場教会	登録有形文化財	天井モルタルの一部落下、土壁のひび 等
	新潟市	7	高須家住宅	登録有形文化財	土蔵の漆喰の一部剥落
	新潟市	8	旧片桐家住宅	登録有形文化財	壁面の一部にひび、庭石の一部崩れ
	新潟市	9	瓢亭（旧花岡家住宅）	登録有形文化財	壁面の数か所にひび、お手洗い天井破損
	新潟市	10	二宮家住宅	登録有形文化財	雨漏りの発生、屋根瓦のズレ
	新潟市	11	小鍛冶屋（旧高島家住宅）	登録有形文化財	外壁の一部崩落
	新潟市	12	原家住宅	登録有形文化財	灯笼の転倒、廊下の壁の崩落
	新潟市	13	行形亭	登録有形文化財	主屋座敷の壁ひび割れ、土蔵外壁のひび割れ 等
	新潟市	14	鍋茶屋主屋	登録有形文化財	砂壁の亀裂、剥がれ。
	新潟市	15	石本家住宅主屋	登録有形文化財	玄関の壁の一部崩落
	新発田市	16	三光寺本堂	登録有形文化財	外壁・内壁の漆喰壁のひび割れ、砂壁・漆喰壁の一部欠落 等
	阿賀町	17	五十嵐家住宅	重要文化財	主屋のヌカヤのタイル壁等や上手蔵・下手蔵の壁に亀裂 等

地区	市町村名	被害物件	種別	主な被害状況
中越	長岡市	18 旧長谷川家住宅	重要文化財	主屋・蔵の壁面（漆喰）等に多数のひび割れ
	長岡市	19 白山媛神社奉納船絵馬	重要有形民俗文化財 日本遺産	船絵馬1点が落下により表面の和紙の一部を損傷等
	加茂市	20 山重仲町通店座敷棟、山の蔵	登録有形文化財	漆喰壁の剥がれや亀裂
	三条市	21 旧今井家住宅新館	登録有形文化財	館内漆喰壁の一部剥離
	三条市	22 三条市歴史民俗産業資料館（旧武徳殿）	登録有形文化財	館内・館外の漆喰壁の一部剥離、格子窓のズレ
	燕市	23 今井家住宅（含 旧今井銀行）	登録有形文化財	建物接合部の漆喰壁の一部崩落、建物壁のひび等
	<u>出雲崎町</u>	<u>24 割烹 みよや</u>	<u>登録有形文化財</u>	<u>壁にひび割れ</u>
	<u>出雲崎町</u>	<u>25 季節宿國安</u>	<u>登録有形文化財</u>	<u>主屋の梁のずれや壁のひび割れ、土蔵の窓枠・壁損傷等</u>
	柏崎市	26 吉田家住宅主屋	登録有形文化財	梁と柱の結合部のうち1か所のズレ
	<u>柏崎市</u>	<u>27 喬柏園（旧柏崎公会堂）</u>	<u>登録有形文化財</u>	<u>床や内壁のひび割れ等</u>
十日町市	<u>28</u> 角屋社屋別館	登録有形文化財	屋内白壁にひび割れ（10箇所）	
上越	上越市	<u>29</u> 春日山城跡	史跡	天守台跡で地割れ発生
	上越市	<u>30</u> 旧酢屋呉服店	登録有形文化財	土蔵の外壁崩落及び亀裂、主屋の内壁に亀裂等
	上越市	<u>31</u> 白田家住宅主屋	登録有形文化財	内壁の亀裂、内壁土壁の剥落、ガラス等破損等
	糸魚川市	<u>32</u> 旧高野寫真館（高野家住宅主屋）	登録有形文化財	二階の壁面の剥がれ（3か所）
	糸魚川市	<u>33</u> おくのほそ道の風景地 親しらず	名勝	落石1か所
	糸魚川市	<u>34</u> 島道鉱泉	登録有形文化財	壁が剥がれる

	市町村名	被害物件	種別	主な被害状況
佐渡	佐渡市	<u>35</u> 妙宣寺五重塔	重要文化財	屋根瓦 3 箇所破損
	<u>佐渡市</u>	<u>36</u> <u>旧佐渡鉱山採鉱施設</u>	<u>重要文化財</u>	<u>大立竪坑捲揚機室の覆工コンクリートの 3 箇所落下</u>
		<u>佐渡金銀山遺跡</u> <u>佐渡相川の鉱山及び鉱山町の文化的景観</u>	<u>史跡</u> <u>重要文化的景観</u>	
	佐渡市	<u>37</u> 佐渡金銀山遺跡（大間地区） 佐渡相川の鉱山及び鉱山町の文化的景観	史跡 重要文化的景観	煉瓦倉庫 1 棟の外壁・屋根材の破損
	佐渡市	<u>38</u> 佐渡金銀山遺跡（北沢地区） 佐渡相川の鉱山及び鉱山町の文化的景観	史跡 重要文化的景観	50m シックナーのコンクリート片剥落
	佐渡市	<u>39</u> 佐渡金銀山遺跡（佐渡奉行所跡） 佐渡相川の鉱山及び鉱山町の文化的景観	史跡 重要文化的景観	トイレ壁のヒビ、御役所壁一部剥離 等
	佐渡市	<u>40</u> 佐渡金銀山遺跡（相川金銀山跡）	史跡	法面崩落
	佐渡市	<u>41</u> 佐渡西三川の砂金山由来の農山村景観	重要文化的景観	道路脇石積みの一部崩落
	佐渡市	<u>42</u> 佐渡小木海岸	天然記念物及び名勝	駐車場脇斜面の落石
	佐渡市	<u>43</u> 佐渡市宿根木伝統的建造物群保存地区	重要伝統的建造物群	伝統的建造物 1 棟への土砂流入
佐渡市	<u>44</u> 蓮華峰寺大門	登録有形文化財	石柱 1 基の倒壊	

◆被害状況（県指定等文化財）

※ 公開している文化財のうち、被害による休館はなし

地区	市町村名	被害物件	種別	主な被害状況
下越	新潟市	1 高森の大ケヤキ	天然記念物	幹や枝など数か所が折損
<u>中越</u>	<u>柏崎市</u>	<u>2</u> <u>石井神社拝殿</u>	<u>有形文化財</u>	<u>向拝の組物にずれが発生</u>
上越	糸魚川市	<u>3</u> 相馬御風宅	史跡	雁木の束石破損、灯籠倒壊、壁の亀裂、階段の壁の剥がれ

◆社会教育施設（公民館、図書館、青年の家、視聴覚センター、生涯学習センター）

- 人的被害はなし。
- 社会教育施設の被害状況は下表のとおり。

地区	市町村名	県立	市町村立	計	主な被害状況
下越	新潟市	2	6	8	図書館の天井（空調口）から水漏れ、本が数十冊濡れた。学習センターの天井備え付けスピーカーの取付部が一部破損。公民館で周辺が液状化、水道管破損で断水、地下の壁剥がれ、床にひび割れあり、衛生空調回路の警報ブザーが鳴動 外壁が一部破損、玄関前のタイル地面隆起。
	新発田市	0	1	1	青少年宿泊施設のトイレのタイル剥がれ
	阿賀町	0	1	1	公民館の扉が開かない（鍵穴のズレ）
	胎内市	1	0	1	体育館上部の窓ガラスにひび割れ1か所 ⇒今後、修理について業者に依頼予定
	佐渡市	0	1	1	図書館の学習室、天井に剥離、ひびあり
中越	柏崎市	0	2	2	公民館で一部ガラスが割れ、閉鎖している箇所あり。一部漏水あり、外構沈下あり
	小千谷市	0	1	1	小千谷市立図書館の書棚2台倒れ、書棚3台破損。
	燕市	0	4	4	交流センターで天井の壁が落下。公民館の壁かけの時計が落下。図書館で書棚が倒れて本が落下。
	三条市	0	4	4	公民館の玄関スロープと周辺、自動ドアに亀裂。トイレのタイルひび割れ。止水栓が漏水。
上越	上越市	0	4	4	市民交流施設で彫刻のひとつが転倒。 図書館で地下の書庫で書棚が転倒。会館で屋根の雪止めはずれが生じている。学習センターでスポットライトが2つ落下。
	妙高市	0	1	1	図書館の壁等クラック数箇所、天井ボード損傷数箇所
	糸魚川市	0	8	8	図書館の書棚が倒れる。本が散乱。天井に損壊。 公民館の犬走、内壁、外壁、物置土間コンクリートにクラック多数。軒裏破損。トイレ内壁タイル落下。額縁が落下。
計		3	33	36	

◆社会体育施設

- 人的被害はなし。
- 物的被害状況は下表のとおり。
現時点で被害が確認された施設 55施設
 県立 1施設
 市町村立 54 施設

地区	市町村名	県立	市町村立	計	主な施設の被害状況
下越	新潟市	<u>0</u>	23	<u>23</u>	西海岸公園市営プール…プール可動床の故障、天井の一部破損
	阿賀野市	<u>0</u>	3	<u>3</u>	大和体育館…体育館トイレタイル2枚剥がれ落下
	阿賀町	<u>0</u>	1	<u>1</u>	鹿瀬体育館…玄関ガラス破損
	佐渡市	<u>0</u>	11	<u>11</u>	両津総合体育館…アリーナ天井一部剥離、天井壁ひび等
中越	柏崎市	<u>0</u>	2	<u>2</u>	柏崎市総合体育館…メインアリーナ内壁の一部落下とクラック等
	見附市	<u>0</u>	1	<u>1</u>	見附市民野球場…施設看板の破損
	刈羽村	<u>0</u>	5	<u>5</u>	刈羽村第2体育館…アリーナ床全面沈下等
上越	上越市	<u>1</u>	8	<u>9</u>	謙信公武道館…壁ひび割れ等 上越市総合体育館…照明器具振れ止め金具の落下
計		<u>1</u>	54	<u>55</u>	

※ 上記施設のうち、休館または利用制限している施設

地区	市町村名	県立	市町村立	計	施設名
下越	新潟市	<u>0</u>	2	<u>2</u>	西海岸公園市営プール、鳥屋野運動公園球技場
	佐渡市	<u>0</u>	6	<u>6</u>	両津総合体育館、新穂体育館、新穂武道館、佐渡スポーツハウス、羽茂 B&G 海洋センター、赤泊体育館
上越	上越市	<u>0</u>	2	<u>2</u>	上越市総合体育館、清里スポーツセンター
計		<u>0</u>	10	<u>10</u>	

【建築住宅関係】

1 公営住宅関係

○ 被災者に対する公営住宅の確保

市町	確保済戸数	入居戸数	市町	確保済戸数	入居戸数	市町	確保済戸数	入居戸数
新潟市（市営）	52	0	見附市	5	0	南魚沼市	4	0
新潟市（県営）	24	0	燕市	3	0	胎内市	8	0
長岡市	10	0	糸魚川市	20	0	阿賀町	2	0
柏崎市	12	0	五泉市	6	0	湯沢町	3	0
新発田市	2	0	上越市	10	2	合計	187	2
小千谷市	13	0	佐渡市	3	0			
加茂市	5	0	魚沼市	5	0			

※ 各市において HP、LINE 等で周知、県外を含む他の自治体の被災者も入居可

2 被災建築物応急危険度判定等

被災建築物応急危険度判定は、余震による建物の倒壊や落下物の危険性等を示し、二次災害の防止を目的に行うもの。

新潟市、柏崎市、糸魚川市及び上越市において判定活動を実施し、1月11日までに全て完了

(1) 判定士の派遣状況

- 新潟市 新潟市からの支援要請を受け、県では1月4日から1月10日まで延べ269人の判定士を派遣
- 糸魚川市 糸魚川市からの支援要請を受け、県では1月9日から1月10日まで延べ8人の判定士を派遣

判定士派遣人数

派遣期間	派遣先	派遣延べ人数				
		県	市町	北陸地方整備局	建築士会	計
1/4(木) ~1/10(水)	新潟市	67	92	6	104	269
	糸魚川市	2			6	8
	合計	69	92	6	110	277

(2) 応急危険度判定の実施状況

- 新潟市 1月2日から1月11日まで実施し完了
- 柏崎市 1月2日から市職員で実施。同日中に完了
- 糸魚川市 1月6日から1月10日まで実施し完了
- 上越市 1月2日から1月10日まで実施し完了

判定結果

判定期間	市町村	調査済(緑)	要注意(黄)	危険(赤)	計(棟数)	延べ人数
1/2(火) ~1/11(木)	新潟市	803	769	172	1,744	183班 366人
	柏崎市	13	8	1	22	1班 2人
	糸魚川市	103	62	2	167	7班 14人
	上越市	47	36	37	120	19班 38人
合計		966	875	212	2,053	210班 420人

令和6年能登半島地震の義援金受入について

対応状況

- ・ 日本赤十字社新潟県支部及び新潟県共同募金会と連携の上、義援金口座を開設し、1月9日より義援金の受付を開始。
- ・ 1月11日現在の受入件数及び金額は次のとおり。

(単位:円)

受付機関	合 計	
	件数	金 額
新潟県災害対策本部	150	19,074,400
日本赤十字社新潟県支部	82	3,292,248
新潟県共同募金会	0	0
合 計	232	22,366,648

土日・祝日の更新は行いません。

○受付期間

令和6年1月9日（火）から令和6年6月28日（金）まで（予定）

○受付方法

口座振込

【取扱金融機関】

金融機関	口座名	口座番号
ゆうちょ銀行	新潟県災害対策本部	00190-7-588900
	日赤令和6年能登半島地震災害義援金	00150-7-325411
	新潟県共募能登半島地震災害義援金	00130-0-515716
第四北越銀行県庁支店	新潟県災害対策本部	(普通)5021841
大光銀行新潟支店		(普通)3570321
第四北越銀行白山支店	日本赤十字社新潟県支部	(普通)5050125
第四北越銀行白山支店	社会福祉法人 新潟県共同募金会	(普通)1590791
大光銀行新潟支店		(普通)3043002

※ 振込手数料について

- ・ 全国のゆうちょ銀行本支店及び郵便局の窓口での振込・振替の手数料は無料です。
- ・ 第四北越銀行、大光銀行の本支店間における窓口での振込の手数料は無料です。
(いずれの場合も ATM・ネットバンキング等からの振込については、手数料がかかります。)

令和6年1月12日
11時45分現在
生活基盤対策部

令和6年能登半島地震による被害状況等について（第8報）

下線部は前回からの変更箇所

1 公共土木施設関係
(1) 施設点検関係

地域機関名	点検状況	道路	河川	砂防	その他	出動班数計
村上	完了	13班	11班	9班	11班	44班
新発田	完了	37班	36班	3班	3班	79班
新津	完了	12班	14班	5班	—	17班
津川	完了	11班	9班	9班	—	29班
新潟	完了	—	32班	3班	4班	32班
三条	完了	36班	25班	10班	—	48班
長岡	完了	44班	17班	21班	—	82班
与板	完了	16班	10班	13班	2班	18班
小千谷	完了	24班	18班	17班	—	34班
魚沼	完了	28班	27班	27班	1班	83班
十日町	完了	42班	38班	21班	—	44班
南魚沼	完了	42班	16班	21班	2班	81班
柏崎	完了	22班	13班	16班	3班	54班
上越	完了	41班	22班	—	4班	67班
上越東	完了	17班	12班	11班	—	17班
妙高	完了	—	—	21班	—	21班
糸魚川	完了	26班	26班	23班	5班	26班
佐渡	完了	13班	2班	1班	—	14班
流域下水	完了	—	—	—	25班	25班
計		424班	328班	231班	60班	815班

※施設を重複しパトロールしているため、各施設パトの合計が出動班数とは一致しない。
※点検が完了している地域機関においても、余震等により点検を実施する場合がある。

(2) 河川関係

○県管理河川の被災状況 9河川 12箇所（うち9箇所で応急工事实施、9箇所完了）

- ・ 一級河川 わしのきおどおり 鷲ノ木大通川（新潟市南区鷲ノ木新田） わしのきしんでん 堤防法面損傷
応急復旧工事（シート張り）完了
- ・ 二級河川 さいこうじ 西光寺川（糸魚川市平牛地内） ひらうし 護岸損傷
- ・ 二級河川 前川（糸魚川市土倉） つちくら 河道埋塞（流水に影響なし）

- ・ 一級河川中ノロ川（新潟市南区下塩俵^{しもしおだわら}） 堤防法面亀裂
応急復旧工事（シート張り）完了
- ・ 一級河川中ノロ川（新潟市西区大野町） 堤防亀裂
応急復旧工事（シート張り）完了
- ・ 一級河川西川（新潟市西区新通） 堤防亀裂
応急復旧工事（シート張り）完了
- ・ 一級河川西川（新潟市西区坂井） 堤防亀裂
応急復旧工事（シート張り）完了
- ・ 二級河川新川（新潟市西区新通） 堤防亀裂
応急復旧工事（シート張り）完了
- ・ 二級河川新川（新潟市西区大潟） 堤防亀裂
応急復旧工事（シート張り）完了
- ・ 一級河川保倉川（上越市頸城区下吉） 堤防舗装亀裂
応急復旧工事（シート張り）完了
- ・ 二級河川洞丸川（佐渡市水渡田） 堤防亀裂
応急復旧工事（シート張り）完了
- ・ 二級河川外城川（佐渡市加茂歌代） 護岸背面沈下
- ・ 津波による河川遡上に対する水防警報 : 9地域
解除 9地域（村上、新発田、新津、新潟、三条、長岡、柏崎、上越、佐渡）

(3) ダム関係

- ・ 全ダム異常なし（点検対象ダム 18 基、1 次点検・2 次点検完了）

(4) 海岸関係

- ・ 海岸施設被害報告なし（パトロール実施済）
- ・ 上越海岸（上越市居多^{きた}～五智国分^{ごちこくぶ}地内）において津波により土砂、資材等が散乱
県、上越市、なおえつ浜茶屋組合と連携し、撤去作業中

(5) 砂防関係

- ・ 池の平川（糸魚川市 普通河川）
斜面崩落しているが、河道確保済み。（2 農地関係(5)参照）
- ・ 南魚沼地域振興局で雪崩パトロールを行い異常なし（2 班出動）
- ・ 芳山（よしやま）地すべり（糸魚川市大字木浦（このうら）国交省所管）
斜面崩壊しており、農道通行不能（民家なし）点検済み。糸魚川市にて対応検討中
- ・ 広田（ひろた）地すべり（糸魚川市大字北山（きたやま）国交省所管）
宅地裏土間コンクリートに亀裂が発生。応急復旧（シート張り）実施済み
- ・ 中野口（なかのくち）地すべり（糸魚川市大字中野口（なかのくち）国交省所管）
地すべり防止施設（水路工、ふとん籠、横孔 Bo）が破損。
斜面崩壊が発生したが人的・家屋被害なし（点検済み）。対策については検討中。
- ・ 西ノ平（にしのだいら）がけ崩れ（糸魚川市大字市振（いちぶり）国交省所管）
斜面崩壊が発生したが人的・家屋被害なし（点検済み）。
- ・ 土砂災害警戒区域（4,037 箇所）の緊急点検を 9 日までに実施済。
（震度 5 強以上の範囲を対象とし、直営 3 地域 9 班及び（一社）新潟県地質調査業協会の 16 業者が点検を実施中。）

(6) 道路関係

○県管理道路の被災状況（全面通行止め）8箇所（うち6箇所解除）

NO	路線名	区間名	理由	規制状況	対応状況
1	(主) 佐渡一周線	佐渡市松ヶ崎 ～岩首	土砂崩れ	1/1 16:47～18:37	解除済
2	(一) 黒井停車場線	上越市黒井	道路冠水	1/1 17:40～ 1/2 14:00	解除済
3	(一) 青柳高田線 【歩道のみ】	上越市本町5 丁目	民地家屋 壁面剥落	1/1 18:30～ 1/11 17:00	解除済
4	(一) 姫川港青海線	糸魚川市須沢 (姫川橋)	地震発生に伴う 事前通行規制	1/1 19:30～ 1/4 15:00	解除済
5	(一) 原之町上下浜停 車場線	上越市柿崎区 坂田新田	道路陥没	1/1 19:25～ 1/2 16:30	解除済
6	(一) 親不知外波線	糸魚川市外波 (外波川橋)	地震発生に伴う 通行規制	1/2 8:40～ 1/4 15:00	解除済
7	(一) 上越糸魚川自転 車道線	糸魚川市百川 ～鬼伏	舗装亀裂	1/4 9:00～	災害復旧準 備中
8	(主) 上越安塚柏崎線	上越市大島区 板山	道路欠壊	1/11 13:30～	災害復旧準 備中

(7) 都市関係

- ・鳥屋野潟公園 液状化発生。園路陥没あり。
デンカビッグスワンスタジアム外壁に一部剥がれあり。
※ビッグスワン等に一時約80名の避難者（2日8時時点 全員帰宅）
ビックスワン：指定緊急避難場所に指定されている

(8) 港湾施設

1) 港湾施設（県内港湾10港）

①パトロール完了10港（直営7班、委託11班）

（新潟港、直江津港、両津港、小木港、柏崎港、赤泊港、岩船港、寺泊港、姫川港、二見港）

- ・異常なし3港（岩船港、寺泊港、姫川港）
- ・異常あり7港（新潟港、柏崎港、直江津港、両津港、小木港、赤泊港、二見港）

【異常あり7港の詳細】

ア 新潟西港

- ・みなとトンネル

現時点で異常報告なし

入船みなとタワーに2名避難中 ⇒ 1/1 19:05時点で避難者は建物から退出

- ・信濃川左岸緑地で照明の灯具が1基破損 ⇒ バリケード措置済

- ・佐渡汽船第1バースのふ頭に段差が生じたが利用に支障なし
- ・臨港道路入船橋の取付部にクラック発生 ⇒ 通行可能、簡易補修済

イ 直江津港

- ・船舶給水設備の破損 ⇒ 上越市が元栓を閉めた
- ・係留施設の背後で段差や亀裂があるが、迂回などにより利用
⇒ 空洞調査実施中
- ・佐渡汽船可動橋取付部の道路で段差や亀裂（佐渡汽船冬期運休中）
- ・海岸施設一部損傷

ウ 両津港

- ・臨港道路等で液状化による噴砂及び歩道陥没により、一部通行止め
⇒ バリケード措置済、迂回路有、仮復旧に向けて作業中
- ・係留施設の背後で段差や亀裂があるが、迂回などにより利用
- ・機械設備で不具合があり修繕依頼済
- ・緑地内で段差や亀裂（佐渡市に管理委託箇所）⇒ 市でバリケード措置済

エ 小木港

- ・係留施設の背後で段差や亀裂があるが、迂回などにより利用
- ・緑地で段差や亀裂 ⇒ バリケード措置済

オ 柏崎港

- ・係留施設及びその背後で段差 ⇒ バリケード措置済

カ 赤泊港

- ・係留施設の背後で段差や亀裂があるが、迂回などにより利用

キ 二見港

- ・船揚場に段差があるが利用可能

2) 関連施設

- ・コンベンションセンター施設内の被害なし。

外壁など建物外周は1月2日午前12時に点検、12時時点で外周・駐車場を含め全館で被害なしと確認。発災時、エレベーターが停止し、展望室に来場客22名が待機したが、18時に1基が復旧し、低層階に避難完了。1月1日は18時で営業を臨時終了したが、1月2日以降はコンベンションセンター、展望室、ホテルともに通常営業。

- ・ホテル日航新潟（津波避難ビル）の2階、3階に避難者あり。1月2日8時の時点で避難者はすべて帰宅済み。
- ・直江津港 INPEX、JERA、東北電力は、現時点で異常なし
- ・新潟国際貿易ターミナルは、現時点で異常なし

(9) 企業局関係

1) 発電施設（水力・太陽光発電所）

- ・ 施設の被害なし

2) 工業用水道施設

①新潟臨海工業用水道

- ・ 工業用水の供給は継続中（浄水施設の一部機器に損傷が発見されたが、予備機の運転により影響なし 損傷した機器についても部品交換を行い復旧済み）
- ・ 管路の漏水（4か所）は復旧済み

②上越工業用水道

- ・ 工業用水の供給は継続中（場内施設の被害なし）
- ・ 管路の漏水（5か所）について応急対策済み（4か所は復旧済み、1か所は復旧工事の時期を調整中）

③栃尾工業用水道

- ・ 施設の被害なし

2 農地関係

(1) 被害状況

農地 8件 施設 97件 生活環境施設 18件

地域振興局	市町村	農地 (箇所数)	施設(箇所数)						生活環境施設(箇所数)				
			計	ため池	頭首工	用排水路	揚水機	農道	橋梁	計	集落排水	営農飲雑	その他※1
新潟	新潟市		<u>51</u>		<u>1</u>	<u>16</u>	<u>33</u>	1		<u>2</u>			<u>2</u>
巻	燕市		<u>6</u>				<u>6</u>						
	弥彦村		<u>2</u>				<u>2</u>						
長岡	長岡市	<u>1</u>	<u>1</u>					<u>1</u>					
柏崎	柏崎市	<u>1</u>	<u>20</u>	<u>2</u>		<u>8</u>		<u>8</u>	<u>2</u>	4	1		3
	刈羽村		1						1	1	1		
上越	上越市		1			1				9	9		
	妙高市									1		1	
糸魚川	糸魚川市	2	<u>8</u>			<u>2</u>		6		1		1	
佐渡	佐渡市	4	<u>7</u>			<u>5</u>		2					
計		<u>8</u>	<u>97</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>32</u>	<u>41</u>	<u>18</u>	<u>3</u>	<u>18</u>	11	2	<u>5</u>

※1 その他は、農村公園、農村環境改善センター

[主な被害内容]

- 【農地】畦畔崩れ 【ため池】ゲートの損傷等 【頭首工】開閉器の損傷
- 【用排水路】護岸、管路損傷 【揚水機】構造物周辺の沈下 【農道】舗装亀裂
- 【橋梁】取付部の段差 【集落排水】管路の亀裂等 【営農飲雑】管路の破損
- 【その他】農村公園の一部沈下等

(2) 県管理施設（頭首工、排水機場）

17か所のうち、17か所 機能に異常なし（排水機場壁の崩落1箇所）

(3) 農業用ダム

- ・現時点で被害報告なし(点検対象ダム 21 基、1 次点検・2 次点検完了)

(4) 防災重点農業用ため池

- ・現時点で被害報告なし(点検対象 414 か所、全て点検完了)

(5) 地すべり区域(農村振興局)

- ・点検対象 291 区域 全て点検完了
- ・糸魚川市の 1 区域(池の平)で斜面崩落を確認。河道は確保
- ・長岡市の 1 区域(神妙野)で斜面崩落を確認。河道は確保

(6) 農業集落排水施設等

- ・農業集落排水施設

16 市町村の全て点検完了

うち、上越市 (9 施設)、刈羽村 (1 施設)、柏崎市(1 施設)で被害あり。

上越市の被害は処理場内の小配管の亀裂等に対応済み。汚水処理機能に支障なし、使用制限なし。

刈羽村の被害は公共柵*破損、1 月 2 日に復旧済み。

※複数住宅からの下水を集める施設

柏崎市の被害は配管継手部のズレ、1 月 5 日に復旧済み。

- ・営農飲雑用水施設

10 市町村の全て点検完了

うち、妙高市 (1 施設)、糸魚川市 (1 施設) で被害あり。妙高市の被害は上水としている管路が破損、1 月 1 日に復旧済み。糸魚川市の被害は上水としている管路が破損、1 月 2 日に復旧済み。

3 農林水産関係

(1) 農畜産業関係

①農作物被害

- ・いちご (新潟市) : 栽培棚からの落下による損傷 (0.1ha)
- ・いちご (上越市) : 揺れによる擦れにより一部の果実が損傷 (調査中)
- ・チューリップ (新潟市) : ハウス内の液状化により廃棄 (2 棟)
- ・チューリップ (新潟市) : 栽培棚の崩れによる廃棄 (0.02ha)
- ・小松菜 (新潟市) : ハウス内の液状化による廃棄 (0.01ha)

②農畜産業施設被害

- ・パイプハウス等 新潟市 : 11 棟、上越市 : 2 棟、刈羽村 : 3 棟 計 16 棟
- ・農作業場 新潟市、三条市及び上越市ほか 11 市町村 129 棟

- ・ポンプ小屋（新潟市：1棟）：液状化による沈下
- ・乾燥調製施設（上越市：1件）：米搬送パイプの損傷 →復旧
- ・わさび園（柏崎市：1棟）：受水槽ポンプの配管破損 →復旧
- ・ぶどうのフリーズドライ加工施設（上越市：1棟）：基礎のひび割れ等
- ・チューリップ栽培棚の崩れ（新潟市：0.02ha）
- ・いちご栽培棚の落下（新潟市：0.1ha）
- ・採卵鶏の飼料タンクの破損（燕市：1件）→応急修繕済
- ・鶏舎（上越市：1棟）：鶏舎の集卵配送ラインの破損等 →復旧
- ・養豚場（胎内市：1棟）：浄化槽の排水処理管の破損

（2）水産・漁港関係

- ・海面は14漁協すべてに聞き取り済み
- ・内水面は23漁協すべてに聞き取り済み
- ・サケ増殖施設 被害なし
- ・錦鯉業者 全日本錦鯉振興会新潟地区内事業者 異常なし
- ・漁船被害については、漁船保険にて対応。

①漁船：16隻

- ・糸魚川市 市振漁港 1隻 使用していない小型船舶(非漁船)が津波で流出
- 能生漁港 1隻 陸上に上げておいた漁船が横転 →復旧
- 3隻 係留中の漁船が津波の影響で軽度損傷
- 筒石漁港 1隻 係留中の漁船が津波の影響で軽度損傷
- ・上越市 名立漁港 1隻 係留中の漁船が津波の影響で軽度損傷
- 大潟漁港 1隻 係留中の漁船が津波の影響で軽度損傷
- 6隻 船外機浸水
- ・柏崎市 柏崎港 1隻 津波の引潮による着底でプロペラの損傷
- ・佐渡市 羽茂漁港 1隻 津波により港外に流出し一時漂流。その後赤泊地先に漂着し回収済、該当漁船は全損

②漁具：2か所

- ・糸魚川市 地先海域に設置した刺し網漁具が複数流出(調査中)
海中の大型定置網のアンカーロープが切断され操業不可
- 市振漁港、親不知漁港 陸上で保管していた漁網が津波で流出
→回収済

③施設：33か所

- ・糸魚川市 能生漁港 荷捌き所の海水取水ポンプが津波で浸水 →復旧
- ベニズワイガニ加工場のシャッター3枚破損
- ・上越市 直江津港 漁協事務所が液状化でやや沈下し傾く
- 大潟漁港 船を陸に引き上げるための機器8機が津波で浸水
- ・長岡市 寺泊港 漁協事務所の地盤沈下
- ・佐渡市 加茂湖沿岸のカキむき作業小屋19棟が地震で10cm程度沈下。うち、5棟で排水（生産）に支障あり。

佐渡海洋深層水水産施設が埋設配管破損・漏水のため深層水の供給を停止中。水槽への飼育水供給は別系統で対応済み（破損個所の調査継続中）

④飼育魚等：1か所

- ・佐渡市 陸上水槽で飼育中の稚ナマコの一部が地震による揺れで水槽外へ流出

⑤漁港関係

- ・県営16漁港すべてパトロール完了

両津漁港（加茂湖地区）：港内道路・船揚場にひび割れ及び段差が発生

⇒ カラーコーン措置済

小木漁港：港内道路（歩道）沈下 ⇒ バリケード措置済

港内道路（車道）陥没2か所

⇒ 1か所復旧、1か所バリケード措置済（一部通行止め）

能生漁港：係留施設の背後に段差 ⇒ バリケード措置済

- ・市村漁港8市村パトロール完了

多田漁港（佐渡市）：物揚場にひび割れ ⇒ カラーコーン措置済

(3) 林道・治山施設関係

- ・林道：調査対象路線^{*}の確認完了

（佐渡市：3路線）：法面崩壊、舗装亀裂

（長岡市：3路線）：倒木

※積雪が少なく調査可能な路線

- ・治山施設：重要施設 全地域振興局が調査完了 被害なし

その他施設 全地域振興局が調査完了 被害なし

※調査対象は人家・公共施設等の周辺施設

(4) 林産物関係

きのこ生産施設

- ・（十日町市ほか7市：27施設）：培養瓶・菌床の落下、栽培棚の倒壊等（調査中）

- ・（阿賀野市ほか1市：2施設）：作業建物の一部破損、パイプハウスの歪み（調査中）

(5) J Aの共同利用施設 38棟

- ・J Aカントリーエレベーター：8棟

（三条市…1棟：雨どいの落下、色選集塵ダクト破損

長岡市…1棟：オイルサービスタンクの損傷、

刈羽村…1棟：機械の一部不具合、

上越市…4棟：シャッターの破損、敷地内の地盤沈下、集塵ダクトの破損等、

妙高市…1棟：施設内階段基部の一部破損）

- ・ J A 選果場及び J A 集出荷場： 4 棟
 （三条市… 1 棟：外壁のひび割れ、
 加茂市… 1 棟：床のひび割れ、
 長岡市… 1 棟：地盤沈下による敷地内の段差の発生、
 柏崎市… 1 棟：施設内冷凍庫の大型シャッターのゆがみ）

- ・ J A の米倉庫： 15 棟
 （新潟市… 5 棟：水道管の破損、外壁の一部損傷、屋根瓦の一部損傷等、
 阿賀野市… 1 棟：内部の窓ガラスの破損、
 三条市… 4 棟：建物のひび割れ、水道管の破損等、
 加茂市… 1 棟：外構アスファルトのひび割れ、
 長岡市… 1 棟：外壁の一部破損、
 柏崎市… 1 棟：倉庫外壁の破損、天井の一部破損、
 上越市： 2 棟…窓ガラスの破損、建屋周辺の陥没等）

- ・ J A ラック米倉庫： 3 棟
 （柏崎市… 1 棟：配管の破損等、
 上越市… 2 棟：ラック倉庫のラックの破損、パレットのずれによる機械稼働不可）

- ・ J A の種苗生産施設： 3 棟
 （柏崎市… 2 棟：シャッターのゆがみ、開閉扉の内壁破損等、
 上越市… 1 棟：天井の一部破損）

- ・ J A のかんしょ貯蔵庫（新潟市： 1 棟）：外壁の一部破損
- ・ J A の資材倉庫（新潟市： 1 棟）：倉庫本体の傾斜
- ・ J A のもち工場（長岡市： 1 棟）：水道管の破損
- ・ J A の大豆乾燥調製施設（上越市： 1 棟）シャッターの破損
- ・ J A 精米所（糸魚川市： 1 棟）：壁の破損 →復旧

- （ 6 ） 農業法人所有の米倉庫等 2 棟
 - ・ 農業法人所有の米倉庫（新潟市： 1 棟）：床の隆起
 - ・ 農業法人所有のライスセンター（糸魚川市： 1 棟）：粳タンクの破損、昇降機の変形、乾燥機のゆがみ等

- （ 7 ） J A 米倉庫の荷崩れ、一部破袋 23 棟
 （阿賀野市： 2 棟、新潟市： 4 棟、三条市： 2 棟、加茂市： 1 棟、田上町： 1 棟、
 燕市： 2 棟、長岡市： 1 棟、柏崎市： 3 棟、上越市： 7 棟）

- （ 8 ） 農業法人の米・大豆倉庫の荷崩れ、一部破袋 3 棟
 （新潟市： 1 棟、上越市： 2 棟）

(9) 卸売市場

- ・ 地方卸売市場（水産）の冷蔵庫の荷崩れ（柏崎市：1棟、上越市：1棟）
 - ・ 地方卸売市場（水産）の荷捌き所の配管の亀裂（佐渡市：1棟）
- いずれも市場機能に支障なし

(10) 農業大学校

- ・ 酪農生産実習室内における牛の除糞装置の一部損傷
- ・ 乳牛哺育舎における給水管の漏水

令和6年1月12日

13時00分現在

災害ボランティア調整班

災害ボランティアについて

○新潟市西区災害ボランティアセンター

月日	実施内容
1月2日 (火)	県社会福祉協議会からセンターへスタッフ、 コーディネーターを派遣
1月3日 (水)	ボランティアセンターを立上げ、 約95件のニーズ把握調査を実施
1月4日 (木)	ボランティアの募集を、新潟市西区社会福祉協議会ホームページ にて開始
1月6日 (土)	・新潟市西区においてボランティア活動開始 ・1/9(火)から災害ボランティアセンターを黒埼地区「みどりと 森の運動公園(西区板井1018-1)」に移転 ※ボランティア依頼の相談は、引き続き西区社会福祉協議会で 受付
1月7日 (日)	・1/10(水)～1/12(金)のボランティアを募集中(1日50人程度)
1月8日 (月祝)	・降雪のため一般ボランティア活動中止 (協力団体による活動は実施)
1月9日 (火)	・センター移転のため、活動は行わない。 ・1/10(水)～1/12(金)のボランティアは定員に達し、募集終了 ・1/13(土)～1/14(日)のボランティアを募集中(1日50人程度) ・県内市町村社会福祉協議会よりセンターへスタッフ派遣開始
1月10日 (水)	・災害ボランティア参加者の高速道路無料化措置開始 対象道路 新潟県内の高速道路が無料 無料措置を受けるには、高速道路株式会社(NEXCO 東日本)ホ ームページから、「災害ボランティア車両高速道路通行証明 書」を印刷し、ボランティア当日に持参 ボランティア活動終了後、センターから「ボランティア活動 確認印」の押印が必要 <NEXCO 東日本ホームページアドレス> https://www.e-nexco.co.jp/news/important_info/2019/1018/00002623.html
1月11日 (木)	・1/15(月)～1/19(金)のボランティアを募集中(1日50人程度)

○ボランティア参加人数

1月6日	7日	8日	9日	10日	11日
80人	78人	24人	活動なし	75人	96人

○今後の活動について

- ・県社会福祉協議会、新潟市社会福祉協議会、新潟市西区社会福祉協議会と連携して情報共有を行い、円滑にボランティア活動が図られるよう支援していく(ボランティア募集に係る広報周知など)。

お問い合わせ先			
項目	所属	担当者	連絡先
統括調整グループ			
1 人的・建物被害の状況 2 孤立集落について 3 避難指示等の発令について 4 避難所の開設状況について	危機対策課 福祉保健総務課	新保 遠山	025-282-1630 025-280-5172
広域応援・受援 G			
広域応援・受援 G	防災企画課	堀川	025-282-1601
ライフライン交通情報班			
交通、ライフラインに関する情報	交通政策課 道路建設課	斎藤 田中	025-280-5108 025-280-5846
医療活動支援班			
医療機関の被害状況・対応状況について	地域医療政策課 病院局業務課	菊池 櫻井	025-280-5182 025-280-5264
保健福祉班			
	健康づくり支援課 障害福祉課	富山 小河原	025-280-5785 025-280-5209
衛生・廃棄物班			
水道被害状況について	生活衛生課	安齋 今井	025-280-5786 025-280-5208
市町村一般廃棄物の収集状況等について	資源循環推進課	南 藤田	025-280-5159 025-280-5160
教育対策班			
学校・文化施設等の被害状況等について	教育庁総務課	西	025-280-5585
生活再建支援班			
住家被害認定調査について	生活再建支援班	茂野	025-282-1777
住宅確保対策班			
建築住宅関係、都市関係について	営繕課	細道	025-280-5445
事業再建支援班			
民間企業等の被害状況について	産業政策課	石附	025-280-5231
義援金受入配分班			
1 義援金の受付について	出納局管理課	南	025-280-5481
2 義援金の配分について	県民生活課	岩浪	025-280-5131
生活基盤対策部			
1 公共土木施設関係 (1) 施設点検関係	監理課	幸田	025-280-5383
同 (2) 河川関係～(4) 海岸関係	河川管理課	南波	025-280-5849
同 (5) 砂防関係	砂防課	内藤	025-280-5853
同 (6) 道路関係	道路管理課	石野	025-280-5844
同 (7) 都市関係	都市整備課	佐藤	025-280-5710
同 (8) 港湾施設	港湾整備課	田口	025-280-5867
同 (9) 企業局関係	企業局施設課	山田	025-280-5880
2 農地関係	農地建設課	河村	025-280-5829
3 農林水産関係 (農業関係)	経営普及課	江口	025-280-5813
同 (林業関係)	林政課	太田	025-280-5819
同 (水産業関係)	水産課	本間	025-280-5977
食料物資部 食料班			
食料等支援の対応状況	食品・流通課	湯田	025-280-5303
救援物資班			
救援物資の対応状況	地域産業振興課	榎	025-282-1757
輸送調整班			
食料及び救援物資の輸送状況	港湾振興課	高橋	025-282-1758
災害ボランティア調整班			
災害ボランティアについて	県民生活課	岩浪	025-280-5131
警備・交通・地域対策班			
警備・交通・地域対策について	県警警備第二課	災害係	025-285-0110(内 5782)

