

令和6年能登半島地震による被害状況をお知らせします。

(第11報・令和6年1月10日13時00分発表)

【被害状況等】

1 人的・建物被害の状況

	人的被害（人）						住宅被害（棟）						非住家被害 （半壊以上）（棟）		被災 程度 調査中
	計	死者	行方 不明者	重傷者	軽傷者	程度 不明	計	全壊	半壊	一部 破損	床上 浸水	床下 浸水	公共 建物	その他	
● 新潟市	21			1	20		調査中								4,910
県全体 （新潟市除く）	27	0	0	4	23	0	1,683	1	5	1,662	1	14	0	7	
市町村別															
● 長岡市	5			1	4		24			24				1	
● 三条市	3				3		71		1	70				4	
● 柏崎市	3				3		94		2	92					
新発田市	なし						4			4					
小千谷市	3				3		10			10					
● 加茂市	なし						20			20					
十日町市	なし						12			12				1	
● 見附市	2			2			なし								
村上市	なし						なし								
● 燕市	なし						177			177					
● 糸魚川市	4				4		341			341					
● 妙高市	なし						8			8					
● 五泉市	1				1		39			39					
● 上越市	6			1	5		754	1		738	1	14		1	
阿賀野市	なし						29			29					
● 佐渡市	なし						85			85					
魚沼市	なし						なし								
● 南魚沼市	なし						なし								
胎内市	なし						なし								
聖籠町	なし						1		1						
弥彦村	なし						なし								
田上町	なし						なし								
阿賀町	なし						8			8					
● 出雲崎町	なし						1			1					
湯沢町	なし						なし								
津南町	なし						1			1					
刈羽村	なし						4		1	3					
関川村	なし						なし								
粟島浦村	なし						なし								

●：災害救助法適用市町村（14市町）

2 孤立集落について

孤立集落発生の情報なし

3 避難指示等の発令について

○ 避難指示等の発令の状況

市町村	避難情報	対象	発令日時	解除日時
新潟市	避難指示	北区、東区、中央区、江南区 西区、西蒲区の全域	1/1 16:13	移行
		海岸付近	1/2 01:15	1/2 10:00
柏崎市	避難指示	石地地区ほか8地区	1/1 16:12	1/2 10:00
出雲崎町	避難指示	473世帯/1,017人	1/1 16:50	1/2 01:20

市町村	避難情報	対象	発令日時	解除日時
新潟市	避難指示	西区大野、寺尾の一部	1/3 14:00	

4 避難所の開設状況について

- ・新潟市 開設数 2施設 避難人数 28人
- ・他市町村については閉鎖済み

【県等の対応状況等】（令和6年1月10日13時00分現在）

1 県・市町村の災害対応体制について

（1）県の体制

- ・本庁 地震災害対策本部 1月1日16時10分 設置
- ・地域 長岡地域振興局災害対策本部現地本部 1月1日16時10分 設置

（2）市町村の体制

- ・新潟市 地震災害対策本部 1月1日16時12分 設置
- ・長岡市 災害対策本部 1月1日16時34分 設置
- 災害警戒本部 4日09時00分 移行
- 9日12時00分 解散
- 災害警戒本部 9日17時59分 設置
- ・三条市 災害対策本部 1月1日16時25分 設置
- 2日08時05分 解散
- ・柏崎市 地震災害対策本部 1月1日16時10分 設置
- 警戒本部 2日16時18分 移行
- ・新発田市 災害対策本部 1月1日16時12分 設置
- 警戒本部 2日01時15分 移行
- 2日10時00分 解散
- ・加茂市 災害対策本部 1月1日16時30分 設置
- 9日10時30分 解散
- ・見附市 災害対策本部 1月1日16時30分 設置
- 4日16時20分 解散
- ・村上市 災害対策本部 1月1日16時12分 設置
- 2日13時15分 解散
- ・燕市 災害対策本部 1月1日16時30分 設置
- ・糸魚川市 地震災害対策本部 1月1日16時15分 設置
- ・妙高市 災害対策本部 1月1日18時00分 設置
- ・五泉市 災害対策本部 1月1日16時45分 設置
- ・上越市 地震災害対策本部 1月1日16時10分 設置
- ・阿賀野市 地震災害警戒本部 1月1日17時00分 設置
- 2日17時00分 解散
- ・佐渡市 災害対策本部 1月1日16時16分 設置
- 2日17時30分 解散
- 災害警戒本部 9日17時59分 設置
- ・胎内市 災害警戒本部 1月1日17時00分 設置
- 2日10時00分 解散
- ・聖籠町 地震・津波災害警戒本部 1月1日16時40分 設置
- 2日10時30分 解散
- ・出雲崎町 災害対策本部 1月1日16時50分 設置
- 2日10時00分 解散
- ・刈羽村 災害警戒本部 1月1日16時40分 設置

2 災害救助法の適用について

- ・対象市町村：14市町（新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、加茂市、見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、佐渡市、南魚沼市、出雲崎町）
- ・適用年月日：令和6年1月1日
- ・内 容：市町が実施した避難所の設置等の救助費用を県と国で負担

1月10日（水） 13：00報告

※下線部：変更点

<広域応援・受援 G>

- ・救助法の適用市町村14市町に応援ニーズを確認しており、新潟市からの「チームにいがた」への応援要請を受け、住家被害認定調査業務の応援を1月7日（日）から実施している。なお、現在は、応援体制の拡充に向けて調整中。
- ・家屋等の被害情報について現在収集している市町村もあることから、現在応援要請のない市町村についても、継続的に状況確認を行っている。

医療機関の被害状況・対応状況等

●被害状況等

◆病院等

○ 新潟県内の病院 119 病院…全病院確認済み

→ 被害があったのは6病院（復旧又は応急対応済み）

病院名	被害状況	対応状況
県立がんセンター (新潟市)	・断水	・復旧済み
県立吉田病院 (燕市)	・ボイラー3台が全て稼働できない状況(温水供給停止、手術室等の一部施設で暖房停止) ・水漏れ(検査室)	・水漏れ応急対応済み 本復旧作業中 ・暖房応急対応済み ・ボイラー2台は応急対応済み 修繕業者対応中
県立柿崎病院 (上越市)	・調理室等2か所で水漏れ ・エレベーター停止中	・ <u>復旧済み</u>
県立妙高病院 (妙高市)	・高架水槽(屋上)で水漏れ ・エレベーター停止中(箇所不明の水漏れにより電気系統が損傷) ・院内水漏れ(箇所不明)	・高架水槽の水漏れ応急対応済み ・給水は全館復旧済み ・箇所不明の水漏れ対応中(箇所確認中) ・エレベーター復旧対応中
三交病院 (上越市)	・貯水槽から水を送れない状況	・対応済み

<p>信楽園病院 (新潟市)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 2つある受水槽のうち1つは使用不可。また、上水も減圧供給のため、通常の給水量が確保できず、以下の支障が生じている。 ➤ 透析に支障が生じるおそれがある（透析液生成に大量の水が必要なため） 1月2日（約180名） 1月3日（約200名） 1月4日（約200名） ➤ 患者給食が通常どおり調理・提供できない（調理に水を必要とするため） ➤ 患者入浴ができない 	<p>給水：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 復旧済み ・ 1月6日に患者入浴再開 <p>透析：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 通常どおり実施 <p>患者給食：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 1月5日昼に患者給食提供再開
------------------------	---	---

- 新潟県内の透析実施機関 53 機関（病院、診療所）…全て確認済み
 - 人的被害 なし
 - 物的被害
 - ・ 信楽園病院の受水槽で給水に支障
 - ・ その他、一部機関で透析実施時間の縮小が生じているが、休止には至っていない
 - 復旧済み

- 新潟県内の医科診療所（1,689 診療所）、歯科診療所（1,139 診療所）
 - 現時点で確認できるものは以下のとおり
 - 人的被害 なし
 - 物的被害、ライフライン被害（診療に影響がある施設） 3施設
 - ・ 糸魚川保健所管内1施設（断水・医療設備一部損壊）
 - ・ 新潟市保健所管内2施設（建物傾き、断水）

●その他（県内、県外への医療支援）

（１）県内支援

○ 新潟DMAT（災害派遣医療チーム）

- ・ 1月1日 17:27 DMAT新潟県調整本部を立ち上げ
- ・ 以下の支援活動を実施
 - 1月1日～ 県調整本部において県内医療機関等の情報を収集
 - 1月2日 新潟市災害対策本部に隊員2名を派遣
信楽園病院に隊員2名と県職員3名を派遣
 - 1月3日 信楽園病院に隊員3名と県職員1名を派遣
- ・ 1月4日 9:00 県内の急性期災害医療に関するニーズが縮小したため、DMAT新潟県調整本部を解散

○ 日本赤十字社新潟県支部

- ・ 1月1日～ 県災害対策本部で情報収集（1月3日まで）

○ その他

- ・ 1月2日～ 信楽園病院の透析部門の調整を行うため、新潟大学から医師1名が県庁に参集（1月3日まで）

（２）県外支援（石川県）

○ 新潟DMAT（災害派遣医療チーム） →石川県へ1チーム派遣中

- ・ 1月3日 厚生労働省DMAT事務局から派遣要請（14:36）
- ・ 1月4日 9チームを派遣（1月7日までに全チーム撤収）
- ・ 1月5日 2チームを追加で派遣 （1月9日までに全チーム撤収）
- ・ 1月6日 4チームを追加で派遣 （1月9日までに全チーム撤収）
- ・ 1月7日 1チームを追加で派遣（1月9日までに全チーム撤収）
- ・ 1月9日 1チームを追加で派遣

○ 新潟DPAT（災害派遣精神医療チーム） →石川県へ1チーム派遣中

- ・ 1月4日 厚生労働省DPAT事務局から石川県への派遣要請（13:44）
- ・ 1月5日 新潟県DPAT（さいがた医療センター）を派遣（10日まで）
- ・ 1月10日 新潟県DPAT（県立精神医療センター）を派遣（14日まで）

○ 日本赤十字社新潟県支部 →石川県へ2班派遣中

- ・ 1月7日 医療救護班1班を派遣
- ・ 1月9日 医療救護班1班を派遣

◆高齢者施設

・物的被害 79施設

施設所在 市町村	被害施設数	うち施設運営上支		主な被害内容
		障あり(※)	障なし	
新潟市	27	0	27	壁や開口部のクラック、床タイルの剥がれ、外回り部分での隆起等
長岡市	9	0	9	入浴タイル亀裂、壁の凹み、建物周辺の隆起等
三条市	1	0	1	エレベーター2基のうち1基停止
柏崎市	3	0	3	ガス供給停止、浴室等タイル剥がれ等
小千谷市	1	0	1	エレベーター停止
十日町市	1	0	1	配管水漏れ
見附市	2	0	2	エレベーター停止、外壁の亀裂
燕市	1	0	1	配管水漏れ、壁や天井の亀裂
糸魚川市	2	0	2	壁等のひび、照明器具の落下、配管水漏れ等
妙高市	5	0	5	配管水漏れ、停電等
上越市	25	0	25	給湯管破断による水漏れ、窓ガラス亀裂、壁のひび割等
佐渡市	1	0	1	貯湯タンクの水漏れ、貯水タンクの汚濁
湯沢町	1	0	1	配管水漏れ、壁紙剥がれ
合計	79	0	79	

※「施設運営上支障あり」は施設入所者の生活(食事・入浴等)に影響が生じている状況

◆障害者施設

【県立施設】

- 人的被害なし
- 物的被害（4施設）
 - ・新潟ふれ愛プラザ（新潟市江南区）でプールの水がロビーにあふれた。
 - ・はまぐみ小児療育センター（新潟市中央区）で内壁に多数の亀裂確認
 - ・コロニーにいがた白岩の里（長岡市）においてエネルギーセンターで漏水、地下通路の防火扉故障、玄関自動扉の故障
 - ・新星学園（佐渡市）で建物壁面の剥がれ、内外壁の多数のクラック確認

【県立施設以外】

- 人的被害なし
- 物的被害 33施設

施設所在市町村	被害施設数	うち運営上支障		主な被害内容
		あり(※)	なし	
新潟市	15	2	13	ガラス破損、壁や床の亀裂・剥離、建物の傾き、玄関・駐車場・建物周りの隆起・沈下等
五泉市	2	0	2	給湯器の水漏れ、建物外敷地・駐車場に亀裂
三条市	1	0	1	受水槽から少量の水漏れ
燕市	2	0	2	外周リフェンスの破損、壁の亀裂
長岡市	3	0	3	壁や天井の亀裂・一部破損、雨どい破損、基礎部分の亀裂等
魚沼市	1	0	1	玄関・壁の亀裂
柏崎市	4	0	4	玄関前の陥没、ドア開閉不能、雨どい破損、天井・壁の亀裂、駐車場・基礎部分の亀裂等
上越市	5	0	5	壁の亀裂、トイレの配管パイプ損傷、敷地内ブロック塀の亀裂等
合計	33	2	31	

※「運営上支障あり」はサービス継続に影響が生じている状況。

ただし、2件とも場所を移してサービス提供は継続中(2件)

・豆の木(新潟市西区)で建物の傾き・亀裂

・ケアプラン・スローライフ西(新潟市西区)で駐車場・玄関前の隆起、ドア破損

◆児童福祉施設

○ 児童養護施設等

- ・ 人的被害 なし
- ・ 物的被害 2か所(軽微な被害であり、運営に支障なし)
 - 聖母愛児園 カリタスの家(見附市)：扉のガラスひび割れ
 - 聖母乳児院(見附市)：地面隆起によるボイラーの傾き(使用可能)

○ 保育施設等 … 市町村等から現時点で確認できた被害

【新潟市内施設】 5施設

- ・ ことぶき保育園(新潟市江南区)
 - 液状化現象により、駐車場や玄関まわりの隆起があり、園舎内の歪みが発生。
 - また、1/5に新たに陥没が発生し、安全のため使用不可→工事実施(1/6)
 - ガスが止まっており、暖房、給食室の使用不可→復旧済み
 - 曾野木地区公民館にて代替保育(～1/6)、自園保育再開(1/9)
 - 給食：備蓄又は外注(～1/10)、自園調理再開予定(1/11)
- ・ 山田保育園(新潟市西区)
 - 一部の保育室に歪みが生じ、安全のため使用不可(別スペース利用のため工事予定なし)
 - 給水管の一部破損→復旧済み
- ・ 大通保育園(新潟市南区)
 - 園舎内壁のひび割れ
 - 増築部分の保育室の傾きが生じ、安全のため使用不可(別スペース利用、工事日程調整中)
- ・ 東青山ひまわりクラブ第1(放課後児童クラブ)(新潟市西区)
 - 壁と床に隙間、地盤沈下により床に歪み
 - 小針青山公民館で代替(1/4～1/6)
 - 東青山小学校内空き教室で代替(1/9～)
- ・ 白山ひまわりクラブ第2(放課後児童クラブ)(新潟市中央区)
 - 壁と床に隙間、地盤沈下により床に歪み
 - 白山ひまわりクラブ第1で代替(1/4～1/6)

白山小学校内空き教室で代替（1/9～）

【糸魚川市内施設】 1 施設

- ・ ヴィラオレッタ糸魚川 キッズランド（認可外保育施設）
保育室の壁紙が一部剥離
給食室の天井が一部落下し、給食室使用不可
→保育は継続実施（給食は弁当持参で代替（～1/5）、再開（1/9））

【佐渡市内施設】 1 施設

- ・ 両津東保育園
遊戯室天井部分が剥がれ落ちているため使用不可（長期使用不可の見込み）
→各保育室で対応
各保育室等にひび割れ箇所あり

その他、以下の施設で外壁等の小さなヒビ等軽微な被害あり

- ・ 新潟市の 44 施設で軽微な被害
- ・ 長岡市の 8 施設で軽微な被害
- ・ 柏崎市の 14 施設で軽微な被害
- ・ 新発田市の 1 施設で軽微な被害
- ・ 小千谷市の 2 施設で軽微な被害
- ・ 燕 市の 7 施設で軽微な被害
- ・ 糸魚川市の 4 施設で軽微な被害
- ・ 妙高市の 4 施設で軽微な被害
- ・ 五泉市の 6 施設で軽微な被害
- ・ 上越市の 8 施設で軽微な被害
- ・ 佐渡市の 2 施設で軽微な被害
- ・ 弥彦村の 1 施設で軽微な被害

令和6年1月1日の地震による被害状況・対応状況等

●被害状況等

◆公立学校

【学校数】 県立学校（本校・分校） 117校、市町村立学校 668校

【被害状況】 人的被害はなし。物的被害は下表のとおり（県立 52校、市町村立 185校）。

地区	市町村名	県立	市町村立	計	主な被害状況
下越	新潟市	<u>12</u>	<u>97</u>	<u>109</u>	門柱のモルタル一部にはがれ、壁剥離・ひび、断水、正面玄関前液状化、下駄箱倒壊、貯水槽の陥没、受水槽の水漏れ、給水管の破裂、グラウンド液状化・陥没、職員駐車場亀裂、屋上プールオーバーフローの蓋破損、屋外配管破損による漏水、昇降機が作動しない、ガス使用不可、武道場屋根破損
	村上市	1	0	1	敷地内消火栓から水吹き出し ⇒元栓を閉めて水を止めている
	阿賀野市	1	1	2	玄関壁タイル破損、トイレタイル2枚落下
	五泉市	0	6	6	天井一部に亀裂。
	佐渡市	4	12	16	校舎ジョイントのステンレスカバー落下、壁剥離、漏水
	<u>粟島浦村</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>壁にひび割れ</u>
中越	長岡市	5	0	5	外壁破損、渡り廊下つなぎ目部分の壁損傷
	三条市	2	11	13	液状化・陥没、校舎ジョイントのステンレスカバー落下、昇降口階段ひび割れ、消火用水槽の水が止まらない、体育館シャッターが1カ所下りない、壁タイル2枚破損、プール入口フェンスの変形、音楽室モニター破損、駐車場にひび
	柏崎市	5	5	10	1階ガスヒートポンプが作動しない。各教室暖房の集中管理が作動しない。（不着火表示）柱亀裂、階段室ひび割れ
	小千谷市	1	1	2	校舎エキスパンションジョイント破損。校舎をつなぐ免振ジョイント部分のずれ（1カ所）
	十日町市	3	0	3	校舎エキスパンションジョイント破損、壁にひび割れ
	見附市	<u>2</u>	2	<u>4</u>	1階ガスヒートポンプが作動しない。各教室暖房の集中管理が作動しない（不着火表示）、野球場に亀裂
	燕市	<u>1</u>	6	<u>7</u>	消火ポンプ故障、4階プールの蓋がはがれ、一部破損。校舎1か所に大量のコンクリート片や砂埃、廊下天井部分の部品の外れ、給水管から漏水
	加茂市	1	2	3	水道管破裂、プールの水位低下
	出雲崎町	0	2	2	外壁クラック破損、トイレ水漏れ
	魚沼市	1	0	1	自転車小屋損傷
	南魚沼市	1	1	2	校舎廊下の増築時のつなぎ目部分にずれ、側溝ひび割れ
刈羽村	0	2	2	校舎エキスパンションジョイントの一部変形。継続的な断水。一部天井のはがれ。格技場天井の一部落下。継続的な断水。	

地区	市町村名	県立	市町村立	計	主な被害状況
上越	上越市	8	33	41	校舎エキスパンションジョイント破損、水漏れ⇒止水栓を止めている ボイラー損傷。3階廊下の天井のコンクリート片落下（30cm×30cm）。校舎と校舎の接合部分のずれ。壁の亀裂。 職員室前の廊下の隆起。体育館天井から落下物あり。消火ポンプ水漏れ。廊下天井のボードのかけら落下。 体育館天井パネル破損、歩道に面した土留めブロックの倒壊、体育館窓枠の歪み
	糸魚川市	4	<u>1</u>	<u>5</u>	水漏れ、廊下に亀裂あり、壁にひび割れ
	妙高市	0	2	2	給食室のダクト落下。壁の破損（10cm×10cm程度）。
計		<u>52</u>	<u>185</u>	<u>237</u>	

《県立学校について》

○新潟工業高校

1月9日(火)・10日(水) 臨時休業

1月11日(木) 学年ごとに分散登校

※ 生徒の状況確認と学習道具等の荷物の持ち帰りのため

《市町村立学校の始業日延期について》

○坂井輪中学校（新潟市）の状況

1月9日（火）、10日（水）臨時休業。

11日（木）から代替え施設の使用、又はオンラインでの授業の実施を予定。

対応の終期は未定。

3年生、特別支援学級 ……学区内の小学校の空き教室を使用。

1、2年生 ……オンラインで実施。

※上記以外は延期なし。

《令和6年度県立中等教育学校入学者選抜の対応について》

○日程は変更せず、予定通り実施する。

選考検査 ……令和6年1月6日（土）

追検査（該当校） ……令和6年1月20日（土）

※震災の影響により、やむを得ず選考検査の受検が困難な場合は、上記日程で追検査を実施する。

◆私立学校

- 人的被害はなし。
- 物的被害状況は下表のとおり。

地区	市町村名	計	主な被害状況
下越	新潟市	9	校地内地盤沈下（5～15cm）数か所 校舎内部壁面破損・亀裂・ゆがみ、備え付けスクリーン落下、一部天井破損、校地の亀裂破損、マリア像土台石破損 構内壁のタイル破損（約20か所）、窓ガラスひび1か所、天井電灯傾き1か所 園舎内の廊下壁クラック1か所、ホール天井や壁のひび割れ・欠損数か所、階段部の塗装一部剥がれ、ガラスケースの落下・損壊 全てのエアコンの電源が入らない 4F大ホール天井照明が外れ宙吊り状態、既存建物と増築建物のジョイント、部分の資材落下（2F3F4F） 校舎周り50cm～1m陥没数ヶ所、エキパッション破損、室外機異常 棚の破損、校舎内壁のひび割れ、駐車場内柱カバーの破損 校舎外壁にクラック1箇所（1階保健室の外壁部分）、5階教室の天井（石膏ボード）の一部が剥がれて落下
	佐渡市	1	校舎に亀裂
中越	長岡市	2	校舎の水道管破損 3Fトイレ壁のタイル一部落下
	柏崎市	3	園舎土台回りに隙間、段差。園内に亀裂数か所 教室パーティションの沈み込み、蛍光灯2基落下、時計2基落下破損 教室棟と管理棟接合部ひずみ 学生寮の断水（水道管の破裂）
	三条市	1	天井固定のスピーカーが落下
上越	上越市	1	天井ひび割れ数か所、トイレのタイル割れ等
	糸魚川市	1	トイレのタイル壁のタイルの剥がれ多数、CDプレーヤー・マリア像・教具等の落下破損
計		18	

◆文化施設（文化ホール、博物館）

- 公立文化施設の被害状況は下表のとおり。
 被害が確認された施設 31 施設（204 施設中）
 県立 3 施設 （ 5 施設中）
 市町村立 28 施設 （199 施設中）
 ※いずれの施設も開館に影響なし

地区	市町村名	県立	市町村立	計	主な被害状況				
下越	新潟市	2	3	5	県立万代島美術館（県）…展示室の天井板（15 cm）の破損と落下、展示室前の床板（横 20 cm×縦 10 cm）の破損				
					県立自然科学館（県）…展示物の破損（小規模）1 か所、展示ケース内の薬品漏れ 2 か所、動植物収蔵庫の備品（ホルマリン瓶 2 本）破損、物体（調査中）破損によりプラスチック片の落下 3 か所、屋上塔屋の貯水タンク及び上水用（飲料水）タンクから漏水、床のひび割れ（複数箇所）、 <u>駐車場のひび割れ（1 か所）</u>				
	阿賀野市	0	2	2	吉田東伍記念博物館（阿賀野市）…鬼瓦にズレ				
					歴史民俗資料館（阿賀野市）…収蔵品でパネル、軽い物で床に落下多数、土器が倒れ接合部から分解された物 2 点				
	佐渡市	0	9	9	きらりうむ佐渡（佐渡市）…映像設備不具合				
					金井歴史民俗資料館（佐渡市）…蛍光灯落下、資料数点破損				
					新穂歴史民俗資料館（佐渡市）…資料 1 点破損				
					佐渡國小木民俗博物館（佐渡市）…収蔵庫瓦ズレ・転落 2 枚、新館瓦転落 2 枚				
					両津郷土博物館（佐渡市）…資料数点破損				
					佐渡奉行所（佐渡市）…トイレ壁ヒビ、御役所壁一部剥離等				
中越	三條市	0	1	1	歴史民俗産業資料館（三條市）…壁面の一部がひび割れ、漆喰が隔離した。格子窓のズレ。				
					長岡市	1	0	1	県立近代美術館（県）…外壁タイルに複数個所の亀裂
					十日町市	0	1	1	森の学校（十日町市）…壁に亀裂などの被害

地区	市町村名	県立	市町村立	計	主な被害状況
中越	加茂市	0	1	1	加茂市文化会館（加茂市）…石燈籠の倒壊によるガラス、エアコン配管の破裂
	柏崎市	0	1	1	文化会館アルフォーレ（柏崎市）…外構部に軽微なひび等の破損
	見附市	0	1	1	見附市文化ホール（見附市）…外構タイルに地盤沈下箇所あり、入口インターロッキングの陥没、自走式音響反射板、レール用蓋の破損
	魚沼市	0	1	1	目黒邸資料館（魚沼市）…展示室天井材の一部剥落1か所、研修室天井の一部破損1か所
	南魚沼市	0	1	1	トミオカホワイト美術館（南魚沼市）…美術館内の壁クロス亀裂多数
	刈羽村	0	1	1	刈羽村生涯学習センター「ラピカ」文化ホール…外構の沈下、陥没、段差、外壁・タイル破損、 <u>移動式観覧席駆動部品の破損</u>
上越	上越市	0	3	3	上越文化会館（上越市）…正面玄関入口扉開閉不可（チケット売り場側の扉）、大ホール舞台天井一部剥離、市民サロン入口内壁タイル亀裂・剥離、正面玄関入口床タイル亀裂
					上越市立歴史博物館（上越市）…エレベーター停止・空調機停止、ポスターフレーム落下破損
					高田城三重櫓（上越市）…築地塀の漆喰部分にひび割れ（表面3か所、裏面16か所）、管理棟内（トイレ含む）の水道から赤水確認（トイレは使用可能であるが、飲水・手洗いに支障あり）
	妙高市	0	2	2	妙高市文化ホール（妙高市）…天井送風器、吸気口、照明器具一部脱落
					斐太歴史民俗資料館（妙高市）…書棚転倒・損傷
糸魚川市	0	1	1	長者ヶ原考古館（糸魚川市）…展示品4点破損、3点大破	
計		3	28	31	

◆文化財

○ 国、県指定等文化財の被害状況は下表のとおり。

現時点で被害が確認された文化財 41 件

国指定等文化財 16 件

国登録文化財 23 件

県指定等文化財 2 件

※公開している文化財のうち、被害による休館は旧笹川家住宅のみ

※1市町村で調査中

◆被害状況（国指定等文化財）

※ 公開している文化財のうち、被害による休館は旧笹川家住宅のみ

地区	市町村名	被害物件	種別	主な被害状況
下越	新潟市	1 新潟県議会旧議事堂	重要文化財	窓ガラスの破損、内装の漆喰壁にひび
	新潟市	2 旧笹川家住宅	重要文化財	外壁の落下、壁・基礎のひび、瓦の落下等
	新潟市	3 旧齋藤氏別邸庭園 旧齋藤家別邸（旧齋藤氏別邸庭園）	名勝 日本遺産	庭園の液状化による陥没、別邸2階の土壁のひび・剥落等
	新潟市	4 北方文化博物館	登録有形文化財	主屋内土壁のひび・剥落、ガラス戸の破損等
	新潟市	5 樋木酒造	登録有形文化財	土壁の一部崩落、玄関窓ガラスの破損
	新潟市	6 木揚場教会	登録有形文化財	天井モルタルの一部落下、土壁のひび等
	新潟市	7 高須家住宅	登録有形文化財	土蔵の漆喰の一部剥落
	新潟市	8 旧片桐家住宅	登録有形文化財	壁面の一部にひび、庭石の一部崩れ
	新潟市	9 瓢亭（旧花岡家住宅）	登録有形文化財	壁面の数か所にひび、お手洗い天井破損
	新潟市	10 二宮家住宅	登録有形文化財	雨漏りの発生、屋根瓦のズレ
	新潟市	11 小鍛冶屋（旧高島家住宅）	登録有形文化財	外壁の一部崩落
	新潟市	12 原家住宅	登録有形文化財	灯笼の転倒、廊下の壁の崩落
	<u>新潟市</u>	<u>13</u> <u>行形亭</u>	<u>登録有形文化財</u>	<u>主屋座敷の壁ひび割れ、土蔵外壁のひび割れ等</u>
	<u>新潟市</u>	<u>14</u> <u>鍋茶屋主屋</u>	<u>登録有形文化財</u>	<u>砂壁の亀裂、剥がれ。</u>
	<u>新潟市</u>	<u>15</u> <u>石本家住宅主屋</u>	<u>登録有形文化財</u>	<u>玄関の壁の一部崩落</u>
	<u>新発田市</u>	<u>16</u> <u>三光寺本堂</u>	<u>登録有形文化財</u>	<u>外壁・内壁の漆喰壁のひび割れ、砂壁・漆喰壁の一部欠落等</u>
	阿賀町	<u>17</u> 五十嵐家住宅	重要文化財	主屋のヌカヤのタイル壁等や上手蔵・下手蔵の壁に亀裂等

地域	市町村名		被害物件	種別	主な被害状況
中越	長岡市	<u>18</u>	旧長谷川家住宅	重要文化財	主屋・蔵の壁面（漆喰）等に多数のひび割れ
	長岡市	<u>19</u>	白山媛神社奉納船絵馬	重要有形民俗文化財 日本遺産	船絵馬1点が落下により表面の和紙の一部を損傷等
	三条市	<u>20</u>	旧今井家住宅新館	登録有形文化財	館内漆喰壁の一部剥離
	三条市	<u>21</u>	三条市歴史民俗産業資料館（旧武徳殿）	登録有形文化財	館内・館外の漆喰壁の一部剥離、格子窓のズレ
	燕市	<u>22</u>	今井家住宅（含 旧今井銀行）	登録有形文化財	建物接合部の漆喰壁の一部崩落、建物壁のひび等
	柏崎市	<u>23</u>	吉田家住宅主屋	登録有形文化財	梁と柱の結合部のうち1か所のズレ
	十日町市	<u>24</u>	角屋社屋別館	登録有形文化財	屋内白壁にひび割れ（10箇所）
上越	上越市	<u>25</u>	春日山城跡	史跡	天守台跡で地割れ発生
	上越市	<u>26</u>	旧酢屋呉服店	登録有形文化財	土蔵の外壁崩落及び亀裂、主屋の内壁に亀裂等
	<u>上越市</u>	<u>27</u>	<u>白田家住宅主屋</u>	<u>登録有形文化財</u>	<u>内壁の亀裂、内壁土壁の剥落、ガラス等破損等</u>
	糸魚川市	<u>28</u>	旧高野寫真館（高野家住宅主屋）	登録有形文化財	二階の壁面の剥がれ（3か所）
	糸魚川市	<u>29</u>	おくのほそ道の風景地 親しらず	名勝	落石1か所
	糸魚川市	<u>30</u>	島道鉱泉	登録有形文化財	壁が剥がれる
佐渡	佐渡市	<u>31</u>	妙宣寺五重塔	重要文化財	屋根瓦3箇所破損
	佐渡市	<u>32</u>	佐渡金銀山遺跡（大間地区） 佐渡相川の鉱山及び鉱山町の文化的景観	史跡 重要文化的景観	煉瓦倉庫1棟の外壁・屋根材の破損
	佐渡市	<u>33</u>	佐渡金銀山遺跡（北沢地区） 佐渡相川の鉱山及び鉱山町の文化的景観	史跡 重要文化的景観	50mシクナーのコンクリート片剥落
	佐渡市	<u>34</u>	佐渡金銀山遺跡（佐渡奉行所跡） 佐渡相川の鉱山及び鉱山町の文化的景観	史跡 重要文化的景観	トイレ壁のヒビ、御役所壁一部剥離等
	佐渡市	<u>35</u>	佐渡金銀山遺跡（相川金銀山跡）	史跡	法面崩落
	佐渡市	<u>36</u>	佐渡西三川の砂金山由来の農山村景観	重要文化的景観	道路脇石積みの一部崩落
	佐渡市	<u>37</u>	佐渡小木海岸	天然記念物及び名勝	駐車場脇斜面の落石
	佐渡市	<u>38</u>	佐渡市宿根木伝統的建造物群保存地区	重要伝統的建造物群	伝統的建造物1棟への土砂流入
	佐渡市	<u>39</u>	蓮華峰寺大門	登録有形文化財	石柱1基の倒壊

◆被害状況（県指定等文化財）

※ 公開している文化財のうち、被害による休館はなし

地区	市町村名	被害物件	種別	主な被害状況
下越	新潟市	1 高森の大ケヤキ	天然記念物	幹や枝など数か所が折損
上越	糸魚川市	2 相馬御風宅	史跡	雁木の束石破損、灯籠倒壊、壁の亀裂、階段の壁の剥がれ

◆社会教育施設（公民館、図書館、青年の家、視聴覚センター、生涯学習センター）

- 人的被害はなし。
- 社会教育施設の被害状況は下表のとおり。

地区	市町村名	県立	市町村立	計	主な被害状況
下越	新潟市	2	6	8	図書館の天井（空調口）から水漏れ、本が数十冊濡れた。学習センターの天井備え付けスピーカーの取付部が一部破損。公民館で周辺が液状化、水道管破損で断水、地下の壁剥がれ、床にひび割れあり、衛生空調回路の警報ブザーが鳴動 外壁が一部破損、玄関前のタイル地面隆起。
	新発田市	0	1	1	青少年宿泊施設のトイレのタイル剥がれ
	阿賀町	0	1	1	公民館の扉が開かない（鍵穴のズレ）
	胎内市	1	0	1	体育館上部の窓ガラスにひび割れ1か所 ⇒今後、修理について業者に依頼予定
	佐渡市	0	1	1	図書館の学習室、天井に剥離、ひびあり
中越	柏崎市	0	2	2	公民館で一部ガラスが割れ、閉鎖している箇所あり。一部漏水あり、外構沈下あり
	小千谷市	0	1	1	小千谷市立図書館の書棚2台倒れ、書棚3台破損。
	燕市	0	4	4	交流センターで天井の壁が落下。公民館の壁かけの時計が落下。図書館で書棚が倒れて本が落下。
	三条市	0	4	4	公民館の玄関スロープと周辺、自動ドアに亀裂。トイレのタイルひび割れ。止水栓が漏水。
上越	上越市	0	4	4	市民交流施設で彫刻のひとつが転倒。図書館で地下の書庫で書棚が転倒。会館で屋根の雪止めにずれが生じている。学習センターでスポットライトが2つ落下。
	妙高市	0	1	1	図書館の壁等クラック数箇所、天井ボード損傷数箇所
	糸魚川市	0	4	4	図書館の書棚が倒れる。本が散乱。天井に損壊。犬走にクラック多数。額縁が落下。
計		3	29	32	

◆社会体育施設

- 人的被害はなし。
- 物的被害状況は下表のとおり。
現時点で被害が確認された施設 54 施設
 県立 0 施設（被害なし）
 市町村立 54 施設

地区	市町村名	施設数	主な施設の被害状況
下越	新潟市	23	西海岸公園市営プール…プール可動床の故障、天井の一部破損
	阿賀野市	3	大和体育館…体育館トイレタイル2枚剥がれ落下
	阿賀町	1	鹿瀬体育館…玄関ガラス破損
	佐渡市	11	両津総合体育館…アリーナ天井一部剥離、天井壁ひび等
中越	柏崎市	2	柏崎市総合体育館…メインアリーナ内壁の一部落下とクラック等
	見附市	1	見附市民野球場…施設看板の破損
	刈羽村	5	刈羽村第2体育館…アリーナ床全面沈下等
上越	上越市	8	上越市総合体育館…照明器具振れ止め金具の落下
計		54	

※ 上記施設のうち、休館または利用制限している施設

地区	市町村名	施設数	施設名
下越	新潟市	2	西海岸公園市営プール、鳥屋野運動公園球技場
	佐渡市	6	両津総合体育館、新穂体育館、新穂武道館、佐渡スポーツハウス、羽茂 B&G 海洋センター、赤泊体育館
上越	上越市	2	上越市総合体育館、清里スポーツセンター
計		10	

令和6年1月10日 13:00現在
住宅確保対策班

【建築住宅関係】

1 公営住宅関係

○ 被災者に対する公営住宅の確保

市町	確保済戸数	市町	確保済戸数	市町	確保済戸数
新潟市(市営)	52	見附市	5	南魚沼市	4
新潟市(県営)	24	燕市	3	胎内市	8
長岡市	10	糸魚川市	20	阿賀町	2
新発田市	2	五泉市	6	湯沢町	3
小千谷市	13	上越市	10	合計	170
加茂市	5	佐渡市	3		

※ 各市においてHP、LINE等で周知、県外を含む他の自治体の被災者も入居可

2 被災建築物応急危険度判定等

被災建築物応急危険度判定は、余震による建物の倒壊や落下物の危険性等を示し、二次災害の防止を目的に行うもの。

現在、新潟市、上越市が、市内全域を対象に判定活動を実施中。いずれも市に対して相談のあった建物を対象としている。

糸魚川市が、1月6日から糸魚川市京ヶ峰地区を対象に判定活動を実施中。

(1) 判定士の派遣状況

○新潟市 1月10日 新潟市からの支援要請を受け、県では判定士を派遣中
新潟市への判定士の派遣は、1月10日で完了
県8人、国土交通省北陸地方整備局2人、
市町(10市町※)19人、(公社)新潟県建築士会26人
※1月10日 判定支援市町

長岡市、新発田市、小千谷市、十日町市、見附市、村上市、
燕市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町

○糸魚川市 1月10日 糸魚川市からの支援要請を受け、県では判定士を派遣中

糸魚川市への判定士の派遣は、1月10日で完了

(公社)新潟県建築士会4人

判定士派遣人数

派遣期間	派遣先	派遣延べ人数				
		県	市町	北陸地方整備局	建築士会	計
1/4(木) ~1/10(水)	新潟市	67	92	6	104	269
	糸魚川市	2			6	8
	合計	69	92	6	110	277

(2) 応急危険度判定の実施状況

- 新潟市 10日は34班68人体制（派遣した判定士含む）で実施中
 - 柏崎市 1月2日から市職員で実施。同日中に完了
 - 糸魚川市 10日は2班4人体制（派遣した判定士含む）で実施中
 - 上越市 10日は1班2人体制（市職員のみ）で実施中
- 新潟市、糸魚川市及び上越市の判定活動は、1月10日に完了予定

判定結果

判定期間	市町村	調査済 (緑)	要注意 (黄)	危険 (赤)	計 (棟数)	延べ人数
1/2(火) ~1/9(火)	新潟市	668	658	145	1471	148班 296人
	柏崎市	13	8	1	22	1班 2人
	糸魚川市	72	49	1	122	5班 10人
	上越市	40	44	43	127	18班 36人
合計		793	759	190	1742	172班 344人

【都市関係】

1 被災宅地危険度判定

(1) 判定実施状況

- ・ 柏崎市 1月4日実施済み。
- ・ 糸魚川市 1月6日から判定実施中（1月10日完了見込み）。
- ・ 上越市 1月2日実施済み。
- ・ 上記以外の27市町村は、実施意向なし（1月10日12時00分現在）

(2) 判定士の派遣状況

- 糸魚川市 1月5日、糸魚川市からの要請を受け、県では判定士を派遣。

判定士派遣人数

派遣期間	派遣先	派遣延べ人数
		県
1/6(土)～1/7(日)	糸魚川市	4

※1月8日以降は市職員のみで実施。

(3) 判定結果

市町村	実施日	合計	調査結果		
			危険	要注意	被害小
柏崎市	1月4日	3	2	1	0
糸魚川市	1月6 ～1月9日	<u>122</u>	<u>72</u>	<u>7</u>	<u>43</u>
上越市	1月2日	2	1	1	0
合計		<u>127</u>	<u>75</u>	<u>9</u>	<u>43</u>

令和6年1月10日

13時00分現在

災害ボランティア調整班

災害ボランティアについて

○新潟市西区災害ボランティアセンター

月日	実施内容
1月2日 (火)	県社会福祉協議会からセンターへスタッフ、 コーディネーターを派遣
1月3日 (水)	ボランティアセンターを立上げ、 約95件のニーズ把握調査を実施
1月4日 (木)	ボランティアの募集を、新潟市西区社会福祉協議会ホームページ にて開始
1月6日 (土)	・新潟市西区においてボランティア活動開始 ・1/9(火)から災害ボランティアセンターを黒埼地区「みどりと 森の運動公園(西区板井1018-1)」に移転 ※ボランティア依頼の相談は、引き続き西区社会福祉協議会で 受付
1月7日 (日)	・1/10(水)～1/12(金)のボランティアを募集中(1日50人程度)
1月8日 (月祝)	・降雪のため一般ボランティア活動中止 (協力団体による活動は実施)
1月9日 (火)	・センター移転のため、活動は行わない。 ・ <u>1/10(水)～1/12(金)のボランティアは定員に達し、募集終了</u> ・ <u>1/13(土)～1/14(日)のボランティアを募集中(1日50人程度)</u> ・ <u>県内市町村社会福祉協議会よりセンターへスタッフ派遣開始</u>
1月10日 (水)	・ <u>災害ボランティア参加者の高速道路無料化措置開始</u> <u>対象道路 新潟県内の高速道路が無料</u> <u>無料措置を受けるには、高速道路株式会社(NEXCO 東日本)ホ</u> <u>ームページから、「災害ボランティア車両高速道路通行証明</u> <u>書」を印刷し、ボランティア当日に持参</u> <u>ボランティア活動終了後、センターから「ボランティア活動</u> <u>確認印」の押印が必要</u> <u><NEXCO 東日本ホームページアドレス></u> https://www.e-nexco.co.jp/news/important_info/2019/1018/00002623.html

○ボランティア参加人数

1月6日	7日	8日	9日	10日	11日
80人	78人	24人	活動なし		

○今後の活動について

- ・県・新潟市、新潟市西区社会福祉協議会と連携して情報共有を行い、円滑にボランティア活動が図られるよう支援していく(ボランティア募集に係る広報周知など)。

向こう一週間の天気の見通し



新潟地方気象台

2024年1月10日11時50分

【概況】

10日は、気圧の谷や寒気の影響で夕方まで雪や雨が降るところがある見込み。11日は高気圧に覆われて、晴れ朝晩曇の見込み。12日から13日にかけてと、15日から16日頃にかけては、日本付近は冬型の気圧配置となり、新潟県では荒れた天気となる可能性がある。

12日は曇時々雨か雪、13日は曇時々雪、14日は曇、15日は曇時々雨か雪、16日は曇一時雪、17日は曇一時雪か雨の見込み。

【防災事項】

- 地震の揺れの大きかった地域では地盤の緩んでいる所があり、雨や雪解けにより土砂災害の危険度が高まる可能性がある。
- 12日から13日にかけてと、15日から16日頃にかけては、冬型の気圧配置となり、荒れた天気となる可能性がある。特に、**15日から16日頃は、強い冬型の気圧配置となり、大荒れの天気で大雪となるおそれがある。今後の情報に留意。**
- 気温の変動が大きいため、体調管理に留意。

週間天気予報 1月10日11時発表

新潟県の天気予報 (7日先まで)									
2024年01月10日11時 新潟地方気象台 発表									
日付	今日 10日(水)	明日 11日(木)	明後日 12日(金)	13日(土)	14日(日)	15日(月)	16日(火)	17日(水)	
新潟県	雪か雨後曇 	晴時々曇 	曇時々雨か雪 	曇時々雪 	曇 	曇時々雨か雪 	曇一時雪 	曇一時雪か雨 	
降水確率(%)	-/-/50/20	10/0/0/0	80	70	40	70	60	50	
信頼度	-	-	-	A	C	A	B	C	
新潟 気温 (℃)	最高	5	6	7 (5~9)	4 (2~6)	7 (5~10)	6 (4~8)	3 (0~5)	6 (2~9)
	最低	-	-1	0 (-2~2)	2 (0~4)	1 (-1~3)	0 (-2~2)	0 (-3~2)	0 (-3~3)

2週間気温予想 1月10日11時発表

日付	過去の実際																	1週目の予報 (日別)				2週目の予報 (5日間平均)			
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日						
新潟 (最高気温)	8.3	10.6	12.8	12.0	5.6	3.7	8.1	当日	6	7	4	7	6	3	6	4	5	6	6						
新潟 (最低気温)	4.4	2.7	1.0	5.3	-0.1	0.0	-1.3	当日	-1	0	2	1	0	0	0	0	1	1	1						



早期注意情報 (警報級の可能性)




		2024年01月10日11時00分発表								
新潟県		10日		11日		地域	12日	13日	14日	15日
種別		12-18	18-06	06-24						
大雨	下越	-	-	-	新潟県	-	-	-	-	
	中越	-	-	-		-	-	-	-	
	上越	-	-	-		-	-	-	-	
	佐渡	-	-	-		-	-	-	-	
大雪	下越	-	-	-	新潟県	-	-	-	-	
	中越	-	-	-		-	-	-	-	
	上越	-	-	-		-	-	-	-	
	佐渡	-	-	-		-	-	-	-	
暴風 (暴風雪)	下越	-	-	-	新潟県	-	-	-	[中]	
	中越	-	-	-		-	-	-	-	
	上越	-	-	-		-	-	-	-	
	佐渡	-	-	-		-	-	-	-	
波浪	下越	-	-	-	新潟県	-	-	-	[中]	
	中越	-	-	-		-	-	-	-	
	上越	-	-	-		-	-	-	-	
	佐渡	-	-	-		-	-	-	-	

■ [高] ■ [中]




注：地震に伴い大雨警報・注意報の土壌雨量指数基準を暫定的に引き下げている市町村あり

(参考) 予想天気図

冬型の気圧配置



冬型の気圧配置が強まる




H : 高気圧 L : 低気圧

青ハッチ域 : 24時間降水量予想が5ミリ以上の範囲

新潟県降雪量予想

令和6年1月10日06時 新潟地方気象台発表



右表の数字は、12時間降雪量の予想値で、
それぞれの区域の「平均値—最大値」を表しています

地域名	今日06時から今日18時	今日18時から明日06時
①下越海岸	0	0
②下越平野	1 — 3	0
③下越山沿い北部	5 — 15	0
④下越山沿い南部	5 — 15	0
⑤中越海岸	0	0
⑥中越平野	1 — 3	0
⑦中越山沿い北部	5 — 15	0
⑧中越山沿い中部	5 — 15	0
⑨中越山沿い南部	5 — 15	0
⑩上越海岸	0	0
⑪上越平野	1 — 3	0
⑫上越山沿い	5 — 15	0
⑬佐渡	1 — 3	0

単位：cm