




85 都市公園の老朽化対策

公園施設改修の事例（新潟市中央区 鳥屋野潟公園）



対策前



- 新潟スタジアムは、2001年の完成から25年が経過し、老朽化が進行し、塗装片の落下が発生しました。
- 冬期の飛来塩分等により屋根鉄骨の腐食が進行しています。

対策後



- 【主な改修内容】
重防食塗装、減肉部補修、
ボルト更新

○対策の効果

- 鳥屋野潟公園の新潟スタジアムにおいて、老朽化した屋根鉄骨について重防食塗装等を実施し、腐食の進行による部材損傷や落下事故による第三者被害のリスクを低減し、利用者の安全・安心を確保します
- 施設の長寿命化を図ることにより、将来的な維持管理コストの縮減に寄与します
- 公園利用者の安全確保と施設機能の維持により、地域の防災拠点としての機能を継続的に発揮します（新潟市の一時避難所に指定）