（1）ーア　概況調査（環境監視調査）

井戸の緒元	流域番号		1	2	4	5	6	6
	井戸番号		2120041	5830030	3100013	2060046	2060109	3020011
	市町村名		村上市	村上市	胎内市	新発田市	新発田市	阿賀野市
	地区名		瀬波上町	宿田	倉敷町	五十公野	本田	曽郷
	調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
	用途		その他の井戸	一般飲用井戸	工業用水井戸	生活用水井戸	その他の井戸	その他の井戸
	井戸の深度（m）		43	4	37.18	8	55	91.5
	図幅名称		村上	坂町	中条	新発田	天王	水原
	調査担当機関		新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局
	分析担当機関		保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所
	採水年月日（西暦）		2014/01/21	2013/07/08	2013/07/08	2013/07/09	2014/02/12	2014/02/04
	水温（℃）		14.0	13.9	11.0	16.0	13.5	13.0
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/l）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全ｼｱﾝ	検出されないこと	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	砒素	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	***0.042***
	総水銀	≦0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	≦0.002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	≦0.002						
	1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1，1ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽｰ1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾄﾗﾝｽｰ1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1，1，1ートﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，1，2ートﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006			<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，3ーｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素		**2.6**	**0.34**	**0.28**	**2.2**	<0.005	<0.005
	亜硝酸性窒素		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	**2.6**	**0.34**	**0.28**	**2.2**	<0.01	<0.01
	ふっ素	≦0.8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	**0.2**
	ほう素	≦1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	**0.1**	<0.1
	1，4ーｼﾞｵｷｻﾝ	≦0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.3	5.9	6.7	5.9	6.7	7.2
	EC（mS/m）		21	17	4	14	160	21

（1）ーア　概況調査（環境監視調査）

井戸の緒元	流域番号		6	8	9	9	9	11
	井戸番号		3040004	3810003	2220004	3210005	3230005	2090001
	市町村名		阿賀野市	阿賀町	新潟市	新潟市	新潟市	加茂市
	地区名		飯山新	平堀	南区白根	秋葉区新保	江南区横越中央	八幡
	調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
	用途		その他の井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	その他の井戸
	井戸の深度（m）		111	5.5	8	11	20	30
	図幅名称		天王	越後豊川	白根	白根	水原	加茂
	調査担当機関		新発田地域振興局	新発田地域振興局	新潟市	新潟市	新潟市	三条地域振興局
	分析担当機関		保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	新潟市衛生環境研究所	新潟市衛生環境研究所	新潟市衛生環境研究所	保健環境科学研究所
	採水年月日（西暦）		2014/02/04	2013/07/09	2013/07/29	2013/07/29	2013/08/27	2013/07/31
	水温（℃）		16.5	13.0	14.4	13.4	13.5	14.9
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/l）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全ｼｱﾝ	検出されないこと	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	砒素	≦0.01	<0.005	<0.005	***0.03***	***0.017***	<0.005	<0.005
	総水銀	≦0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02	<0.002					<0.002
	四塩化炭素	≦0.002						
	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	≦0.002						
	1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004						
	1，1ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1						
	ｼｽｰ1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ							
	ﾄﾗﾝｽｰ1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ							
	1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04						
	1，1，1ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1						
	1，1，2ーﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03						
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01						
	1，3ーｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素		<0.005	**3.3**	**0.01**	**0.007**	<0.005	**0.87**
	亜硝酸性窒素		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	<0.01	**3.3**	**0.015**	**0.012**	<0.01	**0.87**
	ふっ素	≦0.8	<0.1	<0.1	**0.1**	**0.2**	**0.1**	<0.1
	ほう素	≦1	**0.1**	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	1，4ーｼﾞｵｷｻﾝ	≦0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
その他の項目	pH	5.8～8.6	7.2	5.8	6.5	6.7	6.4	6.3
	EC（mS/m）		120	13	37	34	23	12

（1）ーア　概況調査（環境監視調査）

井戸の緒元	流域番号		12	12	13	13	15	15
	井戸番号		3490004	3420001	2040057	3630003	3640003	2110007
	市町村名		新潟市	弥彦村	三条市	三条市	長岡市	見附市
	地区名		西蒲区横戸	美山	東裏館	鬼木	中野中	今町
	調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
	用途		生活用水井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	生活用水井戸	その他の井戸
	井戸の深度（m）		8	13	50	20	100	60
	図幅名称		巻	弥彦	三条	三条	与板	見附
	調査担当機関		新潟市	三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	長岡市	長岡地域振興局
	分析担当機関		新潟市衛生環境研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	長岡市	長岡地域振興局
	採水年月日（西暦）		2013/07/29	2013/07/30	2013/07/31	2013/07/22	2014/01/14	2014/01/08
	水温（℃）		15.9	15.0	14.8	14.4	14.3	14.5
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/l）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全ｼｱﾝ	検出されないこと	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	砒素	≦0.01	**0.008**	<0.005	***0.016***	***0.043***	***0.13***	***0.046***
	総水銀	≦0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02		<0.002	<0.002			<0.002
	四塩化炭素	≦0.002		<0.0002	<0.0002			<0.0002
	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	≦0.002						
	1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004		<0.0004	<0.0004			<0.0004
	1，1ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1		<0.01	<0.01			<0.01
	ｼｽｰ1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.002	<0.002			<0.002
	ﾄﾗﾝｽｰ1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.002	<0.002			<0.002
	1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04		<0.004	<0.004			<0.004
	1，1，1ートﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1		<0.0005	<0.0005			<0.0005
	1，1，2ートﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006		<0.0006	<0.0006			<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03		<0.002	<0.002			<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01		<0.0005	<0.0005			<0.0005
	1，3ーｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素		**0.086**	**0.005**	<0.005	<0.005	<0.005	**0.021**
	亜硝酸性窒素		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	**0.009**
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	**0.091**	**0.01**	<0.01	<0.01	<0.01	**0.03**
	ふっ素	≦0.8	**0.1**	**0.1**	**0.1**	<0.1	**0.1**	**0.1**
	ほう素	≦1	<0.1	**0.1**	**0.5**	<0.1	<0.1	<0.1
	1，4ーｼﾞｵｷｻﾝ	≦0.05	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005	<0.005
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.5	6.6	7.0	6.6	7.2	6.9
	EC（mS/m）		140	50	69	57	38	44

（1）ーア　概況調査（環境監視調査）

井戸の緒元	流域番号		16	16	17	17	19	20
	井戸番号		4040012	4050003	2020046	4010004	2150013	2050067
	市町村名		長岡市	出雲崎町	長岡市	長岡市	長岡市	柏崎市
	地区名		島崎	大寺	南陽	来迎寺	金沢	駅前
	調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度（m）		140	4	70	50	5	115
	図幅名称		与板	出雲崎	片貝	片貝	栃堀	柏崎
	調査担当機関		長岡市	長岡地域振興局	長岡市	長岡市	長岡市	長岡地域振興局
	分析担当機関		長岡市	長岡地域振興局	長岡市	長岡市	長岡市	長岡地域振興局
	採水年月日（西暦）		2014/01/14	2013/07/02	2014/01/10	2014/01/10	2014/01/16	2014/01/07
	水温（℃）		16.6	13.0	13.5	11.9	10.1	17.2
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/l）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全ｼｱﾝ	検出されないこと	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	砒素	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	≦0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02			<0.002			
	四塩化炭素	≦0.002			<0.0002			
	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	≦0.002			<0.0002		<0.0002	
	1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004			<0.0004			
	1，1ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1			<0.01		<0.01	<0.01
	ｼｽｰ1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				<0.002		<0.002	<0.002
	ﾄﾗﾝｽｰ1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				<0.002		<0.002	<0.002
	1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04			<0.004		<0.004	<0.004
	1，1，1ートﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1			<0.0005		<0.0005	<0.0005
	1，1，2ートﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006			<0.0006			
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03			<0.002		<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01			<0.0005		<0.0005	<0.0005
	1，3ーｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素		<0.005	**0.094**	**1.2**	**0.62**	**1.7**	**0.006**
	亜硝酸性窒素		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	<0.01	**0.09**	**1.2**	**0.62**	**1.7**	**0.01**
	ふっ素	≦0.8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	**0.1**
	ほう素	≦1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	**0.2**
	1，4ーｼﾞｵｷｻﾝ	≦0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
その他の項目	pH	5.8～8.6	7.2	6.2	7.0	6.8	6.1	7.3
	EC（mS/m）		21	23	20	17	9	55

（1）ーア　概況調査（環境監視調査）

井戸の緒元	流域番号		21	22	23	23	24	25
	井戸番号		2080005	4460001	4630009	4640001	4620002	2100034
	市町村名		小千谷市	魚沼市	南魚沼市	南魚沼市	南魚沼市	十日町市
	地区名		城内	大倉沢	宮村下新田	浦佐	五郎丸	下条
	調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	一般飲用井戸	生活用水井戸
	井戸の深度（m）		150	10	40	40	40	12
	図幅名称		小千谷	須原	六日町	五日町	塩沢	岩沢
	調査担当機関		長岡地域振興局	南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局
	分析担当機関		長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局
	採水年月日（西暦）		2014/01/08	2013/12/17	2013/07/22	2013/07/30	2013/08/19	2013/08/19
	水温（℃）		13.0	13.5	11.8	12.2	10.0	14.8
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/l）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全ｼｱﾝ	検出されないこと	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	砒素	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	≦0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	≦0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	≦0.002						
	1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1，1ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽｰ1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾄﾗﾝｽｰ1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1，1，1ートﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，1，2ートﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，3ーｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素		<0.005	**0.093**	**0.56**	**0.64**	**0.38**	**4.2**
	亜硝酸性窒素		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	<0.01	**0.09**	**0.56**	**0.64**	**0.38**	**4.2**
	ふっ素	≦0.8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	ほう素	≦1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	**0.1**	<0.1
	1，4ーｼﾞｵｷｻﾝ	≦0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.7	6.5	6.5	6.5	6.3	6.2
	EC（mS/m）		28	19	5	7	12	14

（1）ーア　概況調査（環境監視調査）

井戸の緒元	流域番号		25	27	28	28	28	28
	井戸番号		4810013	5410004	2220041	2220260	2220265	5480002
	市町村名		十日町市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市
	地区名		中屋敷	柿崎区柿崎	新光町	港町	南本町	板倉区関根
	調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	工業用水井戸	工業用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度（m）		65	8	6	147	260	13.5
	図幅名称		千手	柿崎	高田西部	柿崎	高田東部	高田東部
	調査担当機関		南魚沼地域振興局	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市
	分析担当機関		長岡地域振興局	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市
	採水年月日（西暦）		2013/07/30	2013/07/24	2013/07/24	2013/07/24	2013/07/24	2013/07/30
	水温（℃）		14.3	15.9	12.4	18.5	25.2	13.6
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/l）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全ｼｱﾝ	検出されないこと	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	砒素	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	***0.028***
	総水銀	≦0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	≦0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	≦0.002						
	1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1，1ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽｰ1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾄﾗﾝｽｰ1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1，1，1ートﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，1，2ートﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，3ーｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素		**1.7**	**5.4**	**0.33**	**0.006**	**0.008**	**0.01**
	亜硝酸性窒素		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	**1.7**	**5.4**	**0.33**	**0.01**	**0.01**	**0.01**
	ふっ素	≦0.8	<0.1	<0.1	<0.1	**0.1**	<0.1	**0.2**
	ほう素	≦1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	**0.1**
	1，4ーｼﾞｵｷｻﾝ	≦0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.4	6.8	6.3	6.9	7.7	6.6
	EC（mS/m）		14	24	18.8	35.4	17.8	36.1

（1）ーア　概況調査（環境監視調査）

井戸の緒元	流域番号		28	29	30	30	31	32
	井戸番号		2170142	2160009	6020054	6030007	2190018	2010061
	市町村名		妙高市	糸魚川市	佐渡市	佐渡市	佐渡市	新潟市
	地区名		諏訪町	寺町	河原田本町	水渡田	原黒	東区向陽
	調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	その他の井戸	その他の井戸	生活用水井戸
	井戸の深度（m）		10	50	5	80	150	10
	図幅名称		高田東部	糸魚川	河原田	両津	両津	松浜②
	調査担当機関		上越地域振興局	上越地域振興局	佐渡地域振興局	佐渡地域振興局	佐渡地域振興局	新潟市
	分析担当機関		上越地域振興局	上越地域振興局	（財）新潟県環境衛生研究所	（財）新潟県環境衛生研究所	（財）新潟県環境衛生研究所	新潟市衛生環境研究所
	採水年月日（西暦）		2013/07/01	2014/01/28	2013/07/17	2013/07/17	2013/08/26	2013/07/29
	水温（℃）		19.3	16.7	15.5	14.3	17.5	15.4
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/l）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全ｼｱﾝ	検出されないこと	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	≦0.01	<0.005	**0.01**	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	砒素	≦0.01	<0.005	**0.005**	**0.009**	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	≦0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002
	四塩化炭素	≦0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002
	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	≦0.002						
	1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004	<0.0004	<0.0004	<0.0004		<0.0004	<0.0004
	1，1ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
	ｼｽｰ1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002
	ﾄﾗﾝｽｰ1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002
	1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004
	1，1，1ートﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005
	1，1，2ートﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006	<0.0006	<0.0006	<0.0006		<0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005
	1，3ーｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素		**0.99**	<0.005	**2.1**	<0.005	**0.005**	**2.6**
	亜硝酸性窒素		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	**0.99**	<0.01	**2.1**	<0.01	**0.01**	**2.6**
	ふっ素	≦0.8	<0.1	**0.1**	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	ほう素	≦1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	1，4ーｼﾞｵｷｻﾝ	≦0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.6	7.1	7.0	7.5	8.4	7.0
	EC（mS/m）		15	65	45	19	32	13