（1）ーア概況調査（環境監視調査）

井戸の緒元	流域番号		1	2	3	4	5	5	6	6	6	9
	井戸番号		5840025	5820004	5810013	3100017	2060005	3070033	2210006	3010004	3030012	2200010
	市町村名		村上市	村上市	関川村	胎内市	新発田市	聖籠町	新潟市	阿賀野市	阿賀野市	新潟市
	地区名		布部	金屋	土沢	西本町	佐々木	別行	北区葛塚	渡場	北本町	南区北田中
	調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
	用途		その他の井戸	その他の井戸	生活用水井戸	工業用水井戸	その他の井戸	その他の井戸	生活用水井戸	水道水源井戸	その他の井戸	生活用水井戸
	井戸の深度（m）		17.5	6		10	8	22		40	62	8
	図幅名称		塩野町	坂町	越後下関	中条	新発田	松浜②	新潟B2	村松	水原	新津A1
	調査担当機関		新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新潟市	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新潟市
	分析担当機関①		新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新潟市	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新潟市
	分析担当機関②		保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所		保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	
	採水年月日（西暦）		2010/01/12	2009/07/13	2009/07/13	2009/07/13	2009/07/21	2009/07/21	2009/07/14	2009/07/06	2010/01/26	2009/07/14
	水温（℃）		7.9	14.0	14.9	14.3	17.0	16.2	15.3	12.5	13.7	12.9
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/l）										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	全ｼｱﾝ	検出されないこと	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	砒素	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	***0.043***	***0.022***
	総水銀	≦0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと			<0.0005							
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	≦0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1，1ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02	<0.01	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ｼｽー1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1，1，1ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，1，2ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，3ーｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002			<0.0002							
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006			<0.0006							
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003			<0.0003							
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02			<0.002							
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ｾﾚﾝ	≦0.01			<0.002							
	硝酸性窒素		**0.35**	**1.8**	**1.8**	**2.1**	**3.7**	**0.62**	<0.005	**0.67**	<0.005	**0.034**
	亜硝酸性窒素		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	**0.35**	**1.8**	**1.8**	**2.1**	**3.7**	**0.62**	<0.005	**0.67**	<0.01	**0.034**
	ふっ素	≦0.8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	**0.1**	<0.1	<0.1	**0.1**
	ほう素	≦1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.6	5.7	6.1	5.7	5.9	7.6	6.6	6.5	6.9	6.5
	EC（mS/m）		6	17	22	14	14	21	39	10	42	31

（1）ーア概況調査（環境監視調査）

井戸の緒元	流域番号		9	10	11	12	13	13	14	15	15	16
	井戸番号		3240002	2180016	2090042	3510006	2040018	2130014	3620006	2110010	2110011	4060017
	市町村名		新潟市	五泉市	加茂市	新潟市	三条市	燕市	三条市	見附市	見附市	長岡市
	地区名		江南区船戸山	土深	柳町	西蒲区羽黒	西大崎	秋葉町	飯田	昭和町	学校町	寺泊竹森
	調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
	用途		一般飲用井戸	その他の井戸	生活用水井戸		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度（m）		7	48	100	16		120		88	86	
	図幅名称		新潟C2	村松	加茂	弥彦D2	三条	三条	加茂	見附	見附	三条
	調査担当機関		新潟市	新発田地域振興局	三条地域振興局	新潟市	三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡市
	分析担当機関①		新潟市	新発田地域振興局	三条地域振興局	新潟市	三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡市
	分析担当機関②			保健環境科学研究所	保健環境科学研究所		保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	
	採水年月日（西暦）		2009/07/14	2009/07/06	2009/07/21	2009/07/14	2009/07/21	2009/07/21	2009/07/21	2010/01/18	2010/02/17	2010/02/03
	水温（℃）		14.9	14.2	16.4	16.1	14.8	15.5	13.4	17.9	18.2	9.1
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/l）										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	全ｼｱﾝ	検出されないこと	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	砒素	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005	***0.023***	<0.005	***0.039***	<0.005	**0.006**	**0.007**	<0.005
	総水銀	≦0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	≦0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1，1ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ｼｽー1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1，1，1ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，1，2ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，3ーｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002										
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006										
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003										
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02										
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ｾﾚﾝ	≦0.01										
	硝酸性窒素		**4.4**	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	**0.55**	<0.005	<0.005	**4.2**
	亜硝酸性窒素		**0.031**	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	**4.4**	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01	<0.01	**0.55**	<0.01	<0.01	**4.2**
	ふっ素	≦0.8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	**0.1**	<0.1	<0.1	**0.1**	<0.1
	ほう素	≦1	<0.1	<0.1	<0.1	**0.4**	<0.1	**0.1**	<0.1	**0.1**	**0.2**	<0.1
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.0	7.0	6.9	6.8	6.8	6.6	6.1	7.5	7.6	6.6
	EC（mS/m）		20	17	7	200	21	100	8	53	53	17

（1）ーア概況調査（環境監視調査）

井戸の緒元	流域番号		17	17	17	17	20	21	22	23	23	24
	井戸番号		2020176	2020177	2020105	4040029	2050032	2080009	4430009	4630010	4630017	4620043
	市町村名		長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	柏崎市	小千谷市	魚沼市	南魚沼市	南魚沼市	南魚沼市
	地区名		北園町	関原町	水道町	杜々の森湧水	新道	千谷	四日町	六日町	六日町	長崎
	調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	その他の井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	その他の井戸	生活用水井戸	その他の井戸
	井戸の深度（m）			12	60		15	200	35	40		50
	図幅名称		長岡	長岡	長岡	三条	柏崎	小千谷	小千谷	十日町	十日町	十日町
	調査担当機関		長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡地域振興局	長岡地域振興局	南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局
	分析担当機関①		長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局
	分析担当機関②						保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所
	採水年月日（西暦）		2010/01/28	2010/02/12	2010/01/28	2009/12/17	2010/01/18	2010/02/08	2009/07/15	2009/07/15	2009/07/09	2009/07/15
	水温（℃）		12.9	14.7	13.1	8.8	14.8	19.0	13.5	20.5	14.5	13.0
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/l）										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	全ｼｱﾝ	検出されないこと	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	砒素	≦0.01	**0.01**	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	≦0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	≦0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1，1ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ｼｽー1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	***0.066***	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1，1，1ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，1，2ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，3ーｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002										
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006										
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003										
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02										
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ｾﾚﾝ	≦0.01										
	硝酸性窒素		<0.005	**4.1**	<0.005	**0.39**	<0.005	<0.005	**0.85**	<0.005	<0.005	**1**
	亜硝酸性窒素		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	<0.01	**4.1**	<0.01	**0.40**	<0.01	<0.01	**0.85**	<0.01	<0.01	**1**
	ふっ素	≦0.8	**0.2**	<0.1	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**0.1**	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	ほう素	≦1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	**0.3**	**0.1**	<0.1
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.8	5.6	6.9	6.4	7.5	7.6	6.0	7.1	7.0	6.1
	EC（mS/m）		27	19	22	5	15	17	9	16	12	6

（1）ーア概況調査（環境監視調査）

井戸の緒元	流域番号		25	26	28	28	28	28	28	28	29	29
	井戸番号		2100092	4820018	2220124	2220206	2220262	2220266	5420027	2170057	5620006	5630001
	市町村名		十日町市	津南町	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	妙高市	糸魚川市	糸魚川市
	地区名		中条	龍ケ窪湧水	長面	南本町	黒井	中田原	犀潟	志	平	田海
	調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
	用途		生活用水井戸	その他の井戸	生活用水井戸	工業用水井戸	工業用水井戸	工業用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度（m）		13.2		120	160	260	180	10	5	7	
	図幅名称		十日町	苗場山	高田東部	高田東部	柿崎	高田西部	柿崎	高田西部	高田西部	糸魚川
	調査担当機関		南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越地域振興局	上越地域振興局	上越地域振興局
	分析担当機関①		長岡地域振興局	長岡地域振興局	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越地域振興局	上越地域振興局	上越地域振興局
	分析担当機関②		保健環境科学研究所	保健環境科学研究所						保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所
	採水年月日（西暦）		2009/07/09	2009/07/09	2009/09/01	2009/08/28	2009/09/09	2009/08/28	2009/09/01	2009/10/13	2009/10/19	2009/10/19
	水温（℃）		18.5	10.0	19.0	18.8	21.7	20.0	18.5	14.5	15.0	12.8
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/l）										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	全ｼｱﾝ	検出されないこと	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	砒素	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	≦0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	≦0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1，1ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ｼｽー1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004	<0.004	0.006	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1，1，1ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，1，2ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，3ーｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002										
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006										
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003										
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02										
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ｾﾚﾝ	≦0.01										
	硝酸性窒素		**2.2**	**0.8**	**0.006**	**0.007**	**0.006**	**0.007**	**3.4**	**0.95**	**1.8**	**0.87**
	亜硝酸性窒素		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	**2.2**	**0.8**	**0.01**	**0.01**	**0.01**	**0.01**	**3.4**	**0.95**	**1.8**	**0.87**
	ふっ素	≦0.8	<0.1	<0.1	**0.1**	<0.1	**0.1**	**0.2**	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	ほう素	≦1	<0.1	<0.1	**0.1**	<0.1	<0.1	**0.2**	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.6	6.9	6.9	7.0	7.7	7.3	6.5	6.1	6.1	6.9
	EC（mS/m）		13	6	44.8	24.9	64.9	38.2	25.6	13	15	12

（1）ーア概況調査（環境監視調査）

井戸の緒元	流域番号		30	30	32
	井戸番号		6030010	6060004	2010064
	市町村名		佐渡市	佐渡市	新潟市
	地区名		貝塚	金丸	西区鳥原新田
	調査区分		概況調査	概況調査	概況調査
	用途		その他の井戸	その他の井戸	
	井戸の深度（m）		65	60	12
	図幅名称		相川②	河原田	内野②
	調査担当機関		佐渡地域振興局	佐渡地域振興局	新潟市
	分析担当機関①		保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	新潟市
	分析担当機関②		新潟県	新潟県	新潟県
	採水年月日（西暦）		2009/07/27	2009/07/27	2009/07/14
	水温（℃）		14.9	15.8	15.4
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/l）			
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001
	全ｼｱﾝ	検出されないこと	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05	<0.04	<0.04	<0.04
	砒素	≦0.01	<0.005	**0.008**	***0.024***
	総水銀	≦0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと			
	PCB	検出されないこと			
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	≦0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1，1ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002
	ｼｽー1，2ーｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004
	1，1，1ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，1，2ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，3ーｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002			
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006			
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003			
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02			
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001
	ｾﾚﾝ	≦0.01			
	硝酸性窒素		**0.014**	**0.04**	<0.005
	亜硝酸性窒素		**0.031**	<0.005	<0.005
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	**0.045**	**0.04**	<0.005
	ふっ素	≦0.8	<0.1	<0.1	**0.1**
	ほう素	≦1	<0.1	<0.1	**0.2**
その他の項目	pH	5.8～8.6	7.3	7.3	8.1
	EC（mS/m）		26	47	75