(3)継続監視調査

井戸の緒元	流域番号		32	32	32	32	32	32	2	2	2	2
	井戸番号		2010030	2010047	2010056	2010058	2010068	2010084	2120012	2120035	2120056	5820016
	市町村名		新潟市	新潟市	新潟市	新潟市	新潟市	新潟市	村上市	村上市	村上市	村上市
	地区名		中央区女池西	西区赤塚	西区木場	西区小平方	西区五十嵐3の町	西区内野西	安良町	坪根	瀬波横町	羽ヶ榎
	調査区分		継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査
	用途								生活用水井戸	その他の井戸	生活用水井戸	その他の井戸
	井戸の深度(m)		2.7			16		12.5		10		6
	図幅名称		新潟	弥彦	弥彦	内野	内野	内野	村上	越後門前	村上	坂町
	調査担当機関		新潟市	新潟市	新潟市	新潟市	新潟市	新潟市	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局
	分析担当機関		新潟市	新潟市	新潟市	新潟市	新潟市	新潟市	保健環境科学研究所	新発田地域振興局	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所
	採水年月日(西暦)		2009/07/30	2009/07/30	2009/07/30	2009/07/30	2009/07/30	2009/07/30	2009/08/03	2009/08/03	2009/08/03	2009/08/24
	水温(℃)		15.5	14.9	16.2	14.7	15.2	16.0	13.8	17.5	14.1	15.9
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01										
	全ｼｱﾝ	検出されないこと										
	鉛	≦0.01								<0.005		
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004										
	1，1ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02	<0.002						<0.002		<0.002	<0.002
	ｼｽｰ1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004						<0.004		<0.004	<0.004
	1，1，1ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005
	1，1，2ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002						<0.002		<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	**0.0006**						**0.0011**		<0.0005	**0.0008**
	1，3ｰｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002										
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006										
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003										
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02										
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01										
	ｾﾚﾝ	≦0.01										
	硝酸性窒素			**19**			**11**	**7.5**				
	亜硝酸性窒素			<0.005			<0.005	<0.005				
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10		***19***			***11***	**7.5**				
	ふっ素	≦0.8				***1.6***						
	ほう素	≦1			***1.9***							
その他の項目	pH	5.8～8.6	7.0	7.0	8.2	8.5	6.9	7.0	6.3	6.3	6.3	5.5
	EC(mS/m)		39	41	250	69	53	25	20	10	24	17

(3)継続監視調査

井戸の緒元	流域番号		5	5	6	4	4	4	10	10	10	10
	井戸番号		2060030	3070005	3030001	3100001	3100011	3110001	2180010	2180027	2180072	3220001
	市町村名		新発田市	聖籠町	阿賀野市	胎内市	胎内市	胎内市	五泉市	五泉市	五泉市	五泉市
	地区名		城北町	三賀	中央町	東本町	高野	黒川	南本町	水島町	水島町	村松甲
	調査区分		継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査
	用途		その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	工業用水井戸	工業用水井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸
	井戸の深度(m)		4		8	24.4		8	40	50	57	27.5
	図幅名称		新発田	新発田	水原	中条	中条	中条	村松	村松	村松	村松
	調査担当機関		新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局
	分析担当機関		保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	新発田地域振興局	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所
	採水年月日(西暦)		2009/08/04	2009/08/04	2009/08/04	2009/08/03	2009/08/03	2009/08/03	2009/08/25	2009/08/25	2009/08/25	2010/01/26
	水温(℃)		15.4	14.6	14.4	14.5	12.6	13.5	15.5	13.4	14.9	14.2
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01										
	全ｼｱﾝ	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05										
	砒素	≦0.01				***0.044***						
	総水銀	≦0.0005										
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004										
	1，1ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002			<0.002
	ｼｽｰ1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	***0.36***	<0.004	***0.098***		<0.004	<0.004	<0.004			**0.005**
	1，1，1ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005
	1，1，2ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	**0.009**		<0.002	<0.002	<0.002			**0.004**
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	**0.0006**	***0.013***		<0.0005	***0.071***	**0.0005**			***0.072***
	1，3ｰｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002										
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006										
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003										
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02										
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01								<0.001	<0.001	
	ｾﾚﾝ	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.3	6.3	6.4	5.9	6.5	5.7	5.3	6.1	6.2	6.1
	EC(mS/m)		19	21	33	12	11	15	11	9	9	11

(3)継続監視調査

井戸の緒元	流域番号		10	10	13	13	13	13	13	13	13	13
	井戸番号		3220003	3220007	2040057	2130001	2130005	2130006	2130039	2130077	2130087	2130101
	市町村名		五泉市	五泉市	三条市	燕市	燕市	燕市	燕市	燕市	燕市	燕市
	地区名		本田屋	千原	東裏館	南	南	南	南	燕	燕	灰方
	調査区分		継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査
	用途		その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	生活用水井戸	その他の井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	その他の井戸	その他の井戸	生活用水井戸
	井戸の深度(m)		30	14	50	20	15	10		18	18	
	図幅名称		村松	村松	三条	三条	三条	三条	三条	三条	三条	三条
	調査担当機関		新発田地域振興局	新発田地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局
	分析担当機関		保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所
	採水年月日(西暦)		2009/08/04	2009/08/04	2010/01/14	2009/08/03	2009/08/03	2009/08/03	2009/08/24	2009/12/08	2009/12/08	2009/08/24
	水温(℃)		15.2	13.9	13.2	14.9	14.2	15.6	13.7	14.1	11.8	15.9
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01										
	全ｼｱﾝ	検出されないこと										
	鉛	≦0.01			<0.005							
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004										
	1，1ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	**0.011**	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ｼｽｰ1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004	<0.004		**0.037**	**0.037**	***6.5***	***0.52***	**0.02**	**0.007**	**0.024**
	1，1，1ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，1，2ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002		<0.002	**0.029**	***0.72***	**0.02**	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	**0.0011**	**0.01**		<0.0005	<0.0005	0.0045	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，3ｰｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002										
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006										
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003										
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02										
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01										
	ｾﾚﾝ	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8								**0.1**		
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	5.7	6.0	6.9	6.4	6.3	6.4	6.3	6.9	6.6	6.3
	EC(mS/m)		11	12	61	29	12	23	21	21	24	21

(3)継続監視調査

井戸の緒元	流域番号		13	12	12	12	11	11	17	17	17	17
	井戸番号		2130127	3440012	3440025	3420017	2090004	2090018	2020030	2020099	2020118	2020119
	市町村名		燕市	燕市	燕市	弥彦村	加茂市	加茂市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市
	地区名		本町	吉田東栄町	吉田東栄町	美山	八幡	上条	東蔵王	北園町	雨池町	大島本町
	調査区分		継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査
	用途		その他の井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	その他の井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度(m)		18	10			10	30	100			45
	図幅名称		三条	弥彦	弥彦	弥彦	加茂	加茂	長岡	長岡	長岡	長岡
	調査担当機関		三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市
	分析担当機関		保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市
	採水年月日(西暦)		2009/12/08	2009/08/03	2009/08/03	2009/12/08	2009/08/24	2009/08/24	2010/01/28	2010/01/28	2010/01/28	2010/02/12
	水温(℃)		14.7	17.8	16.1	16.8	16.5	13.8	12.4	12.0	13.8	13.5
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01										
	全ｼｱﾝ	検出されないこと										
	鉛	≦0.01									<0.005	
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05										
	砒素	≦0.01									**0.007**	
	総水銀	≦0.0005										
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004										
	1，1ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	***0.045***	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ｼｽｰ1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	**0.004**	<0.004	<0.004	***14***	<0.004	<0.004	<0.004	***0.23***	<0.004	**0.021**
	1，1，1ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，1，2ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	***11***	<0.002	**0.03**	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，3ｰｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002										
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006										
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003										
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02										
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01										
	ｾﾚﾝ	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.5	6.3	6.4	6.6	6.2	5.9	6.9	6.8	6.8	6.8
	EC(mS/m)		29	36	28	23	12	15	32	29	25	30

(3)継続監視調査

井戸の緒元	流域番号		17	17	19	19	16	20	20	20	20	21
	井戸番号		2020120	2020144	2150002	2150003	4040014	2050015	2050034	2050070	2050073	2080046
	市町村名		長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	柏崎市	柏崎市	柏崎市	柏崎市	小千谷市
	地区名		大島本町	干場	東町	滝の下町	城之丘	田塚	藤井	北斗町	桜木町	東栄
	調査区分		継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	工業用水	その他の井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度(m)		50	100		20	15	1.4	80		4	10
	図幅名称		長岡	長岡	長岡	長岡	出雲崎	柏崎	柏崎	柏崎	柏崎	小千谷
	調査担当機関		長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局
	分析担当機関		長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡地域振興局	保健環境科学研究所	長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局
	採水年月日(西暦)		2010/02/12	2010/02/12	2010/02/12	2010/02/12	2009/11/12	2009/12/14	2009/12/14	2009/12/14	2009/12/14	2009/12/14
	水温(℃)		13.0	14.2	12.3	12.8	16.0	11.1	15.0	16.2	14.9	12.5
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01										
	全ｼｱﾝ	検出されないこと										
	鉛	≦0.01						<0.005				
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004										
	1，1ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	ｼｽｰ1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	**0.015**	***0.13***	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	1，1，1ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，1，2ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	**0.005**			<0.002	<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	<0.0005	**0.0008**	**0.0006**	<0.0005			**0.0063**	**0.0046**	<0.0005
	1，3ｰｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002										
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006										
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003										
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02										
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01										
	ｾﾚﾝ	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8						<0.1				
	ほう素	≦1							**0.6**			
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.7	6.6	6.2	6.6	6.8	6.8	6.9	7.1	7.0	6.4
	EC(mS/m)		27	63	12	18	23	15	100	26	16	15

(3)継続監視調査

井戸の緒元	流域番号		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	井戸番号		2100001	2100002	2100004	2100005	2100010	2100024	2100048	2100102	2100133	4810006
	市町村名		十日町市	十日町市	十日町市	十日町市	十日町市	十日町市	十日町市	十日町市	十日町市	十日町市
	地区名		城之古	山本町	昭和町	高田町	下条	山本町	新座甲	田川町	明石町	中屋敷
	調査区分		継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査
	用途		生活用水井戸	工業用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	工業用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度(m)		17	40	5	3	10	60	3		150	4
	図幅名称		松之山温泉	十日町	十日町	十日町	小千谷	十日町	十日町	十日町	松之山温泉	松之山温泉
	調査担当機関		南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局
	分析担当機関		長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局
	採水年月日(西暦)		2009/08/03	2009/08/03	2009/08/03	2009/08/03	2009/08/04	2009/08/03	2009/08/03	2009/12/09	2009/08/03	2009/08/04
	水温(℃)		13.0	11.0	17.5	17.5	13.0	13.5	16.5	14.0	15.5	16.0
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01										
	全ｼｱﾝ	検出されないこと										
	鉛	≦0.01									<0.005	
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004										
	1，1ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002
	ｼｽｰ1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004	***0.15***	<0.004	**0.01**	<0.004	<0.004	***0.37***	<0.004		<0.004
	1，1，1ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005
	1，1，2ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	***0.12***	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	***0.44***	**0.003**		<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	**0.0081**	***0.81***	**0.0079**	***0.012***	**0.0005**	<0.0005	***0.088***	***0.012***		***0.013***
	1，3ｰｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002										
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006										
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003										
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02										
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01										
	ｾﾚﾝ	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.2	7.4	6.3	6.7	6.0	7.1	6.8	6.3	7.6	6.2
	EC(mS/m)		16	15	17	17	19	20	21	16	14	16

(3)継続監視調査

井戸の緒元	流域番号		25	22	23	28	28	28	28	28	28	28
	井戸番号		4810007	4460003	4630001	2220039	2220047	2220096	2220160	2220205	2220267	2220278
	市町村名		十日町市	魚沼市	南魚沼市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市
	地区名		中屋敷	大倉沢	六日町	新光町	栄町	石橋	南本町	南本町	木田	黒井
	調査区分		継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	その他の井戸	その他の井戸	生活用水井戸	その他の井戸	生活用水井戸	その他の井戸	その他の井戸	生活用水井戸
	井戸の深度(m)		12		40	6	7		6	60	7	10
	図幅名称		松之山温泉	須原	十日町	高田西部	高田西部	高田西部	高田東部	高田東部	高田西部	柿崎
	調査担当機関		南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市
	分析担当機関		長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市
	採水年月日(西暦)		2009/08/04	2009/08/04	2009/12/09	2009/09/01	2009/09/14	2009/08/28	2009/08/28	2009/08/28	2009/09/14	2009/09/01
	水温(℃)		15.0	13.0	12.5	18.5	16.5	18.0	14.8	17.2	17.1	18.0
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01										
	全ｼｱﾝ	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05										<0.04
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02										<0.002
	四塩化炭素	≦0.002										
	1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004									<0.0004	<0.0004
	1，1ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	**0.014**	<0.002	**0.006**	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ｼｽｰ1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004	***5.5***	<0.004	***2.8***	***0.083***	***0.046***	<0.004	**0.007**
	1，1，1ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，1，2ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	***0.1***	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，3ｰｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002										
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006										
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003										
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02										
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01									**0.001**	<0.001
	ｾﾚﾝ	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.3	6.3	6.9	6.6	7.2	6.5	6.8	7.0	6.5	6.6
	EC(mS/m)		15	12	19	37.5	34.1	34.8	31	30.9	38.2	31.8

(3)継続監視調査

井戸の緒元	流域番号		28	28	28	28	28	28	28	28	28	29
	井戸番号		5410012	5420001	5420046	2170028	2170047	2170084	2171002	2170137	2170144	2160022
	市町村名		上越市	上越市	上越市	妙高市	妙高市	妙高市	妙高市	妙高市	妙高市	糸魚川市
	地区名		柿崎	潟町	犀潟	工団町	中川	栗原	月岡	高柳	工団町	大町
	調査区分		継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査
	用途		生活用水井戸	その他の井戸	一般飲用井戸	工業用水井戸	その他の井戸	その他の井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	その他の井戸	その他の井戸
	井戸の深度(m)		16	9	8	60	35	72	30	15	150	30
	図幅名称		柿崎	柿崎	柿崎	高田東部	高田東部	高田東部	高田東部	高田東部	高田東部	糸魚川
	調査担当機関		上越市	上越市	上越市	上越地域振興局	上越地域振興局	上越地域振興局	上越地域振興局	上越地域振興局	上越地域振興局	上越地域振興局
	分析担当機関		上越市	上越市	上越市	上越地域振興局	上越地域振興局	上越地域振興局	上越地域振興局	上越地域振興局	上越地域振興局	上越地域振興局
	採水年月日(西暦)		2009/09/01	2009/09/01	2009/09/01	2009/10/13	2009/10/13	2009/10/13	2009/10/13	2009/10/13	2009/10/13	2009/10/19
	水温(℃)		22.5	23.0	18.0	14.0	15.4	15.4	14.8	14.2	15.4	15.0
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01								<0.001		
	全ｼｱﾝ	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02						<0.002	<0.002			
	四塩化炭素	≦0.002				<0.0002	<0.0002				<0.0002	**0.0003**
	1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004				<0.0004	<0.0004				<0.0004	
	1，1ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	ｼｽｰ1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004	**0.008**	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
	1，1，1ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	**0.0009**	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1，1，2ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	**0.004**	<0.002	<0.002	***0.038***	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	***0.025***	<0.0005	**0.0015**	<0.0005	<0.0005	<0.0005	**0.0035**	<0.0005	
	1，3ｰｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002										
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006										
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003										
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02										
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01				<0.001	<0.001				**0.006**	
	ｾﾚﾝ	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.7	6.3	6.4	6.7	6.5	6.0	6.5	6.4	7.1	7.0
	EC(mS/m)		31.3	35.8	34.1	27	57	19	22	24	46	30

（3）継続監視調査

井戸の緒元	流域番号		29	30	30	30	30	―	―
	井戸番号		2160031	6020006	6020030	6050012	6060017	6070001	6080014
	市町村名		糸魚川市	佐渡市	佐渡市	佐渡市	佐渡市	佐渡市	佐渡市
	地区名		大町	沢根町	河原田本町	畑野	真野新町	小木町	羽茂本郷
	調査区分		継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査
	用途		工業用水井戸	一般飲用井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	その他の井戸
	井戸の深度（m）				6		3	8	4
	図幅名称		糸魚川	相川②	河原田	畑野	河原田	小木	羽茂本郷
	調査担当機関		上越地域振興局	佐渡地域振興局	佐渡地域振興局	佐渡地域振興局	佐渡地域振興局	佐渡地域振興局	佐渡地域振興局
	分析担当機関		上越地域振興局	新潟県	新潟県	保健環境科学研究所	新潟県	新潟県	新潟県
	採水年月日（西暦）		2009/10/19	2009/08/19	2009/08/19	2009/08/19	2009/08/19	2009/08/19	2009/08/19
	水温（℃）		17.4	16.5	22.8	16.0	19.0	25.0	16.2
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/l）							
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01							
	全ｼｱﾝ	検出されないこと							
	鉛	≦0.01							
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05							
	砒素	≦0.01		**0.005**	***0.013***		***0.016***		
	総水銀	≦0.0005							
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと							
	PCB	検出されないこと							
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02							
	四塩化炭素	≦0.002							
	1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004	<0.0004						
	1，1ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02	<0.002					<0.002	<0.002
	ｼｽｰ1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004					**0.024**	<0.004
	1，1，1ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1						<0.0005	<0.0005
	1，1，2ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006	<0.0006						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03						**0.028**	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01						***0.013***	**0.002**
	1，3ｰｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002							
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006							
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003							
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02							
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01							
	ｾﾚﾝ	≦0.01							
	硝酸性窒素					**6.8**			
	亜硝酸性窒素					<0.005			
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10				**6.8**			
	ふっ素	≦0.8							
	ほう素	≦1							
その他の項目	pH	5.8～8.6	7.1	6.8	6.8	5.6	7.3	7.5	6.4
	EC（mS/m）		210	53	66	30	36	66	27