(1)－ア　概況調査(環境監視調査)

	井戸番号		2010059	2010060	2060004	2060042	2120001	2210002	3020001	3030013	3080001	3100021
	市町村名		新潟市	新潟市	新発田市	新発田市	村上市	豊栄市	京ヶ瀬村	水原町	加治川村	中条町
	地区名		島見町	東中島	舟入	中央町	塩町	白新町	下里	小堺	高山寺	乙
	調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
	用途		生活用水井戸	一般飲用井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	一般飲用井戸	生活用水井戸	工業用水井戸	その他の井戸	一般飲用井戸	生活用水井戸
	井戸の深度(m)		24	6.6	65	4	11	9	72	69	5	30
	調査担当機関		新潟市環境対策課	新潟市環境対策課	新発田健康福祉環境事務所	新発田健康福祉環境事務所	新発田健康福祉環境事務所	新発田健康福祉環境事務所	新発田健康福祉環境事務所	新発田健康福祉環境事務所	新発田健康福祉環境事務所	新発田健康福祉環境事務所
	分析担当機関		新潟市衛生試験所	新潟市衛生試験所	新発田健康福祉環境事務所	新発田健康福祉環境事務所	新発田健康福祉環境事務所	新発田健康福祉環境事務所	新発田健康福祉環境事務所	新発田健康福祉環境事務所	新発田健康福祉環境事務所	新発田健康福祉環境事務所
					保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所
	採水年月日(西暦)		2002/08/16	2002/08/16	2002/07/16	2003/01/08	2002/07/17	2002/07/16	2002/07/16	2003/01/08	2002/07/24	2002/07/24
	水温(℃)		15.6	14.5	16	14	14.4	15	15	11.2	13	15
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	全ｼｱﾝ	検出されないこと	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	砒素	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*0.019*	0.007	<0.005	<0.005
	総水銀	≦0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと	<0.0005	<0.0005		<0.0005						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	≦0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ｼｽ－1,2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3－ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002	<0.0002	<0.0002		<0.0002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006	<0.0006	<0.0006		<0.0006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003	<0.0003	<0.0003		<0.0003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02	<0.002	<0.002		<0.002						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ｾﾚﾝ	≦0.01	<0.002	<0.002		<0.002						
	硝酸性窒素		10	3.2	0.005	0.063	3.5	<0.005	<0.005	0.026	0.48	0.87
	亜硝酸性窒素		<0.005	<0.005	<0.005	0.007	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	10	3.2	0.01	0.07	3.5	<0.005	<0.005	0.031	0.48	0.87
	ふっ素	≦0.8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	ほう素	≦1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
その他の項目	pH	(5.8～8.6)	6.6	6.0	6.8	6.2	6.1	6.7	7.2	6.6	5.9	5.6
	EC(mS/m)	－	31	14	32	26	17	33	22	25	19	10

	井戸番号		3110006	5820003	5830001	5840005	2070004	2180013	2200004	3240004	3810010	2040037
	市町村名		黒川村	荒川町	神林村	朝日村	新津市	五泉市	白根市	亀田町	津川町	三条市
	地区名		東牧	坂町	北新保	上野	北上	泉町	白根	曙町	津川	西四日町
	調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
	用途		一般飲用井戸	生活用水井戸	一般飲用井戸	一般飲用井戸	生活用水井戸	一般飲用井戸	生活用水井戸	工業用水井戸	生活用水井戸	その他の井戸
	井戸の深度(m)				8	6	38	42	8	20		16
	調査担当機関		新発田健康福祉環境事務所	新発田健康福祉環境事務所	新発田健康福祉環境事務所	新発田健康福祉環境事務所	新津健康福祉環境事務所	新津健康福祉環境事務所	新津健康福祉環境事務所	新津健康福祉環境事務所	新津健康福祉環境事務所	三条健康福祉環境事務所
	分析担当機関		新発田健康福祉環境事務所	新発田健康福祉環境事務所	新発田健康福祉環境事務所	新発田健康福祉環境事務所	新津健康福祉環境事務所	新津健康福祉環境事務所	新津健康福祉環境事務所	新津健康福祉環境事務所	新津健康福祉環境事務所	三条健康福祉環境事務所
			保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所
	採水年月日(西暦)		2002/07/24	2002/07/17	2002/07/17	2002/07/17	2002/07/09	2002/07/08	2002/07/08	2002/07/09	2002/07/08	2002/08/27
	水温(℃)		16	15.9	13.8	10.7	16.2	14.5	15	16.8	16.9	14.8
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	全ｼｱﾝ	検出されないこと	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	砒素	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*0.018*	<0.005	*0.021*	<0.005	<0.005	*0.014*
	総水銀	≦0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと	<0.0005									<0.0005
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	≦0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ｼｽｰ1,2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3ｰｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002	<0.0002									<0.0002
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006	<0.0006									<0.0006
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003	<0.0003									<0.0003
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02	<0.002									<0.002
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ｾﾚﾝ	≦0.01	<0.002									<0.002
	硝酸性窒素		4.7	0.1	6.8	2.4	0.039	2.6	0.039	0.049	5.7	0.067
	亜硝酸性窒素		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	4.7	0.1	6.8	2.4	0.044	2.6	0.044	0.054	5.7	0.072
	ふっ素	≦0.8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.1
	ほう素	≦1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.9	<0.1	<0.1	0.5	<0.1	<0.1
その他の項目	pH	(5.8～8.6)	5.5	5.8	5.8	5.8	7.1	6.1	6.1	6.8	6.5	6.3
	EC(mS/m)	―	14	14	23	10	100	13	20	79	29	26

	井戸番号		2090046	2110010	2130040	3410002	3430012	3450010	3620004	3640002	2020009	2020083
	市町村名		加茂市	見附市	燕市	岩室村	分水町	巻町	下田村	中之島町	長岡市	長岡市
	地区名		後須田	昭和町	小池	津雲田	横田	巻甲	森町	中条新田	三ツ郷屋町	西千手
	調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
	用途		その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	工業用水井戸	その他の井戸	一般飲用井戸		生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度(m)		101	100	50	200	120		4		40	20
	調査担当機関		三条健康福祉環境事務所	三条健康福祉環境事務所	三条健康福祉環境事務所	三条健康福祉環境事務所	三条健康福祉環境事務所	三条健康福祉環境事務所	三条健康福祉環境事務所	三条健康福祉環境事務所	長岡健康福祉環境事務所	長岡健康福祉環境事務所
	分析担当機関		三条健康福祉環境事務所	三条健康福祉環境事務所	三条健康福祉環境事務所	三条健康福祉環境事務所	三条健康福祉環境事務所	三条健康福祉環境事務所	三条健康福祉環境事務所	三条健康福祉環境事務所	長岡健康福祉環境事務所	長岡健康福祉環境事務所
			保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所
	採水年月日(西暦)		2002/12/16	2002/12/16	2002/12/16	2002/08/27	2002/08/27	2002/12/16	2002/08/27	2002/08/27	2002/07/23	2002/07/02
	水温(℃)		13.8	17.9	13.5	16.8	16.8	14.1	12.9	13.5	15.8	13.5
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	カドミウム	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	全シアン	検出されないこと	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	≦0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	砒素	≦0.01	*0.012*	0.005	*0.021*	*0.014*	*0.037*	*0.022*	<0.005	<0.005	<0.005	0.005
	総水銀	≦0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと	<0.0005	<0.0005				<0.0005				<0.0005
	ジクロロメタン	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	≦0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	≦0.004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	≦0.006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	≦0.002	<0.0002	<0.0002				<0.0002				<0.0002
	チウラム	≦0.006	<0.0006	<0.0006				<0.0006				<0.0006
	シマジン	≦0.003	<0.0003	<0.0003				<0.0003				<0.0003
	チオベンカルブ	≦0.02	<0.002	<0.002				<0.002				<0.002
	ベンゼン	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	≦0.01	<0.002	<0.002				<0.002				
	硝酸性窒素		0.039	0.032	0.011	0.1	0.089	0.043	1.2	0.06	<0.005	0.096
	亜硝酸性窒素		0.011	<0.005	0.006	0.007	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	0.05	0.037	0.017	0.1	0.094	0.048	1.2	0.065	<0.005	0.1
	ふっ素	≦0.8	0.3	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	ほう素	≦1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
その他の項目	pH	(5.8～8.6)	6.8	7.4	6.7	6.7	7.0	6.5	5.9	6.3	6.3	6.4
	EC(mS/m)	—	20	42	30	61	58	33	11	22	26	24

	井戸番号		2020083	2050002	2150005	4010015	4030001	4060015	5020015	2080027	2080028	2080029
	市町村名		長岡市	柏崎市	栃尾市	越路町	与板町	寺泊町	小国町	小千谷市	小千谷市	小千谷市
	地区名		西千手	中央町	金沢	塚野山	与板乙	木島	二本柳	片貝町	城内	小粟田
	調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	工業用水井戸
	井戸の深度(m)		20	8	6	70	16	3	60	50	80	67
	調査担当機関		長岡健康福祉環境事務所	長岡健康福祉環境事務所	長岡健康福祉環境事務所	長岡健康福祉環境事務所	長岡健康福祉環境事務所	長岡健康福祉環境事務所	長岡健康福祉環境事務所	六日町健康福祉環境事務所	六日町健康福祉環境事務所	六日町健康福祉環境事務所
	分析担当機関		長岡健康福祉環境事務所 保健環境科学研究所	長岡健康福祉環境事務所 保健環境科学研究所	長岡健康福祉環境事務所 保健環境科学研究所	長岡健康福祉環境事務所 保健環境科学研究所	長岡健康福祉環境事務所 保健環境科学研究所	長岡健康福祉環境事務所 保健環境科学研究所	長岡健康福祉環境事務所 保健環境科学研究所	六日町健康福祉環境事務所 保健環境科学研究所	六日町健康福祉環境事務所 保健環境科学研究所	六日町健康福祉環境事務所 保健環境科学研究所
	採水年月日(西暦)		2002/11/26	2002/11/26	2002/07/02	2002/12/02	2002/07/02	2002/07/02	2002/12/02	2002/07/15	2002/12/18	2002/07/15
	水温(℃)		13.1	14.1	12.7	21.9	14.9	23	11.8	14.1	14.1	12.3
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	全ｼｱﾝ	検出されないこと		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	≦0.01		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05		<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	砒素	≦0.01		<0.005	<0.005	<0.005	0.009	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	≦0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと				<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	≦0.002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ｼｽｰ1,2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3ｰｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002				<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006				<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003				<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02				<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ｾﾚﾝ	≦0.01	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素			6.7	0.13	<0.005	0.058	0.55	0.017	2.8	<0.005	0.089
	亜硝酸性窒素			<0.005	0.007	<0.005	0.022	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10		6.7	0.13	<0.005	0.08	0.55	0.022	2.8	<0.005	0.094
	ふっ素	≦0.8		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	ほう素	≦1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
その他の項目	pH	(5.8～8.6)	6.5	6.5	6.3	7.5	6.8	6.7	6.8	5.7	6.8	6.8
	EC(mS/m)	―	28	25	26	19	40	34	18	10	39	12

	井戸番号		2080030	2100003	4420002	4610008	4620023	4620024	4620025	4630019	4820017	2160001
	市町村名		小千谷市	十日町市	堀之内町	湯沢町	塩沢町	塩沢町	塩沢町	六日町	津南町	糸魚川市
	地区名		東栄	駅通	堀之内	湯沢	塩沢	長崎	宮ノ下	五日町	大割野	大町
	調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	工業用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	水道水源井戸	生活用水井戸	工業用水井戸	工業用水井戸
	井戸の深度(m)		4		10	40	61	50	70	40	12	25
	調査担当機関		六日町健康福祉環境事務所	六日町健康福祉環境事務所	六日町健康福祉環境事務所	六日町健康福祉環境事務所	六日町健康福祉環境事務所	六日町健康福祉環境事務所	六日町健康福祉環境事務所	六日町健康福祉環境事務所	六日町健康福祉環境事務所	上越健康福祉環境事務所
	分析担当機関		六日町健康福祉環境事務所	六日町健康福祉環境事務所	六日町健康福祉環境事務所	六日町健康福祉環境事務所	六日町健康福祉環境事務所	六日町健康福祉環境事務所	六日町健康福祉環境事務所	六日町健康福祉環境事務所	六日町健康福祉環境事務所	上越健康福祉環境事務所
			保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所
	採水年月日(西暦)		2002/07/16	2002/07/16	2002/07/15	2002/12/18	2002/12/18	2002/12/18	2002/07/16	2002/07/15	2002/07/16	2002/09/11
	水温(℃)		14.4	13.8	11.5	11.5	12.7	12.8	12.3	11.9	10.4	15.8
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	全シアン	検出されないこと	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.007
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	砒素	≦0.01	<0.005	<0.005	*0.019*	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	≦0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	≦0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ｼｽｰ1,2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3ｰｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006	<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ｾﾚﾝ	≦0.01	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素		4.9	1.1	0.031	0.79	0.1	1.4	1.2	1	0.98	1.9
	亜硝酸性窒素		<0.005	<0.005	0.009	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	4.9	1.1	0.04	0.79	0.1	1.4	1.2	1	0.98	1.9
	ふっ素	≦0.8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	ほう素	≦1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1
その他の項目	pH	(5.8～8.6)	6.1	6.7	6.2	6.8	6.8	6.1	6.7	6.4	6.1	6.8
	EC(mS/m)	—	13	25	17	15	20	9	19	13	11	160

	井戸番号		2170125	2220259	2220261	2220263	2220283	5410002	5420047	5460002	5630004	2190006
	市町村名		新井市	上越市	上越市	上越市	上越市	柿崎町	大潟町	中郷村	青海町	両津市
	地区名		栗原	港町	西本町	大町	中央町	柿崎	上小舟津浜	藤沢	須沢	加茂歌代
	調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
	用途		工業用水井戸	工業用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	工業用水井戸	生活用水井戸	工業用水井戸	工業用水井戸	工業用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度(m)		250		86	150	8	5	32	5	20	
	調査担当機関		上越健康福祉環境事務所	上越健康福祉環境事務所	上越健康福祉環境事務所	上越健康福祉環境事務所	上越健康福祉環境事務所	上越健康福祉環境事務所	上越健康福祉環境事務所	上越健康福祉環境事務所	上越健康福祉環境事務所	佐渡地域振興局
	分析担当機関		上越健康福祉環境事務所	上越健康福祉環境事務所	上越健康福祉環境事務所	上越健康福祉環境事務所	上越健康福祉環境事務所	上越健康福祉環境事務所	上越健康福祉環境事務所	上越健康福祉環境事務所	上越健康福祉環境事務所	佐渡地域振興局
			保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	新潟県健康福祉環境事務所	新潟県健康福祉環境事務所
												保健環境科学研究所
	採水年月日(西暦)		2002/08/27	2003/02/20	2002/08/27	2002/08/27	2002/08/27	2002/09/02	2002/09/02	2002/08/27	2002/09/11	2002/07/23
	水温(℃)		16.6	21.6	16.3	14.8	16	18	16	20	14.6	15.5
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	全ｼｱﾝ	検出されないこと	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	砒素	≦0.01	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	≦0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと					<0.0005					
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	≦0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ｼｽｰ1,2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3ｰｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002					<0.0002					
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006					<0.0006					
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003					<0.0003					
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02					<0.002					
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ｾﾚﾝ	≦0.01					<0.002					
	硝酸性窒素		0.03	0.12	0.19	0.036	0.027	1.4	2.3	0.3	0.46	<0.005
	亜硝酸性窒素		<0.005	<0.005	0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	0.035	0.12	0.2	0.041	0.032	1.4	2.3	0.3	0.46	<0.005
	ふっ素	≦0.8	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	ほう素	≦1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
その他の項目	pH	(5.8～8.6)	7.4	7.5	6.6	6.9	6.6	6.3	6.5	6.4	7.7	7.0
	EC(mS/m)	—	20	52	43	19	45	28	21	20	19	20

	井戸番号		6020040	6030004	6060002
	市町村名		佐和田町	金井町	真野町
	地区名		八幡	千種	新町
	調査区分		概況調査	概況調査	概況調査
	用途			一般飲用井戸	一般飲用井戸
	井戸の深度(m)		25	53	10
	調査担当機関		佐渡地域振興局	佐渡地域振興局	佐渡地域振興局
	分析担当機関		佐渡地域振興局	佐渡地域振興局	佐渡地域振興局
			新潟県保健環境科学研究所	新潟県保健環境科学研究所	新潟県保健環境科学研究所
			保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所
	採水年月日(西暦)		2002/07/23	2002/07/23	2002/07/23
	水温(℃)		17.7	14	19
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)			
	カドミウム	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001
	全シアン	検出されないこと	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	≦0.05	<0.04	<0.04	<0.04
	砒素	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	≦0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	検出されないこと			
	PCB	検出されないこと			
	ジクロロメタン	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	≦0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	≦0.004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	≦0.006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	≦0.002			
	チウラム	≦0.006			
	シマジン	≦0.003			
	チオベンカルブ	≦0.02			
	ベンゼン	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	≦0.01			
	硝酸性窒素		1.4	0.38	2.7
	亜硝酸性窒素		<0.005	<0.005	<0.005
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	1.4	0.38	2.7
	ふっ素	≦0.8	<0.1	<0.1	<0.1
	ほう素	≦1	0.1	<0.1	<0.1
その他の項目	pH	(5.8～8.6)	6.9	7.5	6.6
	EC(mS/m)	—	52	31	34

(1)－イ 事業場等監視調査

	井戸番号		2210015	3110007	3240007	2040038	3430016	2020084	2020084	2020085	2170141	2220284
	市町村名		豊栄市	黒川村	亀田町	三条市	分水町	長岡市	長岡市	長岡市	新井市	上越市
	地区名		下大谷内	夏井	砂岡	東新保	大川津	北陽	北陽	雲出町	白山町	安江
	調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
	用途		工業用水井戸	その他の井戸	一般飲用井戸	その他の井戸	その他の井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	工業用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度(m)		10		6	60	10.5	60	60	145.5	7	9
	調査担当機関		新発田健康福祉環境事務所	新発田健康福祉環境事務所	新津健康福祉環境事務所	三条健康福祉環境事務所	三条健康福祉環境事務所	長岡健康福祉環境事務所	長岡健康福祉環境事務所	長岡健康福祉環境事務所	上越健康福祉環境事務所	上越健康福祉環境事務所
	分析担当機関		新発田健康福祉環境事務所 保健環境科学研究所	新発田健康福祉環境事務所 保健環境科学研究所	新津健康福祉環境事務所 保健環境科学研究所	三条健康福祉環境事務所 保健環境科学研究所	三条健康福祉環境事務所 保健環境科学研究所	長岡健康福祉環境事務所 保健環境科学研究所	長岡健康福祉環境事務所 保健環境科学研究所	長岡健康福祉環境事務所 保健環境科学研究所	上越健康福祉環境事務所 保健環境科学研究所	上越健康福祉環境事務所 保健環境科学研究所
	採水年月日(西暦)		2002/07/24	2002/07/24	2002/07/09	2002/12/16	2002/08/27	2002/07/02	2002/12/04	2002/12/02	2002/08/27	2003/02/20
	水温(℃)		16.5	18	14.5	13.5	13.5	13.6	13.1	14.1	14.7	16.1
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	全ｼｱﾝ	検出されないこと	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04		<0.04	<0.04	<0.04
	砒素	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0.01	*0.018*		<0.005	<0.005	0.005
	総水銀	≦0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	≦0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1，1－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	1，1，1－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，1，2－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1，3－ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	ｾﾚﾝ	≦0.01	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素		0.28	0.59	8.2	0.016	0.039	0.31		<0.005	0.93	0.035
	亜硝酸性窒素		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005		<0.005	<0.005	0.005
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	0.28	0.59	8.2	0.021	0.044	0.31		<0.005	0.93	0.04
	ふっ素	≦0.8	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.1	<0.1		0.1	<0.1	0.27
	ほう素	≦1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	0.2
その他の項目	pH	(5.8～8.6)	6.3	6.0	5.8	6.7	6.4	6.9	6.9	7.2	6.0	6.8
	EC(mS/m)	－	31	9.9	22	39	24	33	35	17	14	50

	井戸番号		6080019
	市町村名		羽茂町
	地区名		羽茂本郷
	調査区分		概況調査
	用途		工業用水井戸
	井戸の深度(m)		13
	調査担当機関		佐渡地域振興局
	分析担当機関		佐渡地域振興局 新潟県保健環境科学研究所 保健環境科学研究所
	採水年月日(西暦)		2002/07/21
	水温(℃)		17
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)	
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01	<0.001
	全ｼｱﾝ	検出されないこと	<0.1
	鉛	≦0.01	<0.005
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05	<0.04
	砒素	≦0.01	<0.005
	総水銀	≦0.0005	<0.0005
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと	
	PCB	検出されないこと	
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02	<0.002
	四塩化炭素	≦0.002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002	<0.0002
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006	<0.0006
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003	<0.0003
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02	<0.002
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01	<0.001
	ｾﾚﾝ	≦0.01	<0.002
	硝酸性窒素		0.37
	亜硝酸性窒素		<0.005
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	0.37
	ふっ素	≦0.8	<0.1
	ほう素	≦1	<0.1
その他の項目	pH	(5.8～8.6)	6.7
	EC(mS/m)	—	21