井戸の緒元	井戸番号		2220271	2220271	2220271	2220271	2220271	2220272	2220272	2220272	2220272	2220272
	市町村名		上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市
	地区名		黒井	黒井	黒井	黒井	黒井	黒井	黒井	黒井	黒井	黒井
	調査区分		詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度(m)		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	図幅名称		柿崎	柿崎	柿崎	柿崎	柿崎	柿崎	柿崎	柿崎	柿崎	柿崎
	調査担当機関		上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所
	分析担当機関		上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所
	採水年月日(西暦)		01.05.21	01.05.23	01.06.07	01.10.09	02.02.04	01.05.21	01.05.23	01.06.07	01.10.09	02.02.07
	水温(℃)		13.5	13.2	14.5	16.9	11.2	16.4	16.6	16.3	16.1	15.9
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	カドミウム	≦0.01										
	全シアン	検出されないこと		<0.1					<0.1			
	鉛	≦0.01		<0.005					<0.005			
	六価クロム	≦0.05	13	11	8.3	5.9	0.11	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	アルキル水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ジクロロメタン	≦0.02		<0.002					<0.002			<0.002
	四塩化炭素	≦0.002		<0.0002					<0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	≦0.004		<0.0004			<0.0004		0.0006			<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	≦0.02		<0.002			<0.002		<0.002			<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04		<0.004			<0.004		<0.004			<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	≦1		<0.0005			<0.0005		<0.0005			<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	≦0.006		<0.0006					<0.0006			
	トリクロロエチレン	≦0.03		0.024			0.097		<0.002			<0.002
	テトラクロロエチレン	≦0.01		<0.0005			<0.0005		<0.0005			<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	≦0.002										
	チウラム	≦0.006										
	シマジン	≦0.003										
	チオベンカルブ	≦0.02										
	ベンゼン	≦0.01		<0.001			<0.001		0.001			<0.001
	セレン	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.8	6.5	7.1	7.0	6.7	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6
	EC(μS/cm)	-	260	210	200	180	280	2600	2000	2100	2500	2200

井戸の緒元	井戸番号		2220273	2220273	2220273	2220274	2220274	2220275	2220275	2220276	2220276	2220276
	市町村名		上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市
	地区名		黒井	黒井	黒井	黒井	黒井	黒井	黒井	黒井	黒井	黒井
	調査区分		詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度(m)		4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	6	6	11	11	11
	図幅名称		柿崎	柿崎	柿崎	柿崎	柿崎	柿崎	柿崎	柿崎	柿崎	柿崎
	調査担当機関		上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所
	分析担当機関		上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所
	採水年月日(西暦)		01.05.21	01.06.07	01.10.09	01.05.21	01.10.09	01.05.23	02.02.07	01.05.23	01.06.07	01.10.09
	水温(℃)		12.4	13.4	15.7	13.1	15.7	11.6	9.6	14.8	14.7	15.1
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	カドミウム	≦0.01										
	全シアン	検出されないこと						<0.1		<0.1		
	鉛	≦0.01						<0.005		<0.005		
	六価クロム	≦0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	アルキル水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ジクロロメタン	≦0.02						<0.002	<0.002	<0.002		
	四塩化炭素	≦0.002						<0.0002		<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	≦0.004						<0.0004	<0.0004	<0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	≦0.02						<0.002	<0.002	<0.002		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04						<0.004	<0.004	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン	≦1						0.0016	0.0007	<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン	≦0.006						<0.0006		<0.0006		
	トリクロロエチレン	≦0.03						<0.002	<0.002	<0.002		
	テトラクロロエチレン	≦0.01						<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン	≦0.002										
	チウラム	≦0.006										
	シマジン	≦0.003										
	チオベンカルブ	≦0.02										
	ベンゼン	≦0.01						<0.001	<0.001	0.001		
	セレン	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.7	6.4	7.2	6.8	6.7	6.6	6.9	6.7	6.7	6.6
	EC(μS/cm)	－	500	1000	350	210	220	410	250	370	390	580

井戸の緒元	井戸番号		2220276	2220277	2220277	2220278	2220279	2220279	2220280	2220280	2220280	2220280
	市町村名		上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市
	地区名		黒井	黒井	黒井	黒井	黒井	黒井	黒井	黒井	黒井	黒井
	調査区分		詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸
	井戸の深度(m)		11	4.5	4.5	10	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
	図幅名称		柿崎	柿崎	柿崎	柿崎	柿崎	柿崎	柿崎	柿崎	柿崎	柿崎
	調査担当機関		上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所
	分析担当機関		上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所
	採水年月日(西暦)		02.02.04	01.05.23	02.02.07	01.05.23	01.05.23	02.02.07	01.05.28	01.06.07	01.10.09	02.02.07
	水温(℃)		14.6	14.0	14.0	15.8	11.9	10.2	12.1	12.9	16.8	13.3
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	カドミウム	≦0.01										
	全シアン	検出されないこと		<0.1		<0.1	<0.1					
	鉛	≦0.01		<0.005		<0.005	<0.005					
	六価クロム	≦0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	1.4	0.28	0.12	0.10
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	アルキル水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ジクロロメタン	≦0.02		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				0.002
	四塩化炭素	≦0.002		<0.0002		<0.0002	<0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	≦0.004	0.0006	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004				<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004	0.015	<0.004	0.010				<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	≦0.006		<0.0006		<0.0006	<0.0006					
	トリクロロエチレン	≦0.03	<0.002	0.002	<0.002	0.002	0.005	0.006				0.016
	テトラクロロエチレン	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	≦0.002										
	チウラム	≦0.006										
	シマジン	≦0.003										
	チオベンカルブ	≦0.02										
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001
	セレン	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.6	6.8	7.0	6.5	6.8	7.0	6.9	6.7	6.9	6.7
	EC(μS/cm)	-	720	190	190	310	220	280	240	240	230	220

井戸の緒元	井戸番号		2220281	2220282	2220282	2170044	2170047	2170127	2170128	2170129	2170130	2170131
	市町村名		上越市	上越市	上越市	新井市	新井市	新井市	新井市	新井市	新井市	新井市
	地区名		黒井	黒井	黒井	高柳	中川	大崎町	高柳	中川	中川	関川町
	調査区分		詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度(m)		4	6	6	30	35	30	10	20	7	50
	図幅名称		柿崎	柿崎	柿崎	高田東部	高田東部	高田東部	高田東部	高田東部	高田東部	高田東部
	調査担当機関		上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所
	分析担当機関		上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所
	採水年月日(西暦)		01.06.07	01.06.07	02.02.07	01.08.02	01.08.02	01.08.02	01.08.02	01.08.02	01.08.02	01.08.06
	水温(℃)		11.8	14.4	10.3	16.5	14.6	14.0	13.0	15.2	15.7	13.5
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	カドミウム	≦0.01										<0.001
	全シアン	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価クロム	≦0.05	<0.04	<0.04	<0.04							
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ジクロロメタン	≦0.02			<0.002							
	四塩化炭素	≦0.002										
	1,2-ジクロロエタン	≦0.004			<0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	≦0.02			<0.002							<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04			<0.004							<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	≦1			0.0034							<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	≦0.006										
	トリクロロエチレン	≦0.03			<0.002							<0.002
	テトラクロロエチレン	≦0.01			<0.0005							<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	≦0.002										
	チウラム	≦0.006										
	シマジン	≦0.003										
	チオベンカルブ	≦0.02										
	ベンゼン	≦0.01			<0.001							
	セレン	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.6	6.5	6.7	6.1	6.5	6.1	6.3	6.4	6.5	6.5
	EC(μS/cm)	-	230	420	240	120	270	160	150	230	200	210

井戸の緒元	井戸番号		2170132	2170133	2170134	2170135	2170136	2170137	2170138	2170139	6080003	6080006
	市町村名		新井市	新井市	新井市	新井市	新井市	新井市	新井市	新井市	羽茂町	羽茂町
	地区名		関川町	関川町	関川町	関川町	関川町	高柳	高柳	高柳	羽茂本郷	羽茂本郷
	調査区分		詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	一般飲用井戸	一般飲用井戸
	井戸の深度(m)		8	10	20	10	67	15	40	50	5	5
	図幅名称		高田東部	高田東部	高田東部	高田東部	高田東部	高田東部	高田東部	高田東部	河原田	河原田
	調査担当機関		上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	相川保健所	相川保健所
	分析担当機関		上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	新発田保健所	新発田保健所
	採水年月日(西暦)		01.08.06	01.08.06	01.08.06	01.08.06	01.08.06	01.08.06	01.08.06	01.08.06	01.11.06	01.11.06
	水温(℃)		14.3	13.9	14.1	17.1	13.3	14.9	14.3	15.4	15.4	16.7
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	カドミウム	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	全シアン	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価クロム	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	アルキル水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ジクロロメタン	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1,2-ジクロロエタン	≦0.004										
	1,1-ジクロロエチレン	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	≦0.006										
	トリクロロエチレン	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.016	<0.0005	<0.0005	0.0008	<0.0005	0.0060	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	≦0.002										
	チウラム	≦0.006										
	シマジン	≦0.003										
	チオベンカルブ	≦0.02										
	ベンゼン	≦0.01										
	セレン	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.0	6.0	6.1	6.1	6.8	6.2	6.3	7.0	6.2	6.4
	EC(μS/cm)	-	240	180	200	190	290	300	270	320	270	230

井戸の緒元	井戸番号		6080007	6080008	6080009	6080010	6080011	6080012	6080013	6080014	6080015	6080016
	市町村名		羽茂町	羽茂町	羽茂町	羽茂町	羽茂町	羽茂町	羽茂町	羽茂町	羽茂町	羽茂町
	地区名		羽茂本郷	羽茂本郷	羽茂本郷	羽茂本郷	羽茂本郷	羽茂本郷	羽茂本郷	羽茂本郷	羽茂本郷	羽茂本郷
	調査区分		詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査
	用途		生活用水井戸	一般飲用井戸	生活用水井戸	一般飲用井戸	一般飲用井戸	一般飲用井戸	一般飲用井戸	一般飲用井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度(m)				30	10		8	16	10	4.5	4
	図幅名称		河原田	河原田	河原田	河原田	河原田	河原田	河原田	河原田	河原田	河原田
	調査担当機関		相川保健所	相川保健所	相川保健所	相川保健所	相川保健所	相川保健所	相川保健所	相川保健所	相川保健所	相川保健所
	分析担当機関		新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所
	採水年月日(西暦)		01.11.06	01.11.06	01.11.06	01.11.06	01.11.06	01.11.06	01.11.06	01.11.06	01.11.06	01.11.06
	水温(℃)		16.7	15.6	14.4	15.0	14.4	15.2	14.2	15.7	15.6	15.0
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	カドミウム	≦0.01										
	全シアン	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価クロム	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	アルキル水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ジクロロメタン	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1,2-ジクロロエタン	≦0.004										
	1,1-ジクロロエチレン	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	≦0.006										
	トリクロロエチレン	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0011	0.0009	<0.0005	0.0022	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	≦0.002										
	チウラム	≦0.006										
	シマジン	≦0.003										
	チオベンカルブ	≦0.02										
	ベンゼン	≦0.01										
	セレン	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.1	6.2	6.4	6.3	6.3	6.3	6.3	6.2	6.6	6.5
	EC(μS/cm)	－	250	240	220	220	240	240	220	290	260	280

井戸の緒元	井戸番号		6080017	6080018
	市町村名		羽茂町	羽茂町
	地区名		羽茂本郷	羽茂本郷
	調査区分		詳細調査	詳細調査
	用途			生活用水井戸
	井戸の深度(m)		42	4
	図幅名称		河原田	河原田
	調査担当機関		相川保健所	相川保健所
	分析担当機関		新発田保健所	新発田保健所
	採水年月日(西暦)		01.11.06	01.11.06
	水温(℃)		15.8	14.5
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)		
	カドミウム	≦0.01		
	全シアン	検出されないこと		
	鉛	≦0.01		
	六価クロム	≦0.05		
	砒素	≦0.01		
	総水銀	≦0.0005		
	アルキル水銀	検出されないこと		
	PCB	検出されないこと		
	ジクロロメタン	≦0.02		
	四塩化炭素	≦0.002		
	1,2-ジクロロエタン	≦0.004		
	1,1-ジクロロエチレン	≦0.02	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	≦1	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	≦0.006		
	トリクロロエチレン	≦0.03	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	≦0.01	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	≦0.002		
	チウラム	≦0.006		
	シマジン	≦0.003		
	チオベンカルブ	≦0.02		
	ベンゼン	≦0.01		
	セレン	≦0.01		
	硝酸性窒素			
	亜硝酸性窒素			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10		
	ふっ素	≦0.8		
	ほう素	≦1		
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.4	6.4
	EC(μS/cm)	-	220	190

(2)－イ　詳 細 調 査（３年以上未検出地区）

井戸の緒元	井戸番号		5830005	5830006	5830007	5830008	5830009	5830011	5830014	5830016	5830017	5830018
	市町村名		神林村	神林村	神林村	神林村	神林村	神林村	神林村	神林村	神林村	神林村
	地区名		塩谷	塩谷	塩谷	塩谷	塩谷	塩谷	塩谷	塩谷	塩谷	塩谷
	調査区分		詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査
	用途		一般飲用井戸	生活用井戸	一般飲用井戸	一般飲用井戸	一般飲用井戸	一般飲用井戸	一般飲用井戸	一般飲用井戸	一般飲用井戸	一般飲用井戸
	井戸の深度(m)		6				6	8			9	12-13
	図幅名称		中条	中条	中条	中条	中条	中条	中条	中条	中条	中条
	調査担当機関		新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所
	分析担当機関		新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所
	採水年月日(西暦)		01.09.17	01.09.17	01.09.17	01.09.17	01.09.17	01.09.17	01.09.17	01.09.17	01.09.17	01.09.17
	水温(℃)		15.3	14.8	15.5	15.5	15.9	18.3	16.5	15.2	15.5	14.5
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	カドミウム	≦0.01										
	全シアン	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価クロム	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	アルキル水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ジクロロメタン	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1,2-ジクロロエタン	≦0.004										
	1,1-ジクロロエチレン	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0014	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	≦0.006										
	トリクロロエチレン	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	≦0.002										
	チウラム	≦0.006										
	シマジン	≦0.003										
	チオベンカルブ	≦0.02										
	ベンゼン	≦0.01										
	セレン	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.3	6.2	6.5	6.5	6.4	6.3	6.5	6.3	6.2	6.1
	EC(μS/cm)	－	380	420	380	420	440	500	270	300	390	320

井戸の緒元	井戸番号		5830019	5830012	5830020	5830021	5830022	2210008	2210009	2210010	2210011	2210012
	市町村名		神林村	神林村	神林村	神林村	神林村	豊栄市	豊栄市	豊栄市	豊栄市	豊栄市
	地区名		塩谷	塩谷	塩谷	塩谷	塩谷	内島見	内島見	内島見	内島見	内島見
	調査区分		詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査
	用途		一般飲用井戸	一般飲用井戸	生活用井戸	一般飲用井戸	生活用井戸	一般飲用井戸	一般飲用井戸	一般飲用井戸	一般飲用井戸	一般飲用井戸
	井戸の深度(m)							9		10		
	図幅名称		中条	中条	中条	中条	中条	新潟	新潟	新潟	新潟	新潟
	調査担当機関		新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所
	分析担当機関		新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所
	採水年月日(西暦)		01.09.17	01.10.30	01.10.30	01.10.30	01.10.30	01.09.19	01.09.19	01.09.19	01.09.19	01.09.19
	水温(℃)		16.0	15.8	13.4	15.6	15.3	15.0	15.5	15.3	15.3	14.5
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	カドミウム	≦0.01										
	全シアン	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価クロム	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	アルキル水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ジクロロメタン	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1,2-ジクロロエタン	≦0.004										
	1,1-ジクロロエチレン	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.014	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	≦0.006										
	トリクロロエチレン	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0007	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	≦0.002										
	チウラム	≦0.006										
	シマジン	≦0.003										
	チオベンカルブ	≦0.02										
	ベンゼン	≦0.01										
	セレン	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.4	6.4	6.4	6.7	6.4	6.5	6.6	6.5	6.5	6.6
	EC(μS/cm)	-	290	570	470	350	210	150	280	180	300	310

井戸の緒元	井戸番号		2210013	2210014	2210015	2180029	2180030	2180031	2180032	2180033	2180034	3500003
	市町村名		豊栄市	豊栄市	豊栄市	五泉市	五泉市	五泉市	五泉市	五泉市	五泉市	月潟村
	地区名		内島見	内島見	内島見	泉町	泉町	泉町	泉町	泉町	泉町	大別当
	調査区分		詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査
	用途		一般飲用井戸	一般飲用井戸	生活用井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	一般飲用井戸	一般飲用井戸	生活用水井戸	一般飲用井戸	生活用水井戸
	井戸の深度(m)		15		7	40	50	20	40	40	20	1.5
	図幅名称		新潟	新潟	新潟	新津	新津	新津	新津	新津	新津	弥彦
	調査担当機関		新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新津保健所	新津保健所	新津保健所	新津保健所	新津保健所	新津保健所	三条保健所
	分析担当機関		新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所
	採水年月日(西暦)		01.09.19	01.09.19	01.09.19	01.07.17	01.07.17	01.07.17	01.07.17	01.07.17	01.07.17	01.09.28
	水温(℃)		14.5	15.3	15.8	14.1	14.3	17.6	15.0	15.2	19.6	18.5
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	カドミウム	≦0.01										
	全シアン	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										<0.005
	六価クロム	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	アルキル水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ジクロロメタン	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1,2-ジクロロエタン	≦0.004										
	1,1-ジクロロエチレン	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	≦0.006										
	トリクロロエチレン	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	テトラクロロエチレン	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	≦0.002										
	チウラム	≦0.006										
	シマジン	≦0.003										
	チオベンカルブ	≦0.02										
	ベンゼン	≦0.01										
	セレン	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.6	6.4	6.4	6.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.4
	EC(μS/cm)	-	260	330	310	130	120	120	130	130	130	280

井戸の緒元	井戸番号		3500004	3500005	3500006	2150017	2150018	2150019	2150020	2150021	2150022	2150023
	市町村名		月潟村	月潟村	月潟村	栃尾市	栃尾市	栃尾市	栃尾市	栃尾市	栃尾市	栃尾市
	地区名		大別当	大別当	大別当	金町	金町	金町	金町	金町	金町	金町
	調査区分		詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度(m)		3	1.6	2.5	4	5	6	4.1	3	5	4
	図幅名称		弥彦	弥彦	弥彦	守門岳	守門岳	守門岳	守門岳	守門岳	守門岳	守門岳
	調査担当機関		三条保健所	三条保健所	三条保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所
	分析担当機関		三条保健所	三条保健所	三条保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所
	採水年月日(西暦)		01.09.28	01.09.28	01.09.28	01.08.03	01.08.03	01.08.03	01.08.03	01.08.03	01.08.03	01.08.03
	水温(℃)		18.0	19.5	19.4	17.4	15.4	18.2	14.4	16.3	17.2	15.8
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	カドミウム	≦0.01										
	全シアン	検出されないこと										
	鉛	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005							
	六価クロム	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	アルキル水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ジクロロメタン	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1,2-ジクロロエタン	≦0.004										
	1,1-ジクロロエチレン	≦0.02				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04				<0.004	0.006	0.012	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	≦1				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0007	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	≦0.006										
	トリクロロエチレン	≦0.03				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	≦0.01				<0.0005	<0.0005	0.0008	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	≦0.002										
	チウラム	≦0.006										
	シマジン	≦0.003										
	チオベンカルブ	≦0.02										
	ベンゼン	≦0.01										
	セレン	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.7	6.0	6.4	6.3	6.3	6.6	6.4	6.1	6.3	6.3
	EC(μS/cm)	－	320	200	270	190	230	320	260	190	220	230

井戸の緒元	井戸番号		2150024	2150014	2050068	2050069	2050070	2050071	2050072	2050073	2050074	2050075
	市町村名		栃尾市	栃尾市	柏崎市	柏崎市	柏崎市	柏崎市	柏崎市	柏崎市	柏崎市	柏崎市
	地区名		金町	中央公園	北斗町	北斗町	北斗町	比角	桜木町	桜木町	桜木町	桜木町
	調査区分		詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度(m)		4	3	3	3	7	10	5	4	4	8
	図幅名称		守門岳	守門岳	柏崎	柏崎	柏崎	柏崎	柏崎	柏崎	柏崎	柏崎
	調査担当機関		長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所
	分析担当機関		長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所
	採水年月日(西暦)		01.08.03	01.08.03	01.08.07	01.08.07	01.08.07	01.08.07	01.08.07	01.08.07	01.08.07	01.08.07
	水温(℃)		16.4	17.5	18.4	17.4	16.8	16.8	17.9	17.6	16.1	15.1
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	カドミウム	≦0.01										
	全シアン	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価クロム	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	アルキル水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ジクロロメタン	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1,2-ジクロロエタン	≦0.004										
	1,1-ジクロロエチレン	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	<0.004	<0.004	0.006	0.006	<0.004	<0.004	<0.004	0.005	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	≦1	0.0031	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	≦0.006										
	トリクロロエチレン	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0007	0.003	<0.0005	<0.0005	0.015	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	≦0.002										
	チウラム	≦0.006										
	シマジン	≦0.003										
	チオベンカルブ	≦0.02										
	ベンゼン	≦0.01										
	セレン	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.2	6.8	7.1	7.0	7.0	6.9	7.3	6.6	6.8	6.9
	EC(μS/cm)	－	250	140	670	380	320	280	220	340	270	280

井戸の緒元	井戸番号		2050076	2050077	2100096	2100097	2100098	2100099	2100100	2100101	4620007	4620009
	市町村名		柏崎市	柏崎市	十日町市	十日町市	十日町市	十日町市	十日町市	十日町市	塩沢町	塩沢町
	地区名		春日	春日	駅通り	駅通り	昭和町	駅通り	駅通り	駅通り	長崎	長崎
	調査区分		詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	その他の井戸	生活用水井戸	一般飲用井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度(m)		4	1.8		8.1	6.3	6.3	8	7	25	60
	図幅名称		柏崎	柏崎	十日町	十日町	十日町	十日町	十日町	十日町	十日町	十日町
	調査担当機関		長岡保健所	長岡保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所
	分析担当機関		長岡保健所	長岡保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所
	採水年月日(西暦)		01.08.07	01.08.07	01.08.07	01.08.07	01.08.07	01.08.07	01.08.07	01.08.07	01.08.06	01.08.09
	水温(℃)		15.1	18.6	16.6	12.8	14.6	17.0	14.9	19.2	12.3	13.7
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	カドミウム	≦0.01										
	全シアン	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価クロム	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	アルキル水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ジクロロメタン	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1,2-ジクロロエタン	≦0.004										
	1,1-ジクロロエチレン	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	≦0.006										
	トリクロロエチレン	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	≦0.002										
	チウラム	≦0.006										
	シマジン	≦0.003										
	チオベンカルブ	≦0.02										
	ベンゼン	≦0.01										
	セレン	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.2	6.7	6.7	6.7	6.8	6.5	6.7	6.7	6.0	5.8
	EC(μS/cm)	-	330	260	230	190	200	200	200	200	56	67

井戸の緒元	井戸番号		4620018	4620019	4620020	4620021	4620022
	市町村名		塩沢町	塩沢町	塩沢町	塩沢町	塩沢町
	地区名		長崎	長崎	長崎	長崎	長崎
	調査区分		詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査
	用途		一般飲用井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度(m)		5.7	50	50	20	50
	図幅名称		十日町	十日町	十日町	十日町	十日町
	調査担当機関		六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所
	分析担当機関		六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所
	採水年月日(西暦)		01.08.06	01.08.06	01.08.06	01.08.06	01.08.09
	水温(℃)		13.5	11.4	11.7	12.0	10.9
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)					
	カドミウム	≦0.01					
	全シアン	検出されないこと					
	鉛	≦0.01					
	六価クロム	≦0.05					
	砒素	≦0.01					
	総水銀	≦0.0005					
	アルキル水銀	検出されないこと					
	PCB	検出されないこと					
	ジクロロメタン	≦0.02					
	四塩化炭素	≦0.002					
	1,2-ジクロロエタン	≦0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	≦0.006					
	トリクロロエチレン	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	≦0.002					
	チウラム	≦0.006					
	シマジン	≦0.003					
	チオベンカルブ	≦0.02					
	ベンゼン	≦0.01					
	セレン	≦0.01					
	硝酸性窒素						
	亜硝酸性窒素						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10					
	ふっ素	≦0.8					
	ほう素	≦1					
その他の項目	pH	5.8～8.6	5.8	5.8	5.9	5.9	6.1
	EC(μS/cm)	-	63	66	66	70	72