(3)－ア　定期モニタリング調査

井戸の緒元	井戸番号		2010030	2010047	2120002	2120010	2120024	2120030	5820001	5830002	5850015	2060001
	市町村名		新潟市	新潟市	村上市	村上市	村上市	村上市	荒川町	神林村	山北町	新発田市
	地区名		女池西	赤塚	岩船上町	安良町	瀬波横町	坪根	藤沢	塩谷	岩崎	佐々木
	調査区分		定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査
	用途		生活用水井戸	一般飲用井戸	生活用井戸	生活用井戸	一般飲用井戸	生活用井戸	工業用水井戸	生活用井戸	工業用水井戸	業務用雑用水
	井戸の深度(m)				不明	10	13		30	4		40
	図幅名称		新潟	弥彦	村上	村上	村上	塩野町	中条	中条	温海	新発田
	調査担当機関		新潟市	新潟市	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所
	分析担当機関		新潟市衛生試験所	新潟市衛生試験所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所
	採水年月日(西暦)		01.07.24	01.07.24	01.08.27	01.08.27	01.08.23	01.08.27	01.08.27	01.09.17	01.09.20	01.10.31
	水温(℃)		14.4	14.8	15.5	14.0	13.5	15.7	17.5	15.4	15.4	14.6
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	カドミウム	≦0.01										
	全シアン	検出されないこと										
	鉛	≦0.01						0.010				
	六価クロム	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	アルキル水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ジクロロメタン	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1,2-ジクロロエタン	≦0.004										
	1,1-ジクロロエチレン	≦0.02	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	≦1	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	≦0.006										
	トリクロロエチレン	≦0.03	<0.002		<0.002	0.003	0.003		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.0006		0.0013	0.014	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	≦0.002										
	チウラム	≦0.006										
	シマジン	≦0.003										
	チオベンカルブ	≦0.02										
	ベンゼン	≦0.01										
	セレン	≦0.01										
	硝酸性窒素			34								
	亜硝酸性窒素			<0.005								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10		34								
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.7	6.8	6.3	5.9	6.0	5.8	5.7	6.7	6.6	7.1
	EC(μS/cm)	－	410	540	250	220	280	160	180	430	190	380

井戸の緒元	井戸番号		2210001	3030001	3070005	3070024	3100001	3100011	3110001	3110002	2180008	2180010
	市町村名		豊栄市	水原町	聖籠町	聖籠町	中条町	中条町	黒川村	黒川村	五泉市	五泉市
	地区名		内島見	中央町	三賀	東港	東本町	高野	黒川	黒川	南本町	南本町
	調査区分		定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査
	用途		生活用井戸	その他の井戸	生活用井戸	生活用井戸	生活用井戸	工業用水井戸	工業用水井戸	工業用水井戸	生活用水井戸	一般飲用井戸
	井戸の深度(m)		7	8		77	24.4				40	40
	図幅名称		新潟	新潟	新発田	新潟	中条	中条	中条	中条	新津	新津
	調査担当機関		新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新津保健所	新津保健所
	分析担当機関		新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	三条保健所	三条保健所
	採水年月日(西暦)		01.09.17	01.08.24	01.08.24	02.02.14	01.08.21	01.08.23	01.08.23	01.08.23	01.07.16	01.07.16
	水温(℃)		14.8	14.5	15.7	13.1	14.3	13.3	13.8	14.9	13.5	15.4
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01										
	全ｼｱﾝ	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05										
	砒素	≦0.01					0.1					
	総水銀	≦0.0005										
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004	0.061	<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	0.003	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	0.0053	0.0005			<0.0005	0.057	<0.0005	<0.0005	0.0009
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002										
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006										
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003										
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02										
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01										
	ｾﾚﾝ	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8				0.4						
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.5	6.3	5.6	8.6	5.8	6.3	5.6	6.0	5.9	5.8
	EC(μS/cm)	-	280	380	250	610	130	150	180	240	110	120

井戸の緒元	井戸番号		2180012	2180013	2180022	3220001	3220002	3220003	3220005	3220007	2130001	2130003
	市町村名		五泉市	五泉市	五泉市	村松町	村松町	村松町	村松町	村松町	燕市	燕市
	地区名		本町	泉町	水島町	甲	小新保	石曽根	甲	千原	南	杣木
	調査区分		定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査
	用途		一般飲用井戸	一般飲用井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	一般飲用井戸	一般飲用井戸	一般飲用井戸	一般飲用井戸	生活用水井戸	その他
	井戸の深度(m)		38	42	25	27.5	28	30	9.5	14	20	11
	図幅名称		新津	新津	新津	新津	新津	新津	新津	新津	三条	三条
	調査担当機関		新津保健所	新津保健所	新津保健所	新津保健所	新津保健所	新津保健所	新津保健所	新津保健所	三条保健所	三条保健所
	分析担当機関		三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所
	採水年月日(西暦)		01.07.16	01.07.16	01.07.16	01.07.17	01.07.16	01.07.16	01.07.16	01.07.16	01.08.09	01.08.09
	水温(℃)		13.8	14.7	19.0	14.1	15.1	15.6	18.9	14.8	15.0	16.2
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01										
	全ｼｱﾝ	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.14
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.055	38
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	0.0006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.013
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	0.71
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.037	0.0071	0.0032	<0.0005	0.015	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002										
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006										
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003										
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02										
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01										
	ｾﾚﾝ	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	5.9	6.0	6.4	6.1	5.6	5.5	5.3	5.7	6.4	6.2
	EC(μS/cm)	-	110	130	100	110	100	100	100	120	300	1000

井戸の緒元	井戸番号		2130005	2130006	2130011	2130028	2130039	2130040	2130048	3420017	3430015	3440002
	市町村名		燕市	燕市	燕市	燕市	燕市	燕市	燕市	弥彦村	分水町	吉田町
	地区名		南	南	長渡	中央通	南	小池	白山町	美山	地蔵堂	東栄町
	調査区分		定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査
	用途		工業用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活雑用水	生活用水井戸	生活用水井戸	生活雑用水	生活雑用水	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度(m)		12	12	10	20	10		18			10
	図幅名称		三条	三条	三条	三条	三条	三条	三条	弥彦	三条	三条
	調査担当機関		三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所
	分析担当機関		三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所
	採水年月日(西暦)		01.08.09	01.09.28	01.09.28	01.12.07	01.09.06	01.09.06	01.12.07	20010906	01.08.09	01.09.06
	水温(℃)		14.7	14.5	14.8	11.2	13.0	17.2	12.4	14.5	15.0	15.0
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01										
	全ｼｱﾝ	検出されないこと									<0.1	
	鉛	≦0.01										
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	0.033	<0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	0.31	0.064	<0.004	0.006	1.1	<0.004	<0.004	1.8	0.012	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	0.0058	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0018	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	0.087	0.027	<0.002	<0.002	0.06	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	0.0006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002										
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006										
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003										
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02										
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01										<0.001
	ｾﾚﾝ	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	5.9	6.5	6.4		6.5	6.6	6.6	6.4	6.4	6.6
	EC(μS/cm)	-	220	340	360		110	270	260	350	260	310

井戸の緒元	井戸番号		3440012	3460004	3500001	2040010	2040019	2090004	2090014	2090034	2150002	2150003
	市町村名		吉田町	西川町	月潟村	三条市	三条市	加茂市	加茂市	加茂市	栃尾市	栃尾市
	地区名		東栄町	矢島	大別当	田島	石上	八幡	上条	千刈	東町	滝の下町
	調査区分		定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	工業用水井戸
	井戸の深度(m)		7		2	13	10	8	16	50	8	9
	図幅名称		三条	弥彦	弥彦	三条	三条	加茂	加茂	加茂	守門岳	守門岳
	調査担当機関		三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	長岡保健所	長岡保健所
	分析担当機関		三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	長岡保健所	長岡保健所
	採水年月日(西暦)		01.09.06	20010910	01.09.28	01.08.09	01.08.09	01.09.10	01.09.10	01.08.09	01.08.03	01.08.03
	水温(℃)		17.1	14.8	19.8	17.0	15.3	13.5	16.5	15.0	15.3	18.1
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	カドミウム	≦0.01										
	全シアン	検出されないこと										
	鉛	≦0.01			0.009							
	六価クロム	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	アルキル水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ジクロロメタン	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1,2-ジクロロエタン	≦0.004										
	1,1-ジクロロエチレン	≦0.02	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	<0.004	<0.004		0.39	<0.004	<0.004	0.007	0.019	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	≦1	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	0.0008	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	≦0.006										
	トリクロロエチレン	≦0.03	<0.002	<0.002		0.058	<0.002	<0.002	0.030	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	≦0.01	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0011	0.0020
	1,3-ジクロロプロペン	≦0.002										
	チウラム	≦0.006										
	シマジン	≦0.003										
	チオベンカルブ	≦0.02										
	ベンゼン	≦0.01										
	セレン	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.5	6.5	6.7	6.3	6.4	6.0	5.8	7.1	6.1	6.4
	EC(μS/cm)	-	300	310	260	300	290	120	140	320	150	170

井戸の緒元	井戸番号		2150004	2020002	2020030	2020041	2020042	2020056	4040002	2050015	2050026	2050029
	市町村名		栃尾市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	和島村	柏崎市	柏崎市	柏崎市
	地区名		金町	大島本町	東蔵王	大島本町	大島本町	雨池町	城之丘	田塚	北斗町	藤井
	調査区分		定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査
	用途		一般飲用井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	工業用水井戸	その他の井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度(m)		3	13	100	8	50	80		1.4	8	
	図幅名称		長岡	長岡	長岡	長岡	長岡	長岡	出雲崎	柏崎	柏崎	柏崎
	調査担当機関		長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所
	分析担当機関		長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所
	採水年月日(西暦)		01.08.03	01.08.27	01.08.27	01.08.27	01.08.27	01.08.27	01.08.08	01.0712	01.08.07	01.10.25
	水温(℃)		14.9	15.6	15.9	15.6	14.1	14.3	17.4	21.6	16.3	15.9
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01										
	全ｼｱﾝ	検出されないこと										
	鉛	≦0.01						<0.005		<0.005		
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05										
	砒素	≦0.01						0.050				
	総水銀	≦0.0005										
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002		<0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004	0.011	0.024	0.016	0.10	<0.004	0.16		<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	0.008	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	0.0097	<0.0005	0.094	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002										
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006										
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003										
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02										
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01										
	セレン	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8						0.1		0.1		
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.1	6.3	6.9	6.2	7.1	7.5	7.0	7.0	7.2	6.6
	EC(μS/cm)	-	200	200	400	240	250	260	230	210	210	欠測

井戸の緒元	井戸番号		2080022	2082002	4421003	4430004	4430009	4460003	4620003	4630001	2100001	2100002
	市町村名		小千谷市	小千谷市	堀之内町	小出町	小出町	守門村	塩沢町	六日町	十日町市	十日町市
	地区名		桜町	東栄	下新田	小出島	四日町	大倉沢	長崎	六日町	城之古	本町
	調査区分		定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	工業用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度(m)		7	5		30	35	6	50	40	17	60
	図幅名称		小千谷	小千谷	小千谷	小千谷	小千谷	須原	十日町	十日町	松之山温泉	十日町
	調査担当機関		六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所
	分析担当機関		六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所
	採水年月日(西暦)		01.08.09	01.08.09	01.08.09	01.08.09	01.06.12	01.08.09	01.08.06	02.02.06	01.08.07	01.08.07
	水温(℃)		14.4	13.9	14.6	12.7	11.0	13.0	12.9	11.2	13.7	12.9
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01										
	全ｼｱﾝ	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.022
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.041	<0.002	<0.002	<0.002	0.031
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	0.0007	0.0008	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.035	<0.0005	<0.0005	0.0039	0.32
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002										
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006										
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003										
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02										
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01										
	ｾﾚﾝ	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	5.6	5.8	6.0	6.1	5.9	6.5	6.0	6.9	6.2	7.4
	EC(μS/cm)	-	100	170	140	96	100	140	69	150	170	120

井戸の緒元	井戸番号		2100003	2100004	2100005	2100010	2100017	2100029	2100041	2100048	2100066	2100082
	市町村名		十日町市	十日町市	十日町市	十日町市	十日町市	十日町市	十日町市	十日町市	十日町市	十日町市
	地区名		駅通り	昭和町	高田町	下条	四日町	寿町	新座	新座	中条	中条
	調査区分		定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度(m)		7	5	3	9	7	50	14	3	8	10.4
	図幅名称		十日町	十日町	十日町	小千谷	十日町	十日町	十日町	十日町	十日町	十日町
	調査担当機関		六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所
	分析担当機関		六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所
	採水年月日(西暦)		01.08.07	01.08.07	01.06.13	01.08.08	01.08.08	01.08.07	01.08.08	01.08.08	01.08.08	01.08.08
	水温(℃)		14.3	18.3	13.8	11.6	17.0	14.2	14.5	15.5	13.7	11.0
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01										
	全ｼｱﾝ	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004	<0.004	0.030	<0.004	<0.004	<0.004	0.012	0.036	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0016
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	0.002	0.004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.11	<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	0.039	0.035	0.0006	<0.0005	0.0069	0.002	0.032	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002										
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006										
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003										
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02										
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01										
	セレン	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.7	6.5	6.6	6.0	6.6	6.5	6.6	7.4	6.2	6.1
	EC(μS/cm)	-	270	160	160	110	140	160	170	280	98	180

井戸の緒元	井戸番号		4810001	4810002	4820009	2220003	2220006	2220039	2220046	2220047	2220048	2220160
	市町村名		川西町	川西町	津南町	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市
	地区名		中屋敷	中屋敷	下船渡	仲町	石橋	新光町	新光町	栄町	栄町	南本町
	調査区分		定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	工業用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度(m)		7	10	20	8	7	6	8	7	10	6
	図幅名称		松之山温泉	松之山温泉	松之山温泉	高田西部	高田西部	高田西部	高田西部	高田西部	高田西部	高田東部
	調査担当機関		六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所
	分析担当機関		六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所
	採水年月日(西暦)		01.08.08	01.08.08	01.08.08	02.02.04	02.02.04	02.02.04	02.02.04	02.02.04	02.02.04	02.02.05
	水温(℃)		12.2	16.4	17.7	14.8	14.3	16.2	16.1	15.5	15.3	13.3
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01										
	全ｼｱﾝ	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.021	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004	0.048	<0.004	<0.004	0.023	7.7	0.041	0.081	0.011	0.44
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	0.065	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	0.0019	0.037	0.0006	<0.0005	<0.0005	0.004	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002										
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006										
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003										
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02										
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01										
	ｾﾚﾝ	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.1	6.9	6.6	6.5	6.4	6.6	6.5	6.5	6.4	6.6
	EC(μS/cm)	-	140	180	130	230	260	400	330	360	330	240

井戸の緒元	井戸番号		2220204	2170040	2170047	2170055	2170084	2170114	2171002	5410012	5410021	5420001
	市町村名		上越市	新井市	新井市	新井市	新井市	新井市	新井市	柿崎町	柿崎町	大潟町
	地区名		南本町	工団町	中川	稲塚	栗原	工団町	月岡	柿崎	柿崎	潟町
	調査区分		定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	工業用水井戸
	井戸の深度(m)		60	60	35	150	5.4	72	30	16	30	9
	図幅名称		高田東部	高田東部	高田東部	高田東部	高田東部	高田東部	高田東部	柿崎	柿崎	柿崎
	調査担当機関		上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所
	分析担当機関		上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所
	採水年月日(西暦)		02.02.05	02.02.05	02.02.05	02.02.05	02.02.05	02.02.05	02.02.05	01.07.09	01.07.09	01.07.09
	水温(℃)		14.1	14.5	14.7	14.2	12.3	13.4	14.2	17.0	14.8	19.9
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01										
	全ｼｱﾝ	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02					<0.002		<0.002			
	四塩化炭素	≦0.002		<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.0002				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004		<0.0004	<0.0004	<0.0004		<0.0004				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	0.13	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0058	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0017	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.006	0.011	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0008	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.056
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002										
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006										
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003										
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02										
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01		0.002	<0.001	<0.001		<0.001				
	ｾﾚﾝ	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.9	6.7	6.8	7.0	6.3	6.4	6.3	6.8	6.5	6.3
	EC(μS/cm)	-	240	570	280	310	210	220	160	290	320	410

井戸の緒元	井戸番号		5420045	5450004	2190006	6020006	6020016	6020030	6070001
	市町村名		大潟町	妙高高原町	両津市	佐和田町	佐和田町	佐和田町	小木町
	地区名		犀潟	関川	加茂歌代	沢根	沢根	河原田本町	小木町
	調査区分		定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	工業用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度(m)		5	6				6	
	図幅名称		柿崎	妙高山	両津	河原田	河原田	河原田	小木
	調査担当機関		上越保健所	上越保健所	相川保健所	相川保健所	相川保健所	相川保健所	相川保健所
	分析担当機関		上越保健所	上越保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所
	採水年月日(西暦)		01.07.09	01.07.09	01.09.18	01.09.18	01.09.18	01.09.18	01.09.18
	水温(℃)		14.3	15.9	13.2	19.8	21.8	19.2	17.8
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)							
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01							
	全ｼｱﾝ	検出されないこと							
	鉛	≦0.01							
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05							
	砒素	≦0.01				0.005		0.011	
	総水銀	≦0.0005							
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと							
	PCB	検出されないこと							
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02							
	四塩化炭素	≦0.002							
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004							
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002		<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	0.004	<0.004	<0.004		<0.004		0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005		<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006							
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	0.009	<0.002	<0.002		<0.002		0.021
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.16		0.014
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002							
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006							
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003							
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02							
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01							
	ｾﾚﾝ	≦0.01							
	硝酸性窒素								
	亜硝酸性窒素								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10							
	ふっ素	≦0.8							
	ほう素	≦1							
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.4	6.3	6.6	6.6	6.6	6.6	7.3
	EC(μS/cm)	-	290	450	210	460	430	710	720

(3)－イ　定期モニタリング調査（北陸地方整備局分）

井戸の緒元	井戸番号		2019001	2029001	2029002	2229001	2229002
	市町村名		新潟市	長岡市	長岡市	上越市	上越市
	地区名		関屋	福戸町	豊詰町	中々村新田	下池部
	調査区分		定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査
	用途		その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸
	井戸の深度(m)						
	図幅名称		新潟	長岡	長岡	高田東部	高田東部
	調査担当機関		北陸地方整備局	北陸地方整備局	北陸地方整備局	北陸地方整備局	北陸地方整備局
	分析担当機関		北陸技術事務所	北陸技術事務所	北陸技術事務所	北陸技術事務所	北陸技術事務所
	採水年月日(西暦)		01.08.22	01.08.22	01.08.22	00.08.01	00.08.01
	水温(℃)		18.0	16.2	18.3	16.0	19.0
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)					
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01					
	全ｼｱﾝ	検出されないこと					
	鉛	≦0.01					
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05					
	砒素	≦0.01					
	総水銀	≦0.0005					
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと					
	PCB	検出されないこと					
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02					
	四塩化炭素	≦0.002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006					
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002					
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006					
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003					
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02					
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01					
	ｾﾚﾝ	≦0.01					
	硝酸性窒素						
	亜硝酸性窒素						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10					
	ふっ素	≦0.8					
	ほう素	≦1					
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.8	7.8	7.3	7.4	7.5
	EC(μS/cm)	－	3370	93	234	265	336