(2)ーア　詳　細　調　査

井戸の緒元	井戸番号		2010046	2010047	2010048	2010049	2010050	2120020	2120030	2120031	2120032	2120033
	市町村名		新潟市	新潟市	新潟市	新潟市	新潟市	村上市	村上市	村上市	村上市	村上市
	地区名		寺尾上	赤塚	寺尾上	谷内	谷内	坪根	坪根	坪根	坪根	坪根
	調査区分		詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査
	用途		生活用水井戸	一般飲用井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	一般飲用井戸	一般飲用井戸	生活用水井戸	一般飲用井戸	一般飲用井戸	一般飲用井戸
	井戸の深度(m)		16			7				10	12	15
	図幅名称		新潟	新潟	新潟	新潟	新潟	塩野町	塩野町	塩野町	塩野町	塩野町
	調査担当機関		新潟市環境対策課	新潟市環境対策課	新潟市環境対策課	新潟市環境対策課	新潟市環境対策課	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所
	分析担当機関		新潟市衛生試験所	新潟市衛生試験所	新潟市衛生試験所	新潟市衛生試験所	新潟市衛生試験所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所
	採水年月日(西暦)		00.09.12	00.09.12	00.09.12	00.09.12	00.09.12	00.09.25	00.09.25	00.09.25	00.09.25	00.09.25
	水温(℃)		17	15.6	17.2	17	17.5	14.6	15.5	17.5	15.5	14.8
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01										
	全ｼｱﾝ	検出されないこと										
	鉛	≦0.01						0.012	0.030	<0.005	0.006	<0.005
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	アルキル水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02										
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1										
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03										
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01										
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002										
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006										
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003										
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02										
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01										
	ｾﾚﾝ	≦0.01										
	硝酸性窒素			24		26	16					
	亜硝酸性窒素			<0.005		<0.005	<0.005					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10		24		26	16					
	ふっ素	≦0.8	<0.1		<0.1							
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6						5.9	5.8	6.4	5.8	5.1
	EC(μS/cm)	－						230	150	120	150	120

井戸の緒元	井戸番号		2120034	2120035	2120036	2120037	2020065	2020067	2020068	2020069	4010005	4010006
	市町村名		村上市	村上市	村上市	村上市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	越路町	越路町
	地区名		坪根	坪根	坪根	坪根	深沢町	深沢町	深沢町	深沢町	浦	浦
	調査区分		詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査
	用途		生活用水井戸	一般飲用井戸	一般飲用井戸	一般飲用井戸	一般飲用井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度(m)		6				301	150	100	280	38	
	図幅名称		塩野町	塩野町	塩野町	塩野町	長岡	長岡	長岡	長岡	長岡	長岡
	調査担当機関		新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所
	分析担当機関		新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	長岡保健所	長岡保健所
	採水年月日(西暦)		00.09.25	00.09.25	00.11.20	00.11.20	00.10.02	00.10.02	00.10.02	00.10.02	01.01.16	01.01.16
	水温(℃)		14.7	19.8	16.2	15.2	15.6	17.6	15.5	19.8	11.2	11.5
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	カドミウム	≦0.01										
	全シアン	検出されないこと										
	鉛	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						
	六価クロム	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	アルキル水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ジクロロメタン	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1,2-ジクロロエタン	≦0.004										
	1,1-ジクロロエチレン	≦0.02										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04										
	1,1,1-トリクロロエタン	≦1										
	1,1,2-トリクロロエタン	≦0.006										
	トリクロロエチレン	≦0.03										
	テトラクロロエチレン	≦0.01										
	1,3-ジクロロプロペン	≦0.002										
	チウラム	≦0.006										
	シマジン	≦0.003										
	チオベンカルブ	≦0.02										
	ベンゼン	≦0.01										
	セレン	≦0.01										
	硝酸性窒素						<0.005	0.21	<0.005	0.23		
	亜硝酸性窒素						<0.005	<0.005	<0.005	0.022		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10					<0.005	0.21	<0.005	0.25		
	ふっ素	≦0.8									<0.1	<0.1
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	5.9	5.9	5.8	5.8	7.2	7.4	7.3	7.5	7.1	7.2
	EC(μS/cm)	-	110	110	200	130	160	170	160	170	99	97

井戸の緒元	井戸番号		4010007	4010008	4010009	4010010	4010011	4010012	4010013	4010014	4050004	4050005
	市町村名		越路町	越路町	越路町	越路町	越路町	越路町	越路町	越路町	出雲崎町	出雲崎町
	地区名		浦	浦	浦	来迎寺	来迎寺	浦	来迎寺	来迎寺	大寺	大寺
	調査区分		詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	一般飲用井戸	生活用水井戸
	井戸の深度(m)			80	80	80	80	80	80	60	5	48
	図幅名称		長岡	長岡	長岡	長岡	長岡	長岡	長岡	長岡	出雲崎	出雲崎
	調査担当機関		長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所
	分析担当機関		長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所
	採水年月日(西暦)		01.01.16	01.01.16	01.01.16	01.01.16	01.01.16	01.01.16	01.01.16	01.01.16	01.01.18	01.01.18
	水温(℃)		11.5	11.4	11.3	11.1	11.3	11.7	11.5	11.8	10.7	14.4
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	カドミウム	≦0.01										
	全シアン	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価クロム	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	アルキル水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ジクロロメタン	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1,2-ジクロロエタン	≦0.004										
	1,1-ジクロロエチレン	≦0.02										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04										
	1,1,1-トリクロロエタン	≦1										
	1,1,2-トリクロロエタン	≦0.006										
	トリクロロエチレン	≦0.03										
	テトラクロロエチレン	≦0.01										
	1,3-ジクロロプロペン	≦0.002										
	チウラム	≦0.006										
	シマジン	≦0.003										
	チオベンカルブ	≦0.02										
	ベンゼン	≦0.01										
	セレン	≦0.01										
	硝酸性窒素										1.2	0.018
	亜硝酸性窒素										<0.005	0.017
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10									1.2	0.035
	ふっ素	≦0.8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	7.1	7.2	7.1	6.9	7.2	6.9	6.9	7.2	5.7	6.6
	EC(μS/cm)	-	100	94	91	120	110	200	170	150	180	180

井戸の緒元	井戸番号		4050006	4050007	4050008	4050009	2050043	2050044	2050045	2050046	2050047	2050015
	市町村名		出雲崎町	出雲崎町	出雲崎町	出雲崎町	柏崎市	柏崎市	柏崎市	柏崎市	柏崎市	柏崎市
	地区名		大寺	大寺	大寺	大寺	扇町	扇町	扇町	扇町	扇町	田塚
	調査区分		詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	その他の井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	その他の井戸
	井戸の深度(m)		75	4	7	3.6	100	100	90	80		1.4
	図幅名称		出雲崎	出雲崎	出雲崎	出雲崎	柏崎	柏崎	柏崎	柏崎	柏崎	柏崎
	調査担当機関		長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所
	分析担当機関		保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所
	採水年月日(西暦)		01.01.18	01.01.18	01.01.18	01.01.18	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01.03.05
	水温(℃)		12	9.3	9.4	9.8	12.3	16.2	14.7	15	15	4.9
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01										
	全ｼｱﾝ	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										<0.005
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05										
	砒素	≦0.01										<0.005
	総水銀	≦0.0005										
	アルキル水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02										
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1										
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03										
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01										
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002										
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006										
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003										
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02										
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01										
	ｾﾚﾝ	≦0.01										
	硝酸性窒素		<0.005	0.049	0.33	<0.005	0.010	0.005	0.008	<0.005	<0.005	0.16
	亜硝酸性窒素		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.009	0.011	<0.005
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10	<0.005	0.054	0.33	<0.005	0.015	0.010	0.013	0.014	0.016	0.16
	ふっ素	≦0.8					0.1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.1
	ほう素	≦1					0.3	0.3	0.2	<0.1	<0.1	
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.3	5.6	6.1	6.5	7.3	7	7	6.8	6.7	7.3
	EC(μS/cm)	-	200	300	160	260	1300	1300	1000	1400	1400	170

井戸の緒元	井戸番号		2050048	2050049	2050050	2050051	2050052	2050053	2050054	2050055	2050056	5020005
	市町村名		柏崎市	柏崎市	柏崎市	柏崎市	柏崎市	柏崎市	柏崎市	柏崎市	柏崎市	小国町
	地区名		田塚	田塚	田塚	田塚	東長浜町	東長浜町	藤井	東長浜町	田塚	楢沢
	調査区分		詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査
	用途		その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度(m)		1.4	1.4	1.4	100	65		102	100	100	80
	図幅名称		柏崎	柏崎	柏崎	柏崎	柏崎	柏崎	柏崎	柏崎	柏崎	岡野町
	調査担当機関		長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所
	分析担当機関		長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	保健環境科学研究所
	採水年月日(西暦)		01.03.05	01.03.05	01.03.05	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01.01.16
	水温(℃)		5.3	4.9	5.1	16.2	15.4	16.4	15.3	14.2	15.4	11
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	カドミウム	≦0.01										
	全シアン	検出されないこと										
	鉛	≦0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
	六価クロム	≦0.05										
	砒素	≦0.01	<0.005	0.005	<0.005	0.019	0.16	<0.005	0.024	0.055	0.022	
	総水銀	≦0.0005										
	アルキル水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ジクロロメタン	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1,2-ジクロロエタン	≦0.004										
	1,1-ジクロロエチレン	≦0.02										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04										
	1,1,1-トリクロロエタン	≦1										
	1,1,2-トリクロロエタン	≦0.006										
	トリクロロエチレン	≦0.03										
	テトラクロロエチレン	≦0.01										
	1,3-ジクロロプロペン	≦0.002										
	チウラム	≦0.006										
	シマジン	≦0.003										
	チオベンカルブ	≦0.02										
	ベンゼン	≦0.01										
	セレン	≦0.01										
	硝酸性窒素		0.75	0.045	0.29	0.017	<0.005	0.010	0.010	0.006	<0.005	0.007
	亜硝酸性窒素		0.032	0.009	<0.005	<0.005	0.012	<0.005	0.006	<0.005	0.005	0.028
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10	0.78	0.054	0.29	0.022	0.017	0.015	0.016	0.011	0.010	0.035
	ふっ素	≦0.8	0.7	0.5	<0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	<0.1	
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	7.3	6.8	6.7	7.2	6.8	7.7	6.6	6.8	6.9	6.5
	EC(μS/cm)	-	350	560	80	1000	1300	1400	480	940	690	190

井戸の緒元	井戸番号		5020006	5020007	5020008	5020009	5020010	5020011	5020012	5020013	4460001	4460002
	市町村名		小国町	小国町	小国町	小国町	小国町	小国町	小国町	小国町	守門村	守門村
	地区名		楢沢	楢沢	楢沢	楢沢	楢沢	楢沢	楢沢	楢沢	大倉沢	大倉沢
	調査区分		詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査
	用途		一般飲用井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度(m)		5.8	98	50	35.75	57.25	55	35.75	46.75	6	8
	図幅名称		岡野町	岡野町	岡野町	岡野町	岡野町	岡野町	岡野町	岡野町	須原	須原
	調査担当機関		長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	六日町保健所	六日町保健所
	分析担当機関		保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	六日町保健所	六日町保健所
	採水年月日(西暦)		01.01.16	01.01.16	01.01.16	01.01.16	01.01.16	01.01.16	01.01.16	01.01.16	00.08.01	00.08.01
	水温(℃)		11.8	10.8	11.4	9.5	11.1	11.8	11.8	11.7	19	17.4
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	カドミウム	≦0.01										
	全シアン	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価クロム	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	アルキル水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ジクロロメタン	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1,2-ジクロロエタン	≦0.004										
	1,1-ジクロロエチレン	≦0.02									<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04									<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	≦1									<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	≦0.006										
	トリクロロエチレン	≦0.03									<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	≦0.01									<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	≦0.002										
	チウラム	≦0.006										
	シマジン	≦0.003										
	チオベンカルブ	≦0.02										
	ベンゼン	≦0.01										
	セレン	≦0.01										
	硝酸性窒素		2.9	0.007	0.008	0.31	0.014	0.016	0.005	<0.005		
	亜硝酸性窒素		<0.005	0.026	0.014	<0.005	0.014	0.008	0.025	0.005		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10	2.9	0.033	0.022	0.31	0.028	0.024	0.030	0.010		
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	5.5	6.6	6.5	6.1	6.6	6.5	6.5	6.7	6.3	5.9
	EC(μS/cm)	-	120	210	240	120	240	260	210	160	230	140

井戸の緒元	井戸番号		4460004	4460005	4460010	4460012	4460013	4460014	4640011	4640012	4640013	4640014
	市町村名		守門村	守門村	守門村	守門村	守門村	守門村	大和町	大和町	大和町	大和町
	地区名		大倉沢	大倉沢	大倉沢	大倉沢	大倉沢	大倉沢	大崎	大崎	大崎	大崎
	調査区分		詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	その他の井戸	生活用水井戸	その他の井戸	一般飲用井戸	一般飲用井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度(m)			6		2.7	5.4	6	10	8	6.5	5.5
	図幅名称		須原	須原	須原	須原	須原	須原	十日町	十日町	十日町	十日町
	調査担当機関		六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所
	分析担当機関		六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所
	採水年月日(西暦)		00.08.01	00.08.01	00.08.01	00.08.01	00.08.01	00.08.01	01.02.26	01.02.26	01.02.26	01.02.26
	水温(℃)		22.4	17	20.3	24	12.3	15	10.5	8.4	10.5	9.4
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	カドミウム	≦0.01										
	全シアン	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価クロム	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	アルキル水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ジクロロメタン	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1,2-ジクロロエタン	≦0.004										
	1,1-ジクロロエチレン	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	≦0.006										
	トリクロロエチレン	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0080	0.0070	0.0020	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	≦0.002										
	チウラム	≦0.006										
	シマジン	≦0.003										
	チオベンカルブ	≦0.02										
	ベンゼン	≦0.01										
	セレン	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	5.9	6	5.3	6.7	5.7	5.8	6.2	6.1	6.1	6.3
	EC(μS/cm)	-	74	92	70	72	76	93	100	110	110	110

井戸の緒元	井戸番号		4640015	4640016	4640017	4640018	4640019	4640020	4640021	4640022	4640023	4640024
	市町村名		大和町	大和町	大和町	大和町	大和町	大和町	大和町	大和町	大和町	大和町
	地区名		大崎	大崎	大崎	大崎	大崎	大崎	大崎	大崎	大崎	大崎
	調査区分		詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	一般飲用井戸	一般飲用井戸	一般飲用井戸	生活用水井戸	一般飲用井戸
	井戸の深度(m)		6	7	5.5	6	10	6.5	8	6	5	7
	図幅名称		十日町	十日町	十日町	十日町	十日町	十日町	十日町	十日町	十日町	十日町
	調査担当機関		六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所
	分析担当機関		六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所
	採水年月日(西暦)		01.02.26	01.02.26	01.02.26	01.02.26	01.02.26	01.02.26	01.02.26	01.02.26	01.02.26	01.02.26
	水温(℃)		11.5	7.4	10.7	8.7	11	11.5	11.9	10.3	7.6	9.5
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01										
	全ｼｱﾝ	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	アルキル水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	<0.0005	0.0010	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002										
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006										
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003										
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02										
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01										
	ｾﾚﾝ	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.4	6.3	6.3	6.2	6.3	6.1	6.1	6.3	6.3	6.2
	EC(μS/cm)	-	110	110	110	120	120	110	110	93	90	97

井戸の緒元	井戸番号		4640025	4640026	4640027	4640028	4640029	4640030	4640031	4640032	4640033	2220025
	市町村名		大和町	大和町	大和町	大和町	大和町	大和町	大和町	大和町	大和町	上越市
	地区名		大崎	大崎	大崎	大崎	大崎	大崎	大崎	大崎	大崎	石橋
	調査区分		詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査
	用途		生活用水井戸	一般飲用井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	一般飲用井戸	一般飲用井戸	一般飲用井戸	一般飲用井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度(m)		9	50		9	81	80	50	7	70	
	図幅名称		十日町	十日町	十日町	十日町	十日町	十日町	十日町	十日町	十日町	高田西部
	調査担当機関		六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	上越保健所
	分析担当機関		六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	上越保健所
	採水年月日(西暦)		01.02.26	01.02.26	01.03.06	01.03.06	01.03.06	01.03.06	01.03.06	01.03.06	01.03.06	01.02.27
	水温(℃)		12.7	10.5	11.3	8.3	13.3	12.5	10.6	12.3	12.2	14.1
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	カドミウム	≦0.01										
	全シアン	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価クロム	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	アルキル水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ジクロロメタン	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1,2-ジクロロエタン	≦0.004										
	1,1-ジクロロエチレン	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.003
	シス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	2.4
	1,1,1-トリクロロエタン	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	≦0.006										
	トリクロロエチレン	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	≦0.01	<0.0005	<0.0005	0.0030	0.0007	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	≦0.002										
	チウラム	≦0.006										
	シマジン	≦0.003										
	チオベンカルブ	≦0.02										
	ベンゼン	≦0.01										
	セレン	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.4	6.7	6.1	6.2	7.3	7.2	6.5	6.3	6.8	6.5
	EC(μS/cm)	-	110	110	98	110	88	93	100	110	120	360

井戸の緒元	井戸番号		2220044	2220051	2220053	2220054	2220055	2220148	2220149	2220150	2220151	2220152
	市町村名		上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市
	地区名		石橋	石橋	新光町	新光町	新光町	大和	島田下新田	東城町	東城町	東城町
	調査区分		詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度(m)		5.5		7		5	8	5	8	6	7
	図幅名称		高田西部	高田西部	高田西部	高田西部	高田西部	高田東部	高田東部	高田東部	高田東部	高田東部
	調査担当機関		上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所
	分析担当機関		上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所
	採水年月日(西暦)		01.02.27	01.02.27	01.02.27	01.02.27	01.02.27	00.09.14	00.09.14	00.09.14	00.09.14	00.09.14
	水温(℃)		16.1	13.3	16.1	15.3	16.2	14.8	13	14.5	14	14
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	カドミウム	≦0.01										
	全シアン	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価クロム	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	アルキル水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ジクロロメタン	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1,2-ジクロロエタン	≦0.004										
	1,1-ジクロロエチレン	≦0.02	<0.002	<0.002	0.006	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.066	0.028	1.0	0.88	0.052	<0.004	<0.004	<0.004	0.39	0.008
	1,1,1-トリクロロエタン	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	≦0.006										
	トリクロロエチレン	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.0007	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	≦0.002										
	チウラム	≦0.006										
	シマジン	≦0.003										
	チオベンカルブ	≦0.02										
	ベンゼン	≦0.01										
	セレン	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.5	6.6	6.6	6.6	6.7	6.6	6.5	6.3	6.4	6.3
	EC(μS/cm)	-	270	280	350	390	300	200	250	250	240	230

井戸の緒元	井戸番号		2220153	2220154	2220155	2220156	2220157	2220158	2220159	2220160	2220160	2220161
	市町村名		上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市
	地区名		東城町	南本町	南本町	南本町	南本町	南本町	南本町	南本町	南本町	南本町
	調査区分		詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	一般飲用井戸	その他の井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度(m)		6	8	9	5	6	8	20	6	6	10
	図幅名称		高田東部	高田東部	高田東部	高田東部	高田東部	高田東部	高田東部	高田東部	高田東部	高田東部
	調査担当機関		上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所
	分析担当機関		上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所
	採水年月日(西暦)		00.09.14	00.09.14	00.09.14	00.09.14	00.09.14	00.09.14	00.09.14	00.09.14	01.02.06	00.09.14
	水温(℃)		14	15.2	23.5	17.7	17.3	15.2	13.5	14.1	14.2	14.5
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	カドミウム	≦0.01										
	全シアン	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価クロム	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	アルキル水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ジクロロメタン	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1,2-ジクロロエタン	≦0.004										
	1,1-ジクロロエチレン	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.30	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.075	0.69	0.26	0.57
	1,1,1-トリクロロエタン	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	≦0.006										
	トリクロロエチレン	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	≦0.002										
	チウラム	≦0.006										
	シマジン	≦0.003										
	チオベンカルブ	≦0.02										
	ベンゼン	≦0.01										
	セレン	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.3	6.5	6.7	6.3	5.9	6.4	6.6	6.5	6.6	6.6
	EC(μS/cm)	-	230	280	320	180	260	420	220	220	230	270

井戸の緒元	井戸番号		2220162	2220163	2220164	2220165	2220166	2220167	2220168	2220169	2220170	2220171
	市町村名		上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市
	地区名		南本町	東城町	東城町	南本町	南本町	南本町	南本町	南本町	東城町	東城町
	調査区分		詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度(m)		7	6	7	12	10	13	6	11	8	21
	図幅名称		高田東部	高田東部	高田東部	高田東部	高田東部	高田東部	高田東部	高田東部	高田東部	高田東部
	調査担当機関		上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所
	分析担当機関		上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所
	採水年月日(西暦)		00.09.14	00.09.20	00.09.20	00.09.20	00.09.20	00.09.20	00.09.20	00.09.20	00.09.20	00.09.20
	水温(℃)		14.2	13.4	16	14.5	15.5	14	13	14.1	13.8	15.5
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	カドミウム	≦0.01										
	全シアン	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価クロム	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	アルキル水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ジクロロメタン	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1,2-ジクロロエタン	≦0.004										
	1,1-ジクロロエチレン	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	**0.16**	<0.004	<0.004	**0.011**	<0.004	<0.004	**0.025**	**0.004**	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	≦0.006										
	トリクロロエチレン	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	**0.0009**	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	≦0.002										
	チウラム	≦0.006										
	シマジン	≦0.003										
	チオベンカルブ	≦0.02										
	ベンゼン	≦0.01										
	セレン	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.4	6.5	6.3	6.7	6.2	6.3	6.7	6.8	6.5	6.4
	EC(μS/cm)	-	240	230	280	320	230	230	250	340	250	230

井戸の緒元	井戸番号		2220172	2220173	2220174	2220175	2220176	2220177	2220178	2220179	2220180	2220181
	市町村名		上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市	上越市
	地区名		東城町	南城町	南城町	南城町	南城町	南本町	東城町	南本町	南本町	南本町
	調査区分		詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査	詳細調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度(m)		12	60	8	9	8	7	11	10	12	7
	図幅名称		高田東部	高田東部	高田東部	高田東部	高田東部	高田東部	高田東部	高田東部	高田東部	高田東部
	調査担当機関		上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所
	分析担当機関		上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所
	採水年月日(西暦)		00.09.20	00.09.20	00.09.20	00.09.20	00.09.20	00.09.20	00.09.26	00.09.26	00.09.26	00.09.26
	水温(℃)		14.3	15	13	13.3	13.5	16.2	14.4	14.5	13.5	14.6
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	カドミウム	≦0.01										
	全シアン	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価クロム	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	アルキル水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ジクロロメタン	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1,2-ジクロロエタン	≦0.004										
	1,1-ジクロロエチレン	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.026	0.032	0.089	0.007
	1,1,1-トリクロロエタン	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	≦0.006										
	トリクロロエチレン	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	≦0.002										
	チウラム	≦0.006										
	シマジン	≦0.003										
	チオベンカルブ	≦0.02										
	ベンゼン	≦0.01										
	セレン	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.7	6.5	6.6	6.1	6.1	6.1	6.7	6.7	6.7	6.7
	EC(μS/cm)	-	280	210	290	190	120	250	270	320	250	270