(3)－ア　定期モニタリング調査

井戸の緒元	井戸番号		2010030	2060001	2060011	2120002	2120005	2120010	2210001	3030001	3070005	3070024
	市町村名		新潟市	新発田市	新発田市	村上市	村上市	村上市	豊栄市	水原町	聖籠町	聖籠町
	地区名		女池西	佐々木	御幸町	岩船上町	瀬波中町	安良町	内島見	中央町	三賀	東港
	調査区分		定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査
	用途		その他の井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	その他の井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度(m)		2.7	40	10			10	7.8	8		77
	図幅名称		新潟	新発田	新発田	村上	村上	村上	新潟	新潟	新発田	新潟
	調査担当機関		新潟市環境対策課	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所
	分析担当機関		新潟市衛生試験所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所
	採水年月日(西暦)		00.07.11	00.11.01	00.09.04	00.08.28	00.08.29	00.08.28	00.08.21	00.08.21	00.08.21	00.08.21
	水温(℃)		16.5	14.5	15	16	15.5	14	15.6	14.5	15.4	17.1
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01										
	全ｼｱﾝ	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.12	<0.004	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	0.012	<0.002	
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	0.0007	<0.0005	<0.0005	0.0012	<0.0005	0.0035	<0.0005	0.025	0.0007	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002										
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006										
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003										
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02										
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01										
	セレン	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										0.5
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.5	7	6.4	6.4	6.1	5.9	6.6	6.4	5.5	8.7
	EC(μS/cm)	-	250	360	210	240	330	230	330	410	190	550

井戸の緒元	井戸番号		3100001	3100011	3110001	3110002	5820001	5830002	5850015	2180008	2180010	2180012
	市町村名		中条町	中条町	黒川村	黒川村	荒川町	神林村	山北町	五泉市	五泉市	五泉市
	地区名		東本町	高野	黒川	黒川	藤沢	塩谷	岩崎	南本町	南本町	本町
	調査区分		定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	一般飲用井戸	一般飲用井戸
	井戸の深度(m)		24.4					4		40	40	38
	図幅名称		中条	中条	中条	中条	中条	中条	温海	新津	新津	新津
	調査担当機関		新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新津保健所	新津保健所	新津保健所
	分析担当機関		新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所
	採水年月日(西暦)		00.08.22	00.08.22	00.08.22	00.08.22	00.08.22	00.08.28	00.08.28	00.08.22	00.08.22	00.08.22
	水温(℃)		14	12.9	13.2	14.5	17.5	14.9	15.6	14	15.2	13.7
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	カドミウム	≦0.01										
	全シアン	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価クロム	≦0.05										
	砒素	≦0.01	0.078									
	総水銀	≦0.0005										
	アルキル水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ジクロロメタン	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1,2-ジクロロエタン	≦0.004										
	1,1-ジクロロエチレン	≦0.02		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	≦1		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	≦0.006										
	トリクロロエチレン	≦0.03		<0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	≦0.01		<0.0005	0.10	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0012	0.0006	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	≦0.002										
	チウラム	≦0.006										
	シマジン	≦0.003										
	チオベンカルブ	≦0.02										
	ベンゼン	≦0.01										
	セレン	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	5.8	6.3	5.7	6.1	5.6	6.5	6.5	5.7	5.7	5.9
	EC(μS/cm)	-	120	140	170	270	180	360	360	120	130	120

井戸の緒元	井戸番号		2180013	2180022	3220001	3220002	3220003	3220005	3220007	2130001	2130003	2130003
	市町村名		五泉市	五泉市	村松町	村松町	村松町	村松町	村松町	燕市	燕市	燕市
	地区名		泉町	水島町	甲	小新保	石曽根	甲	千原	南	杣木	杣木
	調査区分		定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査
	用途		一般飲用井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	一般飲用井戸	一般飲用井戸	一般飲用井戸	一般飲用井戸	生活用水井戸	その他の井戸	その他の井戸
	井戸の深度(m)		42	25	27.5	28	30	9.5	14	20	11	11
	図幅名称		新津	新津	新津	新津	新津	新津	新津	三条	三条	三条
	調査担当機関		新津保健所	新津保健所	新津保健所	新津保健所	新津保健所	新津保健所	新津保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所
	分析担当機関		三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所
	採水年月日(西暦)		00.08.22	00.08.22	00.08.22	00.08.22	00.08.22	00.08.22	00.08.22	00.08.09	00.05.30	00.08.09
	水温(℃)		14.8	18	16	16.5	14.9	16.8	13.6	15.5	16	15.6
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	カドミウム	≦0.01										
	全シアン	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価クロム	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	アルキル水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ジクロロメタン	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1,2-ジクロロエタン	≦0.004										
	1,1-ジクロロエチレン	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.17	0.091
	シス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.019	39	21
	1,1,1-トリクロロエタン	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0009	<0.0005	0.014	0.0023
	1,1,2-トリクロロエタン	≦0.006										
	トリクロロエチレン	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.005	2.2	0.078
	テトラクロロエチレン	≦0.01	<0.0005	<0.0005	0.018	0.0022	0.0013	<0.0005	0.0019	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	≦0.002										
	チウラム	≦0.006										
	シマジン	≦0.003										
	チオベンカルブ	≦0.02										
	ベンゼン	≦0.01										
	セレン	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6	6.4	6.1	5.5	5.5	5.3	5.7	6.4	6.3	6.3
	EC(μS/cm)	-	130	100	110	110	110	110	130	360	870	920

井戸の緒元	井戸番号		2130003	2130003	2130005	2130006	2130011	2130012	2130028	2130039	2130040	3420017
	市町村名		燕市	燕市	燕市	燕市	燕市	燕市	燕市	燕市	燕市	弥彦村
	地区名		杣木	杣木	南	南	長渡	白山町	中央通	南	小池	美山
	調査区分		定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査
	用途		その他の井戸	その他の井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度(m)		11	11	12	25	10	15.8	20			
	図幅名称		三条	三条	三条	三条	弥彦	三条	三条	三条	三条	弥彦
	調査担当機関		三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所
	分析担当機関		三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所
	採水年月日(西暦)		00.11.09	01.02.09	00.08.09	00.08.09	00.08.09	01.02.01	01.02.01	00.08.09	00.08.09	00.08.10
	水温(℃)			14.5	17.4	15.3	17.4	13	12.5	14	18.9	17.5
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01										
	全シアン	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価クロム	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	アルキル水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02	0.24	0.12	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.008	<0.002	0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	67	20	0.54	0.058	<0.004	<0.004	0.010	1.4	<0.004	0.050
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	0.0034	0.0052	0.031	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.18	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	0.49	0.016	0.26	0.004	<0.002	<0.002	<0.002	0.60	<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0006	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002										
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006										
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003										
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02										
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01										
	セレン	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.3	6.3	5.9	6.7	6.6	6.5	6.5	6.2	6.5	6.5
	EC(μS/cm)	-	1000	870	180	360	400	300	300	180	230	290

井戸の緒元	井戸番号		3430001	3440002	3440012	3460004	3500001	2040003	2040010	2040019	2090004	2090014
	市町村名		分水町	吉田町	吉田町	西川町	月潟村	三条市	三条市	三条市	加茂市	加茂市
	地区名		地蔵堂	東栄町	東栄町	矢島	大別当	東裏館	田島	石上	八幡	上条
	調査区分		定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	その他の井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度(m)		8	10	10		2	11	13	10	8	16
	図幅名称		三条	三条	三条	弥彦	弥彦	三条	三条	三条	加茂	加茂
	調査担当機関		三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所
	分析担当機関		三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所	三条保健所
	採水年月日(西暦)		00.08.10	00.08.10	00.08.10	00.08.10	00.08.10	01.02.01	00.08.11	00.08.11	00.08.11	00.08.11
	水温(℃)		15.5	15.5	16.5	17.3	23.7	14.5	15.3	22	14	15.8
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01										
	全ｼｱﾝ	検出されないこと	<0.1									
	鉛	≦0.01					<0.005					
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02	0.011	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	0.008	<0.002	<0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	1.4	<0.004	0.006	<0.004		<0.004	3.2	<0.004	<0.004	0.012
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.037
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002										
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006										
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003										
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02										
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01		0.001								
	ｾﾚﾝ	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.4	6.6	6.4	6.5	6.4	6.6	6.4	6.5	6.3	5.9
	EC(μS/cm)	-	280	300	260	240	280	360	350	280	130	130

井戸の緒元	井戸番号		2090034	2150002	2150003	2150004	2020002	2020030	2020041	2020042	2020056	4040002
	市町村名		加茂市	栃尾市	栃尾市	栃尾市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	長岡市	和島村
	地区名		千刈	東町	滝の下町	金町	大島本町	東蔵王	大島本町	大島本町	雨池町	城之丘
	調査区分		定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	工業用水井戸	一般飲用井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	工業用水井戸
	井戸の深度(m)		23	8	9	3	13	100	8	50	80	
	図幅名称		加茂	守門岳	守門岳	長岡	長岡	長岡	長岡	長岡	長岡	出雲崎
	調査担当機関		三条保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所
	分析担当機関		三条保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所
	採水年月日(西暦)		00.08.11	00.08.08	00.08.08	00.08.08	00.08.08	00.08.08	00.08.08	00.08.08	00.08.08	00.08.09
	水温(℃)		15	13.3	17	15.5	15.5	14.6	14.6	14.5	14	16.3
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01										
	全ｼｱﾝ	検出されないこと										
	鉛	≦0.01									<0.005	
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05										
	砒素	≦0.01									0.044	
	総水銀	≦0.0005										
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	0.031	<0.004	<0.004	<0.004	0.006	0.023	0.013	0.042	<0.004	0.031
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	0.0009	0.0016	<0.0005	0.0082	<0.0005	0.049	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002										
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006										
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003										
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02										
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01										
	セレン	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8									0.1	
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.9	5.9	6.4	6.1	6	6.7	6	7	6.9	7.1
	EC(μS/cm)	-	280	140	190	190	200	410	210	240	260	220

井戸の緒元	井戸番号		2050012	2050026	2050029	2080003	2082002	4421003	4430004	4430009	4460003	4620003
	市町村名		柏崎市	柏崎市	柏崎市	小千谷市	小千谷市	堀之内町	小出町	小出町	守門村	塩沢町
	地区名		春日	北斗町	藤井	桜町	東栄	下新田	小出島	四日町	大倉沢	長崎
	調査区分		定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査
	用途		工業用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度(m)		10	8		190	5		30	35	6	50
	図幅名称		柏崎	柏崎	柏崎	小千谷	小千谷	小千谷	小千谷	小千谷	須原	十日町
	調査担当機関		長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所
	分析担当機関		長岡保健所	長岡保健所	長岡保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所
	採水年月日(西暦)		00.08.07	00.08.07	01.01.22	00.08.10	00.08.10	00.08.08	00.08.08	00.08.08	00.08.01	00.08.08
	水温(℃)		16.2	16	14	15.8	14.5	13.5	19.5	13.4	16.5	11.8
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01										
	全ｼｱﾝ	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0051	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002										
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006										
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003										
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02										
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01										
	セレン	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.8	6.9	6.6	7.5	5.9	5.9	6.4	5.9	5.7	6.1
	EC(μS/cm)	-	260	250	2600	200	140	140	140	110	130	74

井戸の緒元	井戸番号		4630001	2100001	2100002	2100003	2100004	2100005	2100010	2100017	2100029	2100041
	市町村名		六日町	十日町市	十日町市	十日町市	十日町市	十日町市	十日町市	十日町市	十日町市	十日町市
	地区名		六日町	城之古	本町	駅通り	昭和町	高田町	下条	四日町	寿町	新座
	調査区分		定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度(m)		40	17	60	7	5	3	9	7	50	14
	図幅名称		十日町	松之山温泉	十日町	十日町	十日町	十日町	小千谷	十日町	十日町	十日町
	調査担当機関		六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所
	分析担当機関		六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所
	採水年月日(西暦)		01.02.07	00.08.03	00.08.03	00.08.03	00.08.03	00.08.03	00.08.07	00.08.07	00.08.03	00.08.07
	水温(℃)		11.3	14.3	13.8	25.5	18.6	18.5	12	17.4	15.2	15
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01										
	全ｼｱﾝ	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004	<0.004	0.041	<0.004	<0.004	0.073	<0.004	<0.004	<0.004	0.016
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	0.016	<0.002	<0.002	0.004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	0.0008	0.11	<0.0005	0.022	0.023	0.0007	0.0008	0.0031	0.0028
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002										
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006										
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003										
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02										
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01										
	ｾﾚﾝ	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	7.1	5.9	7	6.6	6.3	6.5	5.8	6.3	6.4	6.5
	EC(μS/cm)	-	130	140	130	240	170	180	120	150	170	180

井戸の緒元	井戸番号		2100048	2100066	2100082	4810001	4810002	4820009	2220003	2220006	2220039	2220046
	市町村名		十日町市	十日町市	十日町市	川西町	川西町	津南町	上越市	上越市	上越市	上越市
	地区名		新座	中条	中条	中屋敷	中屋敷	下船渡	仲町	石橋	新光町	新光町
	調査区分		定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査
	用途		生活用水井戸	一般飲用井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度(m)		3	8	10.4	7	10	20	8	7	6	8
	図幅名称		十日町	十日町	十日町	松之山温泉	松之山温泉	松之山温泉	高田西部	高田西部	高田西部	高田西部
	調査担当機関		六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所
	分析担当機関		六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	六日町保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所
	採水年月日(西暦)		01.02.07	00.08.07	00.08.07	00.08.03	00.08.03	00.08.07	01.02.05	01.02.05	01.02.05	01.02.05
	水温(℃)		9.1	14.2	11.3	11.3	16.8	17.5	15.6	14.6	16.9	16.5
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01										
	全シアン	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	アルキル水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02										
	四塩化炭素	≦0.002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.018	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	0.061	<0.004	<0.004	<0.004	0.055	<0.004	0.004	0.040	4.5	0.23
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	0.0020	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	0.17	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	0.35	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	0.051	<0.0005	<0.0005	0.0008	0.019	0.0009	<0.0005	<0.0005	0.063	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002										
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006										
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003										
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02										
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01										
	セレン	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	7.4	6.1	6	6	6.7	6.5	6.4	6.3	6.6	6.7
	EC(μS/cm)	-	260	110	160	150	150	130	250	260	460	370

井戸の緒元	井戸番号		2220047	2220048	2170040	2170047	2170055	2170084	2170084	2170114	2171002	2171002
	市町村名		上越市	上越市	新井市	新井市	新井市	新井市	新井市	新井市	新井市	新井市
	地区名		栄町	栄町	工団町	中川	稲塚	栗原	栗原	工団町	月岡	月岡
	調査区分		定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度(m)		7	<10	60	35	150	5.4	5.4	72	30	30
	図幅名称		高田西部	高田西部	高田東部	高田東部	高田東部	高田東部	高田東部	高田東部	高田東部	高田東部
	調査担当機関		上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所
	分析担当機関		上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所
	採水年月日(西暦)		01.02.05	01.02.05	01.02.06	01.02.06	01.02.06	00.07.17	01.02.27	01.02.06	00.07.17	01.02.06
	水温(℃)		16.1	15.5	16.3	15.4	15.4	12	12.8	14.5	12.5	14.3
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)										
	カドミウム	≦0.01										
	全シアン	検出されないこと										
	鉛	≦0.01										
	六価クロム	≦0.05										
	砒素	≦0.01										
	総水銀	≦0.0005										
	アルキル水銀	検出されないこと										
	PCB	検出されないこと										
	ジクロロメタン	≦0.02			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	≦0.002			<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	≦0.004			0.0005	0.0028	0.0040			<0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.060	0.007	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0032	0.0048	0.0008	0.0092	0.0011
	1,1,2-トリクロロエタン	≦0.006										
	トリクロロエチレン	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	≦0.002										
	チウラム	≦0.006										
	シマジン	≦0.003										
	チオベンカルブ	≦0.02										
	ベンゼン	≦0.01			0.003	<0.001	<0.001			<0.001		
	セレン	≦0.01										
	硝酸性窒素											
	亜硝酸性窒素											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10										
	ふっ素	≦0.8										
	ほう素	≦1										
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.5	6.4	6.7	6.7	6.8	6.3	6.1	6.6	6.9	6.4
	EC(μS/cm)	-	380	290	640	310	300	220	230	230	160	170

井戸の緒元	井戸番号		5410012	5410021	5420001	5450004	2190006	6020006	6020016	6020030	6070001
	市町村名		柿崎町	柿崎町	大潟町	妙高高原町	両津市	佐和田町	佐和田町	佐和田町	小木町
	地区名		柿崎	柿崎	潟町	関川	加茂歌代	沢根	沢根	河原田本町	小木町
	調査区分		定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	一般飲用井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度(m)		16	30	9	6				6	
	図幅名称		柿崎	柿崎	柿崎	妙高山	両津	相川	相川	河原田	小木
	調査担当機関		上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	相川保健所	相川保健所	相川保健所	相川保健所	相川保健所
	分析担当機関		上越保健所	上越保健所	上越保健所	上越保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所	新発田保健所
	採水年月日(西暦)		00.08.01	00.08.01	00.08.01	00.08.01	00.08.23	00.08.23	00.08.23	00.08.23	00.08.23
	水温(℃)		15	15.4	18.5	16.1	13.6	16.1	18.5	19.2	23.2
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)									
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01									
	全ｼｱﾝ	検出されないこと									
	鉛	≦0.01									
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05									
	砒素	≦0.01						0.007		0.011	
	総水銀	≦0.0005									
	アルキル水銀	検出されないこと									
	PCB	検出されないこと									
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02									
	四塩化炭素	≦0.002									
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004									
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002		<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004		0.006
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	0.0021	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005		<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006									
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	0.008	0.015	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002		0.030
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	<0.0005	0.056	<0.0005	<0.0005		0.50		0.016
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002									
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006									
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003									
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02									
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01									
	セレン	≦0.01									
	硝酸性窒素										
	亜硝酸性窒素										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10									
	ふっ素	≦0.8									
	ほう素	≦1									
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.6	6.7	6.4	6.5	7	7.1	7.1	6.9	7.6
	EC(μS/cm)	-	340	230	460	470	210	410	680	630	690

(3)－イ　定期モニタリング調査（北陸地方整備局分）

井戸の緒元	井戸番号		2019001	2029001	2029002	2229001	2229002
	市町村名		新潟市	長岡市	長岡市	上越市	上越市
	地区名		関屋	福戸町	豊詰町	中々村新田	下池部
	調査区分		定期調査	定期調査	定期調査	定期調査	定期調査
	用途		その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸
	井戸の深度(m)						
	図幅名称		新潟	長岡	長岡	高田東部	高田東部
	調査担当機関		北陸地方整備局	北陸地方整備局	北陸地方整備局	北陸地方整備局	北陸地方整備局
	分析担当機関		北陸技術事務所	北陸技術事務所	北陸技術事務所	北陸技術事務所	北陸技術事務所
	採水年月日(西暦)		00.08.23	00.08.23	00.08.23	00.08.02	00.08.02
	水温(℃)		18.3	17.3	18.4	16.3	16.5
環境基準項目	検査項目	基準値(mg/l)					
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.01					
	全ｼｱﾝ	検出されないこと					
	鉛	≦0.01					
	六価ｸﾛﾑ	≦0.05					
	砒素	≦0.01					
	総水銀	≦0.0005					
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと					
	PCB	検出されないこと					
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02					
	四塩化炭素	≦0.002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.02					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006					
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002					
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006					
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003					
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02					
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01					
	ｾﾚﾝ	≦0.01					
	硝酸性窒素						
	亜硝酸性窒素						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	≦10					
	ふっ素	≦0.8					
	ほう素	≦1					
その他の項目	pH	5.8～8.6	6.2	7.4	6.9	7.2	7.3
	EC(μS/cm)	-	3290	89	221	298	313