

# 作業状況

平成24年4月5日(木) 12時00分現在

## 上越市板倉区国川地区地すべり 応急対策工事

全景(上部から下部を望む)



写真内①～③は3月29日の作業内容を示す。赤線は実施中の対策工事を示す。青線は完了した応急対策工事を示す。

### 4月5日(木)の作業内容

①水抜きボーリング【実施中】

### 現在までに完了した応急対策

- 異形ブロック積(国川側、新屋敷側)
- 大型土のう積
- 導流堤 (3月25日完了)
- 上部排水溝 (3月21日完了)
- 左部排水溝 (3月24日完了)
- 右部排水溝 (3月26日完了)
- 斜面中部排水溝 (3月30日完了)

### 今後の予定

- 水抜きボーリング【作業継続】
- 調査ボーリング

導流堤(全景)

