

作業状況


平成24年3月29日(木) 12時00分現在

上越市板倉区国川地区地すべり 応急対策工事

導流堤(県道付近作業状況)



導流堤(全景)



写真内①～③は3月29日の作業内容を示す。赤線は実施中の対策工事を示す。青線は完了した応急対策工事を示す。

3月29日(木)の作業内容

- ①水抜きボーリング【実施中】
- ②地すべり中腹部排水溝

現在までに完了した応急対策

- 異形ブロック積(国川側)
- 異形ブロック積(新屋敷側)
- 大型土のう積
- 導流堤 (25日完了)
- 上部排水溝 (21日完了)
- 左部排水溝 (24日完了)
- 右部排水溝 (26日完了)

今後の予定

- 水抜きボーリング【作業継続】
- 斜面中部排水溝【作業継続】

※天候・地すべりの移動状況に大きく左右されることに留意してください。