

長野県北部地震災害 復旧状況

工事名	道路災害復旧工事(第226号)
施設名	一般県道茶屋峠高原線
地名	津南町 上郷上田甲
復旧概要	延長 390m 幅員6.0m 表層工 2400m ² 側溝 600m 防護柵工 360m
施工者	上越舗道 株式会社

<位置図>



<被災直後の状況>



<被災直後の状況>



<応急復旧完了後の状況>



<復旧状況(H24.6月)>



<復旧状況(H24.6月)>

