


長野県北部地震災害 復旧状況

工事名	河川災害復旧(第117号)
施設名	一級河川 越道川
地名	十日町市 松代下山地内
復旧概要	延長 265m ブロック積工 1279m ²
施工者	株式会社 司工務店

<位置図>



<被災状況(工事着手前)>



<現在の復旧状況>



(第1工区)