



長野県北部地震災害 復旧状況

工事名	災害関連緊急地すべり事業
施設名	小谷地区
地名	十日町市 小谷
復旧概要	集水ボーリング工 1式、排水ボーリング工 1式 集水井 3基 抑止杭工 152本
施工者	株式会社 高橋組

<位置図>



<空撮写真(震災前)>



<被災状況>



国道353号の段差20cm

民家土間に生じた亀裂

<復旧状況(H24.6月)>



集水井完成(3基)



施工中の地すべり抑止杭