


長野県北部地震災害 復旧状況

工事名	災害関連緊急地すべり事業
施設名	大畑地区
地名	十日町市 大畑
復旧概要	集水ボーリング工 1式、排水ボーリング工 1式、集水井 1基 切土工 4000m ³ 、厚層基材吹付工 1式 大型フトン籠 1式
施工者	株式会社 高橋組


<位置図>



<被災直後の状況>



<被災状況>



<被災状況>



<復旧完了の状況>

