

県営北新潟太陽光発電所の電気ケーブルの盗難について（第1報）

本日、県営北新潟太陽光発電所において電気ケーブルの盗難が判明しました。

1 発生場所

北新潟太陽光発電所（新潟市北区 旧競馬場跡地 10.4ha）  
出力 1号系列：2MW、2号系列：2MW

2 経緯

令和6年6月15日（土曜日）発電管理センターにおいて運転監視中、一部発電していないことを確認したため、点検業者に巡視を依頼し、確認をしたところ、電気ケーブル（銅線）が抜き取られている様子を確認し、新潟北警察署へ通報しました。

6月14日

19:02 北新潟太陽光1号系列発電停止（日没による通常停止）

6月15日

13:04 1号系列の一部で発電していないことを認知

15:45 保守業者入所

16:24 保守業者において、以下を確認

- ・太陽光パネルから電気室の間のケーブル盗難
- ・防犯フェンスに穴がつけられていた

16:33 新潟北警察署へ通報

17:10 警察到着 現場検証

3 被害状況

- ・電気ケーブル（銅線）の盗難状況について確認中です。
- ・全体4MWのうち、1MWが発電できない状況です。

#### 4 今後の対応

- ・今後の復旧対応と更なる防犯対策について検討中です。
- ・報道発表及び県ホームページでの公表を行います。

#### 5 その他

新潟東部太陽光発電所（阿賀野市、出力1.7MW）においては、防犯カメラで確認し特に異常はなく、正常に発電していることを確認済みです。

（参考）

北新潟太陽光発電所

最大出力	3,980kW
太陽光パネル	266W×20,356枚
運転開始	平成26年11月28日

本件についての問い合わせ先 企業局施設課 課長補佐 小川 (直通) 025-280-5880 (内線) 3741
--