

作業箇所写真



越路丸全景と今回ワイヤーロープを交換するドラムの位置
(ドラム位置を示す目的であり、新潟港での係船の状況を示すものではありません)



ドラム及び既存ワイヤーロープの設置状況
(設置状況を示す目的であり、新潟港での係船の状況を示すものではありません)